

第 12 章 CTU の受け取りおよび開封

注記：詳細な情報については付属書 5 を参照のこと。

12.1 一般的な注意

- 12.1.1 適用できる場合、受荷主または CTU の受領者は、ユニットが外観的に良好な状態であるかどうか、著しく変形、割れ、または湾曲していないかどうかを確認すること。そのような破損が発見された場合、受領者はそれを文書にし、CTU 所有者に通知すること。ユニット内の貨物の状態に影響を及ぼしている可能性がある破損に対しては、特定の注意を払うこと。
- 12.1.2 運送書類にシールナンバーが記載されている場合、そのシールを確認すること。シールの参照番号が書類のものと異なる場合、シールが破損している、または紛失している場合には、輸送中に CTU が開封された可能性がある。そのような場合には CTU 所有者に連絡すること。
- 12.1.3 CTU が異常に高温になっている兆候を示している場合、CTU を安全な場所へ移動し、消防に連絡すること。行われる消火作業がユニット内の貨物に適した方法であることを確認する注意が必要である。
- 12.1.4 CTU を開封する者は、貨物崩落のリスクを認識しておくこと（詳細は付属書 5、第 6 節を参照）。
- 12.1.5 冷却または調整目的で使用した物質を伴う CTU では、毒性または窒息性の大気が発生するリスクが存在する（第 11.2.2 および 11.2.3 段落を参照）。扉を開ける前に、CTU 内に有害な大気が存在しないことを計測によって確認すること。
- 12.1.6 貨物によっては有毒ガスを発するものもある。特に長期間の海上輸送後には、靴や繊維製品、家具など一見無害の貨物から有害物質が発生し、CTU 内の大気が人体に危険なレベルに達するというケースが繰り返し起こっている。扉を開ける際には、内部の大気を吸わないように注意が必要である。したがって、すべての CTU において、作業員が中に入る前に換気を行うものとし、できれば機械的な強制換気を行うことが望ましい。強制換気を利用できない場合には、内部の大気が外気と一様になるまで、扉を一定時間開けたままにしておくこと。
- 12.1.7 燻蒸処理をした CTU は適切に表示すること。時折、輸送中に表示が消えてしまう、または紛失してしまう場合がある。そうなると CTU には適切な表示がされていないことがあるため、扉および通気口を確認すること。扉のガスケットまたは通気口にテープが貼ってあれば、燻蒸ガスが存在するリスクを示唆すると考えられる。
- 12.1.8 危険物の入った貨物が破損していることを疑う特定の理由がある場合、ユニットの荷降ろしを始める前に専門家の助言を求めること。可能であれば、適切な対策および必要となる個人用保護具について判断するため、発荷主に安全性データシート（SDS）を要求すること。

12.2 CTU の開封

- 12.2.1 CTU の置き方については第 8.3 節が適用される。たとえばオープントップ型ユニットのキャンバスを取り外すなど、CTU の最上部に上る必要がある場合、可動式のステップまたはガントリープラットフォームを使用すること。CTU の扉へのアクセスは、必要に応じてスロープまたはプラットフォームを用いて可能にすること（サブセクション 8.3.3 を参照）。
- 12.2.2 CTU を開封する者は、貨物崩落のリスクを認識しておくこと。扉を開いた際にずれた貨物が落下して作業員が負傷するリスクを低減するために、安全ひもの使用を推奨する。このひものを CTU の内側にあるロッキング棒周辺に固縛することで、開封直後の扉の動きを最小限に抑えることができる。覆いのある CTU 内の貨物の移動についても、側面のないユニットの側面カーテンを開けたときにリスクが伴うことがある。
- 12.2.3 適切な開封器具および技術を使用し（付属書 7、第 3.3 節を参照）、関係者に危険が及ばないようにすること。
- 12.2.4 ラッシングや根止め装置、あるいはその他の固縛材を取り外す際、貨物が動かないように注意を払うこと。膨張式ダンネージ袋のバルブを開け、中の空気を排出すること。

- 12.2.5 積み重ねた鋼板など低摩擦の貨物は突然ずれることがあり、不安定な貨物は保持テープを取り外した際に倒れることがあるということを考慮しておくこと。
- 12.2.6 CTU の荷降ろし中、貨物の破損を発見した場合には、必要に応じてそれを文書にし運送事業者および/または CTU 所有者および荷送人に通知すること。危険物の入った貨物が破損していて内容物が漏出しているのを発見した場合、危険の度合いが評価されるまで隣接区域からの避難を実施すること。可能であれば、適切な対策および必要となる個人用保護具について判断するため、発荷主に安全性データシート（SDS）を要求すること。
- 12.3 開封した CTU の返却
- 12.3.1 CTU の開封にあたり、CTU 所有者との取り決めによって CTU を所有者の施設に返却する、あるいは新たな発荷主/収納者/荷送人のもとへ輸送する、のいずれかとなる可能性がある。いずれの場合も、別段の合意がない限り、受荷主は CTU が完全に清潔で、貨物の残留物、有毒物質、植物、植物生成品、目に見える害虫のない状態であることを確認する責任を負う。
- 12.3.2 貨物の残留物および貨物に関連するゴミを廃棄する際、適用可能な環境規制を考慮すること。実行可能な限り、ダンネージ袋およびその他の固縛材は再利用すること。木材の検疫要件が適用される場合、天然木製の押さえ材および梱包材/固縛材で、適切な IPPC マークを保有していない（付属書 7、第 1.14 節）ものは、国内または地域の植物保護規制で求められる方法に従って廃棄すること。
- 12.3.3 危険物を荷降ろしした後の CTU には一切の危険が残らないよう注意を払うこと。特に毒性または腐食性の物質がこぼれた、あるいはこぼれた疑いがある場合には特別な清掃が必要になることもある。適切な清掃方法に関して疑問がある場合には、CTU 所有者に連絡すること。
- 12.3.4 該当する場合、危険物に関する指示マークなどを含め、最後に輸送した際の荷札およびその他の指示マークはすべて撤去する、覆い隠す、またはその他の方法で消去すること。