1/f ゆらぎ LED キャンドルキット

1/f ゆらぎのリアルな炎をマイコン制御で再現した LED キャンドルキットです。単 3 乾電池 3 本 (別売)を使用します。

◆キット内容

基板本体 · · · 1個 ATtiny85(プログラム書込済み) · · · 1 個 IC ソケット(8ピン DIP 用) · · · 1個 電池ボックス(単3乾電池3本用) · · · 1個 電球色 3mmLED · · · 1個 PN2222 · · · 1個 抵抗 100Ω(茶黒茶金) · · · 1個 抵抗 1kΩ(茶黒赤金) · · · 2 個 リセッタブルヒューズ 0.1A · · · 1個 積層セラミックコンデンサ 0.1μF · · · 1個 スライドスイッチ · · · 1個 ※単3乾電池は付属しておりません。

◆用意する工具等

はんだごて

はんだ

ニッパー

◆製作手順

LED の実装

足の短い方がランドの四角い方、足の長い方がランドの丸い方に合うよう取り付けます。 積層セラミックコンデンサの実装

積層セラミックコンデンサ(水色の部品)を C1 と書かれた部分に取り付けます。 向きはどちらでも構いません。

リセッタブルヒューズの実装

リセッタブルヒューズ(黄色の部品)を F1 と書かれた部分に取り付けます。 向きはどちらでも構いません。

抵抗の実装

R3 に 100Ω (茶黒茶金) の抵抗を縦に取り付けます。 次に R1・R2 に $1k\Omega$ (茶黒赤金) の抵抗を取り付けます。

スライドスイッチの実装

スライドスイッチを SW1 に取り付けます。向きはどちらでも構いません。

トランジスタの実装

トランジスタを Q1 に取り付けます。基板の印に合うように取り付けます。

IC ソケットの実装

IC ソケットを U1 に取り付けます。半円の位置を基盤に合わせて取り付けます。

IC の実装

IC を IC ソケットに実装します。半円の切り欠きを IC ソケットに合わせて取り付けます。 電池ボックスの取り付け

電池ボックスを BT1 の枠に合うように取り付けます。 これで完成です。電池を入れ、スライドスイッチを ON にすると LED が光ります。

◆制作例



◆回路図

