รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรื่อง โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ข้อมูล

DESIGN AND IMPLEMENT COMPUTER NETWORK FOR DATA CENTER

ปฏิบัติงาน ณ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย นายธีรโชติ จิวะรังสินี

รหัสประจำตัว 57070056

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล DESIGN AND IMPLEMENT COMPUTER NETWORK FOR DATA CENTER

โดย นายธีรโชติ จิวะรังสินี รหัสประจำตัว 57070056

ปฏิบัติงาน ณ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 022759400 โทรสาร 022759100

Website: www.ait.co.th

DESIGN AND IMPLEMENT COMPUTER NETWORK FOR DATA CENTER

TEERACHOT JIWARUNGSINEE

A REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR COOPERATING EDUCATION PROGRAM THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECNOLOGY KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 1/2017

COPYRIGHT 2017

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรียน คร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ข้าพเจ้านายธิร โชติ จิวะรังสินี นักศึกษาสาขาวิชาเทค โนโลยีสารสนเทศ คณะเทค โนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทค โนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาคกระบัง ได้ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในตำแหน่ง Network Engineer ณ บริษัท แอ็ควานซ์อินฟอร์เมชั่น เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ศึกษาและจัดทำ รายงานเรื่อง โครงการออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บัคนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุคลงแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานการ ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาดังกล่าวมาพร้อมนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรคพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรโชติ จิวะรังสินี)

กิตติกรรมประกาศ

ตามที่ข้าพเจ้า นายธีร โชติ จิวะรังสินี ได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์จากการนำความรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติงาน จริง สำหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือและความร่วมมือ สนับสนุนของหลายฝ่าย ดังนี้

1. คุณธนพจน์ สุริยะโยธิน Assistant Vice President - Installation

(Financial Service)

2. คุณสิริลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Assistant Vice President - Human Resource

3. คุณวิชวิทย์ นิลสวัสดิ์ Project Engineer

นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งให้ความกรุณาแนะนำให้จัดทำรายงานสห กิจศึกษาฉบันนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

นายชีรโชติ จิวะรังสินี

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ชื่อรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ผู้รายงาน คณะ สาขาวิชา

โครงการออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่าย นายธีรโชติ จิวะรังสินี รหัสนักศึกษา 57070056 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คร.ลภัส ประคิษฐ์ทัศนีย์) อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

(นายธนพจน์ สุริยะโยธิน) พนักงานที่ปรึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้นับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อรายงาน โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ

ศูนย์ข้อมูล

ชื่อนักศึกษา นายธิรโชติ จิวะรังสินี

รหัสนึกศึกษา 57070056

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา คร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานในการติดตั้งระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากการไป ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ตำแหน่ง Network Engineer ณ บริษัท แอ็ควานซ์ อิน ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่คำเนินธุรกิจในค้านซิสเต็มส์อินทิ เกรเตอร์

ในกระบวนการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลนั้นประกอบ ไปด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ การจัดส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ การตั้งค่าอุปกรณ์ การ ทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ตามความต้องการ รวมไปถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ โดยในทุกๆกระบวนการล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานติดตั้ง เพื่อ ลดการเกิดข้อผิดพลาดในงานติดตั้งให้ได้มากที่สุด Project Title Design and Implement Computer Network for Data Center

Student Mr. Teerachot Jiwarungsinee

Stundent ID 57070056

Program Information Technology

Advisor Dr.Lapas Pradittasnee

Year 2017

ABSTRACT

This report presents my work as Network Engineer with Design and Implement Computer Network for Data Center and the other task at Advanced Information

Technology PCL. In correspondence with the Cooperative Education subject.

In the Tasks of Implement Computer Network for Data Center have checking hardware, shipping to customer, hardware installation, configuration, user acceptation test and training or transfer knowledge to customer. Every Tasks is important for implement process because reduce error.

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่ง	I
กิตติกรรมประกาศ	II
หน้าอนุมัติรายงาน	III
บทคัดย่อภาษาไทย	IV
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	V
สารบัญ	VI
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป	IX
บทที่ 1	1
โครงสร้างองค์กรของบริษัท	1
วิธีการคำเนินงาน	2
ขอบเขตของงาน	2
ประ โยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	2
ระยะเวลาปฏิบัติงาน	2
บทที่ 2	3
พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย	
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	3
รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ	
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	
งานติดตั้งอุปกรณ์และขึ้นระบบ Application Centric Infrastructure (ACI)	
งานติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure	
บทที่ 3	
ประ โยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน	33
ประสบการณ์ที่ประทับใจ	
บทที่ 4	
ปัญหาที่พบในสถานประกอบการ	
ปัญหาที่พบในมหาวิทยาลัย	

สารบัญ (ต่อ)

ปัญหาของตนเอง	34
บรรณานุกรม	35
ภาคผนวก	36
ประวัติผู้เขียน	39

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show version	3
2.2 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show inventory	_5
2.3 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show module	7
2.4 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show environment	9
2.5 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus ในการทำงานแบบ NX-OS	13
2.6 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus ในการทำงานแบบ ACI	13
2.7 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Cisco Adaptive Security Device Manager	14
2.8 คำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า Virtual Port Channel	20
2.9 คำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า Priority Stack บน Switch	21
2.10 ตารางแสดงวิธีการ Initial Application Policy Infrastructure Controller	26

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1
2.1 เครื่องหมายติดคาวบนหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของซิสโก้	12
2.2 Rack Mounting Template สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์	16
2.3 Nexus 7706 Switch	17
2.4 อุปรณ์ Out of band Management จำนวน 48 พอร์ต	18
2.5 อุปกรณ์ Floor Switch จำนวน 24 พอร์ต	18
2.6 Data Stack VON Switch Catalyst 3850	19
2.7 Power Stack VON Catalyst 3850	19
2.8การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ทำ Virtual Port Channel	20
2.9 แผนภาพแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน	22
2.10 แผนภาพแสดงการตั้งค่าใหม่	22
2.11 หน้าเข้าสู่ระบบของ Application Policy Infrastructure Controller	28
2.12 Dashboard VOA Application Policy Infrastructure Controller	28
2.13 แสดง Fabric Membership บน Application Policy Infrastructure Controller	29
2.14 แสดงการเพิ่ม Node บน Fabric	29
2.15 แสดงหน้า Topology บน Application Policy Infrastructure Controller	30


บทที่ 1

บทน้ำ

เนื่องด้วยบริษัทแอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการรับนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในองค์กรและฝึกฝน ให้นักศึกษาได้ทำงานในสถานการณ์จริง

บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่เป็นลักษณะ ซีสเตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ "SI" ผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรง ต่อความต้องการของลูกค้า องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซีสเตมส์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะการขายเป็น แบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การ ออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



รูปที่ 1.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วิธีการดำเนินงาน

- 1. ศึกษาโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการทำงานของ บริษัท
- 2. ศึกษาความต้องการของลูกค้าที่ต้องการกับระบบใหม่
- 3. ศึกษาเครื่องมือและการทำงานของอุปกรณ์ที่นำเสนอให้กับลูกค้า
- 4. คำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้า
- 5. ส่งมอบงานติดตั้งให้กับถูกค้า

ขอบเขตของงาน

- 1. ศึกษาและทำความเข้าใจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- 2. ทำแผนการติดตั้งของโครงการ
- 3. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ
- 4. ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของบริษัทประเภทซิสเต็มอินทิเกรเตอร์
- 2. ได้เรียนรู้องค์ประกอบและการทำงานของศูนย์ข้อมูล
- 3. ได้เรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล
- 4. ได้เรียนรู้การทำงานและการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บทที่ 2

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ

พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : Network Engineer – Installation (Financial Service)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย : เตรียมการติดตั้งและดำเนินการติดตั้งระบบให้ลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สืบเนื่องจากโครงการที่ผมทำอยู่นั้นเป็นโครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ Cisco รวมถึง Software License พร้อมบริการติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใน โครงการจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของ Cisco จำนวนมาก ทำให้ต้องแบ่งความ รับผิดชอบอุปกรณ์ในโครงการทั้งหมด ในส่วนนี้ผมได้รับผิดชอบอุปกรณ์ในส่วนของสูนย์ข้อมูล เป็นหลัก

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ

1. ทคสอบอุปกรณ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

เมื่ออุปกรณ์ในโครงการถูกส่งมาถึงสถานที่เก็บสินค้าแล้ว จะต้องคำเนินการตรวจสอบ รหัสผลิตภัณฑ์และจำนวนอุปกรณ์ในโครงการให้ครบถ้วน ในการตรวจสอบรหัส ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นสามารถคู ได้จาก Label ที่ถูกแสดงให้เห็นไว้บนกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ หากเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และประกอบไปด้วย Module ต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้อง ตรวจสอบให้ครบทุกส่วน เช่น Line Card, Fabric Module, พัดลมระบายความร้อน, แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือแม้แต่ประเภทของสายไฟที่ใช้งาน รวมไปถึงการทดสอบด้วย การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวอุปกรณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการ Power-on Self Test (POST) และหลังจากนั้นจึงตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

ในการตรวจสอบเราจะใช้คำสั่ง show version ซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ส่วนมากของ Cisco จะเห็นข้อมูลที่สำคัญดังนี้

ตารางที่ 2.1 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show version

switch# show version !คำสั่งที่ใช้

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software !ประเภทของระบบปฏิบัติการ

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2016, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS: version 3.1.0

kickstart: version 7.3(0)DX(1) !รุ่นของระบบส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการ

system: version 7.3(0)DX(1) !รุ่นของระบบปฏิบัติการ

BIOS compile time: 02/27/2013

kickstart image file is: bootflash:///n7700-s2-kickstart.7.3.0.DX.1.bin

kickstart compile time: 2/9/2016 16:00:00 [05/10/2016 12:17:43]

system image file is: bootflash:///n7700-s2-dk9.7.3.0.DX.1.bin

system compile time: 2/9/2016 16:00:00 [05/10/2016 14:41:51]

Hardware

cisco Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis ("Supervisor Module-2") !ชื่อผลิตภัณฑ์

Intel(R) Xeon(R) CPU with 32940104 kB of memory.

Processor Board ID JAE00000000

Device name: switch

bootflash: 3932160 kB

slot0: 0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 6 minute(s), 23 second(s)

Last reset

Reason: Unknown

System version: 7.3(0)DX(1)

Service:

plugin

Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s)

จากข้อมูลด้านบนเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ Nexus 7706 ซึ่งเป็น Chassis ที่สามารถ ใส่ Module เพิ่มเติมได้ แต่การใช้คำสั่งด้านบนจะไม่เห็นว่า Chassis นั้นใส่ Module อะไรอยู่บ้าง จึง ต้องตรวจสอบด้วยคำสั่งเพิ่มเติมคือคำสั่ง show inventory

ตารางที่ 2.2 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show inventory

switch# show inventory !คำสั่งที่ใช้

NAME: "Chassis", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis "

PID: N77-C7706 , VID: V03 , SN: FXS00000001

NAME: "Slot 1", DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"

PID: N77-F348XP-23 , VID: V06 , SN: JAE00000001

NAME: "Slot 2", DESCR: "1/10 Gbps Ethernet Module"

PID: N77-F348XP-23 , VID: V06 , SN: JAE00000002

NAME: "Slot 3", DESCR: "Supervisor Module-2"

PID: N77-SUP2E , VID: V05 , SN: JAE00000003

NAME: "Slot 4", DESCR: "Supervisor Module-2"

PID: N77-SUP2E , VID: V05 , SN: JAE00000004

NAME: "Slot 7", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000005

NAME: "Slot 8", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000006

NAME: "Slot 9", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000007

NAME: "Slot 10", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000008

NAME: "Slot 11", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000009

NAME: "Slot 12", DESCR: "Fabric card module"

PID: N77-C7706-FAB-2 , VID: V02 , SN: JAE00000010

NAME: "Slot 33", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Power Supply"

PID: N77-AC-3KW , VID: V03 , SN: ART00000001

NAME: "Slot 34", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Power Supply"

PID: N77-AC-3KW , VID: V03 , SN: ART00000002

NAME: "Slot 35", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Power Supply"

PID: N77-AC-3KW , VID: V03 , SN: ART000000003

NAME: "Slot 36", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Power Supply"

PID: N77-AC-3KW , VID: V03 , SN: ART00000004

NAME: "Slot 37", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Fan Module"

PID: N77-C7706-FAN , VID: V01 , SN: DCH00000001

NAME: "Slot 38", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Fan Module"

PID: N77-C7706-FAN , VID: V01 , SN: DCH00000002

NAME: "Slot 39", DESCR: "Nexus7700 C7706 (6 Slot) Chassis Fan Module"

PID: N77-C7706-FAN , VID: V01 , SN: DCH00000003

จากการใช้คำสั่ง show inventory นั้นจะทำให้เห็น Module ที่ใส่บน Chassis ได้ทุก Slot ซึ่งประกอบไปด้วย Ethernet Module, Supervisor Module, Fabric Card Module, Power Supply และ Fan Module ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญของตัว Chassis ที่จะทำให้ อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่น แต่การตรวจสอบโดยใช้คำสั่งดังกล่าวไม่ได้แสดงสถานะของ Module หากต้องการทราบสถานะของ Module ต้องใช้คำสั่ง show module

ตารางที่ 2.3 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show module

switch# show module !คำสั่งที่ใช้					
Mod Ports Module-Type	Model	Status			
1 48 1/10 Gbps Ethernet Module	N77-F348	8XP-23 testing !สถานะของ Module			
2 48 1/10 Gbps Ethernet Module	t Module N77-F348XP-23 testing				
3 0 Supervisor Module-2	N77-SUP2E	active *			
4 0 Supervisor Module-2	N77-SUP2E	ha-standby			
Mod Sw Hw					
1 7.3(0)DX(1) 1.8					
2 7.3(0)DX(1) 1.8					
3 7.3(0)DX(1) 1.5					

4 7.3(0)DX(1) 1.5	
Mod MAC-Address(es)	Serial-Num
1 a0-f8-49-5e-6a-40 to a0-f8-49	-5e-6a-7b JAE00000001
2 2c-ab-eb-fc-1a-24 to 2c-ab-eb-	-fc-1a-5f JAE00000002
3 a0-f8-49-5f-72-d3 to a0-f8-49-	-5f-72-e5 JAE00000003
4 a0-f8-49-5e-d7-be to a0-f8-49	-5e-d7-d0 JAE00000004
Mod Online Diag Status	
1 Pass	
2 Pass	
3 Pass 4 Pass	
7 1 455	
	Model Status
1 0 Fabric Module 2	
2 0 Fabric Module 2	N77-C7706-FAB-2 ok
3 0 Fabric Module 2	N77-C7706-FAB-2 ok
4 0 Fabric Module 2	N77-C7706-FAB-2 ok
5 0 Fabric Module 2	N77-C7706-FAB-2 ok
6 0 Fabric Module 2	N77-C7706-FAB-2 ok
Vhor Sw. Hw	
Xbar Sw Hw	
1 NA 1.1	
2 NA 1.1	
3 NA 1.1	

4	NA	1.1	
5	NA	1.1	
6	NA	1.1	
Χł	oar MA	AC-Address(es)	Serial-Num
1	NA		JAE00000001
2	NA		JAE00000002
3	NA		JAE00000003
4	NA		JAE00000004
5	NA		JAE00000005
6	NA		JAE00000006
* 1	this ten	minal session	

จากการใช้คำสั่ง show module ทำให้เห็นสถานะของ Ethernet Module,
Supervisor Module และ Fabric Module แต่จากส่วนประกอบของ Chassis นั้นยังขาด Fan Supply
และ Power Module ซึ่งสามารถแสดงได้โดยใช้คำสั่ง show environment fan และ show
environment power ตามลำดับ

ตารางที่ 2.4 ผลลัพธ์จากคำสั่ง show environment

switch# show environment fan !คำสั่งที่ใช้				
Fan:				
Fan	Model	Hw	Status	
Fan1(sys	_fan1) N77-C7	706-FAN	1.2	Ok !สถานะของ Fan Module
Fan2(sys	_fan2) N77-C7	706-FAN	1.2	Ok
Fan3(sys	_fan3) N77-C7	706-FAN	1.2	Ok
Fan_in_P	S1		Ok	
Fan_in_P	S2		Ok	

Fan_in_PS3 Ok	
Fan_in_PS4 Shutdown	
Fan Zone Speed: Zone 1: 0x84	
switch# show environment power	
Power Supply:	
Voltage: 50 Volts	
Power Actual Total	
Supply Model Output Capacity Status	
(Watts) (Watts)	
1 N77-AC-3KW 434 W 3000 W Ok !สถานะของ Power Module	
2 N77-AC-3KW 400 W 3000 W Ok	
3 N77-AC-3KW 420 W 3000 W Ok	
4 N77-AC-3KW 0 W 0 W Shutdown	
Actual Power	
Module Model Draw Allocated Status	
(Watts) (Watts)	
1 N77-F348XP-23 298 W 480 W Powered-Up	
2 N77-F348XP-23 294 W 480 W Powered-Up	
3 N77-SUP2E 146 W 265 W Powered-Up	
4 N77-SUP2E 140 W 265 W Powered-Up	
Xb1 N77-C7706-FAB-2 48 W 85 W Powered-Up	
Xb2 N77-C7706-FAB-2 47 W 85 W Powered-Up	
Xb3 N77-C7706-FAB-2 46 W 85 W Powered-Up	
Xb4 N77-C7706-FAB-2 47 W 85 W Powered-Up	
Xb5 N77-C7706-FAB-2 34 W 85 W Powered-Up	
Xb6 N77-C7706-FAB-2 35 W 85 W Powered-Up	
fan1 N77-C7706-FAN 36 W 300 W Powered-Up	

fan2	N77-C7706-FAN	36 W	300 W	Powered-Up	
fan3	N77-C7706-FAN	36 W	300 W	Powered-Up	
N/A -	Per module power not avai	lable			
Power Usage Summary:					
Power	Supply redundancy mode	PS-Redundant			
Power	Supply redundancy mode	PS-Redundant			

Total Power Capacity (based on configured mode) 6000 W

Total Power of all Inputs (cumulative) 9000 W

Total Power Output (actual draw) 1254 W!พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง


Total Power Allocated (budget) 2900 W !พลังงานไฟฟ้าที่ถูกจองไว้

Total Power Available for additional modules 3100 W

จากการใช้คำสั่งดังกล่าวเพิ่มเติมทำให้เราเห็นรุ่นของผลิตภัณฑ์, หมายเลข ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสถานะของ Module ทุกๆตัวที่อยู่บน Chassis เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นนั้น สามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนถูกส่งไปยังลูกค้า เพราะถ้าหากพบความผิดปกติหลังส่งสินค้าแล้ว จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในโครงการ ทั้งในด้านของเวลาและตัวเงินในการขนส่งกลับ

2. การปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สืบเนื่องจากอุปกรณ์ที่บริษัทได้รับจาก Cisco นั้นมีเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวไม่สามารถระบุเวอร์ชั่นที่ต้องการใน กระบวนการสั่งซื้อได้ และ Cisco มักจะส่งสินค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้น การใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ใหม่อาจส่งผลกระทบบางอย่างกับระบบเครือข่ายอัน เนื่องมาจากซอฟต์แวร์ เช่น Bug ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทางทีมติดตั้งเองจึงมีการใช้ เครื่องมือหนึ่งในการนำเสนอเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าคือเครื่องหมายติดดาว เครื่องหมายติดดาวจะปรากฏในหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Cisco ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกแนะนำให้ใช้ ณ เวลานั้น แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่มี สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ



รูปที่ 2.1 เครื่องหมายติดดาวบนหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของซิสโก้

หลังจากที่ได้ทราบเวอร์ชั่นที่แนะนำบนเว็บไซด์ของ Cisco หรือเวอร์ชั่นที่ลูกค้าต้องการ แล้ว ทางทีมติดตั้งจึงสรุปจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและแบ่งส่วน รับผิดชอบกันทำงาน ซึ่งผมได้รับผิดชอบให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ Nexus 9000 Series และปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ Security เนื่องจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม

2.1. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus 9000 Series

Cisco Nexus 9000 Series เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Data Center Switch ของ Cisco ซึ่ง จุดเค่นของ Nexus 9000 Series คือมีฟังก์ชั่นการทำงานได้ 2 แบบ คือแบบ NX-OS และแบบ ACI Mode

2.1.1. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus 9300 Series จำนวน 6 ตัว

ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ Nexus 9300 Series นี้ ทำงานแบบ NX-OS Mode ซึ่งจะมีวิธีปรับปรุงเวอร์ชั่นดังนี้

1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บไซด์ของซิสโก้

- 2. ใช้โปรแกรม checksum เพื่อคำนวณ hash ของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาว่าตรง กับที่ซิสโก้ประกาศไว้หรือไม่ หากไม่ตรงให้ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ ใหม่
- 3. ย้ายไฟล์ Bootimage เข้าสู่ตัวอุปกรณ์ด้วยการใช้ TFTP หรือคัดลอกไฟล์ผ่าน Flash Drive
- 4. ตั้งค่าให้อุปกรณ์เลือกเริ่มต้นระบบด้วยไฟล์เวอร์ชั่นใหม่
- 5. เริ่มต้นระบบใหม่

ตารางที่ 2.5 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus ในการทำงานแบบ NX-OS

copy usb0:n9000-dk9.6.1.2.I2.1.bin bootflash:

install all nxos bootflash:n9000-dk9.6.1.2.I2.1.bin

2.1.2. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus 9300 Series จำนวน 18 ตัว และ Nexus 9500 Series จำนวน 2 ตัว

ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ Nexus 9300 Series และ 9500 Series นี้ จะ ทำงานแบบ ACI Mode ซึ่งจะมีวิธีการปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนกับแบบ NX-OS โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บไซด์ของซิสโก้
- 2. ใช้โปรแกรม checksum เพื่อคำนวณ hash ของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาว่าตรง กับที่ซิสโก้ประกาศไว้หรือไม่ หากไม่ตรงให้ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ ใหม่
- 3. ย้ายไฟล์ Bootimage เข้าสู่ตัวอุปกรณ์ด้วยการใช้ TFTP หรือคัดลอกไฟล์ผ่าน Flash Drive
- 4. ตั้งค่าให้อุปกรณ์เลือกเริ่มต้นระบบด้วยไฟล์เวอร์ชั่นใหม่
- 5. ล้างการตั้งค่าของอุปกรณ์เดิม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงเวอร์ ชั่น
- 6. เริ่มต้นระบบใหม่

ตารางที่ 2.6 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus ในการทำงานแบบ ACI

copy usb0:aci-n9000-dk9.12.1.2g.bin bootflash: !คำสั่งในการคัดลอกไฟล์จาก Flash Drive setup-bootvars.sh aci-n9000-dk9.12.1.2g.bin !คำสั่งในการเปลี่ยนไฟล์ที่ใช้ในการเริ่มต้นระบบ setup-clean-config.sh aci-n9000-dk9.12.1.2e.bin !ล้างการตั้งค่าของอุปกรณ์เดิม

2.1.3. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Nexus 9300 Series จำนวน 6 ตัว

2.2. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Firepower 4100 Series จำนวน 2 ตัว

ในการปรับปรุงเวอร์ชั่น Firepower 4100 Series นั้นเป็นการปรับปรุงเวอร์ชั่นใน ส่วนของ Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) เนื่องจากเดิมมีการ ใช้งาน ASDM เวอร์ชั่น 7.8(2) แต่เนื่องจากพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทำให้ไม่ สามารถแสดงผล Real-Time logs ได้ ดังประกาศที่ CSCvf82966 - ASDM -Logging: Unable to View Real-Time logs จึงมีการปรับปรุงไปเป็นเวอร์ชั่น 7.8(151) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บไซด์ของซิสโก้
- 2. ใช้โปรแกรม checksum เพื่อคำนวณ hash ของไฟล์ที่คาวน์โหลคมาว่าตรง กับที่ซิสโก้ประกาศไว้หรือไม่ หากไม่ตรงให้ดำเนินการคาวน์โหลดไฟล์ ใหม่
- คัดลอกไฟล์ ASDM ด้วยการใช้ TFTP หรือผ่าน Graphic User Interface
 (GUI) โดยใช้ ASDM เวอร์ชั่นเดิม
- 4. กำหนดให้อุปกรณ์ใช้ไฟล์ ASDM เวอร์ชั่นใหม่

ตารางที่ 2.7 คำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงเวอร์ชั่นของ Cisco Adaptive Security Device Manager

Hostname#copy tftp: disk0:

Hostname(config)#asdm image disk0:/asdm-782-151.bin

แต่เนื่องจากอุปกรณ์ Firepower นั้นทำงานร่วมกัน 2 ตัวในแบบของ Active –
Standby ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ทั้งสอง โดยอุปกรณ์ตัวที่เป็น Standby นั้นจะไม่สามารถเข้าผ่าน ASDM เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ได้ จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คำสั่งผ่าน Command Line Interface (CLI) เท่านั้น

3. การส่งมอบอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

สืบเนื่องจากอุปกรณ์ในโครงการมีจำนวนมาก เพื่อให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ การตรวจรับเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการจัดส่งจึงมีการแยกสินค้าออกโดยอิงจาก รายการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference) และทำการเขียนหมายเลข ข้อของข้อกำหนดและขอบเขตงานไว้ที่ข้างกล่องของผลิตภัณฑ์ เช่น 3.1.1 อุปกรณ์ Access Switch เราก็เขียนเลข 1 ไว้ที่ข้างกล่องของ Access Switch ทุกตัวและจัดใส่พาเลท สินค้าเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

เมื่อเตรียมสินค้าบนพาเลทเสร็จแล้ว ก่อนการจัดส่ง จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ
ความพร้อมของลูกค้า โดยคำนึงถึงสถานที่เก็บสินค้า, สิ่งอำนวยความสะควก เช่น ลิฟต์,
พื้นที่สำหรับนำสินค้าลง (Unloading Area), พื้นที่สำหรับแกะสินค้า (Unpacking Room)
รวมไปถึงทางเดินระหว่างพื้นที่นำสินค้าลงจนไปถึงพื้นที่สำหรับแกะสินค้า เพราะอาจมี
อุปสรรค์อื่น เช่น ต้องผ่านทางลาดชันหรือความกว้างของทางเดินไม่พอกับพาเลท และ
พื้นที่สำหรับติดตั้งในห้องสูนย์ข้อมูล เพราะโครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงสูนย์ข้อมูล
ใหม่ ซึ่งขณะที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ พื้นที่ของสูนย์ข้อมูลนั้นยังถือเป็นพื้นที่ก่อสร้างอยู่
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างรวมไปถึงอาจมีการติดตั้งระบบงาน
อื่นที่ส่งผลกับการปฏิบัติงานของเราโดยเฉพาะระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในสูนย์ข้อมูล
เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมอากาศ, ระบบป้องกันอักคีภัย และ
ระบบควบคุมการเข้าถึงเป็นต้น

หากสถานที่ของลูกค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งแล้วก็จะต้องมีการนัดหมายวันจัดส่ง ให้พร้อม เมื่อสินค้าไปถึงพื้นที่สำหรับนำสินค้าลงแล้วก็จะต้องรีบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ สำหรับเก็บสินค้าและแกะสินค้าเพื่อให้ลูกค้านั้นตรวจรับสินค้าให้ตรงกับใบส่งสินค้า รวมไปถึงรหัสผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชิ้น โดยเฉพาะทรานส์ซีฟเวอร์ ซึ่งมีมากกว่า 500 ชิ้นที่จะต้องเช็กหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับใบส่งของทุกชิ้น

4. การติดตั้งอุปกรณ์ให้กับลูกค้า

การติดตั้งอุปกรณ์นั้นจำเป็นที่จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ระบุไว้ในเอกสารหรือ Rack Layout ในการออกแบบซึ่งมีการระบุรุ่นของอุปกรณ์, ตำแหน่งคู้และยูนิตที่จะติดตั้งไว้เรียบร้อย แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นหากอุปกรณ์เรามีการตั้งค่าอุปกรณ์ก่อนการติดตั้งแล้ว (Pre-Configuration) จำเป็นที่จะต้องติดตั้งให้ตรงกับ Configuration ภายในด้วย และในส่วนของ Nexus 9000 Series ที่ทำงานในฟังก์ชั่นของ ACI จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโดยให้หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ตรงกับคู้และยูนิตในเอกสารด้วย

4.1. ติดตั้งอุปกรณ์ Nexus 9000 Series จำนวน 26 ตัว

การติดตั้งอุปกรณ์ Nexus 9000 Series นั้นจะมีบางส่วนที่เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความสูง 13 ยูนิต น้ำหนัก 113.4 กิโลกรัม จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากในการติดตั้ง ซึ่งก่อนการ
ติดตั้งอุปกรณ์จะต้องมีการใส่น๊อตยึดหูตู้ตัวเมียกับเสาหรือแกนกลางของตู้ ส่วนที่ตัวอุปกรณ์
จะต้องมีการติดตั้งหูสำหรับยึดกับแกนของตู้ให้เรียบร้อย โดยการใส่น๊อตยึดหูตู้นั้นจำเป็นที่
จะต้องดูตำแหน่งให้ตรงกับหูสำหรับยึดของตัวอุปกรณ์ด้วย โดยหากเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่จะ
มีการให้ Chassis to Rack Mounting Template มาเพื่อบอกว่าจะต้องใส่น๊อตยึดหูตู้ตัวเมียที่
ตำแหน่งใดบ้างของตู้ เพื่อให้ยึดอุปกรณ์ได้ตรงตามตำแหน่งที่วางไว้



รูปที่ 2.2 Rack Mounting Template สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

ส่วนความยาวของอุปกรณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวมีความยาวหรือขนาด ที่ลึกมาก ซึ่งอาจจะชนกับด้านหลังของตู้อุปกรณ์ ซึ่งก่อนการติดตั้งจำเป็นที่จะต้องวัดขนาดของตู้ และขนาดของอุปกรณ์ด้วย เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น

แต่จากการติดตั้งจริง มีอุปกรณ์ Nexus 7706 ที่มีความลึก 81.3 เซนติเมตร ซึ่งหากนับรวม เรื่องของการจัดสายด้วยแล้ว จะต้องเผื่อพื้นที่ด้านหน้าคู้อีก แต่เมื่อขยับอุปกรณ์ลงไปด้านหลังแล้ว ไม่สามารถปิดประตูของคู้ได้ เนื่องจากชนกับหูหิ้วของพัดลมที่อยู่ด้านหลังของตัวอุปกรณ์ ทำให้มี ความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนแกนกลางของคู้ให้ออกมาด้านหน้าอีก เพื่อให้สามารถปิดประตูหลังคู้ อุปกรณ์ได้ลง



รูปที่ **2.3** Nexus 7706 Switch

4.2. ติดตั้งอุปกรณ์ Out of band Management (OOB) จำนวน 16 ตัว

อุปกรณ์ Out of band Management นั้นใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ Management Port ของ
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Network Device หรือ Server เพื่อใช้ในการจัดการอุปกรณ์และใช้
ในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ In band ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บน Top of Rack
(TOR) ของทุกๆคู้อุปกรณ์ ซึ่งมีปัจจัยเรื่องของจำนวนอุปกรณ์ภายในคู้ว่าจะต้องเลือกใช้ Switch
ที่มี Port Density จำนวนเท่าใด 24 พอร์ต หรือ 48 พอร์ต



รูปที่ 2.4 อุปรณ์ Out of band Management จำนวน 48 พอร์ต

4.3. ติดตั้งอุปกรณ์ Floor Switch จำนวน 13 ตัว



รูปที่ 2.5 อุปกรณ์ Floor Switch จำนวน 24 พอร์ต

4.4. ติดตั้ง Switch Catalyst 3850 จำนวน 2 ตัว

ในการติดตั้งอุปกรณ์ Catalyst 3850 จำนวน 2 ตัวนั้น มีการทำ Stacking เพื่อ Redundant การทำงานของอุปกรณ์ร่วมกัน แต่ความพิเศษของ Catalyst 3850 ที่แตกต่างจาก Catalyst 3650 คือมีทั้ง Data Stack และ Power Stack



ฐปที่ **2.6** Data Stack ของ Switch Catalyst 3850




รูปที่ 2.7 Power Stack ของ Catalyst 3850

จากรูปในการเชื่อมต่อ Stack ทั้งสองแบบนั้นสังเกตว่าจะมีความแตกต่าง
กัน ในรูปบนนั้นเป็นการเชื่อมต่อของ Data Stack ซึ่งจะต่อกันเป็นแบบ Ring
Topology โดยในการเชื่อมต่อ Switch แต่ละตัวจะมี Data Stack 2 พอร์ต และ
จะต้องต่อพอร์ตเข้ากับ Switch อีกตัว โดยเป็นคนละพอร์ตกับตัวเอง และในส่วน
ของ Power Stack ในการเชื่อมต่อก็ใกล้เคียงกับ Data Stack คือจะต้องต่อกับสวิตซ์
อีกตัวบนคนละพอร์ตกับตัวเอง เพียงแต่พอร์ตของ Power Stack นั้นจะมีการ
เรียงลำดับเป็นพอร์ตบนกับพอร์ตล่างเท่านั้น

5. การตั้งค่าอุปกรณ์ให้กับลูกค้า

5.1. ตั้งค่าอุปกรณ์ Nexus 9300 Series จำนวน 6 ตัว

ในอุปกรณ์ Nexus 9300 Series จำนวน 6 ตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่บนตำแหน่งบนสุดของตู้ อุปกรณ์ (Top of Rack) ซึ่งจะถูกติดตั้งทั้งหมด 3 ตู้ ตู้ละ 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อกับ End System ที่อยู่ภายในตู้ โดยจะมีการตั้งค่า Virtual Port Channel (vPC) เพื่อทำให้เสมือน Switch ทั้ง 2 ตัวนี้เป็นตัวเดียวกัน เป็นการช่วยเพิ่ม Capacity เนื่องจากไม่ต้องมีการใช้งาน Spanning Tree Protocol (STP) และเป็นการเพิ่ม Availability ให้กับ End System ที่อยู่ภายในตู้ด้วย



รูปที่ 2.8การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ทำ Virtual Port Channel

ตารางที่ 2.8 คำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า Virtual Port Channel

Switch(config)#vpc domain 10

Switch(config-vpc-domain)#peer-keepalive destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1 vrf vpc-keepalive

Switch(config)#interface eth 1/47-48

Switch(config)#channel-group 1 mode active

Switch(config)#interface port-channel 1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#vpc peer-link

5.2. ตั้งค่าอุปกรณ์ Switch Catalyst 3850 จำนวน 2 ตัว

จากการติดตั้งอุปกรณ์ Catalyst 3850 ที่มีการทำ Stacking กันนั้นจะต้องมีการ ตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานเพิ่มเติม เนื่องจากสวิตซ์ที่ทำ Stack กันนั้นจะมี สถานะเป็น Master กับ Member ซึ่งหากเราต้องการให้ตัวใดเป็น Master แล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่า Priority ให้น้อยที่สุด หาก Priority เท่ากัน ตัวที่มี Mac Address น้อยที่สุดจะเป็นตัว Active

ตารางที่ 2.9 คำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า Priority Stack บน Switch

Switch#switch 1 priority 15

Stack# show switch

H/W Current

Switch# Role Mac Address Priority Version State


*1 Master 0018.ba60.de00 15 1 Ready

2 Member 0018.ba60.ce00 1 1 Ready


6. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง

6.1. ตั้งค่า Hot Standby Routing Protocol ให้กับอุปกรณ์ Nexus 7000 Series จำนวน 2 ตัว

ในขณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์นั้น มีบางระบบงานของลูกค้าเชื่อมต่อ กับระบบเครือข่ายใหม่แล้ว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำโดยให้มี Downtime น้อยที่สุด ซึ่งภาพเดิมของ ลูกค้าและภาพใหม่ที่จะไปเป็นดังนี้



รูปที่ 2.9 แผนภาพแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน



รูปที่ 2.10 แผนภาพแสดงการตั้งค่าใหม่

จากภาพมีการตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่าง Core กับ Distribution โดยมีจำนวนสายที่เชื่อมต่อ กันทั้งหมด 4 เส้น ซึ่งมีการกำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อทั้งหมดเป็นเลเยอร์ 2 ซึ่งอยู่ใน Network และ VLAN เดียวกัน ซึ่งในระคับของเลเยอร์ 3 ระหว่าง Core กับ Distribution นั้นเรียนรู้ เส้นทางด้วยวิธีการแบบสถิต (Static Route) โดยวิ่งระหว่าง Core1 กับ Distribution1 เท่านั้น ทำ ให้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยการเปลี่ยนที่อยู่ใอพีที่ Distribution1 เลยจะทำให้การเชื่อมต่อ ระหว่าง Core กับ Distribution หลุดทันที ซึ่งวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้มี Downtime น้อยที่สุดดังนี้

- 1. เปลี่ยนแปลง IP Address ของ Core2 จาก 10.30.2.114 เป็น 10.30.2.115 ซึ่งยังไม่ส่งผล ใดๆกับเครือข่าย
- 2. แก้ไขเส้นทางแบบสถิตระหว่าง Core กับ Distribution ดังนี้
 - 2.1. เพิ่มเส้นทางโดยกำหนด Next-Hop IP Address ที่ Distribution1 และ Distribution2 ให้ชิ้มาที่ Core2
 - 2.2. ลบเส้นทางที่ Distribution1 และ Distribution2 ที่มีการชี้ Next-Hop IP Address มายัง Core1
 - 2.3. เพิ่มเส้นทางโดยกำหนด Next-Hop IP Address ที่ Core1 และ Core2 ให้ชิ้มาที่ Distribution2
 - 2.4. ลบเส้นทางที่ Core1 และ Core2 ที่มีการชี้ Next-Hop IP Address มายัง Distribution1

จากขั้นตอนนี้ทำให้ข้อมูลที่วิ่งระหว่าง Core กับ Distribution นั้นวิ่งผ่านตัว 2 เท่านั้น และมีการ เพิ่มเส้นทางก่อนเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้แบบ Load Balance และค่อยลบเส้นทางเคิมออกเพื่อ ไม่ให้เกิด Downtime จากการลบเส้นทางก่อน

- 3. แก้ใจ IP Address ที่ Corel และ Distribution ให้ถูกต้อง
- 4. ตั้งค่า HSRP ที่ Core1 และ Distribution1 โดยให้ Core กับ Distribution อยู่คนละ HSRP Group กัน เนื่องจากโปรโตคอลนี้จะมีการเลือกอุปกรณ์เพียง 1 ตัวจาก HSRP Group เดียวกันที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลปกติ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะทำให้ในแต่ละ HSRP Group นั้นมีอุปกรณ์ตัวเคียว ทำให้ Virtual IP Address นั้นมีสถานะเป็น Active ทันที และกำหนด Core1 กับ Distribution1 นั้นเป็นตัว Active โดยให้มี Priority เป็น 110 (Default Priority: 100)
- 5. แก้ไขเส้นทางแบบสถิตระหว่าง Core กับ Distribution ดังนี้
 - 5.1. เพิ่มเส้นทางโดยกำหนด Next-Hop IP Address ที่ Distribution1 และ Distribution2 ให้ชิ้มาที่ Virtual IP ของ Core

- 5.2. ลบเส้นทางที่ Distribution1 และ Distribution2 ที่มีการชี้ Next-Hop IP Address มายัง Core2
- 5.3. เพิ่มเส้นทางโดยกำหนด Next-Hop IP Address ที่ Core1 และ Core2 ให้ชิ้มาที่ Virtual IP ของ Distribution
- 5.4. ลบเส้นทางที่ Corel และ Core2 ที่มีการชี้ Next-Hop IP Address มายัง Distribution2
- 6. ตั้งค่า HSRP ที่ Core2 และ Distribution2 โดยให้ Core2 อยู่ HSRP Group เคียวกับ Core1 และ Distribution2 ให้อยู่ HSRP Group เคียวกับ Distribution1 เมื่อตั้งค่าเสร็จ แล้ว Core2 กับ Distribution2 จะมีสถานะเป็น Standby ทันที
- 7. การทดสอบความสามารถในการใช้งานตามความต้องการ (User Acceptance Test)

หลังจากที่มีการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือการทดสอบ ความสามารถในการใช้งานว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยจะจำแนก ประเภทของการทดสอบเบื้องต้นออกเป็น 3 ส่วนหลักๆด้วยกันคือ

- 1. การทดสอบฮาร์ดแวร์
- 2. การทคสอบการเชื่อมต่อ
- 3. การทดสอบความทนทานต่อการล้มเหลว
- 8. การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า

หลังจากงานติดตั้ง บ่อยครั้งที่ลูกค้าจะให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปใหม่ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้สอนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในหัวข้อ "Outgoing Support Knowledge Transfer and Training" เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและปัญหาเฉพาะหน้าได้ใน กรณีที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากอุปกรณ์และการตั้งค่าของอุปกรณ์ ซึ่งหัวข้อที่สอนจะ ประกอบไปด้วย

> • Production Overview พูดถึงผลิตภัณฑ์และฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้าซื้อไป เบื้องต้น ว่ามีกลไกการทำงานอย่างไร ไฟแสดงสถานะต่างๆ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ได้เอง

- Basic Overview (IOS, vLAN & Trunk, OSPF, ACL, VPN) พูดถึง
 ประโยชน์, การทำงานและการตั้งค่าบนอุปกรณ์เพื่อให้ระบบสามารถ
 ทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
- Summary Template Configuration อธิบายถึงการตั้งค่าบนคำสั่งที่จะ นำไปใช้งานจริง ว่ามีอะไรบ้าง และจะต้องแก้ไขการตั้งค่าส่วนใดบ้าง ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
- Basic Lab and Troubleshoot (vLAN & Trunk, Routing) เป็นการฝึกให้ เจ้าหน้าที่ได้ทดลองตั้งค่าบนอุปกรณ์จริงเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับคำสั่ง และเป็นการเสริมความเข้าใจจากที่อธิบายไปในตอนต้น

ซึ่งในหัวข้อการอบรมแต่ละครั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความต้องการของ ลูกค้าว่าต้องการให้มีการจัดอบรมเรื่องใดบ้างและจำนวนคนเท่าใดตามเอกสารข้อกำหนด และขอบเขตของงาน

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานติดตั้งอุปกรณ์และขึ้นระบบ Application Centric Infrastructure (ACI)

Application Centric Infrastructure (ACI) เป็นโซลูชั่น Software-Define Network (SDN) ของซิสโก้ ซึ่งมืองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ต่างๆดังนี้

- 1. Spine Switch
- 2. Leaf Switch
- 3. Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

โดย Topology ขั้นพื้นฐานคือ Spine Switch และ Leaf Switch จะเชื่อมต่อกันเป็นแบบ Full Mesh เพื่อให้ทนทานต่อความผิดพลาด โดยอุปกรณ์ Spine Switch หรือ Leaf Switch จะต้องไม่ เชื่อมต่อหากันเอง และ Endpoint ทั้งหมดรวมถึงตัว Controller จะต้องต่อกับ Leaf Switch เท่านั้น

ในการ Initial Application Policy Infrastructure Controller (APIC) นั้นจะต้องทำผ่าน Command Line Interface โดยจะมี Prompt ให้ตั้งค่าโดยจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ประกอบไปด้วย Fabric Name, Fabric ID, POD ID, Standby Controller, Controller Name, IP address pool for tunnel endpoint addresses, VLAN ID, IP address for bridge domain multicast address, IP and gateway of Out-of-band management และรหัสผ่าน สำหรับเข้าถึงอุปกรณ์ Controller

ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงวิธีการ Initial Application Policy Infrastructure Controller

Cluster configuration
Enter the fabric name [ACI Fabric1]:
Enter the fabric ID (1-128) [1]:
Enter the number of active controllers in the fabric (1-9) [3]:
Enter the POD ID (1-9) [1]:
Is this a standby controller? [NO]:
Enter the controller ID (1-3) [1]:
Enter the controller name [apic1]:
Enter address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]:
Note: The infra VLAN ID should not be used elsewhere in your environment
and should not overlap with any other reserved VLANs on other platforms.
Enter the VLAN ID for infra network (2-4094): 4093
Enter address pool for BD multicast addresses (GIPO) [225.0.0.0/15]:
Out-of-band management configuration
Enable IPv6 for Out of Band Mgmt Interface? [N]:
Enter the IPv4 address [192.168.10.1/24]:
Enter the IPv4 address of the default gateway [None]:
Enter the interface speed/duplex mode [auto]:
admin user configuration
Enable strong passwords? [Y]:
Enter the password for admin:
Reenter the password for admin:
Cluster configuration
Fabric name: ACI Fabric1
Fabric ID: 1
Number of controllers: 3

Controller name: apic1

POD ID: 1

Controller ID: 1

TEP address pool: 10.0.0.0/16

Infra VLAN ID: 4093

Multicast address pool: 225.0.0.0/15

Out-of-band management configuration ...

Management IP address: 192.168.10.1/24

Default gateway: None

Interface speed/duplex mode: auto

admin user configuration ...

Strong Passwords: Y

User name: admin


Password: ******

The above configuration will be applied ...


Warning: TEP address pool, Infra VLAN ID and Multicast address pool cannot be changed later, these are permanent until the fabric is wiped.

Would you like to edit the configuration? (y/n) [n]:

เมื่อ Initial APIC เสร็จสิ้น จะสามารถเข้า Controller ได้ผ่านทาง Management Port




รูปที่ 2.11 หน้าเข้าสู่ระบบของ Application Policy Infrastructure Controller




รูปที่ 2.12 Dashboard ของ Application Policy Infrastructure Controller

ในเบื้องต้นเราสามารถดูอุปกรณ์ใน Fabric ได้จาก Fabric > Inventory > Fabric Membership




รูปที่ 2.13 แสดง Fabric Membership บน Application Policy Infrastructure Controller

โดยปกติแล้วเมื่อเราทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้าไปในเครือข่ายเดิม Controller จะ พยายามเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ผ่านทาง Link Layer Discovery Protocol (LLDP) แต่หาก Controller ไม่ พบอุปกรณ์ใหม่ ก็สามารถเพิ่ม Node ได้ด้วยตัวเอง



รูปที่ 2.14 แสดงการเพิ่ม Node บน Fabric

หลังจากที่มีการเพิ่ม Node ไปในเครือข่ายแล้ว เราสามารถดู Topology ของการเชื่อมต่อได้ จาก Fabric > Inventory > Topology ดังภาพ



รูปที่ 2.15 แสดงหน้า Topology บน Application Policy Infrastructure Controller เมื่อมี Node ใหม่เข้ามาใน Fabric เรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถตั้งค่า Policy ได้ผ่าน Controller ต่อไป

งานติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เสมือนซึ่งอยู่ที่ส่วนกลางได้ตลอดเวลา เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบจะมีการมอบหมายคอมพิวเตอร์เสมือน ให้จำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้เดิม ก็จะ ทำให้เสมือนคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องนั้นติดตามเราไปได้ทุกที่ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์เสมือนที่ ส่วนกลางนั้น สามารถเข้าถึงได้ทั้งจาก Zero Client, Web Application, Windows, iOS และ Android


ในงานติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure นั้น เนื่องจากโครงการเป็นเฟสที่ 2 ซึ่ง ลูกค้าเคยมีระบบ Virtual Desktop Infrastructure อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการเพิ่มจำนวน User ในระบบ ทำให้ต้องมีการเพิ่มทรัพยากรที่ส่วนกลางและเพิ่มจำนวน Zero Client สำหรับจุดเชื่อมต่อเพื่อใช้ งานระบบ และมีการอบรมให้กับผู้ใช้จำนวนหนึ่งที่จะถูกเปลี่ยนจาก Computer Desktop เป็น Zero Client



รูปที่ 2.16 Zero Client สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ VDI



รูปที่ 2.17 ภาพแสดงการเข้าสู่ระบบ VDI ด้วย Web Client



รูปที่ 2.18 ภาพแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์เสมือนให้กับผู้ใช้



รูปที่ 2.19 คอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับผู้ใช้

บทที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากการที่ได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ตำแหน่ง Network Engineer ณ บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้นได้มีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆดังนี้

โครงการติดตั้งระบบเครื่อข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล โครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่อข่ายหลัก โครงการติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure โครงการติดตั้งระบบ Application Centric Infrastructure โครงการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

ได้นำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาปฏิบัติงานจริง ซึ่งอาจมีสภาพแวคล้อมที่ต่าง จากในห้องเรียน เช่น ระยะเวลาที่กำหนด ความกังวลต่อการผิดพลาด รวมถึงได้ทำงานกับอุปกรณ์ที่ มีความหลากหลายและทันต่อเทคโนโลยีได้มากกว่าในห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้รับทักษะในเรื่อง ของการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประสบการณ์ที่ประทับใจ

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงานนอกจากเรื่องที่เป็นด้านเทคนิคแล้ว ยังได้พูดคุยเรื่องที่มีความสนใจเหมือนกัน เช่นเรื่องการเดินทาง เรื่องหุ้นและอื่นๆอีกมากมาย

บทที่ 4

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่พบในสถานประกอบการ

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน น้อยมากที่จะพบปัญหาในสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของโครงการสหกิจศึกษาเป็น อย่างดี

ปัญหาที่พบในมหาวิทยาลัย

ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยคือเรื่องของการนำระบบสหกิจศึกษามาใช้งานโดยยัง ไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ การติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแล ระบบ และทางคณะก็ยังมีการใช้งานในรูปแบบของเอกสารเดิมอยู่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ในการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา

ปัญหาของตนเอง

ปัญหาหลักของตนเองคือการจัดสรรเวลาในการทำงาน เนื่องจากเวลาที่ปฏิบัติงาน บางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้อง ปฏิบัติงานช่วงเวลาใดในวันที่ต้องพบกับลูกค้า แต่สามารถแก้ไขได้โดยการพูดคุยเพื่อหา วันเวลาที่สะดวกร่วมกัน

บรรณานุกรม

- [1] บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [Online] Available: http://www.ait.co.th
- [2] Data Center Switch Cisco [Online] Available:

 https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/data-center-switches/index.html
- [3] Cisco Nexus 7706 Hardware Installation Guide Cisco [Online] Available:

 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/hw/nexus7000/install
 ation/guide/b_n7706_hardware_install_guide/b_n7706_hardware_install_guide_
 chapter_011.html
- [4] Application Centric Infrastructure (ACI) Cisco [Online] Available:

 https://www.cisco.com/c/en_au/solutions/data-center-virtualization/aci.html
- [5] Catalyst 3850 Switch Hardware Installation Guide [Online] Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/hardware/instal lation/guide/b_c3850_hig/b_c3850_hig_chapter_010.html
- [6] Stacking 3850 Switch [Online] Available: http://cisco-goa.blogspot.com/2015/05/stacking-3850-switch.html
- [7] Horizon 7 Virtual Desktop Infrastructure [Online] Available: https://www.vmware.com/products/horizon.html

ภาคผนวก



ภาพการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้า



ภาพการเป็นผู้ช่วยสอนการใช้งานระบบ VDI



ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกับทางบริษัท



ภาพการเข้าอบรม Pre-CCNA กับทางบริษัท



ภาพการเข้าร่วมอบรมบุคลิกภาพกับทางบริษัท



ภาพการเข้าร่วมอบรมบุคลิกภาพกับทางบริษัท

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - นามสกุล ธิรโชติ จิวะรังสินี

วัน เดือน ปี เกิด 9 ธันวาคม 2538

ที่อยู่ 312 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัด โสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

ประวัติการศึกษา กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง