

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	Nº OM: 202604527079
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: PREPARAÇÃO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAR_5S			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☐ NÃO NECESSITA PTS ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO ☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) ☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) ☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: ID:48622/90887		NÚMERO PRO:	

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570116	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1386-TS1-RV01		Descrição do Local de Instalação ROLETE DE CARGA TRIPLA		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1386-TS1		Descrição do Local de Instalação Superior SISTEMA DE TRANSPORTE		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

ORDEN DE MANUTENÇÃO							
Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
06/09/2026	00:00	13/09/2026	03:37	0.000	Média	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Limpo Desenergizado		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP					Status Usuário Ordem EXEC REPR VPTS		
Equipe M3PLT3 MANUT TERC TRC ROLOS		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

--

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

PREPARAÇÃO,**OM 202604527079****HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES**

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
28/05/2026	YCM	202600411681	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL111 CV5	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL111 CV5 21.01.2026 15:27:36 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO TROCAR 1 ROLO DE CARGA BAL
28/05/2026	YCM	202600411694	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL112 CV2	TROCAR 1 ROLO DE CARGA BL112 CV2 21.01.2026 15:31:22 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO TROCAR 1 ROLO DE CARGA BAL
27/02/2026	YSS	202600949362	DESG_MONTAR/DESMONTAR AND_ ROLOS DE CARG	DESG_MONTAR/DESMONTAR AND_ ROLOS DE CARG TROCAR 41 ROLOS DE CARGA NO TR1386 BALIZA CAVALETE POSIÇÃO 35 2 3

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0080	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA PADRÕES ASSOCIADOS: PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte; PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas; PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos; PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês; PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos. PNR-000068: Diretrizes para análise de risco da tarefa - ART FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO. 1. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATE QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	SAUDE: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE CERTIFICA-SE QUE OS TODOS OS ENVOLVIDOS ESTEJAM COM PASSAPORTES DE ACORDO COM A ATIVIDADE CRITICA E ESTA NA VALIDADE. SEGURANÇA: NOTA 1: A UTILIZAÇÃO DA OM NÃO DESOBRIGAR A ELABORAÇÃO DA ART, PTS E CHECK-LIST. NOTA 2: APOS A LEITURA E ENTENDIMENTO DOS PASSOS DA ATIVIDADE VERIFICAR SE SUA ART CONTEMPLA TODOS OS PASSOS DA ATIVIDADE, CASO NÃO CONTEMPLA FAVOR INSERIR NA COMPLEMENTAR. NOTA 3: ATENÇÃO COM RISCO BATIDA CONTRA:ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DURANTE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO OU TESTE DE EQUIPAMENTO PORTUÁRIO(PCM's). ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO O DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS)E REALIZAR MOVIMENTOS BRUSCOS.QUANDO POSSIVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO DOS GRUPOS MUSCULARERS MAIS UTILIZADOS NA ATIVIDADE E/ OU REVEZAMENTO. MEIO AMBIENTE: ATENDER A LESGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE. NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS ESTACIONARIAS,TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO. NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUIMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS(BANDEJA DE CONTENÇÃO ,PALETES ETC...)E AS FISPQS DISPONIVEIS. NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL. ===== ANALISE PRELIMINAR DE RISCO *MANUSEIO COM OXICORTE*. RISCOS: ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS. PRECAUÇÃO: NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMAS A OBJETOS CORTANTES. RISCOS: EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA. PRECAUÇÃO: NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA. RISCOS: QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE. RISCOS: VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS. PRECAUÇÃO: VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES, MANOMETROS E CANETAS. RISCOS: QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. PRECAUÇÃO: USAR EPI'S APROPRIADOS, TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA. RISCOS: GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS. PRECAUÇÃO: EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO *SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA*. RISCO: CHOQUE ELÉTRICO. PRECAUÇÃO: USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA. RISCO: QUEIMA DA VISÃO. PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO. RISCO: TORÇÃO NA COLUNA. PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA. RISCO: INTOXICAÇÃO. PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO. MANUSEIO DE PEÇAS RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL. RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS. RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO. PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA, CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO. DETERMINAÇÃO: EM SERVIÇOS ESPECIAIS FORA DA ROTINA SE FÁZ NECESSÁRIO REUNIÃO ANTECIPADA DE TODOS OS ENVOLVIDOS, A PRESENÇA EM TEMPO INTEGRAL DO TEC. DE SEGURANÇA CVRD / CONTRATADA, ONDE TAMBÉM SERÁ NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DA A.P.R. (ANÁLISE PRÉVIA DE RISCO), ANTES DO INÍCIO DA TAREFA. *MANUSEIO DE PEÇAS*. RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL. RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS. RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO. PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA, CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO. *PRODUTOS QUÍMICOS* RISCOS: QUEIMA/IRRITAÇÃO DA PELE. PRECAUÇÃO: USO DE CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE GRAXA E USO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RISCOS: CONTATO COM OS OLHOS. PRECAUÇÃO: USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA E CUIDADO AO MANUSEAR PRODUTOS QUÍMICOS. *MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS* RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE. PRECAUÇÃO: NÃO MOVIMENTAR PEÇAS COM CABOS OU FERRAMENTAS IMPRÓPRIAS OU DANIFICADAS. RISCOS: CORTE/LUXAÇÃO. PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. RISCOS: ERGONOMÉTRICO. PRECAUÇÃO: NÃO LEVANTAR PEÇAS DE MANEIRA (POSTURA) INCORRETA *TRANSPORTE DE PEÇAS GRANDES PORTE* RISCOS: TOMBAMENTO OU QUEDA DAS PEÇAS TRANSPORTADAS. PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO E CALÇAR AS PEÇAS A SEREM TRANSPORTADAS, E RESPEITAR O LIMITE DE VELOCIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGAS. RISCOS: QUEBRA DO FECHO DE MOLAS DO CAMINHÃO/CARRETA. PRECAUÇÃO: CERTIFICAR DO PESO DA PEÇA A SER TRANSPORTADA E CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO. *IÇAMENTO DE CARGA* RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO. PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO. RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO. PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	RISCOS: QUEDA DO MATERIAL. ANALISE PRELIMINAR DE RISCO * TRABALHO EM ALTURA* RISCOS: QUEDA DO EXECUTANTE PRECAUÇÃO: ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL. RISCOS: TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE: PRECAUÇÃO: PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA *CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE* *ACONDICIONAR AS LATAS DE COLA, LIXO ORGÂNICO, VIDROS E PLÁSTICOS EM SEUS DEVIDOS TAMBORES DE LIXO. *NÃO DERRAMAR SOLVENTES DIRETAMENTE NO SOLO *UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA *APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA. *RECOLHER TODOS OS MATERIAIS DA ÁREA DE TRABALHO. "NENHUMA TAREFA É TÃO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NÃO POSSA SER PLANEJADA E EXECUTADA COM SEGURANÇA!"
0090	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MAQUINA: ()TR DA LANÇA; ()RODA DE CAÇAMBAS; ()GIRO; ()ELEVAÇÃO; ()TRANSLAÇÃO. OUTROS: ()SE SIM, QUAIS ? TRANSPORTADOR: ()ACIONAMENTO OUTROS: ()SE SIM, QUAIS ? *PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281
0130	FERRAMENTAS 01 CAIXA DE FERRAMENTA COMPLETA

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	02 cabos de 5/8' x 2000mm 02 cintas com capacidade de 1T 02 cintas com capacidade de 2T 01 MANILHAS
0160	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA; PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA; PREPARAR RACK'S DE ANDAIMES; MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO; PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA; MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA; FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO; OBS.: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.
0180	GUINDASTE 30T GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION GNDTKP04 () 30TON MADAL GNDTKP01 () 70TON GNDTKP03 () 90TON GNDTKP14 () 130TON GNDTKP07 () 150TON GNDTKP12 () 220TON AMARELO GNDTKP15 () 220TON BRANCO POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE ()SIM ()NÃO ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO? ()SIM ()NÃO
0250	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA LIMPEZA:()SIM ()NÃO - Obs.:

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.: NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.: DRENAGEM/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.: INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXXXX-YYYYYYYYYYYY
0260	PASSO A PASSO TAREFA #REALIZAR MONTAGEM DE ISOLAMENTO COM TUBO ROLL EM TORNO DA TENDA DE APOIO” ER06 E ROTA MATERIAL DE DESGASTE SERÁ RECEBIDO NO POUSO DE MANUTENÇÃO, SOBRA DE MATERIAL OU MATERIAL NÃO USADO DEIXAR NA MESMA BAIJA DE RECEBIMENTO. FAZER PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO (X) GD 30T () GD70T () GD90T () GD130T () GD150T () GD220T () GD300T POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE (X)SIM ()NÃO ATIVIDADE NEECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM (X)NÃO CONHECER O PRO-031281 DE SEGURANÇA - MATRIZ DE BLOQUEIO. 01- ELABORAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE....00:10 02- REALIZAR ABERTURA DE PTS E ART.....00:20 03- PREPARAR FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA A ATIVIDADE...00:30 ** POSICIONAR MAQUINA DE SOLDA, RACK'S DE ANDAIMES, CONJUNTO OXICORTE, CONTAINER E MALÕES SOBRE CAMINHÃO MUNCK OBS.: REALIZAR CHEC-LIST DOS CABOS, MANILHAS E CINTAS UTILIZADOS. - ISOLAR AREA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. - NÃO FICAR NO RAO DE AÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA - NÃO EXPOR AS MÃOS EM LOCAIS DE PRENSAMENTO - NÃO CARREGAR PESO ALEM DA CAPACIDADE PERMITIDA: 20KG

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	- CARREGO SOZINHO/40KG CARREGO COM COMPANHEIROS/ACIMA DE 40KG UTILIZO EQUIPAMENTO AUXILIARES. 04- POSICIONAR RECURSOS, RACK'S DE ANDAIMES E MATERIAIS NO POUSO.....03:30 OBS.: REALIZAR CHEC-LIST DOS CABOS, MANILHAS E CINTAS UTILIZADOS. - ISOLAR AREA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. - NÃO FICAR NO RAIO DE AÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA - NÃO EXPOR AS MÃOS EM LOCAIS DE PRENSAMENTO - NÃO CARREGAR PESO ALEM DA CAPACIDADE PERMITIDA:20KG - CARREGO SOZINHO/40KG CARREGO COM COMPANHEIROS/ACIMA DE 40KG UTILISAR EQUIPAMENTO AUXILIARES. 05- ORGANIZAR MATERIAIS NO POUSO.....00:40 - NÃO EXPOR AS MÃOS EM LOCAIS DE PRENSAMENTO - NÃO CARREGAR PESO ALEM DA CAPACIDADE PERMITIDA: 20KG - CARREGO SOZINHO/40KG CARREGO COM COMPANHEIROS/ACIMA DE 40KG UTILISO EQUIPAMENTO AUXILIARES 06- REALIZAR FECHAMENTO DE PTS E ART.....00:20 07- DAR BAIXA NA OM.....00:05
0270	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA OBS.: Para posicionamento de peças e acessórios (chapas, rolos, e miscelâneas em geral) acima de 40kg utilizar dispositivos auxiliares tais como gaiolas e carros para posicionamento de Rolos devidamente projetados e com capacidade de carga sinalizada. 01- FAZER DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE(REGRA DE OURO Nº 01). OBS.: - Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade. - Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto norte. 002 - FAZER O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CASO SEJA NECESSARIO. 003 - APÓS A LIMPEZA, REALIZAR A INSPEÇÃO VISUAL DOS CHUTES, E DOS LOCAIS ONDE SERÁ FEITO MANUTENÇÃO. 004 - CASO SEJA PRECISO, SOLICITAR LIMPEZA NAS ÁREAS QUE NÃO ESTEJAM EM ACORDO COM O TRABALHO A SER REALIZADO. 005 - APÓS SER FEITO AS INPEÇÕES EM TODOS OS LOCAIS, RETIRAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO, PARA QUE SEJA FEITO O BLOQUEIO

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0280	CENTRALIZADO. 006 - DAR BAIXA NA O.M. FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA 01- FAZER DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE(REGRA DE OURO Nº 01). OBS: - Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade. - Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto norte. 002 - POSICIONAR NA MAQUINA MATERIAIS. (CAIXA DE FERRAMENTA) 003 - FAZER ACOMPANHAMENTO DOS TESTES. 3.1- VERIFICAR SE O SITEMA DE ACIONAMENTO DO GIRO(MOTOR/FREIO/PINHÃO/PINO BRAÇO DE TORQUE)ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TRABALHO 3.2-CABEÇA MOVEL - FREIOS E MOTORES DA TRANSLAÇÃO(CASO HAJA NESCESSIDADE REALIZAR REGULAGEM DO FREIO. 3.3- TRANSPORTADOR - VERIFICAR ACIONAMENTOS DO TRANSPORTADOR - VERIFICAR VIRADORES DE CORREIA. - VERIFICAR SE CONTEM ROLOS NA SOLTOS SOBRE A CORREIA - VERIFICAR ANORMALIDADES NA CABEÇA MOVEL - VERIFICAR PROTEÇÕES DO TRANSPORTADOR 3.4= DAR BAIXA NA ORDEM DE MANUTENÇÃO.
0290	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA 01- FAZER DOCUMENTAÇÃO DA TAREFA(REGRA DE OURO Nº 01). OBS: - Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade. - Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto norte. 002 - PREPARAR FERRAMENTAS. 003 - RECOLHER MATERIAL E RESIDUO GERADO NAS ATIVIDADES. OBS: EXECUTAR ATIVIDADE COM AUXILIO DO CAMINHÃO MUNCK. 004 - REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS. 03- DA BAIXA NA OM.

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0310	DESMOBILIZAÇÃO-5S REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO; RECOLHER MATERIAIS, RACK'S DE ANDAIME E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE; REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA; REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS; DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA; OBS.: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.
0340	RETORNO DA EXECUÇÃO 01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO: 02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Dificuldades encontradas: () Sim () Não Se sim, relate quais: Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas: () Sim () Não Se sim, quais: Tempo planejado aderente a atividade: () Sim () Não Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa: Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente: () Sim () Não Se não, relatar fragilidade: DATA: 21/02 REALIZADA A CONFERÊNCIA DE MATERIAIS NO POUSO DA ER06, BEM COMO O BALIZAMENTO DOS ROLOS REFERENTES À OM, TOTALIZANDO 41 ROLOS DE CARGA. Data: 24/02

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0350	REALIZADO O ABASTECIMENTO DE UM CONJUNTO DE OXICORTE, O QUAL FOI DEVIDAMENTE POSICIONADO NO POUSO DA ER 06. EM SEGUIDA, FOI POSICIONADA UMA GAIOLA DESTINADA AO IÇAMENTO DE ROLOS NO MESMO LOCAL. TAMBÉM FOI REALIZADO O RECOLHIMENTO DE DUAS CAIXAS DE MADEIRA CONTENDO ROLOS DANIFICADOS, DUAS CAIXAS DE MADEIRA VAZIAS E CINCO PALETES DE MADEIRA, COM POSTERIOR DESCARTE NO DIR. ADICIONALMENTE, FOI EFETUADO O DESCARTE DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOBRE O CAMINHÃO NO DIR. POR FIM, FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NO TR DA LANÇA, COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO PARA FUTURA TROCA DE ROLOS DE RETORNO PLANO LOCALIZADOS ABAIXO DA MESA DE IMPACTO. PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM (S) Documentação de segurança associada (S) Tem HH planejado na OM? (S) Mobilizações / Desmobilizações (S) Materiais / Componentes (S) Lista de ferramentas (S) Centro de trabalho tipo Máquina (S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04 PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE (N) Interferência com outro ativo. Qual? (N) Posicionamento da Cabeça móvel (N) Bloqueio de Porta Aberta (N) Sensoriamento Preditiva (N) Fabricação em Oficina (N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar) (S) Iluminação (S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V (N) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc) (N) Necessita de Desligamento da Máquina? (N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico? (N) Necessita de Interdição de vias? (N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)? (N) Será necessário solicitação de Force? LIMPEZA (S) Limpeza

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	(S) Capina (N) Desengraxe (S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça) (S) Pouso de Manutenção adequado (S) Condições de Acesso aos Componentes (N) Caminhão a Vácuo (Sucção) (S) Rodar ou dar toque no TR (N) Interferência com outra equipe RECURSOS NECESSÁRIOS (S) Caminhão guindauto munck (S) Guindastes (N) Talha Elétrica (N) Guincho Elétrico (N) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor) (N) Carreta (N) Caminhão Comboio (N) Caminhão Vácuo (N) Caminhão Pipa (N) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular (S) Gerador (S) Compressor (S) Torre de Iluminação (N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8 (N) Andaimes (S) Caçamba para segregação de sucatas (S) Tenda (S) Banheiro Químico Masculino e Feminino (N) Barreiras físicas / Tapumes DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS) () Sim (N) Não Quais? () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização () Raspador () Automação () Engenharia () Mecânica () Instrumentação() Utilidades Outros: () OUTROS (N) Distensionar correia do transportador (N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t (S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição (S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM? LEGENDA S - SIM N - NÃO N/A NÃO SE APLICA
0320	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO: Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada; Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens: 1. O serviço realizado; 2. Dificuldades encontradas; 3. Feedback se a OM estava clara; 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos; 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade; 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento. Data: 23/02 e 24/2 REALIZADO O ABASTECIMENTO DE UM CONJUNTO DE OXICORTE, O QUAL FOI DEVIDAMENTE POSICIONADO NO POUSO DA ER 06. EM SEGUIDA, FOI POSICIONADA UMA GAIOLA DESTINADA AO IÇAMENTO DE ROLOS NO MESMO LOCAL. TAMBÉM FOI REALIZADO O RECOLHIMENTO DE DUAS CAIXAS DE MADEIRA CONTENDO ROLOS DANIFICADOS, DUAS CAIXAS DE MADEIRA VAZIAS E CINCO PALETES DE MADEIRA, COM POSTERIOR DESCARTE NO DIR. ADICIONALMENTE, FOI EFETUADO O DESCARTE DOS MATERIAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOBRE O CAMINHÃO NO DIR. POR FIM, FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NO TR DA LANÇA, COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO PARA FUTURA TROCA DE ROLOS DE RETORNO PLANO LOCALIZADOS ABAIXO DA MESA DE IMPACTO.

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0040	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 24:00:00	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0080	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 24:00:00	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0090	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 24:00:00	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0130	FERRAMENTAS	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		09.09.2026 24:00:00	09.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0160	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	PM01	M3PLT3ME	2	5.0	10.0	H	10.09.2026 00:00:00	10.09.2026 06:01:45
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM REPR							
0170	CAMINHÃO MUNCK	PM01	CAMINHAO	1	2.0	2.0	H	08.09.2026 19:00:00	08.09.2026 21:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0180	GUINDASTE 30T	PM01	GDTKP030	1	3.0	3.0	H	08.09.2026 21:00:00	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0250	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		08.09.2026 24:00:00	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0260	PASSO A PASSO TAREFA	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		08.09.2026 24:00:00	08.09.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0270	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	PM01	M3PLT3ME	6	9.2	55.2	H	09.09.2026	09.09.2026

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
								00:00:00	11:24:24
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM REPR							
0280	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	PM01	M3PLT3CA	2	9.2	18.4	H	09.09.2026 00:00:00	09.09.2026 11:24:24
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM REPR							
0290	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	PM01	M3PLT3SO	2	9.2	18.4	H	09.09.2026 00:00:00	09.09.2026 11:24:24
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM REPR							
0300	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	PM01	M3PLT3MA	6	9.2	55.2	H	06.09.2026 00:00:00	06.09.2026 11:24:24
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM REPR							
0310	DESMOBILIZAÇÃO-5S	PM01	M3PLT3ME	2	3.0	6.0	H	13.09.2026 00:00:00	13.09.2026 03:37:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ PROG	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0320	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		13.09.2026 03:37:03	13.09.2026 03:37:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0340	RETORNO DA EXECUÇÃO	YPM0	SUC010	0	0.0	0.0		13.09.2026 03:37:03	13.09.2026 03:37:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0350	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR	YPM0	M3PLT3	0	0.0	0.0		13.09.2026 03:37:03	13.09.2026 03:37:03
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
Status Sistema Operação LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO PRGM							

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas

ATRASOS NA EXECUÇÃO

Matrícula	Data	0001 Almojarifado	0002 Ord. Sup.	0003 Aguar.Ferr.	0004 Equi. Não Liberado	0005 SSO	0006 Cond. Climáticas	0007 Aguar. Transp.	0008 Causas Externas

TAREFA FINALIZADA

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

Serviço com restrição? () Sim () Não	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

LEITURA DE PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de Medição	Unidade de Medição	Valor da Medição	Data	Hora	Nome do Executante	Matrícula do Executante	Ponto de Partida	Ponto Final	Código de Valorização

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	

PREPARAÇÃO,

OM 202604527079

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO