

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 157979

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026330, PRO-032410

(X) Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV IMPA MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 06/08/2026

CT Responsável: M3PGP2

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 30/08/2026

Desc CT Resp.: MANU TERC PLAMONT GP CARREGAMENTO

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1504-TX1-CH01-ST01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1504-TX1-CH01

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA DO CHUTE

CHUTE DE DESCARGA TR1505

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PARAFUSO CB SXT 5/8POL	15238201		36.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	ARRUELA PR 5/8POL 25,4MM	15294300		50.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	ARRUELA ACO MOLA 1/2POL 22,2MM	15299578		168.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	PARAFUSO 3/4POL 1.1/2POL UNC	15305495		20.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	CONJUNTO CHAPARIA MA12T20-CALDL MASTER	13403061		3387.000	KG	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CJ SUPORTE MA12T20-SUP MASTER	13404151		5413.000	KG	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	CHAPA A C;ASTM A36;9,53MM	13360729		8.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	CHAPA MET 1200MM 2000MM 6,35MM	13360696		1.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	CHAPA MET 2440MM 3000MM 19,05MM	13360653		1.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	PERFIL I LAM A36 6000MM 5,84MM	15374142		819.000	KG	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	PERFIL I LAM A36 6M 6,43MM	15375602		231.000	KG	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0040	PARAFUSO 1/2POL 2POL UNC	15215670		20.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PARAFUSO CAB SEXT 5/8POL	15244620		15.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 1/2POL SEXT	15274916		166.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 5/8 POL SEXT	15275633		50.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 3/4POL UNC	15278018		58.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ARRUELA AC SAE1070 3/4POL 28,6MM	15298146		36.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PARAFUSO CAB SEXT 1/2POL	15426353		150.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	2	1.0	2.0	
0160	CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507	M3PGP2ME	3	9.2	27.6	202635
0170	CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507	M3PGP2CA	1	9.2	9.2	202635
0180	CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507	M3PGP2SO	1	9.2	9.2	202635
0181	CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507	M3PGP2ME	3	9.2	27.6	202635
0182	CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507	M3PGP2CA	1	9.2	9.2	202635



DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202504630062

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

=====

0030	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 039979

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

VERMELHO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO.

AMARELO: ABRIL/MAIO/JUNHO.

VERDE: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO.

AZUL: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

- MAQUINA DE SOLDA;
- OXI-CORTE;
- ALAVANCA;
- 02 TALHAS DE 1,6 T;
- 02 CABOS DE AÇO DE 1000MM;
- CAIXA DE FERRAMENTA
- EXAUSTOR
- GAIOLA PARA TRANSPORTAR/POSICIONAR CHAPAS DE REVESTIMENTO

0080	M3PLT2ME	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	----------	------------------------



TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;
PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;
MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0125	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO

- Obs.:REALIZAR LIMPEZA EM TODO O CHUTE DE RECEBIMENTO PARTE INTERNA E EXTERNA
- OBS.:LIMPEZA NO ACESSO AO TRANSPORTADOR DEVIDO ACUMULO DE AGUA.

CAPINA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DRENAGEM/SUCÇÃO:(X)SIM ()NÃO

- Obs.:RODAR TRANSPORTADOR APÓS LIMPEZA.

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0130	ANDAIME	ORÇAMENTO:
------	---------	------------

0150	M3PLT2	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

PASSO A PASSO TAREFA

=====

##PONTO DE ATENÇÃO##

ATIVIDADE COM ALTO RISCO DE PRENSAMENTO DE MÃOS E DEDOS, ANTES DA ATIVIDADE FAÇA UMA ANALISE COM A EQUIPE.

=====

##PESO DAS CHAPAS##

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-HORIZONTAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-VERTICAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*TRILHO INFINITY PESO (KG) 29,5 (CADA)

*CHAPA LISA POL.1/4,MM 6.35 PESO (KG/M2)49.797

*CHAPA LISA POL.3/8,MM 9.53 PESO (KG/M2)74.695

=====

OBS:AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME E LIMPEZA DO CHUTE.

=====

=====

*****PASSOS DA TAREFA*****

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

- =====
- FAZER TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA;
 - REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;
 - ISOLAR AREA DE TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA;
 - POSICINAR CHAPAS PRÓXIMO A ATIVIDADE;
 - POSICIONAR CHAPAS DENTRO DE GAIOLA;
 - REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4"
- E 04 CINTA DE 1TON X 1000MM;
- UTILIZAR GUINDASTE OU CAMINHÃO MUNCK PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO EQUIPAMENTO
 - RETIRAR CHAPAS DA GAIOLA;
 - POSICIONAR CHAPAS PROXIMO AO CHUTE;
 - AGUARDAR MONTAGEM DO ANDAIME DE ACESSO AO CHUTE;
 - ACESSAR O CHUTE;
 - RETIRAR CHAPAS AVARIADAS COM AUXILIO DE OXICORTE;
- TROCAR CHAPAS BASE E DE REVESTIMENTO RAMPA TARSEIRA:
- CORTAR CHAPA DAS MESMAS MEDIDAS DA CHAPA AVARIADA;
 - REALIZAR SOLDA NA CHAPA BASE;
 - MONTAR CHAPA DE REVESTIMENTO;
 - RECORTAR CHAPAS NA MESMA MEDIDA E INSTALAR NO LOCAL;
 - REFAZER FURAÇÕES, SE NECESSARIO;
 - REPOR CHAPAS DE REVESTIMENTO NOVAS;
- OBS:INSTALAR PARAFUSOS NAS CHAPAS, CASO NECESSÁRIO REALIZAR SOLDA DAS CHAPAS NO LOCAL;
- TROCAR CHAPAS BASE E DE REVESTIMENTO GUIAS LATERAIS:
- CORTAR CHAPA DAS MESMAS MEDIDAS DA CHAPA AVARIADA;
 - REALIZAR SOLDA NA CHAPA BASE;
 - MONTAR CHAPA DE REVESTIMENTO;
 - RECORTAR CHAPAS NA MESMA MEDIDA E INSTALAR NO LOCAL;
 - REFAZER FURAÇÕES, SE NECESSÁRIO;
 - REPOR CHAPAS DE REVESTIMENTO NOVAS;
- OBS:INSTALAR PARAFUSOS NAS CHAPAS, CASO NECESSÁRIO REALIZAR SOLDA DAS CHAPAS NO LOCAL;
- RECOLHER SUCATAS GERADAS NA MANUTENÇÃO;
 - REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4"
- E 04 CINTA DE 1TONKG X 1000MM;
- UTILIZAR GUINDASTE PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO TRASPORTADOR;
 - POSICIONAR CHAPAS AVARIADAS DENTRO DE GAIOLA
 - DESCER GAIOLA;
 - RETIRAR CHAPAS DA GAIOLA;
 - DESCARTAR SUCATA EM BAIA ADEQUADA;
 - RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;
 - REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;
 - DA BAIXA NA ORDEM DE MANUTENÇÃO;

0271	M3PLT2ME	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	----------	-------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202504630062

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

DESMOBILIZAÇÃO-55

DESMOBILIZAÇÃO E 55

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0272	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

0310	M3PLT2	SERVIÇO DE OFICINA
------	--------	--------------------

SERVIÇO DE OFICINA

fabricação sim

SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DURANTE A PARADA DE MANUTENÇÃO (NAO)

SOLICITAR A FABRICAÇÃO DA PARTE INFERIOR DO CHUTE DE DESCARGA DO TR1507 QUE JOGA NO TR1504

DESENHOS EM ANEXO NA OM.

DF-300K-42-8130/0267 - FABRICAR SUPORTE E PARTE INTERMEDIARIA.

DF-300K-42-8130/0267 - FABRICAR PARTE INFERIOR.

0320	M3PLT2	
------	--------	--



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202504630062

TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

0330	M3PLT2	
0340	M3PLT2	
0350	M3PLT2	
0360	M3PLT2	
0370	M3PLT2	
0380	M3PLT2	
0390	M3PLT2	
0400	M3PLT2	
0410	M3PLT2	
0420	M3PLT2	
0430	M3PLT2	
0440	M3PLT2	
0450	M3PLT2	



DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507



TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

20.08.2025 08:52:12 UTC-3 (01780254) Nilton Silva

TROCAR TODA A BOTA DO CHUTE DE RECEBIMENTO



TAG: TR1504-TX1-CH01-ST01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHUTE COMPLETO RECEB. TR1507

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: