

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

44952, 48622

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☒ (X) NÃO NECESSITA PTS

☐ () PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ () RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ () RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ () RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ () RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ () RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ () RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ () RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ () RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ () HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 19/08/2026	Data programada fim: 21/08/2026	
CT Responsável: M3PLT3	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade B
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-TR1-RV06-RW01	ROLO DE IMPACTO LD ESQUERDO	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP02-TR1-RV06	ROLETE DE IMPACTO	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0160	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	M3PLT3ME	2	5.0	10.0	

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

PREPARAR RACK'S DE ANDAIMES;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS.: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0170	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	2.0	2.0	
------	----------------	----------	---	-----	-----	--



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604326601

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

0180	GUINDASTE 30T	GDTKP030	1	3.0	3.0	
------	---------------	----------	---	-----	-----	--

GUINDASTE 30T

GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION

GNDTKP04 () 30TON MADAL

GNDTKP01 () 70TON

GNDTKP03 () 90TON

GNDTKP14 () 130TON

GNDTKP07 () 150TON

GNDTKP12 () 220TON AMARELO

GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE

()SIM ()NÃO

ATIVIDADE Necessitar de plano de RINGUING? ()SIM ()NÃO

FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?

()SIM ()NÃO

0270	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	M3PLT3ME	6	9.2	55.2	
------	-----------------------------------	----------	---	-----	------	--

FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA

OBS.: Para posicionamento de peças e acessórios (chapas, rolos, e miscelâneas em geral) acima de 40kg utilizar dispositivos auxiliares tais como gaiolas e carros para posicionamento de Rolos devidamente projetados e com capacidade de carga sinalizada.

01- FAZER DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE(REGRA DE OURO Nº 01).

OBS.:

- Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade.

- Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto

norte.

002 - FAZER O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CASO SEJA NECESSARIO.

003 - APÓS A LIMPEZA, REALIZAR A INSPEÇÃO VISUAL DOS CHUTES, E DOS LOCAIS ONDE SERÁ FEITO MANUTENÇÃO.

004 - CASO SEJA PRECISO, SOLICITAR LIMPEZA NAS ÁREAS QUE NÃO ESTEJAM EM ACORDO COM O TRABALHO A SER REALIZADO.

005 - APÓS SER FEITO AS INPEÇÕES EM TODOS OS LOCAIS, RETIRAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO, PARA QUE SEJA FEITO O BLOQUEIO CENTRALIZADO.

006 - DAR BAIXA NA O.M.

0280	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	M3PLT3CA	2	9.2	18.4	
------	-----------------------------------	----------	---	-----	------	--

FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA

01- FAZER DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE(REGRA DE OURO Nº 01).

OBS: - Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade.

- Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto

norte.

002 - POSICIONAR NA MAQUINA MATERIAIS.

(CAIXA DE FERRAMENTA)

003 - FAZER ACOMPANHAMENTO DOS TESTES.

3.1- VERIFICAR SE O SITEMA DE ACIONAMENTO DO GIRO(MOTOR/FREIO/PINHÃO/PINO BRAÇO DE TORQUE)ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TRABALHO

3.2-CABEÇA MOVEL

- FREIOS E MOTORES DA TRANSLAÇÃO(CASO HAJA NCESSIDADE REALIZAR REGULAGEM DO FREIO.

3.3- TRANSPORTADOR

- VERIFICAR ACIONAMENTOS DO TRANSPORTADOR

- VERIFICAR VIRADORES DE CORREIA.

- VERIFICAR SE CONTEM ROLOS NA SOLTOS SOBRE A CORREIA

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

- VERIFICAR ANORMALIDADES NA CABEÇA MOVEL
- VERIFICAR PROTEÇÕES DO TRANSPORTADOR

3.4= DAR BAIXA NA ORDEM DE MANUTENÇÃO.

0290	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA	M3PLT3SO	2	9.2	18.4	
------	-----------------------------------	----------	---	-----	------	--

FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA

01- FAZER DOCUMENTAÇÃO DA TAREFA(REGRA DE OURO Nº 01).

OBS: - Os documentos deverão ser elaboradas no local da atividade.

- Deverão ser autorizadas e liberadas por pessoas treinadas e habilitadas pela turma de técnicos de segurança do porto norte.

002 - PREPARAR FERRAMENTAS.

003 - RECOLHER MATERIAL E RESIDUO GERADO NAS ATIVIDADES.

OBS: EXECUTAR ATIVIDADE COM AUXILIO DO CAMINHÃO MUNCK.

004 - REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS.

03- DA BAIXA NA OM.

0310	DESMOBILIZAÇÃO-5S	M3PLT3ME	2	3.0	6.0	
------	-------------------	----------	---	-----	-----	--

DESMOBILIZAÇÃO-5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS, RACK'S DE ANDAIME E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS.: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0040	M3PLT3	FAZER PREPARAÇÃO P/MÁQUINA E ROTA

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

0080	M3PLT3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos.
PNR-000068: Diretrizes para análise de risco da tarefa - ART

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATE QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

SAUDE:

ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE CERTIFICA-SE QUE OS TODOS OS ENVOLVIDOS ESTEJAM COM PASSAPORTES DE ACORDO COM A ATIVIDADE CRITICA E ESTA NA VALIDADE.

SEGURANÇA:

NOTA 1: A UTILIZAÇÃO DA OM NÃO DESOBRIGAR A ELABORAÇÃO DA ART, PTS E CHECK-LIST.

NOTA 2: APOS A LEITURA E ENTENDIMENTO DOS PASSOS DA ATIVIDADE VERIFICAR SE SUA ART CONTEMPLA TODOS OS PASSOS DA ATIVIDADE, CASO NÃO CONTEMPLA FAVOR INSERIR NA COMPLEMENTAR.

NOTA 3: ATENÇÃO COM RISCO BATIDA CONTRA:ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DURANTE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO OU TESTE DE EQUIPAMENTO PORTUÁRIO(PCM's).

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS)E REALIZAR MOVIMENTOS BRUSCOS.QUANDO POSSIVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO DOS GRUPOS MUSCULARES MAIS UTILIZADOS NA ATIVIDADE E/ OU REVEZAMENTO.

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS ESTACIONARIAS,TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESIDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUIMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS(BANDEJA DE CONTENÇÃO ,PALETES ETC...)E AS FISPQS DISPONIVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL.

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

MANUSEIO COM OXICORTE.

RISCOS: ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS.

PRECAUÇÃO: NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMAS A OBJETOS CORTANTES.

RISCOS: EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA.

PRECAUÇÃO: NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA.

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

RISCOS: QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE.

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE.

RISCOS: VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES, MANOMETROS E CANETAS.

RISCOS: QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: USAR EPI'S APROPRIADOS, TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA.

RISCOS: GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS.

PRECAUÇÃO: EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO

***SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA*.**

RISCO: CHOQUE ELÉTRICO.

PRECAUÇÃO: USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA.

RISCO: QUEIMA DA VISÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO.

RISCO: TORÇÃO NA COLUNA.

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA.

RISCO: INTOXICAÇÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO.

MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL.

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS.

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA, CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

DETERMINAÇÃO:

EM SERVIÇOS ESPECIAIS FORA DA ROTINA SE FÁZ NECESSÁRIO REUNIÃO ANTECIPADA DE TODOS OS ENVOLVIDOS, A PRESENÇA EM TEMPO INTEGRAL DO TEC. DE SEGURANÇA CVRD / CONTRATADA, ONDE TAMBÉM SERÁ NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DA A.P.R. (ANÁLISE PRÉVIA DE RISCO), ANTES DO INÍCIO DA TAREFA.

***MANUSEIO DE PEÇAS*.**

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL.

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS.

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA, CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

PRODUTOS QUÍMICOS

RISCOS: QUEIMA/IRRITAÇÃO DA PELE.

PRECAUÇÃO: USO DE CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE GRAXA E USO DE LUVAS DE SEGURANÇA.

RISCOS: CONTATO COM OS OLHOS.

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

PRECAUÇÃO: USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA E CUIDADO AO MANUSEAR PRODUTOS QUÍMICOS.

***MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS*.**

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: NÃO MOVIMENTAR PEÇAS COM CABOS OU FERRAMENTAS IMPRÓPRIAS OU DANIFICADAS.

RISCOS: CORTE/LUXAÇÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

RISCOS: ERGONOMÉTRICO.

PRECAUÇÃO: NÃO LEVANTAR PEÇAS DE MANEIRA (POSTURA) INCORRETA

***TRANSPORTE DE PEÇAS GRANDES PORTE*.**

RISCOS: TOMBAMENTO OU QUEDA DAS PEÇAS TRANSPORTADAS.

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO E CALÇAR AS PEÇAS A SEREM TRANSPORTADAS, E RESPEITAR O LIMITE DE VELOCIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGAS.

RISCOS: QUEBRA DO FECHO DE MOLAS DO CAMINHÃO/CARRETA.

PRECAUÇÃO: CERTIFICAR DO PESO DA PEÇA A SER TRANSPORTADA E CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO.

IÇAMENTO DE CARGA

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL.

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

*** TRABALHO EM ALTURA***

RISCOS: QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO: ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS: TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO: PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE

*ACONDICIONAR AS LATAS DE COLA, LIXO ORGÂNICO, VIDROS E PLÁSTICOS EM SEUS DEVIDOS TAMBORES DE LIXO.

*NÃO DERRAMAR SOLVENTES DIRETAMENTE NO SOLO

*UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA

*APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

*RECOLHER TODOS OS MATERIAIS DA ÁREA DE TRABALHO.

"NENHUMA TAREFA É TÃO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NÃO POSSA SER PLANEJADA E EXECUTADA COM SEGURANÇA!"

0090	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604326601

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

MAQUINA:

() TR DA LANÇA; () RODA DE CAÇAMBAS; () GIRO; () ELEVAÇÃO; () TRANSLAÇÃO.

OUTROS:

() SE SIM, QUAIS ?

TRANSPORTADOR:

() AÇIONAMENTO

OUTROS:

() SE SIM, QUAIS ?

*PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0130	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

01 CAIXA DE FERRAMENTA COMPLETA

02 cabos de 5/8" x 2000mm

02 cintas com capacidade de 1T

02 cintas com capacidade de 2T

01 MANILHAS

0250	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:() SIM () NÃO - Obs.:

CAPINA:() SIM () NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:() SIM () NÃO - Obs.:

DRENAGEM/SUCÇÃO:() SIM () NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:() SIM () NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM:

XXXXXXXX-YYYYYYYY

0320	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;

Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:

1. O serviço realizado;
2. Dificuldades encontradas;
3. Feedback se a OM estava clara;
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

0340	SUC010	RETORNO DA PLAMONT
------	--------	--------------------

RETORNO DA PLAMONT

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

0350	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- (S) Documentação de segurança associada
- (S) Tem HH planejado na OM?
- (S) Mobilizações / Desmobilizações
- (S) Materiais / Componentes
- (S) Lista de ferramentas
- (S) Centro de trabalho tipo Máquina
- (S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- (N) Interferência com outro ativo. Qual?
- (N) Posicionamento da Cabeça móvel
- (N) Bloqueio de Porta Aberta
- (N) Sensoriamento Preditiva
- (N) Fabricação em Oficina
- (N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
- (S) Iluminação
- (S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V
- (N) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
- (N) Necessita de Desligamento da Máquina?
- (N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
- (N) Necessita de Interdição de vias?
- (N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
- (N) Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

- (S) Limpeza
- (S) Capina
- (N) Desengraxe
- (S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
- (S) Pouso de Manutenção adequado
- (S) Condições de Acesso aos Componentes
- (N) Caminhão a Vácuo (Sucção)
- (S) Rodar ou dar toque no TR
- (N) Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- (S) Caminhão guindauto munck
- (S) Guindastes
- (N) Talha Elétrica
- (N) Guincho Elétrico
- (N) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
- (N) Carreta
- (N) Caminhão Comboio
- (N) Caminhão Vácuo
- (N) Caminhão Pipa
- (N) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
- (S) Gerador
- (S) Compressor
- (S) Torre de Iluminação
- (N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8
- (N) Andaimes
- (S) Caçamba para segregação de sucatas
- (S) Tenda



TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

(S) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(N) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

() Sim (N) Não

Quais?

() Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

(N) Distensionar correia do transportador
(N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
(S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA

0360	M3PLT3	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

TAG: RP02-TR1-RV06-RW01

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO PARA RP02 E TR1303

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: