



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405234874

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 175003

Nº do(s) PRO(s):

PRO:030755

(X) Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- () NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 10/08/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 16/08/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV04

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1

Fonte radioativa: Não

ROLETE RETORNO EM "V" C/ ANEIS BORRACHA

SISTEMA DE TRANSPORTE

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP GUIA 16MM 257MM	15291584		2.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.298MM	13239167		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
-----	-----------	-----------------	--------	------	----------	--------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405234874

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

0100	() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD13	GDTKP070	2	0.5	1.0	
------	---	----------	---	-----	-----	--

() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD130

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 (x) 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE
()SIM ()NÃO
ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO
FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?
()SIM ()NÃO

0160	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516	M3PLT2ME	3	2.0	6.0	
------	--	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0010	M3PLT2	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516
------	--------	--

0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-
ID:

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

OBS: SEGUE DOCUMENTO NORMATIVO, PARA CASO ONDE SE FIZER NECESSARIO A ABERTURA DE PISO.

PGS - 004728: Grades de Piso, Aberturas e Alçapoes

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

0030	M3PLT2	REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME
------	--------	--

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;
4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

01 - CAIXA DE FERRAMENTA
01 - DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLOS
02 - TALHAS DE CATRACA MANUAL DE 3 TON
02 - CINTA DE NYLON DE 2 TON
02 - MANILHAS DE 3/4"
01 - ESPATULA CHATA
01 - SLAD SLEDGE

0080	M3PLT2ME	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	----------	------------------------

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0090	CAMINHAO	CAMINHAO MUNCK
------	----------	----------------

0130	ANDAIME	ORÇAMENTO DE ANDAIME
------	---------	----------------------

ORÇAMENTO DE ANDAIME

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO:

TEMPO MONTAGEM:

TEMPO DESMONTAGEM:

0140	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO - Obs.: NOS ROLOS DOS VIRADORES DE CORREIA, SUPORTE, VIGAS, TRELIÇAS E NERVURAS.

CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.: ATIVIDAE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT2	PASSO DA ATIVIDADE
------	--------	--------------------

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

PASSO DA ATIVIDADE

INFORMAÇÃO DA NOTA:

28.10.2024 15:19:18 UTC-3 (01512109)

ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

TROCAR 02 ROLOS DE RETORNO EM V DE BORRACHA E 02 ROLOS GUIAS.

LOCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO:

BALIZA 06 CAVALETE 02 AUTO ALINHANTE E.D.

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: SIM

BLOQUEIO: SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: NÃO

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

FABRICAÇÃO INTERNA: NÃO

RETIRAR PROTEÇÃO LATERAL:NÃO

* Registro Origem - 202405087619

##OBS: ROLOS EM GARANTIA COM AS CORES ABAIXO DEVEM SER LEVADOS PARA AREA DE TRANSIÇÃO:

*2016: VERMELHO

*2017: VERDE

*2018: CINZA

*2019: BEGE

##PONTO DE ATENÇÃO 01##

ATIVIDADE COM ALTO RISCO DE Prensamento de Mãos e Dedos, antes da atividade faça uma análise com a equipe.

##PONTO DE ATENÇÃO 02##

NAS MESAS DE IMPACTO OU DEBAIXO DE GUIAS, RETIRAR OLHAIS FORA DO PADRÃO E SOLDAR OLHAIS PADRÃO DISPONIBILIZADOS PELO APROVISIONAMENTO E SOLICITADOS NO ORDEM DE MANUTENÇÃO.

RETIRAR PROTEÇÕES PARA MONTAGEM DE ANDAIMES, NUNCA EMPENAR PROTEÇÕES PARA EXECUTAR A ATIVIDADE.

##PONTO DE ATENÇÃO 03##

AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES QUANDO NECESSARIO.

##PESO DOS ROLOS##

*ROLO DE CARGA PESO (KG) 44,29 (CADA)

*ROLO DE IMPACTO PESO (KG) 54,31 (CADA)

*ROLO DE RETORNO COM ANÉIS PESO (KG) 72,92 (CADA)

*ROLO GUIA PESO (KG) 7,07 (CADA)

*ROLO TIPO CARRETEL (KG) 17,36 (CADA)

*ROLO DE RETORNO METÁLICO EM #V" PESO (KG) 50,44 (CADA)

*****PASSOS DA TAREFA:***** (02:00 HORAS)

ETAPA 1° ELABORAR DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA, FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO, PREPARAÇÃO DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ISOLAR A ÁREA DA ATIVIDADE.....

01 - FAZER DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE;

02 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME DESCRITO NO PRO 031281 PORTO NORTE;

03 - FAZER PREPARAÇÃO DAS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS;

04 - FAZER O ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE VAI SER EXECUTADO A ATIVIDADE;

OBS1: POSICIONAR ROLOS A SEREM TROCADOS O MAIS PROXIMO POSSIVEL DO BALIZAMENTO A SER TROCADO, COM AUXILIO DA GAIOLA, CAMINHAO MUNCK

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

E/OU GUINDASTE;

OBS2: VERIFICAR SE A LIMPEZA EXECUTA ATENDE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE COM SEGURANÇA;

ETAPA 2° TROCAR ROLOS DE RETORNO EM "V"

05 - TROCAR ROLO DE RETORNO EM "V" AVARIADO;

5.1 - ACESSAR ANDAIME;

5.2 - POSICIONAR TALHAS DE 1500kg PARA AUXILIAR NA TROCA DOS ROLOS;

5.3 - LEVANTAR CORREIA NA ÁREA DE TROCA COM AUXILIO DAS TALHAS 1500kg OU COM DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLOS;

5.4 - RETIRAR ROLOS AVARIADOS COM AUXILIO DE ALAVANCA MANUAL;

5.5 - POSICIONAR ROLOS NOVOS NO CAVALETE;

5.6 - DISTENSIONAR AS TALHAS/DISPOSITIVO E BAIXAR A CORREIA;

5.7 - SOLICITAR A DESMONTAGEM DO ANDAIME;

ETAPA 3° FAZER O 5S DO LOCAL ONDE FOI FEITO A MANUTENÇÃO, DESBLOQUEAR E LIBERAR O EQUIPAMENTO.....

06 - RECOLHER SUCATAS GERADAS DURANTE A MANUTENÇÃO;

OBS: RECOLHER ROLOS COM USO DA GAIOLA, CAMINHAO MUNCK, GUINDASTE

07 - RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

08 - RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

09 - DEVOLVER EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;

10 - DA BAIXA NA OM;

0190	M3PLT2ME	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	----------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

0240	M3PLT2	
------	--------	--

1) O QUE (AÇÃO):

2) ONDE:

3) POR QUÊ:

4) TIPO DE ANDAIME:

5) QUANDO:

0250	M3PLT2	
------	--------	--

REALIZAR LIMPEZA DOS COMPONENTES

REMOVER POEIRA

ORGANIZAR COMPONENTE CONFORME LOCAL DO LAYOUT

SEGREGAR MATERIAL CONFORME PRO

PRO-22144 - GUIA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401869854	ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV04	2 - Média	30/08/2025	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516



TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

28.10.2024 15:19:18 UTC-3 (01512109)

ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

TROCAR 02 ROLOS DE RETORNO EM V DE BORRACHA E 02 ROLOS GUIAS.

LOCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO:

BALIZA 06 CAVALETE 02 AUTO ALINHANTE E.D.

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: SIM

BLOQUEIO: SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: NÃO

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

FABRICAÇÃO INTERNA: NÃO

RETIRAR PROTEÇÃO LATERAL:NÃO

* Registro Origem - 202405087619

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 02 ROLOS RETORNO TR2516

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: