

TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179883, 75107, 75663

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 16/08/2026	Data programada fim: 30/08/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade C
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CSTRF-CT07	CASA DE TRANSFERÊNCIA CT07 PIER III	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-CSTRF	CASAS DE TRANSFERÊNCIA DO EMBARQUE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0490	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050ME	3	18.4	55.2	
0500	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050ME	3	18.4	55.2	
0510	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050ME	3	18.4	55.2	
0520	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050CA	2	18.4	36.8	
0530	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050CA	2	18.4	36.8	
0540	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	EXE050CA	2	18.4	36.8	



TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0340	EXE050	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01
0350	EXE050	MATERIAL
0360	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

30.08.2023 19:13:18 UTC-3 MARCOS Braga (01929752)

DIAGNÓSTICO:

CORROSÃO TIPO CD03 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS E CONTRAVENTAMENTOS DO EIXO 01 DA CT07

RECOMENDAÇÃO:

SUBSTITUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

P.C.S 3/4 X 2" + P + AL - A-325 -100 PEÇAS

P.C.S 3/4 X 2 1/4 + P + AL - A-325 - 70 PEÇAS

Foram requisitados para parada do Pier III de 2026. Myrlla Aragão 07/11/2025

0370	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

CHAVES COMBINADAS

CHAVES CATRACA

MARRETAS DE 3 KG

KIT MARRETAS

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TORQUÍMETRO MANUAL

TIFFOR

TALHAS MANUAIS

TALHA ELÉTRICA

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA DE 7" OU 4.1/2"

TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

0380	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
ANDAIME

0440	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
MONTAGEM DE ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXILIO OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS
LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DE ESMERILHADEIRA DE 7 / 4/1,2
MONTAGEM E APERTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DA CHAVE COMBINADA, FERRAMENTAS MANUAIS
TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM TORQUIMETRO MANUAL E CHAVE COMBINADA
RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS APROPRIADAS E INSUMOS DE PINTURA
DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA,,
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0450	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO APO
------	--------	--

TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO APOIADO ACIMA DE 1,80M

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

0470	EXE050	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01
------	--------	--------------------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202304143749

TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

0480	EXE050	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01
------	--------	--------------------------------------

0550	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,
1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202301383741	AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01	POMA-PPR-EMB-CSTRF-CT07	2 - Média	30/08/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

Item: <(><<)>Fixação>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>20>

Concretagem (m³): <(><<)>>

Soldagem (mm): <(><<)>>

Nº O.M Inspeção: <(><<)>202302986761>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

30.08.2023 19:27:32 UTC-3 MARCOS Braga (01929752)

* Registro Origem - 202302986761



TAG: CT07

DESCRIÇÃO: AE1.2_CT-SUBS ELM FIX CTV/TRAV EIX01

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: