

**TAG:** TR1515-TX1-GU02-WP01

**DESCRIÇÃO:** MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

## INFORMAÇÕES DE ART PTS

**Nº da ART de planejamento:**

157979

**Nº do(s) PRO(s):**
**( ) Atividade Prioritária**
**Riscos da PTS:**
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

**Observação:**

## INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

**Manutenção Condicional**
**Liberado para execução**

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 26/09/2026

CT Responsável: M3PLT3

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 29/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

## INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

**Ativo Crítico:** ☐ Sim ☒ Não

**Prioridade A**

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1515-TX1-GU02-WP01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1515-TX1-GU02

Fonte radioativa: Não

CHAPAS DE DESGASTE

GUIA LATERAL TR1329/1515

## INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

**Atividade com troca:** ☒ Sim ☐ Não

| Op.  | Material/Sobressalentes          | Componente (código) | Part number | Quantidade | Unidade | Ponto de Descarga         | Entregue |
|------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------|---------------------------|----------|
| 0040 | CH DES MT 490MM 370MM 25MM       | 15445465            |             | 4.000      | PC      | 2344 R2C AREA 17 DESGASTE |          |
| 0040 | REVESTIMENTO 1000KN-M-88384 VALE | 15457952            |             | 16.000     | PC      | 2344 R2C AREA 17 DESGASTE |          |
| 0040 | CHAPA MET 1200MM 2000MM 6,35MM   | 13360696            |             | 1.000      | PC      | 2344 R2C AREA 17 DESGASTE |          |

## INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

| Op.  | Descrição              | Centro Trabalho | Quant. | Dur. | Hh Prev. | Semana Prog. |
|------|------------------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
| 0080 | MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO | M3PLT2ME        | 2      | 1.0  | 2.0      | 202639       |

**TAG:** TR1515-TX1-GU02-WP01

**DESCRIÇÃO:** MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

**MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO**
**MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO**

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;  
 PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;  
 MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;  
 PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;  
 MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;  
 FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;  
 OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;  
 RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

|      |                |          |   |     |     |  |
|------|----------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0090 | CAMINHÃO MUNCK | CAMINHAO | 1 | 1.0 | 1.0 |  |
|------|----------------|----------|---|-----|-----|--|

|      |                          |          |   |     |     |  |
|------|--------------------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0100 | GUINDASTE 70 TON EXEMPLO | GDTKP070 | 1 | 1.0 | 1.0 |  |
|------|--------------------------|----------|---|-----|-----|--|

**GUINDASTE 70 TON EXEMPLO**

GNDTKP08 ( ) 30TON LIEBHERR  
 GNDTKP06 ( ) 30TON ZOOMLION  
 GNDTKP04 ( ) 30TON MADAL  
 GNDTKP01 ( ) 70TON  
 GNDTKP03 ( ) 90TON  
 GNDTKP14 ( ) 130TON  
 GNDTKP07 ( ) 150TON  
 GNDTKP12 ( ) 220TON AMARELO  
 GNDTKP15 ( ) 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE  
 ( )SIM ( )NÃO  
 ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ( )SIM ( )NÃO  
 FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?  
 ( )SIM ( )NÃO

|      |                                |          |   |     |      |        |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|------|--------|
| 0160 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2ME | 3 | 9.2 | 27.6 | 202639 |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|------|--------|

|      |                                |          |   |     |     |        |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|-----|--------|
| 0170 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2CA | 1 | 9.2 | 9.2 | 202639 |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|-----|--------|

|      |                                |          |   |     |     |        |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|-----|--------|
| 0180 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2SO | 1 | 9.2 | 9.2 | 202639 |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|-----|--------|

|      |                   |          |   |     |     |  |
|------|-------------------|----------|---|-----|-----|--|
| 0190 | DESMOBILIZAÇÃO-5S | M3PLT2ME | 2 | 1.0 | 2.0 |  |
|------|-------------------|----------|---|-----|-----|--|

**DESMOBILIZAÇÃO-5S**

DESMOBILIZAÇÃO E 5S  
 REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;  
 RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;  
 REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;  
 REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;  
 DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;  
 OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;  
 RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

|      |                                |          |   |     |      |        |
|------|--------------------------------|----------|---|-----|------|--------|
| 0230 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2ME | 3 | 9.2 | 27.6 | 202639 |
| 0240 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2CA | 1 | 9.2 | 9.2  |        |
| 0250 | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 | M3PLT2SO | 1 | 9.2 | 9.2  |        |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

| Op.  | Centro Trabalho | Descrição                      |
|------|-----------------|--------------------------------|
| 0010 | M3PLT3          | MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515 |

MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

OBS 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

|      |        |                                   |
|------|--------|-----------------------------------|
| 0020 | M3PLT3 | SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA |
|------|--------|-----------------------------------|

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

## PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE;

PRO-030829: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS;

PRO-030842: SS - ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESÍDUOS;

PRO-025195: DIRETRIZES PARA REALIZAR INSPEÇÃO COR DO MÊS;

PRO-026086: TESTES OPERACIONAIS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

PRO-026330: Atividades com Temperaturas Extremas e flegado RAC 12-Trabalho a Quente (Anexo 12 ou CRM)

PRO-030755: Troca de rolos de carga, retorno em V, retorno plano, impacto, protetor de estrutura e rolo guia;

PNR-000068: DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA - ART

## SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

## MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INSPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRAMENTAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

## 2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LIST DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

## RECOMENDAÇÕES DE SSMA:

## FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

## ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO  
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA  
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR  
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

## MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.  
NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.  
NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.  
NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

## COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195):

VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO  
AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO  
VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO  
AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO

## BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO  
SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE  
IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO  
EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA  
COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE  
FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE  
CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO

|      |        |                                      |
|------|--------|--------------------------------------|
| 0030 | M3PLT3 | ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO |
|------|--------|--------------------------------------|



# ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604513324

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO.

|      |        |                         |
|------|--------|-------------------------|
| 0040 | SPC010 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL: |
|------|--------|-------------------------|

|      |        |                                      |
|------|--------|--------------------------------------|
| 0050 | M3PLT3 | OM DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM |
|------|--------|--------------------------------------|

OM DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM

DISCIPLINAS, DESCRIÇÃO E NÚMERO DA ORDEM DE APOIO:

- ( ) ELETRICA:
- ( ) HIDRAULICA:
- ( ) MECÂNICA:
- ( ) AUTOMAÇÃO:
- ( ) OFICINA.

|      |        |                    |
|------|--------|--------------------|
| 0060 | SOS014 | SERVIÇO DE OFICINA |
|------|--------|--------------------|

SERVIÇO DE OFICINA

FABRICAÇÃO:( ) SIM ( ) NÃO

SERVIÇOS DURANTE A PARADA DE MUNTENÇÃO:( )SIM ( )NÃO

SE SIM QUAIS?

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 0070 | M3PLT3 | FERRAMENTAS |
|------|--------|-------------|

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR: 1-ELÉTRICAS; 2-HIDRÁULICAS; 3-PNEUMÁTICAS;  
4-MANUAL/IMPACTO.

FERRAMENTAS:

01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MECANICO

01 MAQUINA DE SOLDA

01 CONJUNTO DE OXICORTE

02 ESTROPOS DE 1/4" X 3000mm

02 CINTAS DE NYLON DE 60mm X 3000

04 MAINLHAS 1/2"

02 EXTENSÕES ELETRICA DE 440 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO

02 EXTENSÕES ELETRICA DE 220 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO

01 ESMERILHADEIRA

01 PARAFUSADEIRA

01 CAMBÃO

01 GAIOLA PARA TRANSPORTAR ROLOS

01 DISPOSITIVO PARA TROCA DE ROLOS

01 SLIDE SLEDGE

01 ALAVANCA SEXTAVADA

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

|      |        |                     |
|------|--------|---------------------|
| 0120 | M3PLT3 | RECURSOS ADICIONAIS |
|------|--------|---------------------|

## RECURSOS ADICIONAIS

( X ) GERADOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade coincida com o desligamento geral do Ativo.

( X ) TORRE DE ILUMINAÇÃO

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade seja realizado no turno da noite.

( X ) COMPRESSOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para auxiliar na retirada e montagem dos parafusos de fixação.

( X ) TENDA

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para haver uma ponto de encontro dos envolvidos na atividade.

( X ) BANHEIROS QUÍMICOS (1 FEMININO + 1 MASCULINO)

Quantidade: 02

Descreva a necessidade: Para atender as necessidades fisiológicas dos executantes e demais envolvidos na parada.

( X ) CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para descarte das sucatas geradas pelas turmas de execução.

|      |         |                          |
|------|---------|--------------------------|
| 0130 | ANDAIME | NUMERO DA ORDEM DE APOIO |
|------|---------|--------------------------|

## NUMERO DA ORDEM DE APOIO

## ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO: MONTAR E DESMONTAR ANDAIME

TEMPO MONTAGEM: 00:00 HORAS

TEMPO DESMONTAGEM: 00:00 HORAS

|      |        |                                   |
|------|--------|-----------------------------------|
| 0140 | M3PLT3 | ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA |
|------|--------|-----------------------------------|



# ORDEN DE MANUTENÇÃO

202604513324

**TAG:** TR1515-TX1-GU02-WP01

**DESCRIÇÃO:** MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

## ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA: ( X ) SIM ( ) NÃO -  
LIMPEZA NA REGIAO INTERNA DO CHUTE DE RECIBEMENTO

|      |        |                      |
|------|--------|----------------------|
| 0150 | M3PLT3 | PASSO A PASSO TAREFA |
|------|--------|----------------------|

### PASSO A PASSO TAREFA

- 01- IDENTIFICAR AS CHAPAS DE DESGASTE AVARIADAS NAS GUIAS INTERNAS DOS LADOS ESQUERDO (LE) E DIREITO (LD).
- 02- IDENTIFICAR AS REGIÕES AVARIADAS NA CHAPA BASE DAS GUIAS LE E LD.
- 03- CORTAR E RETIRAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE DESGASTE AVARIADAS.
- 04-RETIRAR AS CHAPAS DE DESGASTE DAS GUIAS LE E LD.
- 05-POSICIONAR AS CHAPAS REMOVIDAS AO LADO DO TRANSPORTADOR, EM LOCAL SEGURO, ISOLADO E SINALIZADO.
- 06-REALIZAR LIMPEZA MANUAL DAS REGIÕES ONDE AS CHAPAS DE DESGASTE FORAM REMOVIDAS, UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA E LIXADEIRA.
- 07-FAZER O ACABAMENTO COM LIXADEIRA NAS REGIÕES AVARIADAS DAS CHAPAS BASE ONDE SERÁ EXECUTADO O REPARO.
- 08-RECUPERAR AS REGIÕES AVARIADAS DAS CHAPAS BASE LE E LD UTILIZANDO CHAPA LISA DE AÇO .
- 09-SOLDAR A CHAPA BASE SOBRE AS REGIÕES AFETADAS POR CORROSÃO, DESGASTE E FUROS, RESTABELECENDO A INTEGRIDADE DAS BASES.
- 10-CONFERIR SE AS CHAPAS DE REFORÇO ESTÃO ADEQUADAMENTE SOLDADAS E SE TODOS OS FUROS E PONTOS DE CORROSÃO FORAM ELIMINADOS.
- 11-POSICIONAR E MONTAR AS CHAPAS DE DESGASTE DO LADO DIREITO (LD), UMA POR VEZ.
- 12-GARANTIR QUE TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE DESGASTE DO LD ESTEJAM DEVIDAMENTE INSTALADOS E TORQUEADOS.
- 13-POSICIONAR E MONTAR AS CHAPAS DE DESGASTE DO LADO ESQUERDO (LE), UMA POR VEZ.
- 14-GARANTIR QUE TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE DESGASTE DO LE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSTALADOS E TORQUEADOS.
- 15-SOLDAR O REVESTIMENTO CHOCKY BAR SOBRE AS CHAPAS DE DESGASTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO.
- 16-REALIZAR INSPEÇÃO FINAL, VERIFICANDO A QUALIDADE DAS SOLDAS, A INTEGRIDADE DAS CHAPAS RECUPERADAS E O CORRETO APERTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.
- 17 - FAZER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE, FAZENDO A SEGREGAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA NAS DEVIDAS BAIAS
- 18 - DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO.
- 19 - DAR BAIXA NA OM.

|      |        |                          |
|------|--------|--------------------------|
| 0200 | M3PLT3 | ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO: |
|------|--------|--------------------------|

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

## ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

- Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;  
Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:
1. O serviço realizado;
  2. Dificuldades encontradas;
  3. Feedback se a OM estava clara;
  4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
  5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
  6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

|      |        |                                |
|------|--------|--------------------------------|
| 0220 | M3PLT3 | PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR |
|------|--------|--------------------------------|

## PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

## REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- ( ) Documentação de segurança associada
- ( ) Tem HH planejado na OM?
- ( ) Mobilizações / Desmobilizações
- ( ) Materiais / Componentes
- ( ) Lista de ferramentas
- ( ) Centro de trabalho tipo Máquina
- ( ) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATRC), conforme Anexo 6 do PNR04

## PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- ( ) Interferência com outro ativo. Qual?
- ( ) Posicionamento da Cabeça móvel
- ( ) Bloqueio de Porta Aberta
- ( ) Sensoriamento Preditiva
- ( ) Fabricação em Oficina
- ( ) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
- ( ) Iluminação
- ( ) Pontos de Tomadas 220 e 440 V
- ( ) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
- ( ) Necessita de Desligamento da Máquina?
- ( ) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?
- ( ) Necessita de Interdição de vias?
- ( ) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
- ( ) Será necessário solicitação de Force?

## LIMPEZA

- ( ) Limpeza
- ( ) Capina
- ( ) Desengraxe
- ( ) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
- ( ) Pousa de Manutenção adequado
- ( ) Condições de Acesso aos Componentes
- ( ) Caminhão a Vácuo (Sucção)
- ( ) Rodar ou dar toque no TR
- ( ) Interferência com outra equipe

## RECURSOS NECESSÁRIOS

- ( ) Caminhão guindauto munck
- ( ) Guindastes
- ( ) Talha Elétrica
- ( ) Guincho Elétrico

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

- ( ) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)  
( ) Carreta  
( ) Caminhão Comboio  
( ) Caminhão Vácuo  
( ) Caminhão Pipa  
( ) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular  
( ) Gerador  
( ) Compressor  
( ) Torre de Iluminação  
( ) Pá Carregadeira e/ou Trator D8  
( ) Andaimés  
( ) Caçamba para segregação de sucatas  
( ) Tenda  
( ) Banheiro Químico Masculino e Feminino  
( ) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

- ( ) Sim ( ) Não

Quais?

- ( ) Elétrica ( ) Lubrificação ( ) Vulcanização  
( ) Raspador ( ) Automação ( ) Engenharia  
( ) Mecânica ( ) Instrumentação ( ) Utilidades

Outros: ( )

OUTROS

- ( ) Distensionar correia do transportador  
( ) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t  
( ) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?  
( ) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM**

MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

11.08.2026 13:18:12 UTC-3 (01520930) Hevanaldo Junior

MP CHAPAS DAS GUIAS DE AMBOS OS LADO DO RECEBIMENTO DO 1515 DEVIDO DESGASTE.

TROCAR CHAPA BASE E REVESTIR COM CHAPAS DE DESGASTE (2 CADA LADO) E CB100 (8 UNIDADES CADA LADO)

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

LIMPEZA NO CHUTE COMPLETO NECESSÁRIO.

ANDAIME DE ACESSO PARA CORREIA.

\* Registro Origem - 202603883064

TAG: TR1515-TX1-GU02-WP01

DESCRIÇÃO: MP GUIAS LE LD CHUTE REC. 1515

## RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? ( ) Sim ( ) Não

## Material

( ) Sobra de Material

( ) Falta Material

## Método

( ) Falha de Planejamento

( ) Tempo de Atividade

( ) Falta Documento Técnico

## Mão de Obra

( ) Falha Mão de Obra

( ) Mão de Obra não Treinada

## Equipamento

( ) Falha Ferramenta

( ) Equipamento Auxiliar

## Outros Desvios: