

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	N° OM: 202604459627
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E FERRAM			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☒ NÃO NECESSITA PTS ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO ☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) ☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) ☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)			
JUSTIFICATIVA:			
ESSA ATIVIDADE NÃO NECESSITA DE PTS DE ACORDO COM O ANEXO 2 DO PNR-000031			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: ID-48622 ID-90887 NÚMERO PRO:			

PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E**OM 202604459627****EQUIPAMENTO**

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570115	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa Não
Local de Instalação POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP04		Descrição do Local de Instalação EMPILHADEIRA LANCA GIRATORIA EP04		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-EMP-EMPIL		Descrição do Local de Instalação Superior EMPILHADEIRAS		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

ORDEN DE MANUTENÇÃO							
Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
01/09/2026	12:45	03/09/2026	00:18	0.000	Média	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Limp Desenergizado		
Status Sistema Ordem LIB CNPA IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe M3PLT1 MANUT TERC TRC ROLOS		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 01 Porto Pnt Madeira		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações Não
------	-----------	--------------------------------	-------	----------------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

--

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0060	ROTINA DE SEGURANÇA: FLUXO PARA EMERGENCIAS 01. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuaria de imediato; 02. Acionar a central de emergencia 0800_2850_193, ramal 193 ou via radio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência; 03. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência(>,,<)> RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA EPI's Comuns (Regra de ouro N°03 e 07) * Capacete de segurança uso obrigatório com a jugular; * Protetor auricular tipo concha; * Óculos de segurança; * Máscara contra poeira; * Bota tipo manobreiro com biqueira de aço; * Luva tipo Latex /Kong; * Cinto de segurança tipo para-quedista(Se necessario); * Macacão tayvec. ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA Até 20kg = Uma pessoa; De 21kg até 40kg = Duas pessoas; ACIMA DE 40KG = So posso pegar usando dispositivo auxiliar ou mais pessoas quando a situação permitir; Evitar adoção de posturas inadequadas (Inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores, agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e realizar movimentos bruscos. quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso dos grupos muscularers mais utilizados na atividade e/ ou revezamento; ” COR PERMITIDA DO MÊS VERDE: Janeiro # Maio - Setembro; AMARELO: Fevereiro # Junho - Outubro; AZUL: Março - Julho - Novembro; VERMELHO: Abril - Agosto # Dezembro. Todos os dados relacionados ao cumprimento deste procedimento devem ser mantidos atualizados, arquivados e disponíveis para consulta, incluindo os registros de calibração. # É proibido adentrar desacompanhado em espaço confinado; # É proibido o uso de oxigênio puro para ventilação de espaços confinados; # É proibido realizar atividades em espaço confinado sob o efeito de álcool, substâncias psicoativas ou medicamentos que causem distúrbios do sistema nervoso central;

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	# As medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio(>,<)> choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores devem ser descritas nas ARTs. MEIO AMBIENTE: Atender a legislação e as normas internas da vale. NOTA 1: Antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos ,tambores ou coletores indentificados (se necessario) NOTA 2: Verificar se os produtos quimicos a serem utilizados na atividade estão devidamente acondicionados (bandejas de contenção ,paletes,etc..)e a FISPQS disponiveis; NOTA 3: Checar disponibilidade do kit de emergência ambiental. SAÚDE: Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e na validade;
0070	RECOMENDAÇÕES DE SSMA: PROCEDIMENTO:,, ART Aplicada: TROCAR ROLOS DE RETORNO PLANO,, PRO-030755 (TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA),, ” FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:,, 1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.,, 2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.,, 3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência.,, ”,” ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:,, Até 20kg = Posso carregar sozinho,, De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla,, Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar,, Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso,,
0080	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS: Mobilizar ferramentas para o local da atividade; Posicionar materiais para a execução dá atividade ao lado do equipamento; Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas.
0090	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO: Manutenção - Retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento.....30min Operação/Eletrica - Retirar etiquetamento e bloqueio primario do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte.....30min
0120	PASSOS DA ATIVIDADE: Preparar materiais e ferramentas para manutenção preventiva 30 mins Posicionar malão de ferramenta no transportador 20 mins Posicionar extensão eletrica no transportador 10 mins Posicionar robô no transportador 10 mins Posicionar luminaria no transportador 10 mins Posicionar e montar tenda de chuva 10 mins Posicionar pedestal retratil no transportador 10 mins Verificar posicionamento dos coletores para madeira,sucata e borracha 10 mins Posicionar bebedouro sob a tenda de chuva 20 mins Disponibilizar caminhão munck 5 mins Disponibilizar cerquites 5 mins Posicionar rolos novos no transportador 1 hr Posicionar maq. De solda no local de manutenção 10 mins Posicionar conjunto oxicorte no local de manutenção 10 mins

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	Antes de iniciar o trabalho: Solicitar e acompanhar o desligamento e travamento de funcionamento do equipamento, requisitar o comprovante. Depois do trabalho realizado: Solicitar e acompanhar a devolução, religamento e destravamento de funcionamento do equipamento. PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES: FERRAMENTAS,, 01 Caixa de ferramentas completa; 02 Talhas de alavanca. De 1,5 ton 02 Cabos de 1/2" x 1000 01 Cinta de 2000 x 4ton 04 Manilhas de 1" 01 Marreta 3 kg poliuretano 02 Alavancas de 1500 mm 04 Quebra cantos 01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos 01 dispositivo para troca de rolos. 01 Conjunto de oxicorte *FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: 1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato. 2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência. 3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência *CUIDADOS COM A SEGURANÇA: Manter-se fora da área sob cargas suspensas; Utilizar cinto de segurança em locais de risco de quedas; Observar os riscos de queda na região onde o corrimão foi cortado na hora em que for fazer a Substituição do quadro. *CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE: Recolher toda sucata e sobras de materiais do local de trabalho; Não deixar derramar lubrificantes ou desengraxantes no piso ou bacia de decantação de água; Efetuar a limpeza da área após a execução do serviço. *SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA Risco: choque elétrico Precaução: usar luvas quando for ligar e desligar a máquina de solda e manusear os cabos da mesma

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	Risco: queima da visão Precaução: utilizar máscara de solda e óculos de segurança apropriado Risco: torção na coluna Precaução: não pegar peso de forma incorreta Risco: intoxicação Precaução: utilizar máscara descartável no caso de ambiente fechado *MANUSEIO COM OXICORTE Riscos: rompimento das mangueiras Precaução: não expor as mangueiras próximo a objetos cortantes Riscos: explosão da caneta/mangueira Precaução: não utilizar sem as válvulas de segurança e retorcesso de chama Riscos: queda do conjunto no transporte Precaução: fazer amarração correta no conjunto durante o transporte Riscos: vazamento nos manômetros e canetas Precaução: verificar aperto das conexões, manômetros e canetas Riscos: queima dos membros inferiores e superiores precaução: usar epi's apropriados. Tais como aventais, perneiras, luvas e óculos Riscos: garrafas, manômetros, valvulas e canetas avariadas Precaução: efetuar inspeção no conjunto antes da utilização *EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA: -Capacetes -Luvas de vaquetas -Botas de biqueira com proteção metatarso -Óculos de segurança -Protetor auricular tipo concha -Cinto de segurança -Avental de soldador *IÇAMENTO DE CARGA Riscos: rompimento do cabo de aço. Precaução: verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do meso de acordo com ângulo. Riscos: queda de material içado. Precaução: verificar / amarrar carga corretamente Riscos: queda do material sobre o executante. Precaução: evitar passar sobre carga suspensa

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	Riscos: queda do material sobre o equipamento/veículos Precaução: evitar a passagem da carga suspensa sobre equipamentos e veiculos sinalizando/isolando a área de movimentação da carga assim como o guindaste. *MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS Riscos: queda do material sobre o executante Precaução: não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas Riscos: corte/luxação Precaução: utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades Riscos: ergonômico Precaução: não levantar peças de maneira (postura) incorreta. ANALISE PRELIMINAR DE RISCO *MANUSEIO DE PEÇAS Riscos: lesão na coluna, membros inferiores e superiores Precaução: não pegar peso acima da capacidade individual Riscos: esmagamento dos membros inferiores e superiores. Precaução: utilizar luvas no manuseio de peças Riscos: queda das peças durante o manuseio Precaução: verificar condição de uso dos cabos de segurança, cintos de segurança e isolar a área de trabalho abaixo. *PRODUTOS QUÍMICOS Riscos: queima/irritação da pele Precaução: uso de creme especial para manuseio de graxa e uso de luvas de segurança Riscos: contato com os olhos Precaução: usar óculos de segurança e cuidado ao manusear produtos químicos *MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS Riscos: queda do material sobre o executante Precaução: não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas Riscos: corte/luxação Precaução: utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades Riscos: ergonômico Precaução: não levantar peças de maneira (postura) incorreta

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	transporte de peças grandes porte Riscos: tombamento ou queda das peças transportadas Precaução: fazer amarração e calçar as peças a serem transportadas e respeitar o limite de velocidade para transporte de cargas. Riscos: quebra do fecho de molas do caminhão/carreta Precaução: certificar do peso da peça a ser transportada e capacidade de carga do veículos. *IÇAMENTO DE CARGA Riscos: rompimento do cabo de aço. Precaução: verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do meso de acordo com ângulo. Riscos: queda de material içado. Precaução: verificar / amarrar carga corretamente Riscos: queda do material sobre o executante. Precaução: evitar passar sobre carga suspensa Riscos: queda do material sobre o equipamento/veículos Precaução: evitar a passagem da carga suspensa sobre equipamentos e veiculos sinalizando/isolando a área.

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	MATERIAL:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	DADOS TÉCNICOS:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E**OM 202604459627****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	FERRAMENTAS	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	RECURSO:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	ROTINA DE SEGURANÇA:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	RECOMENDAÇÕES DE SSMA:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0090	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0100	POSICIONAMENTO:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

PLAMONT- PREPARAÇÃO DE MATERIAS E**OM 202604459627****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0110	LIMPEZA INDUSTRIAL:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	PASSOS DA ATIVIDADE:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0130	5S / DESMOBILIZAÇÃO:	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		01.09.2026 12:45:00	01.09.2026 12:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	PM01	M3PLT1CA	1	9.0	9.0	H	01.09.2026 12:45:00	02.09.2026 00:53:55
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação CNPA IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação EXEC							
0150	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	PM01	M3PLT1ME	4	9.0	36.0	H	02.09.2026 00:53:55	02.09.2026 12:06:52
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação CNPA IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação EXEC							
0160	PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERREAMENTAS	PM01	M3PLT1SO	1	9.0	9.0	H	02.09.2026 12:06:52	03.09.2026 00:18:29
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação CNPA IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação EXEC							
0170	RETORNO DA EXECUÇÃO	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		03.09.2026 00:18:29	03.09.2026 00:18:29
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180	FIM	YPM0	M3PLT1	0	0.0	0.0		03.09.2026 00:18:29	03.09.2026 00:18:29



TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							