



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

157979

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 31/08/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC APRV VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 02/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP04-TX1-CH02-WP01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP04-TX1-CH02

Fonte radioativa: Não

CHAPAS DE DESGASTE

CHUTE DA RODA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CHAPA DESG MET 490MM 380MM 25MM	15349345		5.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	M3PLT3ME	2	0.5	1.0	

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;



DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

0010	M3PLT3	TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04
------	--------	--

0020	M3PLT3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-

ID:

PRO-031615

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

0030	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC010	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0050	M3PLT3	OM de APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM
------	--------	--------------------------------------

OM de APOIO PARA REALIZAÇÃO DA ORDEM

DISCIPLINAS, DESCRIÇÃO E NÚMERO DA ORDEM DE APOIO:

() ELETRICA:

() HIDRAULICA:

() MECÂNICA:

() AUTOMAÇÃO:

() OFICINA;

0060	SOS014	SERVIÇO DE OFICINA: NÃO
------	--------	-------------------------

SERVIÇO DE OFICINA: NÃO

FABRICAÇÃO:() SIM () NÃO

SERVIÇOS DURANTE A PARADA DE MUNTENÇÃO:()SIM ()NÃO

SE SIM QUAIS?

0070	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

01 - CAIXA DE FERRAMENTA

01 - CONJUNTO OXICORTE

01 - MAQUINA DE SOLDA

01 - EXAUSTOR

01 - LIXADEIRA

0120	M3PLT3	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

RECURSOS EXTRAS

() CARRETA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() GERADOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TORRE DE ILUMINAÇÃO

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() COMPRESSOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TENDA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____

0130	ANDAIME	NUMERO DA ORDEM DE APOIO
------	---------	--------------------------

NUMERO DA ORDEM DE APOIO

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO: MONTAR E DESMONTAR ANDAIME

TEMPO MONTAGEM: 00:00 HORAS

TEMPO DESMONTAGEM: 00:00 HORAS

0140	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:() SIM () NÃO - Obs.:

CAPINA:() SIM () NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:() SIM () NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:() SIM () NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:() SIM () NÃO - Obs.: ATIVIDAE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT3	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE:

CHAPA PESO: 15KG

ATENÇÃO: FAZER USO DE CARRO MANUAL PARA POSICIONAR E RECOLHER CHAPAS DE DESGASTE DO CHUTE SEMPRE QUE PRECISAR SE LOCOMOVER POR SOBRE A CORREIA TRANSPORTADORA.PRO-0063-PLAMONT

PASSOS DA TAREFA:

ETAPA 1º ELABORAR AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA, BLOQUEAR, MOBILIZAR FERRAMENTA, EQUIPAMENTO E ISOLAR A ÁREA.....01:00HS

- 01 - ELABORAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES;
- 02 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO MATRIZ DESCRITA NO PRO 031281 PORTO NORTE;
- 03 - FAZER A MOBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO NECESSARIOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE;
- 04 - FAZER O ISOLAMENTO DA ÁREA ONDE VAI SER FEITO A ATIVIDADE;

ETAPA 2º XX...03:20HS

- 05 - POSICIONAR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA ATIVIDADE (COM AUXILIO DE GUINDASTE/CAMINHÃO MUNCK)
- 06 - SOLICITAR/VALIDAR A LIMPEZA DO LOCAL
- 07 - SOLICITAR/VALIDAR A MONTAGEM DO ANDAIME, E UTILIZAR CINTO DE SEGURANÇA DE DUPLO TALABARTE, POIS EXISTE O RISCO DE QUEDA DE NIVEL DIFERENTE
- 08 - REALIZAR CORTE DE PARAFUSOS E SOLDA QUE ESTÃO FIXANDO AS CHAPAS Da BANCADA

ATENÇÃO: REFAZER CHAPA BASE APENAS SE NECESSARIO

- 09 - RETIRAR MEDIDA DE CHAPA BASE AVARIADA E FABRICAR CHAPA BASE CONFORME MEDIDAS
- 10 - RECORTAR CHAPA BASE AVARIADA E SOLDA CHAPA BASE NOVA
- 11 - SOLDAR, CASO TENHA A NESCESSIDADE SOLDAR PEÇAS DE CHOCKBAR ENTRE AS CHAPAS DE DESGASTE
- 12 - MONTAR AS CHAPAS NOVAS E APERTAR PORCAS DE TODAS AS CHAPAS E VERIFICAR APERTO
- 13 - RETIRAR TODAS AS SUCATAS E COLOCAR NA GAIOLA E RETIRAR COM GUINDASTE PARA DESCARTE
- 14 - SOLICITAR/VALIDAR DESMONTAGEM DE ANDAIME

ETAPA 3º FAZER O 5S, DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO...00:40HS

- 11 - FAZER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE, FAZENDO A SEGREGAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA NAS DEVIDAS BAIAS;
- 12 - DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;
- 13 - DAR BAIXA NA OM;

0200	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

- Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;
Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:
1. O serviço realizado;
 2. Dificuldades encontradas;
 3. Feedback se a OM estava clara;
 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

RETORNO DA PLAMONT

0220	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

- # (S)### Documentação de segurança associada
(S)### HH próprio e terceiro
(S)### Materiais / Componentes
(S)### Lista de ferramentas
(N)### Centro de trabalho tipo Máquina
(NA) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc), conforme Anexo 6 do PNR04
#

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

- # (NA) Interferência com outro ativo. Qual?
(NA) Posicionamento da Cabeça móvel
(NA) Sensoriamento Preditiva
(NA) Fabricação em Oficina
(NA) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)
(NA) Iluminação
(NA) Pontos de Tomadas 220 e 440 V
(NA) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)
(NA) Necessita de Interdição de vias?
(S)### Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?
#

LIMPEZA

- #
(S) Limpeza
(NA) Capina
(NA) Desengraxe
(NA) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
(S)#Pouso de Manutenção adequado
(S) Condições de Acesso aos Componentes
(NA) Caminhão a Vácuo (Sucção)
(NA) Rodar ou dar toque no TR
(NA) Interferência com outra equipe
#

RECURSOS NECESSÁRIOS

- # (NA) Caminhão guindauto munc
(NA) Guindastes
(NA) Talha Elétrica
(NA) Guincho Elétrico



TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

(NA) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
(NA) Carreta
(NA) Caminhão Comboio
(NA) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
(NA) Gerador
(NA) Compressor
(NA) Torre de Iluminação
(NA) Pá Carregadeira e/ou Trator D8
(S) Andaimes
(NA) Caçamba para segregação de sucatas
(NA) Tenda
(NA) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(NA) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)
##(##) Sim# #(X) Não
Quais?
##(##) Elétrica##(##) Lubrificação##(##) Vulcanização
##(##) Raspador(##) Automação##(##) Engenharia

Outros: (##) Mecânica

OUTROS
(NA) Distensionar correia do transportador
(NA) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
(S)#Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S)### A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM
N - NÃO
N/A NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04
03.04.2026 13:39:41 UTC-3 (81025877) Layane Silva

##DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE##

-TROCAR CHAPA COM DESGASTE NO CHUTE DA RODA DE CAÇAMBA



ORDEN DE MANUTENÇÃO

202602479721

TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

QUANTIDADE PARA ATIVIDADE: 05

##RECURSO##

-ANDAIME

-LIMPEZA

* Registro Origem - 202601554440



TAG: RP04-TX1-CH02-WP01

DESCRIÇÃO: TROCA CHAPA DE DESGASTE DO CHUTE RC RP04

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: