



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202404498272

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

75069 , 179905, 75070 , 179883, 75101 , 75663

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV IMPA MOME

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 24/06/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 26/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA

EMPILHADEIRA LANCA GIRATORIA EP06

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0010	ARRUELA PR 5/8POL 25,4MM	15294300		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0010	PORCA 5/8POL UNF	15285147		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0010	PARAFUSO CAB SEXT 5/8POL	15268390		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	PORCA 16MM M	15273271		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	ARRUELA PR 16MM 24,4MM	15293890		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202404498272

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0100	PARAFUSO CAB SEXT 5/8POL	15268390		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	PARAFUSO CAB SEXT 16MM	15219194		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	ARRUELA PR 5/8POL 25,4MM	15294300		90.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	PARAFUSO 16MM 55MM METR	15231668		40.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0100	MATERIAL NO CANTEIRO			0.000	ST	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0070	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	6	9.2	55.2	202626
0080	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	6	9.2	55.2	202626
0090	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	4	9.2	36.8	202626
0100	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	4	9.2	36.8	202626
S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP						
202404498272						
0110	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	8	9.2	73.6	202626
S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP						
UTILIZAR DESENHO DE REFERÊNCIA						
0120	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	2	9.2	18.4	202626
0130	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	2	9.2	18.4	202626
0140	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	2	9.2	18.4	202626
0150	S26_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050MA	17	9.2	156.4	202626
0190	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0210	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0220	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

0240	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0250	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0270	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0280	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0300	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0310	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0330	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0340	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0360	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0370	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0390	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0400	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0420	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	4	9.2	36.8	202629
0430	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	1	9.2	9.2	202629
0440	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050MA	12	9.2	110.4	202629
0450	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	7	9.2	64.4	202629
0460	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	3	9.2	27.6	202629
0470	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	7	9.2	64.4	202629
0480	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	3	9.2	27.6	202629
0490	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	6	9.2	55.2	202629
0500	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	2	9.2	18.4	202629
0510	S29-1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050MA	6	9.2	55.2	202629
0520	S301.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050ME	6	9.2	55.2	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202404498272

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

0530	S301.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0550	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0560	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0570	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050MA	12	9.2	110.4	
0580	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0590	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0600	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050MA	12	9.2	110.4	
0610	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0620	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0630	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0640	S39 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRI	EXE050CA	4	9.2	36.8	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0030	EXE050	DETALHES DE PLANEJAMENTO

DETALHES DE PLANEJAMENTO

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

MONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO ACIMA DE 1.80 COM AUXILIO DE CHAVE CATRACA
CORTE E RETIRADA DOS PARAFUSOS DAS ABA INFERIOR DA VIGA COM AUXILIO DO CONJUNTO OXI CORTE
MONTAGEM DAS TALAS E PARAFUSOS DA ABA INFERIOR VIGA COM AUXILIO DE CHAVES MANUAS

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

0050	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

2)SERVIÇO:

”

MONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO COM AUXILIO DE CHAVE CATRACA

CORTE E RETIRADA DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DO CONJUNTO OXI CORTE

MONTAGEM E TORQUE DOS PARAFUSOS , COM AUXILIO DO TORQUÍMETRO , CHAVE COMBINADA , CHAVE DE IMPACTO

RETOQUE DE PINTURA

DESMONTAGEM DE ANDAIME

0060	EXE050	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

SEMANA 26 - A Plamont Engenharia informa que em virtude da mudança de MAPA, as atividades da EP06 foram postergadas e reprogramadas.

0170	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
------	--------	---------------------------------------

0180	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
------	--------	---------------------------------------

0200	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
------	--------	---------------------------------------



TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

0230	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0260	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0290	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0320	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0350	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0380	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0410	EXE050	S27_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP
0650	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401603292	AE1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.	POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06-ST1	2 - Média	30/11/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.
17.09.2024 10:27:42 UTC-3 (C0645246)
DIAGNÓSTICO:
CORROSÃO CD03 NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 14 SUPORTES (07 DIR.E 07 ESQ.
) DO PASSADIÇO DO TRIPER PROXIMO AO CHUTE DE DESCARGA.

RECOMENDAÇÃO:
TROCAR 84 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE 14 SUPORTES (07 DIR.E 07 ESQ.) DO
PASSADIÇO DO TRIPER PROXIMO AO CHUTE DE DESCARGA

Item: <Fixação>
Recomen.Item: <Substituir>

Pintura (m²): <(><)>0>
Estrut Metálica (kg): <(><)>0>
Concretagem (m³): <(><)>0>
Soldagem (mm): <(><)>0>
Nº O.M Inspeção: <202403973670>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []



TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

17.09.2024 10:32:26 UTC-3 (C0645246)

* Registro Origem - 202403973670.

XX

UTILIZAR DESENHO DE REFERÊNCIA

DF-3130KP-G-00000-M-70544

PARAFUSOS M16 x 60 - DIN 933 - CLASSE 8.8 - OLEADO PRETO + PORCA + ARRUELA LISA

QTDE: 84 UNIDADES

DADOS INSERIDO EM 90/07/25

Angelo Oliveira



TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: 1.4_TRC.ELEM.FIX SUP.SUST PASSAD.TRIP.

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: