

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 48622 PLAMON

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026268

(X) Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☒ RAC5 - CAMBIO DE CARGA (ANEXO 5)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO EM QUENTE (ANEXO 12)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 16/09/2026	Data programada fim: 20/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade C
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-CTQ-TRAM4-AMOS5-AM1-QA01-ST02	FACA DO CORTADOR LADO DIREITO	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-CTQ-TRAM4-AMOS5-AM1-QA01	CORTADOR	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO	M3PLT2ME	4	0.2	0.8	202638

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;
 PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;
 MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
 PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
 MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
 FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
 OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
 RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604529945

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	9.2	9.2	
------	----------------	----------	---	-----	-----	--

CAMINHÃO MUNCK

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O CAMINHÃO MUNCK

(X)SIM ()NÃO

0100	GDTKP220 - GUINDASTES	GDTKP070	1	9.2	9.2	
------	-----------------------	----------	---	-----	-----	--

GDTKP220 - GUINDASTES

() GUINDASTE LTM 1220 (220T) FROTA 904

() GUINDASTE XCMG 250T (220T) FROTA 900

() GUINDASTE LTM 1220 (220T) FROTA 360

() GUINDASTE XCMG 160T (150t) FROTA 924

() GUINDASTE LTM1150 (130t) FROTA 902

(X) GUINDASTE LTM 1090 (90t) FROTA 909

(X) GUINDASTE LTM 1070 (70t) FROTA 889

(X) GUINDASTE 110T XCMG(70t) FROTA 890

(X) GUINDASTE XCMG 35T(30t) FROTA 923

(X) GUINDASTE SANY 40T(30t) FROTA 475

(X) GUINDASTE MADAL 30T (30t) FROTA 901

() GUINDASTE LTM 1300 (300T)

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE

(X)SIM ()NÃO

ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM (X)NÃO

FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?

()SIM (X)NÃO

0160	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2ME	4	9.2	36.8	202638
------	---	----------	---	-----	------	--------

0161	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2ME	4	9.2	36.8	202638
------	---	----------	---	-----	------	--------

0162	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2ME	4	9.2	36.8	202638
------	---	----------	---	-----	------	--------

0163	APOIO:FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S	M3PLT2MA	4	9.2	36.8	202638
------	--	----------	---	-----	------	--------

0170	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2CA	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0171	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2CA	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0172	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2CA	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0173	APOIO:FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S	M3PLT2CA	1	9.2	9.2	202638
------	--	----------	---	-----	-----	--------

0180	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2SO	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0181	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2SO	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0182	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2SO	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

0183	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4	M3PLT2SO	1	9.2	9.2	202638
------	---	----------	---	-----	-----	--------

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S	M3PLT2ME	4	0.2	0.8	202638
------	-------------------	----------	---	-----	-----	--------

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0010	M3PLT2	FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4
------	--------	---

0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA:

ART-CON-MEC-POR-TMPM-5S E PREPARAÇÃO COM GUINDASTE COM BLOQ A QUENTE EM OXICORTE.

ID ART: 48622 PLAMONT

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

0030	M3PLT2	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

FERRAMENTAS:

01 CAIXA DE FERRAMENTAS;

01 KIT AMBIENTAL;

01 BASTÃO DE GIRAR MANCAIS;

01 CHAVE DE IMPACTO BATERIA 40V XGT / CÓDIGO TW010GT201

01 MARRETA DE RETROCESSO;

01 MAQUINA DE SOLDA;

01 LIXADEIRA;

01 CONJUNTO OXICORTE;

04 TALHAS CORRENTES 3TON;

02 CABOS DE 3/4" x 4000mm

01 PARAFUSADEIRA ELETRICA/HIDRAULICA

01 BOMBA HIDRAULICA 80

01 BOMBA HIDRAULICA 39

01 ESQUADRO

01 ALINHADOR A LASER

01 MULTIPLICADOR DE TORQUE

01 CORDA GUIA 20m;

01 GERADOR.

02 CHAVES DE IMPACTO 75mm

02 CHAVES DE IMPACTO 80mm

02 CHAVES EM mm(SOQUETE OU IMPACTO) AVALIAR EM CAMPO PARA UTILIZAÇÃO

02 CHAVES EM "(SOQUETE OU IMPACTO) AVALIAR EM CAMPO PARA UTILIZAÇÃO

02 CHAVES ALEN EM mm AVALIAR EM CAMPO PARA UTILIZAÇÃO

* CABOS DE AÇOS: (AVALIAR EM ÁREA OS CABOS DE AÇOS ADEQUADOS E A QUANTIDADE)

04 CABOS AÇO 3/4" X 4000MM

04 CABOS DE AÇO 1/2" X 3000MM

04 CABOS DE AÇO 1/2"X4000MM

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

* CINTAS NYLON: (AVALIAR EM ÁREA AS CINTAS NYLON ADEQUADAS E A QUANTIDADE)

04 CINTAS NYLON CAP.4M X 3000KG

04 CINTAS NYLON CAP.4M X 4000KG

04 CINTAS NYLON CAP.6M X 6000KG

* MANILHAS: (AVALIAR EM ÁREA AS MANILHAS ADEQUADAS E A QUANTIDADE)

04 MANILHAS AÇO RAPIDO 7/8"

04 MANILHAS AÇO RAPIDO 3/4"

04 MANILHAS AÇO RAPIDO 1/2"

* TALHAS: (AVALIAR EM ÁREA TALHAS ADEQUADAS E A QUANTIDADE)

02 TALHAS MANUAIS DE CATRACA 1500KG X 1,50MT

02 TALHAS MANUAIS DE CORRENTE 3000KG X 5MT

0120	M3PLT2	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------

RECURSOS EXTRAS

"() CARRETA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() GERADOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TORRE DE ILUMINAÇÃO

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() COMPRESSOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TENDA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____"

0140	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

CAPINA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT2	PASSO A PASSO DA TAREFA
------	--------	-------------------------

PASSO A PASSO DA TAREFA

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE:

FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

PREPARAÇÃO E 5S DE MATERIAIS PARADA MANUTENÇÃO LINHA 05 E CNS PIER 4

SUL.

CN06

CN07

TR1539

TR1541

TR2603

TR2604

TR2601

TR2607

TR2609

TR2610

AM203

TR1427

TR1427

TORRE DE AMOSTRAGEM LINHA 05

O MATERIAL SERÁ RECEBIDO NA BEIRA MAR(DIR/MANUTENÇÃO EMBARQUE)

DADOS TECNICOS:

APOIO:FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S

01- ELABORAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE;

02- REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;

03- REALIZAR PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER A PARADA DE MANUTENÇÃO;

**FAZER USO DE CAMINHAO MUCK PARA MOVIMENTAÇÃO EM NIVEIS BAIXOS

**FAZER USO DE GUINDASTE PARA MOVIMENTAÇÕES EM NIVEIS ELEVADOS

04- RECOLHER SUCATAS GERADAS NA ATIVIDADE;

05- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

06- REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;

07- REALIZAR BAIXA DA ORDEM;



TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

0200	M3PLT2	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

PREPARAÇÃO E 5S DE MATERIAIS PARADA MANUTENÇÃO LINHA 05 E CNS PIER 4

SUL.

CN06

CN07

TR1539

TR1541

TR2603

TR2604

TR2601

TR2607

TR2609

TR2610

AM203

TR1427

TR1427

TORRE DE AMOSTRAGEM LINHA 05

TAG: AMOS5-AM1-QA01-ST02

DESCRIÇÃO: FAZER PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO e 5S PIER 4

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: