

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

149042, 169153, 179883, 75069, 75101, 75107

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Corretiva não Emergencial
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MOME

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 18/09/2026

CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 25/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-GI1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06

Fonte radioativa: Não

GIRO VV06

VIRADOR DE VAGOES VV06

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS
Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0110	PARAFUSO 7/8POL 6.1/2POL UNC	15251795		150.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	PARAFUSO SEXT 24MM	15391078		56.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	PORCA 24MM SEXT	15274866		56.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	3	9.2	27.6	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603840811

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

0250	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0260	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0270	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0280	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0290	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0320	s38-SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	3	9.2	27.6	202638
0330	s38-SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	1	9.2	9.2	202638
0340	s38-SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050MA	8	9.2	73.6	202638
0350	s38-SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	6	9.2	55.2	202638
0360	s38-SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0370	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	8	9.2	73.6	202639
0380	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202639
0390	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050MA	10	9.2	92.0	202639
0400	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	8	9.2	73.6	202639
0410	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202639
0420	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050ME	8	9.2	73.6	202639
0430	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202639
0440	S39 SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	EXE050MA	10	9.2	92.0	202639

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603840811

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

0110	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

DADOS TECNICOS

Materiais necessários:

Item-10. qntde-56- PARAF. CAB. CIL. 7/8"UNCx6". 12.9.

Item-11. qntde-112. ARRUELA LISA 7/8".

Item-12- qntde-56. PORCA SEXTAVA 7/8" - A563

peso-42 kg

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

CILINDRO HIDRAULICO

ALAVANCAS PEQUENAS

CHAVES COMBINADAS

CHAVES CATRACA

MARRETAS DE 3 KG

KIT MARRETAS

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL

TIFFOR (1,6 OU 3,2 TON)

TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0 TON)

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA

PARAFUSADEIRA

CHAVE DE IMPACTO

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
ANDAIME

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
USO DO CILINDRO HIDRUALICO
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
REALIZAR O BLOQUEIO DOS EQUIPAMENTOS
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
CORTE E RETIRADA DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE CONJUNTO DE OXICORTE E FERRAMENTA MANUAL
MONTAGEM DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL E OU PARAFUSADEIRA
TORQUE DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL
RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL APROPRIADO E INSUMOS DE PINTURA
SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS: TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

0220	EXE050	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO
------	--------	-----------------------------------

0230	EXE050	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO
------	--------	-----------------------------------

0300	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,
1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0310	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

”
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ”
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
””””
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ”,##
”
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ”

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
”””
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
,,,#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

0450	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------



TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601269684	SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO	POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-GI1	1 - Alta	31/07/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO
SEM DADOS TECNICOS/SEM MATERIAL NA ABA COMPONENTES
16.07.2026 15:13:12 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER
Durante visita técnica realizada no Virador de Vagões 311K-06, foi identificado que os elementos de fixação da viga principal e dos anéis de giro apresentam anomalias caracterizadas por folgas excessivas nas ligações, além de indícios de ausência e/ou afrouxamento de parafusos em diversos pontos de conexão.
Essa condição compromete a integridade das ligações aparafusadas, podendo provocar deslocamentos relativos entre os componentes, redistribuição inadequada dos esforços, concentração de tensões, desgaste progressivo das superfícies de contato e o surgimento de trincas por fadiga em decorrência dos carregamentos cíclicos impostos durante a operação do equipamento.
Referência de Projeto: 3110KP-S-87424
Classe de Degradação: CD05
Associação de Fatores: AF2
Função Estrutural: Primária
Severidade de Colapso: Média
Considerando as folgas, o afrouxamento e a ausência de elementos de ligação identificados nos anéis de giro, recomenda-se a substituição integral de todos os elementos de fixação dos anéis de entrada e saída do Virador de Vagões 311K-06, contemplando parafusos, porcas e arruelas, conforme especificações de projeto e requisitos do fabricante.
Materiais necessários:
Pedido para atender a demanda do VV05
Item-10. qntde-56- PARAF. CAB. CIL. 7/8"UNCx6". 12.9.
Item-11. qntde-112. ARRUELA LISA 7/8".
Item12- qntde-56. PORCA SEXTAVA 7/8" - A563
peso-42 kg

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: SUBS.ELEM.FIX.ANEIS ENTR.SAI.GIRO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: