

TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

141603, 75107, 92019

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☐ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 17/08/2026	Data programada fim: 20/08/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV01	VIRADOR DE VAGOES VV01	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-VIRVG	VIRADOR DE VAGOES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	CAMINHÃO MUNCK 10 TON	CAMINHAO	1	9.3	9.3	
0100	GUINDASTE 30t OU CAP. SUPERIOR	GDTKP030	1	9.3	9.3	
0120	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT	EXE050ME	4	9.3	37.2	
0130	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT	EXE050CA	1	9.3	9.3	
0140	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT	EXE050SO	1	9.3	9.3	
0160	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT	EXE050CA	1	9.3	9.3	
0170	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT	EXE050SO	1	9.3	9.3	

TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01
0020	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT
0030	EXE050	PLAMONT - SAÚDE E SEGURANÇA (SSMA)

PLAMONT - SAÚDE E SEGURANÇA (SSMA)

Obs. 1: Recomenda-se, que as atividade de preparação de materiais sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar a atividade;

Obs. 2: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

Obs. 3: Içamento de carga para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade.

SEGURANÇA:

Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles;
Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa;
Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;
Inspeccionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade
Aplicando check list exigido;

Nota 1:

A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list.
Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados.
Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

Até 20kg = Posso carregar sozinho
De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla
Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar
Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

Atender a legislação e as normas internas da Vale.

Nota 1: antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.

Nota 2: verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.

Nota 3: checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

FERRAMENTAS:

Para inspeções de ferramentas e acessórios seguir conforme PRO's e outras documentações referente a atividade:

PRO-025195 # Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês

PRO-039979 # Procedimento da Integrado VP Operações para Lçamento de Carga - RAC 05

0040	EXE050	PLAMONT - MAPEAMENTO DE RISCOS
------	--------	--------------------------------

PLAMONT - MAPEAMENTO DE RISCOS**PROCEDIMENTOS APLICADOS:**

PRO-031281 BLOQUEIO PORTO NORTE

PRO-023525 OPERAÇÃO COM PÓRTICO E PONTE ROLANTE PORTO NORTE

PRO-030829 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

PRO-030842 5S ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESIDUOS

0050	EXE050	PLAMONT - ROTINA DE SEGURANÇA
------	--------	-------------------------------

PLAMONT - ROTINA DE SEGURANÇA

Participar do DSS junto com a equipe de trabalho sobre para conhecimento dos principais riscos e medidas de controle necessárias para as atividades do dia

Receber da liderança as informações para direcionamento e entendimento da atividade

Realizar a leitura e entendimento dos procedimentos e riscos da atividade conforme a O.M, PRO e ART da atividade

Assinar todos as documentações de segurança necessária para a atividade

Solicitar para o responsável legalmente treinado e habilitado a liberação das documentações de segurança necessárias para execução da atividade

0060	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

0070	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

02 Cabos de aço 1/2" x 4000mm
02 Cabos de aço 5/8" x 4000mm
02 Manilhas aço rapido 1/2"
02 Manilhas aço rapido 5/8"
02 Cintas de elevação de carga (SD30 COR VIOLETA)
02 Cintas de elevação de carga (SD60 COR VERDE)
02 Gaiola para transporte de rolos
02 Dispositivo de levante de correia (3000KP-M-50165)
02 Suportes ajustável de transporte de rolos (3000KP-M-22466) 10m de corda sem emenda ou nó

0080	GDTKP	PORTÍCO I.II.III
------	-------	------------------

0085	GDTKP	PONTE ROLANTE (VIRADORES)
------	-------	---------------------------

0110	EXE050	PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
------	--------	----------------------------

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS:

Mobilização e montagem de andaime de andaime para montar cobertura no canteiro avançado
montar telhado sobre o container.
Mobilizar ferramentas para o local da atividade;
Mobilizar as unidades móveis (máquina de solda e conjunto) para o local da atividade;
Receber material da equipe de aprovisionamento nos pontos definidos de entrega;
Posicionar materiais para a execução dá atividade ao lado do equipamento a ser mantenido (... , parafusos, porcas e arruelas, rolos, grades, chapas etc.)
Isolar e a sinalizar todos os materiais, ferramentas e a área de trabalho;
Realizar montagem de isolamento com tubo roll em torno da tenda de apoio
Obs; quanto a recebimento de materias de desgaste,mecânica e outros... deverão ser poscionados proximos aos pousos e locais de recebimento de materias VV'S TR'S E EP'S

RESCOLHIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAS 5S:

Recolher do equipamento todos os residuos gerados, materiais e ferramentas utilizados durante manutenção;

0150	EXE050ME	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E 5S - PLAMONT
------	----------	--



TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

0180	RETORNO	PLAMONT - RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	-------------------------------

TAG: VV01

DESCRIÇÃO: APOIO- PREPARAÇÃO MATERIAIS VV01

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: