



# ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604637771

TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

## INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

175003

Nº do(s) PRO(s):

( ) Atividade Prioritária

### Riscos da PTS:

( ) NÃO NECESSITA PTS

( ) PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

( ) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU

4) RAC4 - IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO

( ) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

( ) RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

( ) RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

( ) RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

( ) RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

( ) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

( ) RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

( ) HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

## INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 10/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 12/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

## INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ( )Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN01-TR1-RV02-RW01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN01-TR1-RV02

Fonte radioativa: Não

ROLO DE RETORNO COM ANEIS

ROLETE RETORNO PLANO

## INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ( )Não

| Op.  | Material/Sobressalentes            | Componente (código) | Part number | Quantidade | Unidade | Ponto de Descarga         | Entregue |
|------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------|---------------------------|----------|
| 0040 | ROLO TRANSP RET PLAN 6,3MM 2.548MM | 13239130            |             | 1.000      | PC      | 2344 R2C AREA 17 DESGASTE |          |

## INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

| Op.  | Descrição                      | Centro Trabalho | Quant. | Dur. | Hh Prev. | Semana Prog. |
|------|--------------------------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
| 0160 | ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO | M3PLT2ME        | 4      | 2.5  | 10.0     |              |
| 0170 | ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO | M3PLT2CA        | 1      | 2.5  | 2.5      |              |
| 0180 | ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO | M3PLT2SO        | 1      | 2.5  | 2.5      |              |



TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

| Op.  | Centro Trabalho | Descrição                         |
|------|-----------------|-----------------------------------|
| 0010 | M3PLT2          | ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO    |
| 0020 | M3PLT2          | SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA |

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

## PROCEDIMENTOS:

SEGUIR CONFORME ART DE EXECUÇÃO DA TAREFA

PNR68-ART- TROCA DE ROLOS

ID\_175003

## OBS.: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

## SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

## MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

## FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

## ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

|      |        |                                      |
|------|--------|--------------------------------------|
| 0030 | M3PLT2 | ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO |
|------|--------|--------------------------------------|

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

PRO 025415- PROCEDIMENTO PARA BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

|      |        |                         |
|------|--------|-------------------------|
| 0040 | SPC050 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL: |
|------|--------|-------------------------|

|      |        |             |
|------|--------|-------------|
| 0070 | M3PLT2 | FERRAMENTAS |
|------|--------|-------------|

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

FERRAMENTAS:

- CONJUNTO OXICORTE;
- 02 TALHAS CATRACA DE 3000kg;
- 02 TALHAS CATRACAS DE 1500kg;
- ESMERILHADEIRA ELETRICA/PORTATIL;
- PARAFUSADEIRA ELETRICA/PORTATIL
- 02 CABOS DE AÇO 1/2" X 1000mm;
- 02 CINTAS DE ELEVAÇÃO 2t X 1000mm;
- ALAVANCA;
- CAIXA DE FERRAMENTA
- GAIOLA DE TRANSPORTE DE ROLOS
- GERADOR
- BARRA DE CARGA(TROCAR ROLO PLANO DE RET PLANO,CORREIA 2200)

|      |        |                          |
|------|--------|--------------------------|
| 0080 | M3PLT2 | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO |
|------|--------|--------------------------|

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

|      |         |                        |
|------|---------|------------------------|
| 0130 | ANDAIME | ORÇ: PLA2024-16 M³: 21 |
|------|---------|------------------------|



TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

- BLOQUEAR EQUIPAMENTO E FAZER TESTE DE ENERGIA ZERO.....

- ISOLAR ÁREA DA TAREFA.....

- POSICIONAR MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.....

OBS: POSICIONAR ROLOS A SEREM TROCADOS O MAIS PROXIMO POSSIVEL DO BALIZAMENTO A SER TROCADO COM AUXILIO DE CAMINHAO MUNCK E/OU GUINDASTE.....

ETAPA 2º TROCAR ROLO DE RETORNO PLANO.....

- SOLICITAR A DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO E/OU DISTENSIONAR CORREIA, OM DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DESSA ATIVIDADE;

OBS.: SOMENTE QUANDO A ATIVIDADE FOR PROXIMO AO CARRO TENSOR.....

OBS.: RETIRAR PROTEÇÕES DE TELA.....

OBS.: AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME QUANDO NECESSARIO.....

- FAZER O PEGA DA CORREIA COM TALHAS CATRACA 3TON,BARRA DE CARGA E CABOS DE AÇO E/OU CINTA DE ELEVAÇÃO;

- RETIRAR OS ROLOS AVARIADOS;

OBS.: CASO HAJA DIFICULDADE PARA RETIRAR OS ROLOS, RETIRAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES E/OU FAZER PEGA NO ROLO COM TALHA CATRACA PARA FACILITAR A RETIRADA DO ROLO;

OBS.: CASO NECESSARIO, TROCAR OS SUPORTES DE FIXAÇÃO DOS ROLOS

- COLOCAR OS ROLOS NOVOS;

OBS.:FAZER TESTE DE GIRO LIVRE

- DISTENSIONAR AS TALHAS E RETIRAR BARRA DE CARGA E AS PEGAS;

OBS.: AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIME QUANDO NECESSARIO

OBS.: REPOR PROTEÇÕES DE TELA;

- SOLICITAR A ATIVAÇÃO DO CONTRAPESO E/OU TENSIONAR CORREIA, QUANDO NECESSARIO;

ETAPA 3º FAZER 5S, DESMOBILIZAÇÃO, DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO.....

- FAZER A SEGREGAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS DURANTE A ATIVIDADE, DESTINANDO NA BAIJA CORRETA;

- FAZER A DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

- DEBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;

- LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;

- DAR BAIXA NA OM;

|      |        |                   |
|------|--------|-------------------|
| 0190 | M3PLT2 | DESMOBILIZAÇÃO-5S |
|------|--------|-------------------|

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| 0210 | RETORNO | RETORNO DA EXECUÇÃO |
|------|---------|---------------------|

TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

## RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar fragilidade:

## DADOS DA NOTA

| Nº Nota      | Descrição Curta                         | Local de Instalação                   | Prioridade | DT Conc    | CT Trabalho |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 202601572828 | ROLO_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01 | POMA-PPR-EMB-CARNV-CN01-TR1-RV02-RW01 | 1 - Alta   | 30/10/2026 | M3PLT2      |

## DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

02.09.2026 19:42:36 UTC-3 (81002771) Gleydilson Mendes

04.09.2026-MAIKEL SANTOS- Aguardando material 13239130 RC gerada 28/08

ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

TROCAR ROLO PLANO MESA 03 CAVALETE 11 DO CN01 DEVIDO AVARIA NO ROLAMENTO

CAVALETE AA

NECESSARIO ANDAIME (SIM)

NECESSARIO BLOQUEIO (SIM)

SOLICITAR ROLOS ANTI-CHAMA

\* Registro Origem - 202604461639



TAG: CN01-TR1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO\_TROCA ROLO PLANO MESA 03 CV11 CN01

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? ( ) Sim ( ) Não

Material

( ) Sobra de Material

( ) Falta Material

Método

( ) Falha de Planejamento

( ) Tempo de Atividade

( ) Falta Documento Técnico

Mão de Obra

( ) Falha Mão de Obra

( ) Mão de Obra não Treinada

Equipamento

( ) Falha Ferramenta

( ) Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: