

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 126206

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026330

(X) Atividade Prioritária**Riscos da PTS:**☐ NÃO NECESSITA PTS☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)**Observação:****INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM**

Manutenção Corretiva não Emergencial

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CNPA IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 30/09/2026

CT Responsável: M3PGP2

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 11/10/2026

Desc CT Resp.: MANU TERC PLAMONT GP CARREGAMENTO

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTOAtivo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03-DH24

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03

Fonte radioativa: Não

DOLPHIN 24

PÍER III - CARREGAMENTO DE MINÉRIO

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO	M3PGP2ME	2	1.0	2.0	

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604786241

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

0110	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHÃO	1	2.5	2.5	
0160	Montagem SPDA PIII	M3PGP2ME	2	9.2	18.4	
0170	Montagem SPDA PIII	M3PGP2SO	1	9.2	9.2	
0180	Montagem SPDA PIII	M3PGP2SO	1	9.2	9.2	
0200	DESMOBILIZAÇÃO-SS	M3PGP2ME	2	1.0	2.0	

DESMOBILIZAÇÃO-SS

DESMOBILIZAÇÃO E SS

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER SS NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PGP2	Montagem SPDA PIII
0020	M3PGP2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA:

ID ART: 51569

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: SS - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

0030	M3PGP2	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0050	M3PGP2ME	ANDAIME 6M³ MONT 02HS DESM 1HS
------	----------	--------------------------------

0060	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM MÁQUINA/SOLDA
------	--------	--

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM MÁQUINA/SOLDA

RISCO:,,CHOQUE ELÉTRICO.

PRECAUÇÃO: USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA.

RISCO:,,QUEIMA DA VISÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO.

RISCO:,,TORÇÃO NA COLUNA.

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA.

RISCO:,,INTOXICAÇÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO.

OBS: ORIENTAÇÕES TRABALHO EM ALTURA.

RISCOS: QUEDA DO EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS: TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO: PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

0061	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM LIXADEIRA
------	--------	------------------------------------

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM LIXADEIRA

EPIS INDICADOS:

PROTETOR AURICULAR

PARA PROTEGER O APARELHO AUDITIVO CONTRA O RUÍDO PROVENIENTE DO EQUIPAMENTO.

ÓCULOS DE SEGURANÇA OU VISEIRA

PARA EVITAR ACIDENTES COM PARTÍCULAS EM PROJEÇÃO

AVENTAL DE RASPA

AVALIE A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.

MÁSCARA

PARA EVITAR A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS PEQUENAS.

FERRAMENTAS:

USE FERRAMENTAS APROPRIADAS PARA COLOCAR OU RETIRAR OS DISCOS ABRASIVOS DO EQUIPAMENTO.

O CERTO É USARMOS UM PAR DE FERRAMENTAS, UMA DAS QUAIS É CONHECIDA COMO #FORQUETA" E OUTRA É A CHAVE DE BOCA, A CHAVE DE BOCA FIXA O EIXO DA ESMERILHADEIRA, ENQUANTO QUE A FORQUETA SE ENCAIXA NOS FUROS DO FLANGE DE FIXAÇÃO PARA APERTAR OU DESAPERTAR.

USO DO DISCO:

NÃO USE FORÇA EXCESSIVA PARA CORTAR OU ESMERILHAR ALGO. O DISCO DO EQUIPAMENTO NÃO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR O SEU PESO;

ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS DEIXE O DISCO GIRAR LIVRE POR UM TEMPO E OBSERVE SE NÃO TEM OSCILAÇÕES NO DISCO. SE TIVER PROCURE TROCAR O DISCO, COLOCAR DA FORMA CORRETA, CORRIGIR#

SE NOTAR TREPIDAÇÃO NO MOMENTO DO LIXAMENTO PROCURE AVERIGUAR O QUE ESTÁ ERRADO.

USE O DISCO ESPECÍFICO PARA O TRABALHO A SER REALIZADO

O USO DE DISCOS NÃO COMPATÍVEIS COM O TRABALHO SÃO UM DOS GRANDES CAUSADORES DE ACIDENTES COM O EQUIPAMENTO.

ELETRICIDADE:

NÃO USE O EQUIPAMENTO SE ESTIVER COM FIOS DESENCAPADOS. IMAGINE SE ACONTECER DE LEVAR UM CHOQUE QUANDO ESTIVER LIXANDO ALGO, O RISCO DE PERDER A CONSCIÊNCIA POR MEIO MINUTO QUE SEJA JÁ LEVA AO RISCO DO OPERADOR SE CORTAR SEM PERCEBER.

NÃO USE O EQUIPAMENTO SEM O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA. ESSA SIMPLES ATITUDE EVITA O RISCO DE CHOQUE, E É SIMPLES DE FAZER;

MANTENHA O CABO DE ALIMENTAÇÃO A UMA DISTÂNCIA SEGURA DO EQUIPAMENTO;

INCÊNDIO:

CUIDADO COM FAÍSCAS PRÓXIMO A MATERIAIS INFLAMÁVEIS.

FAZER O CHECK LISTE ANTES DA UTILIZAÇÃO.

0062	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM OXI-CORTE
------	--------	------------------------------------

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM OXI-CORTE

MANUSEIO COM OXICORTE:

RISCOS: ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS.

PRECAUÇÃO: NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMAS A OBJETOS CORTANTES.

RISCOS: EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA.

PRECAUÇÃO: NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA.

RISCOS: QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE.

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE.

RISCOS: VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES, MANOMETROS E CANETAS.

RISCOS: QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: USAR EPI'S APROPRIADOS, TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA.

RISCOS: GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS.

PRECAUÇÃO: EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO

0070	M3PGP2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

FERRAMENTAS:

01 - CAIXA DE FERRAMENTA
01 - MAQUINA DE SOLDAGEM
01 - ESMERILHADEIRA
01 - EXTENSÃO DE 20 METROS
01 - CONJUNTO OXICORTE
01 - SLAD SLEDGE
01 - GERADOR

0140	M3PGP2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:()SIM ()NÃO - Obs.:

CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PGP2	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE:

Montagem SPDA PIII

11.09.2026 11:35:55 UTC-3 (01500567) JOAO RICARDO DOS SANTOS

Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N

11.09.2026 13:44:04 UTC-3 (01497171) Patrick Vieira

* Registro Origem - 202603883306

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE

01- FAZER DOCUMENTAÇÃO DA TAREFA(REGRA DE OURO Nº 01);

02- BLOQUEAR EQUIPAMENTO E FAZER TESTE DE ENERGIA ZERO;

03- ISOLAR ÁREA DA TAREFA;

04- REALIZAR POSICIONAMENTO DE MATERIAIS;

05- REMOVER PROTEÇÕES DE MÁQUINA, SE NECESSARIO;

OBS.: CASO NECESSARIO RETIRAR GUARD RAD;

OBS.: MOVIMENTAR CARGA SENTIDO DOLFIN;

OBS.: UTILIZAR GUINDASTE PARA VERTICALIZAÇÃO;

OBS.: UTILIZAR FURADEIRA PARA FIXAÇÃO DO PRISIONEIRO;

06- ETAPA CORTE E SOLDA EM ESTRUTURA METALICA;

OBS.: AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME, QUANDO NECESSARIO;

07- FAZER PREPARAÇÃO/LIMPEZA DA AREA ONDE SERÁ FEITO A Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N, AVALIAÇÃO EM CAMPO;

OBS.: UTILIZAR ESMERILHADEIRA ELETRICA/PORTATIL;

08- Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N CONFORME PROJETO;

OBS.: SOLICITAR DESMONTAGEM DO ANDAIME, QUANDO NECESSARIO;

12- REPOR PROTEÇÕES DE MÁQUINA, SE RETIRADA;

13- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

14- REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;

15- REALIZAR BAIXA DA

0190	M3PGP2	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar fragilidade:

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601624850	Montagem SPDA PIII	POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03-DH24	2 - Média	11/10/2026	M3PGP2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

Montagem SPDA PIII

11.09.2026 11:35:55 UTC-3 (01500567) JOAO RICARDO DOS SANTOS

Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N

11.09.2026 13:44:04 UTC-3 (01497171) Patrick Vieira

* Registro Origem - 202603883306



TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: