

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	N° OM: 202605036991
		CENTRO/PLANTA: 1068	
DESCRIÇÃO OM: INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS			
MATRIZ DE BLOQUEIO:			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
☐ NÃO NECESSITA PTS ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO ☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) ☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) ☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: ID - 175423		NÚMERO PRO:	

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE

OM 202605036991

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570117	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa Não
Local de Instalação POMA-PPR-REC-RECCA-RP08-GI1-TW01		Descrição do Local de Instalação ENROLADOR CABO DE FIBRA GIRO		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-REC-RECCA-RP08-GI1		Descrição do Local de Instalação Superior GIRO		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
23/09/2026	00:00	05/10/2026	00:59	0.000	Média	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe M3PGP3 MANU TERC PLAMONT GP		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 01 Porto Pnt Madeira		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações Não
------	-----------	--------------------------------	-------	----------------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

--

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES**

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
25/09/2026	YEM	202604623430	NORMALIZAR ENROLADOR DE CABO DE FIBRA D	NORMALIZAR ENROLADOR DE CABO DE FIBRA D 02.09.2026 20:34:10 UTC-3 (01962845) Marco Padilha NORMALIZAR ENROLADOR DE CA
20/09/2026	YPM	202604741277	MCM-INP MEC 01S GIRO ENRO CAB FIBRA RP08	MCM-INP MEC 01S GIRO ENRO CAB FIBRA RP08
18/09/2026	YCM	202503484937	REALIZAR AJUSTE ENR. CABO FORÇA DO GIRO	REALIZAR AJUSTE ENR. CABO FORÇA DO GIRO 16.09.2026 KARLA ARAUJO - CONFORME EMAIL ANEXADO SOLICITADO CANCELAMENTO DA ATI

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0010	INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades; Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço; Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços; Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0020	OBS 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente. SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA PADRÕES ASSOCIADOS: PRO-031281: MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE; PRO-030829: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS; PRO-030842: 5S - ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESÍDUOS; PRO-025195: DIRETRIZES PARA REALIZAR INSPEÇÃO COR DO MÊS; PRO-026086: TESTES OPERACIONAIS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRO-026330: Atividades com Temperaturas Extremas e flegado RAC 12-Trabalho a Quente (Anexo 12 ou CRM) PRO-030755: Troca de rolos de carga, retorno em V, retorno plano, impacto, protetor de estrutura e rolo guia; PNR-000068: DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE RISCO DA TAREFA - ART SITUAÇÃO DE RISCO: 1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE 2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS MEDIDAS DE CONTROLE: 1- SEGUIR PRO-040866: ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INSPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRAMENTAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01. 2- SEGUIR PRO-0039979: ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAIOS DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LIST DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAIOS DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05. RECOMENDAÇÕES DE SSMA:

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	FLUXO PARA EMERGÊNCIAS: 1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO. 2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA. 3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA . ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA: ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO . MEIO AMBIENTE: ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE. NOTA 1:ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO. NOTA 2:VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS. NOTA 3:CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL. . COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195): VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO . BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	OPERAÇÃO
0030	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO.
0070	FERRAMENTAS APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS. SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês. PRIORIZAR: 1-ELÉTRICAS; 2-HIDRÁULICAS; 3-PNEUMÁTICAS; 4-MANUAL/IMPACTO. FERRAMENTAS: 01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MECANICO 01 MAQUINA DE SOLDA 01 CONJUNTO DE OXICORTE 02 ESTROPOS DE 1/4" X 3000mm 02 CINTAS DE NYLON DE 60mm X 3000 04 MAINLHAS 1/2" 02 EXTENSÕES ELETRICA DE 440 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO 02 EXTENSÕES ELETRICA DE 220 V COM 20 METROS DE COMPRIMENTO 01 ESMERILHADEIRA 01 PARAFUSADEIRA 01 ALAVANCA SEXTAVADA 01 MARRETA
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA; PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA; MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO; PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA; MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA; FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0140	OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO. ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA LIMPEZA: (X) SIM () NÃO - Obs.: LIMPEZA NOS ACESSO, NAS ESTRUTURAS NO ENTORNO E NOS COMPONENTES A SEREM MANUTENIDOS CAPINA: () SIM (X) NÃO - Obs.: NIVELAMENTO DE TERRENO:() SIM (X) NÃO - Obs.: DRENAGEM/SUCÇÃO: () SIM (X) NÃO - Obs.: INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES: () SIM (X) NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXXXX-YYYYYYYYYYYY
0150	PASSO A PASSO TAREFA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE: MÁQUINA NO POUSO RP_313K_08. ===== *****PASSOS DA TAREFA.***** ===== ETAPA 1º ELABORAR AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA, BLOQUEAR, MOBILIZAR FERRAMENTA, EQUIPAMENTO E ISOLAR A ÁREA 01 - ELABORAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES; 02 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO MATRIZ DESCRITA NO PRO 031281 PORTO NORTE; 03 - FAZER A MOBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO NECESSARIOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE; 04 - FAZER O ISOLAMENTO DA ÁREA ONDE VAI SER FEITO A ATIVIDADE; 05 - REALIZAR AJUSTE NO BRAÇO DA CORTINA DE CABO. 06 - RETIRAR O SUPORTE (BATENTES LATERAIS) DO BRAÇO ANTIGO INFERIOR.

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	07 - REALIZAR MONTAGEM DO BRAÇO DA CORTINA DE CABO INFERIOR NO SUPORTE. 08 - AGUARDAR A MONTAGEM DO ANDAIME. 09 - REALIZAR MONTAGEM DO SUPORTE SUPERIOR. 10 - MONTAR O BRAÇO DA CORTINA DE CABO. 11 - INSTALAR CABO DE AÇO ENTRE OS DOS BRAÇOS. 11 - REPOSICIONAR O SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS NA PARTE INTERNA DO GIRO. 12 - REALIZAR INSPEÇÃO FINAL DO CONJUNTO MONTADO. ETAPA 3º FAZER O 5S, DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO...00:40HS 11 - FAZER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE, FAZENDO A SEGREGAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA NAS DEVIDAS BAIAS; 12 - DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO; 13 - DAR BAIXA NA OM.
0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S DESMOBILIZAÇÃO E 5S REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO; RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE; REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO ÔXICORTE E OU LIXADEIRA; REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESIDUOS; DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA; OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS; RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.
0200	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO: Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada; Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens: 1. O serviço realizado; 2. Dificuldades encontradas; 3. Feedback se a OM estava clara; 4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos; 5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade; 6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0220	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM () Documentação de segurança associada () Tem HH planejado na OM? () Mobilizações / Desmobilizações () Materiais / Componentes () Lista de ferramentas () Centro de trabalho tipo Máquina () Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04 PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE () Interferência com outro ativo. Qual? () Posicionamento da Cabeça móvel () Bloqueio de Porta Aberta () Sensoriamento Preditiva () Fabricação em Oficina () Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar) () Iluminação () Pontos de Tomadas 220 e 440 V () Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc) () Necessita de Desligamento da Máquina? () Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico? () Necessita de Interdição de vias? () Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)? () Será necessário solicitação de Force? LIMPEZA () Limpeza () Capina () Desengraxe () Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça) () Pouso de Manutenção adequado () Condições de Acesso aos Componentes () Caminhão a Vácuo (Sucção) () Rodar ou dar toque no TR () Interferência com outra equipe RECURSOS NECESSÁRIOS () Caminhão guindauto munck () Guindastes

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	☐ Talha Elétrica ☐ Guincho Elétrico ☐ Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor) ☐ Carreta ☐ Caminhão Comboio ☐ Caminhão Vácuo ☐ Caminhão Pipa ☐ Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular ☐ Gerador ☐ Compressor ☐ Torre de Iluminação ☐ Pá Carregadeira e/ou Trator D8 ☐ Andaimas ☐ Caçamba para segregação de sucatas ☐ Tenda ☐ Banheiro Químico Masculino e Feminino ☐ Barreiras físicas / Tapumes
	DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS) ☐ Sim ☐ Não Quais? ☐ Elétrica ☐ Lubrificação ☐ Vulcanização ☐ Raspador ☐ Automação ☐ Engenharia ☐ Mecânica ☐ Instrumentação ☐ Utilidades Outros: ()
	OUTROS ☐ Distensionar correia do transportador ☐ Plano de rigging para içamento acima de 9,9t ☐ Planejamento das ferramentas necessárias está OK? ☐ A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?
	LEGENDA S - SIM N - NÃO N/A NÃO SE APLICA

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		23.09.2026 00:00:00	23.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		23.09.2026 00:00:00	23.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		23.09.2026 00:00:00	23.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:	YPM0	SPC010	0	0.0	0.0		23.09.2026 00:00:00	23.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	FERRAMENTAS	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		23.09.2026 00:00:00	23.09.2026 00:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0080	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO	PM01	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	H	26.09.2026 00:00:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE**OM 202605036991****TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0090	CAMINHÃO MUNCK	PM01	CAMINHAO	1	1.0	1.0	H	04.10.2026 23:59:00	05.10.2026 00:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		05.10.2026 00:59:00	05.10.2026 00:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0150	PASSO A PASSO TAREFA	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		05.10.2026 00:59:00	05.10.2026 00:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0160	INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS	PM01	M3PGP3ME	3	9.2	27.6	H	26.09.2026 00:00:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0170	INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS	PM01	M3PGP3CA	1	5.0	5.0	H	26.09.2026 00:00:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0180	INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE CABOS	PM01	M3PGP3SO	1	5.0	5.0	H	26.09.2026 00:00:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0190	DESMOBILIZAÇÃO-5S	PM01	M3PGP3ME	2	1.0	2.0	H	26.09.2026 00:00:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0200	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		04.10.2026 23:59:00	04.10.2026 23:59:00

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE OM 202605036991

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR	YPM0	M3PGP3	0	0.0	0.0		04.10.2026 23:59:00	04.10.2026 23:59:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

ATRASOS NA EXECUÇÃO

Matrícula	Data	0001 Almoxarifado	0002 Ord. Sup.	0003 Aguar.Ferr.	0004 Equi. Não Liberado	0005 SSO	0006 Cond. Climáticas	0007 Aguar. Transp.	0008 Causas Externas

OM 202605036991

Serviço com restrição?	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
() Sim () Não				
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

[illegible]

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE OM 202605036991

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

INSTALAR SUPORTE/BRAÇO CORTINA DE

OM 202605036991

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO