

Résumé Semaine 6

Principes fondamentaux de la cotation

Dr. S. Soubielle

Principes de la cotation (1/2)



Fonction de la cotation


- Spécifier les dimensions (cotes) de la pièce
- Une cote a valeur d'exigence (pour la production)
 Exception : cote auxiliaire « (...) » → donnée à titre indicatif

Règles à respecter

- Information complète, mais non redondante ni surabondante

Construction d'une cote

- Toujours à l'extérieur du contour de la pièce (si possible)
- « mm » omis sur cote linéaire (unité par défaut)
- Orientation du texte de cote...




S. Soubielle


Principes de la cotation (2/2)





- Diamètre sur cylindre
- Rayon de congé
- Diamètre sur sphère
- Rayon sur sphère






Cotation d'éléments usuels (les principaux…)

- Chanfreins / fraisures
- Trous



- Cotation en série, //, gradins
- Éléments équidistants, multiples, et utilisation des symétries
- —
 <u>M</u> Toujours indiquer les cotes d'encombrement
 <u>M</u>



S. Soubielle

Test QCM (sondage sur Zoom) (1/2)



S. Soubielle 4

Test QCM (sondage sur Zoom) (2/2)





Des questions?



