
Méthodologie recommandée pour la cotation d'une pièce :

- 1. Cotes d'encombrement
- 2. Finalisation de la cotation du contour extérieur
- 3. Cotation des éléments intérieurs (trous, oblongs, poches, rainures, etc.)

Exercice J

Coter les vues des pièces prismatiques suivantes, en tenant compte de l'échelle de reproduction (1 carreau = 5 mm).



275

