RESPECT

Retour sur l'usinage

Exercice de mise en situation



L'outil de coupe utilisé pour réaliser l'opération de chariotage ci-contre a un rayon de pointe r = 0,4 mm.

- 1. Quelle est la hauteur des stries si l'avance par tour $f_z = 0.3$ mm?
- 2. Quelle valeur de f_z doit-on imposer pour obtenir une hauteur de stries de 10 μ m?



