

Résumé Semaine 7


Procédés de fabrication par usinage

Dr. S. Soubielle

Procédés de fabrication par usinage (17



- Principe et physique de la coupe
 - Procédé de fabrication par enlèvement de matière → copeau
 - Outil de coupe extrêmement résistant (cermet ou ARS)
 - Utilisation d'un liquide de coupe, en général
- Types d'usinage et topologie de pièce
 - Tournage « pur »
 - → Pièces axisymétriques
 - Fraisage 3-axes « pur »
 - → Pièces prismatiques « simples »







Procédés de fabrication par usinage (27)



Paramètres de coupe

V_c dépend de l'outil utilisé et du matériau à usiner

- → Pièce : aluminium + rapide qu'acier/fonte
- → Outil : cermet + rapide qu'ARS
- $-V_f$, $a_p \rightarrow$ Impact qualité des surfaces

Types d'opération

Terminologie spécifique en tournage et en fraisage



↑ Limitations et design ∧

- Coin rentrant impossible à réaliser en usinage
- Mise en plan → Cotation pour l'usinage, a priori



ébauche

finition

S. Soubielle

Test QCM (sondage sur Zoom) (1/2)





Test QCM (sondage sur Zoom) (2/2)





Des questions?



