Groupe 1 et 2	Groupe 3 et 4		
Introduction au TP			
1-9) Mesure de dureté initiale Al pur 6082 1 semaine 6082 mis en solution Duromètre  10) TTH durcissement 200°C 30 min Al 6082 1 semaine Four Naber 200°C	<b>3) Laminage à différents taux ε</b> Al pur <i>Laminoirs</i>		
<b>3) Laminage à différents taux ε</b> Al pur <i>Laminoirs</i>	4) TTH REX 600°C 30 min Al pur laminé à différent taux ε Four Naber 600°C  1-9) Hv initiale Al pur 6082 1 semaine 6082 mis en solution Duromètre		
2) Durcissement par écrouissage Al pur Laminoir/Duromètre Alternement groupe 1-2 et 3-4 sur les équipements	10) TTH durcissement 200°C 30 min Al 6082 1 semaine Four Naber 200°C  2) Durcissement par écrouissage Al pur Laminoir/Duromètre		
Sortie des éprouvettes 6082 durci Four Naber 200°C	Alternement groupe 1-2 et 3-4 sur les équipements		
Mesure dureté après durcissement 6082 durci Duromètre	Sortie des éprouvettes 6082 durci Four Naber 200°C		
Sortie des éprouvettes Al pur laminé à différent taux ε par groupe 3-4 Four Naber 600°C	Mesure dureté après durcissement 6082 durci Duromètre		
5) Observation des grains Al pur REX Attaque chimique	<b>5) Observation des grains</b> Al pur REX Attaque chimique		
6) Mise en commun de tous les groupes			
Réponses aux questions dans l'ordre de l'énoncé Rappel des notions importantes			

## Groupe 1

Température de recuit: 600°C

Nom	61	65
Epaisseur	4.90	4.52
ε	2	10

## Groupe 2

Température de recuit: 600°C

Nom	66	68
Epaisseur	4.43	4.09
ε	12	20

## Groupe 3

Température de recuit: 600°C

Nom	63	67
Epaisseur	4.71	4.30
ε	6	15

## Groupe 4

Température de recuit: 600°C

Nom	62	64
Epaisseur	4.80	4.62
ε	4	8