

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

основные нормы взаимозаменяемости РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ

ДИАМЕТРЫ И ШАГИ

ΓΟCT 8724-81 (CT CЭВ 181-75)

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Основные нормы взаимозаменяемости

РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ

Диаметры и шаги

ГОСТ 8724-81 (СТ СЭВ 181-75) Взамен ГОСТ 8724-58 и ГОСТ 9000-73

Basic norms of interchangeability. Metric screw thread.

Diameters and pitches

(в части диаметров и шагов)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. № 2084 срок введения установлен

c 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает их диаметры в диапазоне от 0.25 до 600 мм и шаги от 0.075 до 6 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 181-75.

2. Диаметры и шаги резьб должны соответствовать указанным в таблице.

При выборе диаметров резьб следует предпочитать первый ряд второму, а второй - третьему.

Диаметры и шаги резьб, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

| Номинальный диаметр резьбы d | | | Шаги Р | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|---------|---|---|---|---|-----|------|---|------|-----|------|------|-----|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-й | 2-й | 3-й | крупные | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 |
| ряд | ряд | ряд | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25 | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0,35 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,4 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0,45 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0,55 | - | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,6 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0,7 | - | 0,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | 0.9 | _ | 0.225 | _ | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |

| 0,2 0 |
|---|
| 0,25 |
| 0,35 0,35 0,35 0,35 |
| 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 |
| |
| 1,25 |
| |
| 2 |
| (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) |
| (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) |
| 1 (6) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,4 0,45 0,45 0,5 (0,6) 0,7 (0,75) 0,8 - 1 1 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 1,75 2 - 2 - 2,5 2,5 2,5 2,5 3 - 3,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
| 1,1 1,4 -1,8 2,2 -1 3,5 4,5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 |
| 1 |
| |

| - | 170 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|
| - | - | 175 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | _ | _ | 6 | 4 | 3 | 2 | _ | - | - | _ | - | _ | _ | _ |
| - | - | 185 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 190 | | | 6 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| - | | 105 | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 195 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 205 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 210 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 215 | - | 6 | 4 | 3 | - | _ | - | - | _ | - | - | - | - |
| 220 | - | _ | _ | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - | _ | 225 | _ | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| - | - | 230 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 235 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 240 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 245 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | _ | - | - | _ | - | - | - | - |
| - | - | 255 | - | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | 260 | - | _ | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 265 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 270 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 275 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 285 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | _ | 290 | _ | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | 295 | _ | 6 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 300 | | | | | | | | | | | | _ | | |
| - | | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 310 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 330 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 340 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | - | 350 | - | 6 | 4 | _ | - | _ | _ | - | _ | - | - | _ | - |
| 360 | - | - | - | 6 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | 370 | | 6 | 4 | _ | | | | | | _ | _ | | |
| - | 200 | | - | | | | - | - | - | - | - | | | - | - |
| - | 380 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 410 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 420 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | _ | 430 | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | 440 | _ | 6 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 450 | _ | - | | 6 | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
| | | | - | | - | | I - | | | | | | I - | | |
| - | - | 460 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 470 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 480 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 490 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | - | 510 | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | 520 | - | l _ | 6 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | l - | | - | - | l - | _ | l - | - | l - | l - | l - | I - | - |
| - | - | 530 | - | 6 | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | - | - |
| - | - | 540 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 560 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 570 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| _ | 580 | - | l - | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | - | 590 | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 600 | _ | - | 1 | 6 | _ | _ |] - | _ | 1 - | - | _ | l - |] - |] - | |
| | | _ | l - | O | _ | - | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |

Примечания:

- 1. Резьба M14×1,25 применяется только для свечей зажигания.
- 2. Резьба M35×1,5 применяется только для стопорных гаек шарикоподшипников.
- 3. В условное обозначение резьбы должны входить: буква M, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага (только для резьбы с мелким шагом), буквы LH для левой резьбы.

Пример условного обозначения резьбы номинальным диаметром 24 мм с крупным шагом:

M24

То же, с мелким шагом 2 мм:

 $M24 \times 2$

То же, левой резьбы с крупным шагом:

M24 LH

В условное обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква M, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква P и числовое значение шага.

Пример условного обозначения трехзаходной резьбы номинальным диаметром 24 мм, ходом 3 мм и шагом 1 мм:

M24×3 (P1)

То же, левой резьбы:

M24×3 (P1) LH