ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА CCP

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Конструкция и размеры

Compression springs. Design and dimensions

ГОСТ 18793-80

> Взамен FOCT 18793-73

OKII 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен


c 01.01.82

Проверен в 1985 г.

УДК 621.983.5.06:006.354

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пружин сжатия должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

 \star

Переиздание. Декабрь 1985 г.

Размеры в мм

	Приме-	Осно парам вит	иетры	P_2 ,	P_3 ,			t	21
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	Il (krc)	D	d	,	H _e
1086-0751		ļ]	}	}	}		5,8
1086-0752				5,00	6,30				7,9
1086-0753			9 5	(0,50)	(0,63)	ن	0,36	1,05	11,1
1086-0754									13,2
1086-0755									15,2
1086-0756									8,1
1086-0757		89	125	7,50 (0,75)	9,50 (0,95)	4	0,45	1,49	11,1
1086-0758			1 me	(0,70)	(3,33)	*	0,40	1,49	15,5
1086-0759	44	FOCT 1377!-				·			20,1
1086-0761		CT							10,6
1086-0762		1.0	131	8,00 (0,80)	10,00 (1,00)	5	0,50	1,96	14,5
1086-0763				(0,00)	(1,00)	`1	0,00	1,50	20,4
1086-0764				~					26 ,3
1086-0765									10,1
1086-0766				11,20	14,00				14,7
1086-0767			162	(1,12)	(1,40)	6	0,60	2,30	23,9
1086-0768	į								30,8

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0751	2,75	3,44	5	7		59,1	
1086-0752	3,85	4,75	7	9		76,0	
1086-0753	5,50	6,89	10	12	0,09	101,4	0,0002
1086-0754	6,60	8,26	12	14		118,3	
1086-0755	7,70	9,65	14	16		135,2	
1086-0756	4,10	5,18	5	7		79,5	
1086-0757	5,74	7,26	7	9	0.11	102,2	0,0001
1086-0758	8,20	10,37	10	12	0,11	136,3	
1086-0759	10,66	13,49	13	15		170,4	0,0002
1086-0761	5,85	7,28	5	7		100,8	0,0001
1086-0762	8,19	10,20	7	9	0.12	129,6	0,0002
1086-0763	11,70	14,54	10	12	0,13	172,8	0.000
1086-0764	15,21	18,95	13	15		216,0	0,0003
1086-0765	5,44	6,80	4	6		103,7	0,0002
1:086-0766	8,16	10,21	6	8	0,15	138,2	.0,0003
1086-0767	13,60	17,01	10	12	0,10	207,4	0,0004
1086-0768	17,68	22,11	13	15		259,2	0,0005

Размеры в мм

Обозначение	Приме-	Осно парач вит	етры	P_2 ,	P ₃ ,	_			
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)	Н (кіс)	D	d	*	H ₀
1086-0769			!						16,6
1086-0771			208	20,00 (2,00)	25,00 (2,50)	8	0,80	3,08	22,8
1086-0772						32,0			
1086-0773							41,2		
1086-0774									_ 16,4
1086-0775			2 40	30,00	30,00 37,50 10 1,00	1.00	3,73	23,9	
1086-0776		89-	240	(3,00)	(3,75)	10	1,00	0,73	35,1
1086-0777		1 1							46,3
1086-0778		13771-							16,2
1086-0779		FOCT							23,5
1086-0781		ro	271	42,50 (4,25)	53,00 (5,30)	11	1,20	3,61	30,7
1086-0782				(1,20)	(5,55)		1,20	,,,,	37,9
1086-0783									45,1
1086-0784								_	52,3
1086-0785				00.00	00.00	· · _ _ · ·			26,6
1086-0786			207	63,00 (6,30)	80,00 (8,00)	17	1,60	6,06	38,8
1086-0787									50,9

Обозначение пружины	F ₂	F ₂ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n _i	s _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-0769	9,10	11,39	5	7		161,3	0,0006
1086-0771	12,74	15,95	7	9	0,20	207,4	0,0008
1086-0772	18,20	22,78	10	12	Í	276,5	0,0011
1086-0773	23,66	29,95	13	15		345,6	0,0013
1086-0774	8,76	10,93	4	6		172,8	0,0011
1086-0775	13,14	16,40	6	8	0.05	230,4	0,0014
1086-0776	19,71	24,60	9	11	0,25	316,8	0,0020
1086-0777	26,28	32,80	12	14		403,2	0,0026
1086-0778	7,72	9,63	4	6		188,2	0,0016
1086-0779	11,58	14,44	6	8		250,9	0,0022
1086-0781	15,44	19,27	8	10	0,30	313,6	0,0028
1086-0782	19,30	24,08	10	12	,,,,,,	376,3	0,0034
1086-0783	23,16	28,89	12	14		439,0	0,0039
1086-0784	27,02	33,73	14	16		501,8	0,0045
1086-0785	14,04	17,83	4	66		295,7	0,0049
1086-0786	21,06	26,75	6	8	0,40	394,2	0,0061
1086-0787	28,08	35,67	8	10	}	492,8	0,0078

Обозначение Приме-	Осно парам вит	иетры	P_2 , P_3 ,		D		t t	H_0	
пружины	няемость	Обозна- чение стаң- дарта	Номер пружи ны	H (krc)	H (krc)		d	•	Π ₀
1086-0788			307	63,00	80,00	17		6,06	63,0
1086-0789				(6,30)	(8,00)			0,00	75,1
1086-0791									22,9
1086-0792				05.00	100.00		1,60		29,8
1086-0793			328	85,00 (8,50)	106,00 (10,60)	12		3 ,42	40,0
1086-0794									50,3
1086-0795		89-				60,5			
1086-0796		1 1						-	34,5
1086-0797		13771-	J	100.00	105.00				43,6
1086-0798		гост	42	100,00	125,00 (12,50)	15	1,80	4,54	52,6
1086-0799		7.0							66,2
1086-0801									79,9
1086-0802									30,2
1086-0803				106,00	132,00				43,8
1086-0804			348	(10,60)	(13,20)	20	2,00	6,81	57,5
1086-0805								,	71,0

Обозначение пружины	F_2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менес	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-0788	35,10	44,58	10	12		591,4	0,0094
1086-0789	42,12	53,51	12	14		689,9	0,0109
1086-0791	8,76	10,91	6	8		266,2	0,0043
1086-0792	11,68	14,55	8	10	0,40	332,8	0,0053
1086-0793	16,06	20,01	11	13		432,6	0,0069
1086-0794	20,44	25,46	14	16		532,5	0,0085
1086-0795	24,82	30,93	17	19		632,3	0,0100
1086-0796	15,33	19,17	7	9		380,2	0,0076
1086-0797	19,71	24,67	9	11	0.45	464,6	0,0093
1086-0798	24,09	30,12	11	13	0,45	549,1	0,0110
1086-0799	30,66	38,34	14	16		675,8	0,0136
1086-0801	37,23	46,57	17	19		802,6	0,0160
1086-0802	15,44	19,25	4	6		345,6	0,0085
1086-0803	23,16	28,87	6	8	0,50	460,8	0,0114
1086-0804	30,88	38,50	8	10	0,00	576,0	0,0143
1086-0805	38,60	48,12	10	12		691,2	0,0170

Размеры в мм

Обозначение Приме	Осно парам вит	иетры	P ₂ ,	F_3		d	t	H_0	
пруж (ны	няемость	Обозна чение стан дарта	Номер пружи ны	ер ки (кгс)	H (krc)	D	4		110
1086 0806			348	106,00	1,2,00	20		6,81	84,7
1086-0807			0.0	(10,60)	(13,20)			0,01	98,3
1086-0808									22,7
1086-0809							2,00		32,5
1086-0811				140,00	170,00			4,92	42,4
1086 0812			366	(14,00)	(17,00)				52,2
1086-0813		. 89							62,0
1086-0814									71,9
1086-0815		13771-							81,7
1086-0816		roct							35,7
1086-0817		ro		170.00	100.00				46,5
1086-0818			375	150,00 (15,00)	190,00 (19,00)	1 8	2,20	5,40	57,3
1086 0819								,	78,9
1086-0821			ļ						89,7
1086-0822				190,00	2 6 00				32,5
1086-0823			397	(19,00)	2 6,00 (23,60)	20	2,50	5,74	44,0
1086-0824				Ì					61,2

			1 asmer	DI D MINI			
Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витьов полное n ₁	s _k , ne wence	Длина развернутон пружины <i>L</i>	Масса, кг, не б олее
1086-0806	46,32	57,76	12	14		806,4	0,0199
1086-0807	54,04	67,38	14	16		921,6	0,0228
1086-0808	9,60	11,66	4	6		268,8	0,0065
1086-0809	14,40	17,49	6	8		358,4	0,0088
1086-0811	19,20	23,32	8	10	0,50	448,0	0,0110
1086-0812	24,00	29,15	10	12		537,6	0,0132
1086-0813	28,80	34,98	12	14		627,2	0,0154
1086-0814	33,60	40,08	14	16		716,8	0,0176
1086-0815	38,40	46,65	16	18		806,4	0,0199
1086-0816	15,12	19,18	6	8	_	404,5	0,0120
1086-0817	20,16	25,57	-8	10		505,6	0,0151
1086-0818	25,20	31,96	10	12	0,55	606,7	0,0181
1086-0819	35,28	44,49	14	16		809,0	0,0247
1086-0821	40,32	51,11	16	18		910,1	0,0272
1086-0822	13,05	16,18	5	7		392,0	0,0157
1086-0823	18,27	22,66	7	9	0,63	504,0	0,0190
1086-0824	26,10	32,37	10	12		672,0	0,0258

Размеры в мм

					-				
Обозначение			вные метры ков	P_2 ,	P_3 ,	D	d	t	H_0
пружины	няемость	Обозна чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	Fi (kic)	<i>D</i>	u l	t e	110
1086-0825	<u>!</u> :]							72,7
1086-0826		}	3 9 7	190,00 (19,00)	236,00 (23,60)	20	2,50	5,74	84,2
1086-0827						95,6			
1086-0828									33,1
1086-0829									47,3
1086-0831			423	423 250,00 315,00 25 25	7,14	61,6			
1086-0832		89-			1,11	83,0			
1086-0833									104,5
1086-0834		13771-				\	3,00		118,7
1086-0835		T.					3,00		31,7
1 086 -0836		FOCT	441	315,00	400,00	90		E 40	42,5
1086-0837			441	(31,50)	(40,00)	20		5,43	58,8
1086-0838							_		75,1
1086-0839			441	315,00	400,00	90		5.42	86,0
1086-0841			441	(31,50)	(40,00)	20		5,43	102,2
1086-0842			447	335,00	425,00	00	3,50	7.67	28,3
1086-0843			44/	(33,50)	(42,50)	28	0,00	7,67	36,0

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0825	31,32	38,85	12	14		784,0	0,0301
1086-0826	36,54	45,33	14	16	0,63	896,0	0,0344
1086-0827	41,76	5(1,81	16	18		1008,0	0,0392
1086-0828	13,16	16,55	44	6		422,4	0,0234
1086-0829	19,74	24,84	6	8		563,2	0,0313
1086-0831	26,32	33,13	8	10		704,0	0,0390
1086-0832	36,19	45,55	11	13		915,2	0,0507
1086-0833	46,06	57,96	14	16		1126,4	0,0630
1086-0834	52,64	66,26	16	18	0,75	1267,2	0,0708
1086-0835	9,55	12,15	5	7	0,70	380,8	0,0212
1086-0836	13,37	17,01	7	9		489,6	0,0272
1086-0837	19,10	24,30	10	12 .		652,8	0,0362
1086-0838	24,83	31,59	13	15		816,0	0,0453
1086-0839	28,65	36,45	15	17		924,8	0,0513
1086-0841	34,38	43,74	18	20		1088,0	0,0608
1086-0842	9,84	12,50	3	5	0.00	392,0	0,0299
1086-0843	13,12	16,66	4	6	0,88	470,4	0,0352

Размеры в мм

Обозначени е пружины	Приме-	Осног парам вит	тетры	P ₂ ,	P ₈ ,	D	d	į	H ₀
	няемость	Обозна- чение стан- дарта Номер пружи- ны Н (кгс) Н (кгс)	4		120				
1086-0844		89							43,7
1086-0845					<u> </u>				51,3
1086-0846			447	335,00	425,00	28			66,7
1086-0847	_		447	(33,50)	(42,50)	20		7,67 89,7 105,0	89,7
1086-0848			88			105,0			
1086-0849									120,3
1086-0851						135,7			
1086-0852	_						3,50		37,2
1086-0853		FOCT 13771-							50,0
1086-0854		CIL							62,8
1086-0855	_	100	400	400,00	500,00	0.4			75,5
1086-0856			462	(40,00)	(50,00)	24		6,38	88,2
1086-0857									101,0
1086-0858									113,7
1086-0859				-					126,5
1086-0861			463			36	4,00	10,40	37,2

Name of the State	Размеры в мм												
Обозначение пружины	Γ_2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не ме не е	Длина разъернутой пружины L	Масса, кг, .'с более						
1086-0844	16,40	21,32	5	7		548,8	0,0416						
1086-0845	19,68	25,00	6	8		627,2	0,0475						
1086-0846	26,24	33,33	8	10		784,0	0,0593						
1086-0847	36,08	45,83	11	13]	1019,2	0,0769						
1086-0848	42,64	54.16	13	15		1176,0	0,0892						
1086-0849	49.20	62,50	_15	17		1332,8	0,1010						
1086-0851	55.76	70,83	17	19		1489,6	0,1127						
1086-0852	11,50	14,37	5	7	0,88	459,2	0,0344						
1086-0853	16,10	20,12	7	9		590,4	0,0448						
1086-0854	20,70	25,87	9	11		712,6	0,0541						
1086-0855	25,30	31,62	11	13		852,8	0,0639						
1086-0856	29,90	37,37	13	15		984,0	0,0743						
1086-0857	34,50	43,12	15	17		1115,2	0,0906						
1086-0858	39,10	48,88	17	19		1246,4	0,0944						
1086-0859	43,70	54,63	19	21		1377,6	0,1018						
1086-0861	15,36	19,20	3	5	1,00	512,0	0,0503						

	Приме-	парам	Основные параметры витков		P_3 ,	D			H_0
	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	P ₂ , Н (кгс)	H (ktc)		d	t	H_0
1086-0862									58,0
1086-0863					500,00 (50,00)	?6	4,00	10,40	68,4
1086-0864			463	400,00 (40,00)					99,6
1086-0865						• 0			130,8
1086-0866		-							162,0
1086-0867									182,8
1086-0868		89	·	ļ					39,7
1086-0869		}							51,2
1086-0871		FOCT 13771	467	425,00 (42,50)	530,00 (53,00)	22	3,50	5,74	62,7
1086-0872		. 5							74,2
1086-0873		ľO							91,4
1086-0874									102,8
1086-0875									114,3
1086-0876									43,0
1086-0877	_		480	500,00	630,00 (6 3,00)	28	4.00	7.40	57,8
1086-0878			700	(50,00)	(03,00)	20	4,00	7,40	72,6
1086-0879						i			87,4

Размеры в м

Обозначени е пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков <i>п</i>	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-0862	25,60	32,00	5	7		716,8	0,0711
1086-0863	30,72	38,40	6	8		819,2	0,0806
1086-0864	46,08	57,60	9	11	1,00	1126,4	0,1113
1086-0865	61,44	76,80	12	14		1433,6	0,1416
1086-0866	76,80	96,06	15	17		1740,8	0,1725
1086-0867	87,04	108,83	17	19		1945,6	0,1925
1086-0868	10,74	13,41	6	8		473,6	0,0355
1086-0869	14,32	17,88	8	10		592,0	0,0449
1086-0871	17,90	22,36	10	12		710,4	0,0533
1086-0872	21,48	26,83	12	14	0,88	828,8	0,0627
1086-0873	26,85	33,54	15	17		1006,4	0,0760
1086-0874	30,43	38,01	17	19		1124,7	0,0854
1086-0875	34,01	42,48	19	21		1243,2	0,0942
1086-0876	13,50	17,00	5	7		537,6	0,0529
1086-0877	18,90	23,81	7	9	1,00	691,2	0,0681
1086-0878	24,30	30,61	9	11	1,00	844,8	0,0832
1086-0879	29,70	37,42	11	13		998,4	0,0983

, -	Приме-	Осно парам вит	етры	P_2 ,	P_3 ,	D	d	t	u
	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	H (krc)	Б	4	•	H_0
1086-0881					630,00 (63,00)				102,2
1086-0882			480	500,00 (50,00)		28	4,00	7,40	117,0
1086-0883		φ		(30,00)					131,8
1086-0884	_	71-							45,4
1086-0885		13771	488						58,6
1086-0886		rocr		560,00	710,00	25	4,00	6,57	71,7
1086-0887	_	2		(56,00)	(71,00)		1,00	0,01	84,8
1086-0888	_								104,5
1086-0889	-								117,7
1086-0891	_								45,0
1.086-0892	_	86							70,5
1086-0893									95,9
1086-0894	-	13772-	66	710,00	900,00	38	4,50	12,73	121,4
1086-0895		5		(71,00)	(90,00)			12,10	146,8
1086-0896		rocr							172,3
1086-0897									197,8

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков <i>п</i>	Число витков полное n ₁	S _K , He Wehee	Длина развернутой пружины L	Масса, ъг, не более
1086-0881	35,10	44,22	13	15		1152,0	0,1139
1086-0882	40,50	51,02	15	17		1305,6	0,1290
1086-0883	45,90	57,83	17	19		1459,2	0,1441
1086-0884	12,18	15,41	6	8		537,6	0,0529
1086-0885	16,24	20,54	8	10	1,00	672,0	0,0662
1086-0886	20,30	25,68	10	12		806,4	0,0794
1/086-0887	24,36	30,82	12	14		940,8	0,0926
1086-0888	30,45	38,53	15	17		1142,4	0,1130
1086-0889	34,51	43,67	17	19		1276,8	0,1262
1086-0891	19,50	24,70	3	5		536,0	0,0668
1086-0892	32,50	41,17	5	7		750,4	0,0936
1086-0893	45,50	57,64	7	9		964,8	0,1210
1086-0894	58,50	74,11	9	11	1,13	1179,2	0,1528
1086-0895	71,50	90,57	11	13	, -	1393,6	0,1795
1086-0896	84,50	107,04	13	15		1608,0	0,2064
1086-0897	97,50	123,51	15	17		1822,4	0,2331

CT
18793-80
Стр.
=

Обозначение	Приме-	Основные параметры витков		P_2 ,	P ₃ ,	D	d	t	H_0
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (Krc)	Н (кгс)		a	ž	H ₀
1086-0898	_								39,1
1086-0899				ļ	1000,00				49,8
1086-0901				800,00				10,76	60,6
1086-0902	_								71,4
1086-0903]	75	(80,00)	(100,00)	34			82,1
1086-0904	_								103,6
1086-0905						i			125,2
1086-0906		; l					4,50 -		146,7
1086-0907	_	LOCT 13772-							168,2
1086-0908	_	. 5							39,7
1086-0909		l Ö							47,9
1086-0911	_\	.}							64,4
1086-0912			89	950,00	1180,00	28		8,23	80,9
1086-0913	_		}	(95,00)	(118,00)			•	97,3
1086-0914	_								113,8
1086-0915									138,5

Обозначение пружины	F3	F ₅ *	Число рабочих витков <i>п</i>	Чиоло витков полное n _i	S _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не болсе
1086-0898	15,03	18,78	3	5		472,0	0,0589
1086-0899	20,04	25,04	4	6		566,4	0,0713
1086-0901	25,05	31,30	5	7		660,8	0,0826
1086-0902	30,06	37,57	6	8		755,2	0,0948
1086-0903	35,07	43,83	7	9		849,6	0,1061
1086-0904	45,09	56,35	9	1,1		1038,4	0,1303
1086-0905	55,11	68,94	11	13		1227,2	0,1588
1086-0906	65,13	81,40	13	15		1416,0	0,1824
1086-0907	75,15	93,93	15	17	1,1.3	1604,8	0,2061
1086-0908	12,00	14,91	4	6		451,2	0,0564
1086-0909	15,00	18,64	`5	7		526,4	0,0657
1086-0911	21,00	26,10	7	9		676,8	0,0846
1086-0912	27,00	33,56	9	11		827,2	0,1045
1086-0913	33,00	41,02	41,02			971,6	0,1226
1086-0914	39,00	48,48				1.1.28,0	0,1460
1 0 86-0915	48,00	59,67	16	18		1353,6	0,1747

TOCT
18793-80
CTp.
20

	Приме-	парам	Основные параметры витков		P3,				
	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны		H (krc)	D	d	t	H ₀
1086-0916	_ _								42,9
1086-0917			1		1180,00 (118,00)		5,00	1-1,79	54,7
1086-0918	_			950,00 (95,00)					66,5
1086-0919			90						77,9
1086-0921		2—68				38			101,8
1086-0922	_								125,5
1086-0923	_								149,0
1086-0924									172,5
1086-0925	_	13772-							196,1
1086-0926	-	rocr							51,3
1086-0927		10							73,3
1086-0928	_								95,2
1086-0929	_		94	1000,00	1250,00	3 6		10,96	117,1
1086-0931				(100,00)	(125,00)				140,0
1086-0932	_								160,9
1086-0933									182,9

Обозначение пружины	F,	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n _i	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0916	16,38	20,35	3	5		528,0	0,0787_
1086-0917	21,84	27,16	4	6		633,6	0,0973
1086-0918	27,30	33,92	5	7		739,2	0,1132
1086-0919	32 ,76	40,71	6	8		844,8	0,1301
1086-0921	43,68	54,28	8	10		1056,0	0,1584
1086-0922	54,60	67,85	10	12		1267,2	0,1892
1086-0923	65,52	81,42	1/2	14		1478,4	0,2239
1086-0924	76,44	95 00	14	16	105	1689,6	0,2555
1086-0925	87,36	108,57	16	18	1,,25	1900,8	0,2883
1086-0926	19,08	23,83	4	6		595,2	0,0915
1086-0927	28,62	35,74	6	8		793,6	0,1223
1086-0928	38,16	47,66	8	10	` [992,0	0,1531
1086-0929	47,70	59,58	10	12		1190,4	0,1788
1086-0931	57,24	72,07 12	12	14	·	1388,8	0,2095
1086-0932	66,78		14	16		1587,2	0,2403
1086-0933	76,32	95,33	16	18		1785,6	0,2710

Размеры в мм

Обозначение Приме-	Приме-	Основные параметры витков		P_2 ,	P_3 ,	D			
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (Krc)	Н (кгс)		d	į į	H ₀
1086-0934		1		1					54,5
1086-0935						32	5,00		73,4
1086-0936				_ 1120,00 (112,00)					92,2
1086-0937			103					9,41	111,0
1086-0938									129,8
1086-0939	_]				148,7
1086-0941		89-			1400,00				167,5
1086-0942						42	5,50		47,1
1086-0943		13772-							60,1
1086-0944	_	rocr							85,9
1086-0945	_	0.0	104					12,94	111,8
1086-0946		i 							137,7
1086-0947	_								163,6
1086-0948									189,5
1086-0949									215,3
1086-0951			110	1250,00	1600,00	28	F 00	0.10	56,2
1086-0952		[]	112	(125,00)	(160,00)	20	5,00	8,12	72,5

			Размер	ывмм			Продолжение
Обозначени е пружины	F ₂	F₃•	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	S _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, ие более
1086-0934	17,65	22,04	5	7		604,8	0,0930
1086-0935	24,71	30,86	7	9		777,6	0,1198
1086-0936	31,77	39 ,68	9	11	1.05	950,4	0,1466
1086-0937	38,83	48,88	11	13	1,25	1123,2	0,1688
1086-0938	45,89	57,32	13	15		1296,0	0,1956
1086-0939	52,95	66,14	15	17		1468,8	0,2225
1086-0941	60,01	74,95	17	.19		1641,6	0,2487
1086-0942	1.7,85	22,31	3	5		584,0	0,1094
1086-0943	23,80	29,74	4	6		700,8	0,1305
1086-0944	35,70	44,63	6	8		934,4	0,1748
1086-0945	47,60	59,51	8	10	1,38	1,168,0	0,2214
1086-0946	59,50	74,33	10	12		1407,8	0,2647
1086-0947	71,40	89 ,26	12	14		1635,2	0,3090
1086-0948	83,30	104,15	14	16		1868,8	0,3526
1086-0949	95,20	1:19,87	16	18		2102,4	0,3889
1086-0951	14,58	18,68	6	8	1,25	588,8	0,0905
1086-0952	19,44	24,91	8	10	1,20	736,0	0,1127

Обозначение	Приме-	Осно парам вит	иетры	P_2 ,	P_3 ,	D	d	,	H_0
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	Н (кгс)	·			210
1086-0953									88,7
1086-0954			112			28	5,00	8,12	104,9
1086-0955				,-	-,	0,12	121,2		
1086-0956									137,4
1086-0957	**************************************								54,3
1086-0958		`		1250,00	1600,00				65,8
1086-0959		89	113	(125,00)	(160,00)				77,3
1086-0961		1 1				3 9		14,50	100,3
1086-0962		FOCT 13772-	- 4				5,50		123,3
1086-0963		5							146,3
1086-0964		Į Ž							169,3
1086-0965									192,3
1086-0966									38,5
1086-0967									58,6
1086-0968			122	1400,00 (140,00)	1800,00 (180,00)	34		10,06	78,7
1086-0969				(140,00)	(100,00)				98,8
1086-0971]]				119,0

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Ч исло витков полное <i>п</i> ₁	s_k, не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-0953	24,30	31,14	10	12		883,2	0,1357
1086-0954	29,16	37,37	1.2	14	1,25	1030,4	0,1589
1086-0955	34,02	43,60	14	16		1177,6	0,1768
1086-0956	38,88	49,83	16	1/8		1324,8	0,2001
1086-0957	18,76	24,00	4	6		624,0	0,1170
1086-0958	23,45	30,00	5	7		728,0	0,1357
1086-0959	28,14	36,25	6	8		832,0	0,1555
1086-0961	37,52	48,01	8	10		1040,0	0,1940
1086-0962	46,90	60,00	10	12		1,248,0	0,2364
1086-0963	56,28	72,02	1/2	14		1456,0	0,2753
1086-0964	65,66	84,02	14	16	1,38	1664,0	0,3138
1086-0965	75,04	96,02	16	18		1872,0	0,3532
1086-0966	10,62	13,66	3	5		456,0	0,0853
1086-0967	17,70	22,77	5	7		638,4	0,1496
1086-0968	24,78	31,88	7	9		820,8	0,1534
1086-0969	31,86	40,99	9	11		1003,2	0,1871
1086-0971	38,94	50,09	11	13		1185,6	0,2248

 H_0

 P_3 ,

H (krc)

D

d

t

 P_2

H (Krc)

Основные параметры витков

> Номер пружи-

ны

Обозна-

чение стан-

дарта

 	дарта	<u> </u>	<u>'</u>	<u> </u>	•	·	·	,
		122	1400.00		34	5,50	10,06	139,1 159,2 179,3 199,4 219,5
	FOCT 13772—68	123	1400,00 (140,00)	1800,00 (180,00)	42	6,00	12,48	46,4 71,4 96,4 121,3 146,3 171,2 196,2
		121	1500,00 (150, 00)		25	5,00	7,30	58,6 73,2 80,5 95,1

Обозначение

1086-0972 1086-0973 1086-0974 1086-0975 1086-0976 1086-0977 1086-0979 1086-0981 1086-0982

1086-0983 1086-0984 1086-0985 1086-0986 1086-0987

1086-0988

пружины

Приме-

няемость

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0972	46,02	59,21	13	15		1368,0	0,2584
1086-0973	53,10	68,32	15	17		1550,4	0,2932
1086-0974	60,18	77,42	17	19	1,,38	1732,8	0,3266
1086-0975	67,26	86,53	19	21	[1915,2	0,3613
1086-0976	74,34	95,64	21	23		2097,6	0,3881
1086-0977	15,12	19,43	3	5		576,0	0,1284
1086-0978	25,20	32,39	5	7	<u> </u>	806,4	0,1784
1086-0979	35,,28	45,35	7	9		1036,8	0,2300
1086-0981	45,36	58,31	9	1.1	1,50	1267,2	0,2786
1086-0982	55,44	71,27	11	13		1497,6	0,3304
1086-0983	65,52	84,23	13	15		1728,0	0,3811
1086-0984	75,60	97,19	15	17		1958,4	0,4327
1086-0985	13,44	16,12	7	9		576,0	0,0886
1086-0986	17,28	20,73	9	11	1,25	704,0	0,1077
1086-0987	19,20	23,04	10	12		768,0	0,1183
1086-0988	23,04	27,64	12	14		896,0	0,1377

Размеры в мм

Обозначение пружины	Приме-	парал вит	вные истры Ков	P ₂ ,	P ₃ ,	D	d	ŧ	H ₀
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)	H (krc)			·	226
1086-0989			121	1500,00	1800,00	25	5,00	7,30	109,7
1086-0991			121	(150,00)	(180,00)	20	0,00	7,50	124,3
1086-0992	_								60,6
1086-0993								8,71	78,0
1086-0994		89-			2000,00	30	5,50		95,4
1086-0995				(160,00)	(200,00)	33	0,44		112,8
1086-0996				}					130,2
1086-0997	_								147,7
1086-0998	_	13772-							58,0
1086-0999		5							67,8
1086-1001	_	гост							77,6
1086-1002				1800,00	2240,00				97,2
1086-1003	_		139	(180,00)	(224,00)	34	6,00	9,80	116,8
1086-1004	_]		136,4
1086-1005	_					l			156,0
1086-1006						İ			175,6

Обозначение пружины	F_2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не мен ее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0989	26,88	30,46	14	16	1,25	1024,0	0,1580
1086-0991	30,72	36,86	16	18	1,20	1452,0	0,1729
1086-0992	15,42	19,28	6	8		627,2	0,1176
1086-0993	20,56	25,70	8	10		784,0	0,1465
1086-0994	25,70	32,13	10	1.2	1,38	940,8	0,1754
1086-0995	30,84	38,55	1,2	14		1097,6	0,2081
1086-0996	35,98	44,98	14	16		1254,6	0,2370
1086-0997	41,12	51,41	16	18		1411,2	0,2666
1086-0998	15,25	18,97	5	7		627,,2	0,1390
1086-0999	18,30	22,76	6	8	i	716,8	0,1587
1086-1001	21,35	26,55	7	9		806,4	0,1783
1086-1002	27,45	34,14	9	11		985,6	0,2188
1086-100/3	33,55	41,73	11	13	1,50	1164,8	0,2561
1086-1004	39,65	49,32	13	15	_	1344,0	0,2927
1086-1005	45,75	56,91	15	17		1523,2	0,3361
1086-1006	51,85	64,49	17	19		1702,4	0,3755

 H_0

ij

 P_{8}

H (KLC)

D

 P_2 ,

H (krc)

⊚сновные параметры витков

Номер

пружи-

Обозна-

чение стан-

	1	дарта	ны	!	<u> </u>	<u> </u>	1		·
1086-1007							1		57,0
1086-1008									72,5
1086-1009	_								88,0
1086-1011			1	1900 00	2240,00	1			103,5
1086-1012			140	1800,00 (180,00)	(224,00)	52		15,50	134,5
1086-1013									165,5
1086-1014		89					1		196,5
1086-1015		1					7,00		227,5
1086-1016		13772-					7,00		258,5
1086-1017		rocr	_						53,1_
1086-1018		10							67,3
1086-1019		:	1			{			81,5
1086-1021			148	2000,00	2500,00	4 8		14.10	95,6
1086-1022			140	(200,00)	(250,00)	40		14,19	124,0
1086-1023									152,4
1086-1024)				1		180,8
1086-1025									209,2

237,5

1086-1026

Обозначение

пружины

Приме-

няемость

			Размер	ы в мм			
Обозначени е пруж и ны	Γ2	F ₈ •	Число рабочих витков п	Число витков полное n _i	S _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-1007	20,49	25.51	3	5		720,0	0,2167
1086-1008	27,32	34,01	44	6		864,0	0,2600
1086-1009	34,15	42,51	5	7		1008,0	0,3041
1086-1011	40,98	51,02	6	8		1152,0	0,3454
1086-1012	54,64	68,03	8	10		1440,0	0,4327
1086-1013	68.30	85,04	10	12		1728,0	0,5191
1.086-1014	81,96	102,05	1.2	14		2016,0	0,6065
1086-1015	95,62	119,06	14	16	1.75	2304,0	0,6909
1086-1016	109,28	136,07	16	18	1,75	2592,0	0,7782
1086-1017	17,25	21,56	3	5		556,0	0,1977
1086-1018	23,00	28,74	4	6		787,2	0,2369
1086-1019	28,75	35,92	5	7		918,4	0,2779
1086-1021	34,50	43,11	6	8	1	1049,6	0,3168
1086-1022	46,00	57,48	8	10		131/2,0	0,3934
1086-1023	57,50	71,81	10	12	1	1574,4	0,4730
1086-1024	69,00	· 86,41	12	14	•	1836,8	0,5519
1086-1025	80,50	100,60	14	16		2099,8	0,6296
1086-1026	92,00	114,98	16	18		2361,6	0,7084

Размеры в мм

Обозначение	Приме-	Осно парам вит		р	n				
пружины		Обозначе- ние стандарта	Номер пружины	Р ₂ , Н(кгс)	Р ₈ , Н(кгс)	D	d	t .	H_0
1086-1027								1	49,7
1086-1028									62,7
1086-1029						[{		75,8
1086-1031									88,9
1086-1032									101,9
1086-1033		2		2120,00	2650,00	`		:	115,0
1086-1034		68	151	(212,00)	(265,00)	`4 5		13,06	128,0
1086-1035		13772-			[7,00		141,1
1086-1036		T 1	ļ						167,2
1086-1037		FOCT							193,3
1086-1038									219,5
1086-1039		:							245,5
1086-1041									271,7
1086-1042									46,5
1086-1043			155	2240,00	2800,00	49	i	12,00	70,5
1086-1044			103	(224,00)	(280,00)	42		12,00	94,5
1086-1045						,			118,5

Обозначение пружины	Γ_2	F ₃ •	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1027	14,52	18,16	3	5		608,0	0,1832
1086-1028	19,36	24,23 4 6	729,6	0,2196			
1086-1029	24,20	30,27	5	7		851,2	0,2562
1086-1031	29,04	36,33	6	8		972,8	0,2935
1086-1032	33,88	42,38	7	9		1094,4	0,3281
1086-1033	38,72	48,44	8	10		1216,0	0,3646
1086-1034	43,56	54,50	9	11		1337,8	0,4029
1086-1035	48,40	60,55	10	12		1459,2	0,4388
1086-1036	58,08	7.2,67	12	14	1,75	1702,4	0,5115
1086-1037	67,76	84,78	14	16		1945,6	0,5855
1086-1038	77,44	96,92	1/6	18		2188,8	0 6564
1086-1039	87,12	109,00	18	20		2432,0	0,7304
1086-1041	96,80	121,11	20	22		2675,2	0,8032
1086-1042	12,00	15,00	3	5]	560,0	0,1687
1086-1043	20,00	25,00	5	7		784,0	0,2360
1086-1044	28,00	35,00	7	9	-	1008,0	0,3042
1086-1045	36,00	45,00	9	11	`[1232,0	0,3695

Размеры в мм

Обозначение	Приме-	Осно парам вит	сетры	F ₂ ,	P ₃ ,	D			H_0
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)	Н (кгс)	D	d	*	220
1086-1046									142,5
1086-1047			155	2240,00 2800,00	42	7,00	12,00	166,5	
1086-1048			100	(224,00)	(280,00)	412	7,00	12,00	178,5
1086-1049									202,5
1086-1051									60,0
1086-1052									75,9
1086-1053	_	. 89					·		107,9
1086-1054	_	1 1		25,00,00	3150,00 (315,00)	55	8,00		139,8
1086-1055		FOCT 13772-	164					15,98	171,8
1086-1056	_	GT							203,8
1086-1057	_	ľ							235,7
1086-1058									267,7
1086-1059								,	55,3
1086-1061	_								69,7
1086-1062	_	}	172	2800,00 (280,00)	355(0, 00)	50		14,42	9 8,5
1086-1063				(200,00)	(355,00)				127,4
1086-1064							ĺ		156,2

Обозначение пружины	Γ2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1046	44,00	55,00	11	13		1456,0	0,4375
1086-1047	52,00	6 5,01	13	15	1,75	1680,0	0,5047
1086-1048	56,00	70,00	14	16	1,10	1792,0	0,5384
1086-1049	64,00	80,00	16	18		2016,0	0,6066
1086-1051	19,02	23,95	3	5		752,0	0,2963
1086-1052	25,36	31,93	4	6		902,4	0,3558
1086-1053	38,04	47,90	6	8		1203,2	0,4801
1086-1054	50,72	.63,87	8	10		1504,0	0,5981
1086-1055	63,40	79,84	10	12		1804,8	0,7175
1086-1056	76,08	95,81	12	14		2105,6	0,8315
1086-1057	88,76	111,58	14	16	2,00	2406,4	0,9503
1086-1058	101,44	127,75	16	18		2707,2	1,0686
1086-1059	15,18	19,26	3	5		672,0	0,2648
1086-1061	20,24	25.68	4	6		806,4	0,3184
1086-1062	30,36	38,52	6	8		1075,2	0,4291
1086-1063	40,48	51,36 8	10		1344,0	0,5352	
1086-1064	50,60	64,20	10	12	1	1612,8	0,6415

Обозначение пружины	Пр име - няемость	Основные параметры витков		P_2 .	P ₃ ,				
		Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	Н (кгс)	D	d	ŧ	H_0
1086-1065	_	80	172	2800,00 (280,00)	3550,00 (355,00)	50	8,00	14,42	185,0
1086-1066									
1086-1067									213,9
1086-1068			173			70	9,00	21,30	
1086-1069									77,4
1086-1071									98,7
1086-1072									120,0
1086-1073									162,6
1086-1074		FOCT 13772—68							183,9
1086-1075									226,5
1086-1076	_								269,1
1086-1077									311,7
1086-1078	-								354,3
086-1079			176	3000,00 (300,00)	3750,00 (375,00)	48	8,00	13,86	53,6
1086-1081	-								81,3
086-1082									109,0
086-1083	-								150,6
	, ,	ı	ł	ł	ł	1	1	1	178,3

			womer				
Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочик витков п	Число витков полное п ₁	S _k , ne menec	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-1065	60,72	77,04	1.2	14		1881,6	0,7476
1086-1066	70,84	89,89	14	16	2,00	2150,4	0,8488
1086-1067	80,96	102,73	16	,18		2419,2	0,9594
1086-1068	29,10	36,88	3	5		976,0	0,4857
1086-1069	38,80	49,18	4	6		1171,2	0,5843
1086-1071	48,50	61,48	5	7		1366,4	0,6819
1086-1072	67,90	83,65	7	9		1756,8	0,8761
1086-1073	77,60	98,37	8	10	2,25	1952,0	0,9737
1086-1074	97,00	122,96	10	12		2342,4	1,1700
1086-1075	116,40	147,56	12	14	1	2732,8	1,3642
1086-107 6	135,80	172,15	14	16		3123,2	1,5604
1086-1077	155,20	196,75	16	18		3513,6	1,7556
1086-1078	14,07	17,57	3	5		640,0	0,2527
1086-1079	23,45	29,29	5	7	0.00	896,0	0,3533
1086-1081	32,83	41,01	7	9	2,00	1152,0	0,4595
1086-1082	46,90	58,58	10	12		1536,0	0,6111
1086-1083	56,28	70,31	12	14	1	1792,0	0,7128

9,2	
6,9	
1,6	
9,3	
7,9	
5,1	
2,3	
5,5	
3,7	
3,9	
,1	
3,3	
5,3	(10)
3.9	ي [

Обозначени е пружины	Приме	Осно парам вит	етры	P_2 ,	P3,		d	t	Н ₀
	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)	H (krc)	Ð		•	H ₀
1086-1084			}				}		206,0
1086-1085	_								233,8
1086-1086			1.76	3000,00	3750,00 (375,00)	4 8	8,00	13,86	261,5
1086-1087]		(-12,11)	1,0	, -,		289,2
1086-1088									316,9
1086-1089									344,6
1086-1091		89					ĺ		69,3
1086-1092		FOCT 13772—68			:				87,9
1086-1093		137	}	1		İ		1	125,1
1086-1094		۲5 E		2150.00	4000 00				162,3
1086-1095	_	5	182	3150,00 (315,00)	4000,00 (400,00)	63		18,60	199,5
1086-1096]					236,7
1086-1097	_						9,00		273,9
1086-1098	_								311,1
1086-1099	_								348,3
1086-1101			187	3350,00	4250,00	60		17.00	66,3
1086-1102	}	1	107	(335,00)	(425,00)	00		17,60	83,9

Обозначени е пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков л	Число витков полное n _i	^S k, не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не болес
1086-1084	65,66	82,03	14	16		2048,0	0,8139
1086-1085	75,04	93,75	16	18	ļ	2304,0	0,9095
1086-1086	84,42	105,48	18	20 .	2,00	2560,0	1,0106
1086-1087	93,80	117,19	20	22	2,00	2816,0	1,1122
1086-1088	1:03,18	1'28,91	.212	24		3072,0	1,2179
1086-1089	112,60	140,66	24	26		3328,0	1,3190
1086-1091	22,68	28,57	3	5		864,0	0,4298
1086-1092	30,24	38,39	4	6		1036,8	0.5163
1086-1093	45,36	57,56	6	8		1382,4	0,6900
1086-1094	60,48	76,79	8	10		1728.0	0,8619
1086-1095	75,60	95,99	10	1.2		2073,6	1,0348
1086-10 9 6	90,72	115,19	12	14	2,25	2419,2	1,2085
1086-1097	105,84	134,45	14	16		2764,8	1,3802
1086-1098	120,96	153,59	16	18		3110,4	1,5541
1086-1099	136,08	172,78	18	20		3456,0	1,7268
1086-1101	20,31	25,77	3	5		816,0	0,4060
1086-1102	27,08	34,37	4	6		979,2	0,4875

Размеры в мм

					P = 5 mm				
Обозначение пружины	Приме- няемость	Осно парам вит Обозна- чение стан-	иетры ков Номер пружи-	Р ₂ , Н (кге)	Р ₈ , Н (кгс)	D	d	t	Но
1086-1103 1086-1104 1086-1105 1086-1106 1086-1107 1086-1108		дарта	187		4250,00 (425,00)	60		17,60	101,5 136,7 171,9 207,1 242,3 277,5
1086-1109 1086-1111 1086-1112 1086-1113 1086-1114 1086-1115 1086-1116 1086-1117 1086-1118 1086-1119 1086-1121		FOCT 13772—68	192	3350,00 (335,00)	4500,00 (450,00)	55	9,00	15,67	312,7 60,5 91,9 138,9 185,9 217,2 248,5 279,9 326,9 373,9 405,3

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Чнсло рабочих витков л	Число витков полное n _i	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1103	33,85	42,96	5	7		1142,4	0,5701
1086-1104	47,39	60,14	7	9		1468,8	0,7333
1086-1105	60,93	77,29	9	11		1795,2	0,8956
1086-1106	74,47	94,52	11	13		2121,6	1,0598
1086-1107	88,01	111,70	13	15	{	2448,0	1,2229
1086-1108	101,55	128,89	15	17		2774,4	1,3831
1086-1109	115,09	146,07	17	19		3100,8	1,5494
1086-1111	15,78	20,01	3	5		736,0	0,3660
1086-1112	26,30	33,35	5	7	2,25	1:030,4	0,5132
1086-1113	42,08	53,37	8	10		1472,0	0,7350
1086-1114	57,86	73,23	11	13		1913,6	0,9549
1086-1115	68,38	86,70	13	15		22/08,0	1,1031
1086-1116	78,90	100,07	15	17		2502,4	1,2503
1086-1117	89,42	113,41	17	19		2796,8	1,3965
1086-1118	105,20	133,43	20	22		3238,4	1,6182
1086-1119	120,98	153,44	23	25		3680,0	1,8379
1086-1121	131,50	166,78	25	27		3974,4	1,9853

	Приме-	Осно: парам виті	етры	P_2 ,	Р ₃ , Н (кгс)	D	d	t	H_0
	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)					****
1086-1122	_								99,0
1086-1123	_								127,5
1086-1124									156,0
1086-1125]	200			50	9,00	14,25	184,5
1086-1126									212,5
1086-1127]		_			,	,	241,5
1086-1128	_	89							270,0
1086-1129	_	1 1		4000,00	5000,00				77,4
1086-1131	_\	FOCT 13772-		(400,00)	(500,00)			<u> </u>	98,2
1086-1132	_	CT						ļ	119,0
1086-1133		2							160,6
1086-1134			201			70 [′]	10,00	20,80	181,4
1086-1135	_						}		223,0
1086-1136	_					į			264,6
1086-1137	_			1				}	306,2
1086-1138				1			1		347,8

Размеры в м	P	a 3	М	e i	DЬ	I B	MM
-------------	---	------------	---	-----	----	-----	----

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков <i>п</i>	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-1122	25,20	31,51	6	8		1049 6	0,5229
1086-1123	33,60	42,02	8	10		1312,0	0,6552
1086-1124	42.00	52,52	10	12		1574.4	0,7864
1086-1125	50,40	63,03	12	14	2,25	1836,8	0,9165
1086-1126	58,80	73,53	14	16		2099,2	1,0488
1086-1127	67,20	84,04	16	18		2361,6	1,1799
1086-1128	75,60	94,54	18	20		2624,0	1,3111
1086-1129	25,92	32,39	3	5		960,0	0,5913
1086-1131	34,56	42,33	4	6	<u> </u> 	1152,0	0,7124
1086-1132	43,20	53,98	5	7		1344,0	0,8304
1086-1133	60,48	75,59	7	9		1728,0	1,0675
1086-1134	69,12	86,39	8	10	2,50	1920,0	1,1866
1086-1135	86,40	107,98	10	12	2,00	2304,0	1,4158
1086-1136	103,68	129,59	12	14		2688,0	1,6536
1086-1137	120,96	151,18	14	16		3072.0	1,8897
1086-1138	138,24	172,78	16	18		3456,0	2,1298

Размеры в мм

Обозначение	Приме-	Осно парам вит	етры	P ₂ ,	P_3 ,				
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны		Н (кгс)	D	đ	t	H ₀
1086-1139									104,4
1086-1141									130,3
1086-1142			208			4.5	9,00	12,98	156,3
1086-1143			200			40	3,00	12,50	182,3
1086-1144	_	1					}		208,2
1086-1145	_								234,2
1086-1146		 &							88,4
1086-1147		1		4500.00	EC00.00				106,7
1086-1148		13772-		4500,00 (450,00)	5600,00 (560,00)		:		143,4
1086-1149	_]	roct	209			63	10,00	18,34	180,0
1086-1151		, č					10,00	10,01	216,7
1086-1152									253,4
1086-1153	_		1						290,1
1086-1154	_			_					326,8
1086-1155									96,1
1086-1156	_		210			85	11,00	26, 52	122,6
1086-1157									149,1

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	S _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1139	22.40	27,87	7	9		1036,8	0,5166
1086-1141	28,80	35,84	9	11		1267,2	0,6329
1086-1142	35,20	43,81	11	13	0.05	1497,6	0,7481
1086-1143	41,60	51,77	13	15	2,,25	1728,0	0,8622
1086-1144	48,00	59,74	15	17		1958,4	0,9775
1086-1145	54,40	67,71	17	19		2188,8	1,0937
1086-1146	26,80	33,34	4	6		1017,6	0,6262
1086-1147	33,50	41,68	5	7		1187,2	0,7342
1086-1148	46,90	58,35	7	9	}	1526,4	0,9437
1086-1149	60,30	75,03	9	1.1	2,50	1865,6	1,1529
1086-1151	73,70	91,70	11	13	2,000	2204,8	1,3553
1086-1152	87,10	108,38	13	15		2544,0	1,5645
1086-1153	100,50	125,05	15	17		2883,2	1,7737
1086-1154	143,90	141,72	17	19		32/2,4	1,9862
1086-1155	37,41	46,55	3	5		1.184,0	0,8851
1086-1156	49,88	62,06	4	6	2,75	1420,8	1,0615
1086-1157	62,35	77,58	5	7]	1657,6	1,2384

FOCT 18793-80 CTP. 46

Размеры в ми	٧Ĭ
--------------	----

Обозначение	Приме-	Основные параметры витков		P_2 ,	P_3 ,	D	d	t	H₀
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи-	<i>D</i>					
1086-1158									175,6
1086-1159		})))	202,1
1086-1161						1			228,7
1086-1162			-10	4500,00	5600,00				255,2
1086-1163			210	(450,00)	(560,00)	85		26,52	281,7
1086-1164									334,7
1086-1165									387,8
1086-1166		13772—68							440,8
1086-1167		137					11,00		77,7
1086-1168		5							98,1
1086-1169		rocr							118,5
1086-1171				5300,00	6700,00				159,3
1086-1172		_	219	(530,00)		70		20,40	200,1
1086-1173									240,9
1086-1174]]		281,7
1086-1175									322,5
1086-1176					1				363,3

			- u - m - p				
О б означение пружины	F_2	F3*	Число рабочих витков п	Число витков полное п _і	<i>S_k,</i> не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1158	74,82	93,10	6	8		1894,4	1,4149
1086-1159	87,29	108,61	7	9		2131.2	1,5858
1086-1.161	99,76	124,12	8	10		2368,0	1,7622
1086-1162	112,23	139,62	9	11		2604,8	1,9387
1086-1163	124,70	155,16	10	12		2841,6	2,1155
1086-1164	149,64	186,04	1/2	14		3315,2	2,4734
1086-1165	174,58	217,05	14	16		3788,2	2,8267
1086-1166	199,52	248,27	16	48		4262,4	3,1740
1086-1167	22,32	28,19	3	5	2,75	944,0	0,7028
1086-1168	29,76	37,58	4	6		1132,8	0,8474
1086-1169	37,20	46,98	5	7		1321,6	0,9880
1086-1171	52,08	65,79	7	9		1699,2	1,2704
1086-1172	.66,96	84,59	9	11		2076,8	1,5540
1086-1173	81,84	103,38	11	13		2454,4	1,8276
1086-1174	96,72	122,17	13	15		2832,0	2,1088
1086-1175	1.11,60	140,97	15	17	_	3209,6	2,3951
1086-1176	126,48	159,77	17	19		3587,2	2,6760

FOCT 18793-80 CTp. 4

P	a	3	M	е	p	ы	В	MM
---	---	---	---	---	---	---	---	----

Обозначение	Приме-	Основные параметры витков		P_2 ,	P_3 ,	D	d	ŧ	H ₀
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- ны	Н (кгс)	Н (кгс)		l a	ľ	440
1086-1177									86,1
1086-1178									121,0
1086-1179			226	6300,00 (630,00)	8000,00		11,00	17,41	155,8
1086-1181					(800,00)	60			190,6
1086-1182									225,4
1086-1183		13772—68							260,2
1086-1184				_		i			295,1
1086-1185									98,0
1086-1186			ļ			<u> </u>			138,0
1086-1187		CT							158,0
1086-1188		rocr					ļ		178,0
1086-1189	_		229	6700,00	8500,00	70	,12,00	20,00	198,0
1086-1191				(670,00)	(850,00)		1 2,00	20,00	218,0
1086-1192									258,0
1086-1193						ļ			298,0
1086-1194									338,0
1086-1195]			378,0

Обозначение пружины	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1177	20,20	25,64	4	6		940,8	0,7007
1086-1178	30,30	38,46	6	8		1,254,4	0,9388
1086-1179	40,40	51,27	8	10		1568,0	1,1719
1086-1181	50,50	64,10	110	12	2,75	1881,6	1,4062
1086-1182	60,60	76,92	12	14		2195,2	1,6345
1086-1183	70,70	89,74	14	16		2508,8	1,,8678
1086-1184	80,80	102,56	16	18		2822,4	2,1019
1086-1185	25,20	31,92	4	6		1113,6	0,9889
1086-1186	37,80	47,97	6	8		1484,8	1,3181
1086-1187	44,10	55,97	7	9		1670,4	1,4833
1086-1188	50,40	63,96	8	10		1856,0	1,6485
1086-1189	56,70	71,97	9	11	3,00	2041,6	1,8127
1086-1191	63,00	79,96	10	12	0,00	2227,2	1,9800
1086-1192	75,60	95,95	12	14		2598,4	2,3085
1086-1193	88,20	111,94	14	16		2969,6	2,6386
1086-1194	100,80	127,93	16	18		3340,8	2,9610
1086-1195	113,40	143,93	18	20		3712,0	3,2904

ı	~
l	ŏ
ľ	8
l	-
ľ	
ı	-
ı	90
l	879
ı	ŭ
	Ĭ
	8
	œ
	_
	CTp.
	ò
	ន
	C

	A Marie Contract			Разме	ры в мм				Продолжение
Обозначение	Приме-	Осно парал вит	иетры	P ₂ ,	P_3 ,				
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи- иы	H (Krc)	Н (кгс)	D	d	t	H_0
1086-1196					1				93,8
1086-1197		FOCT 13773—68						24,28	118,1
1086-1198					}				142,4
1086-1199									166,7
1086-1201				7100,00	9000,00	}			191,0
1086-1202			25	(710,00)	(900,00)	90	14,00		215,2
1086-1203						ļ			239,5
1086-1204		17							288,0
1086-1205									336,6
1086-1206									385,2
1086-1207		-]]	433,8
1086-1208		∞ (}					104,7
1086-1209	_	89—7		Į.					122,0
1086-1211	_	13772-	232	8000,00	10000,00	60	12,00	17,33	156,6
1086-1212	_		-0-	(800,00)	(1000,00)	00			191,3
1086-1213 1086-1214	_	5							226,0
1086-1215	-	POCT)]	ĺ				260,7 295,3

		T T	<u> </u>	1		1	
Обозначение пружины	F_2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n ₁	s _k , He wence	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1196	24,33	30,85	3	5	1	1216,0	1,4676
1086-1197	32,44	41,13	4	6		1459,6	1,7609
1086-1198	40,55	51,42	5	7	· 	1702,4	2 0551
1086-1199	48,66	61,70	6	8	`	1945,6	2,3485
1086-1201	56,77	72,00	7	9		2188,8	2,6446
1086-1202	64,88	82,27	8	10	3,50	2432,0	2,9631
1086-1203	72,99	92,59	9	11		2675,2	3,2322
1086-1204	89,21	113,13	11	13	·	3161,6	3,8118
1086-1205	105,43	133,69	13	15	•	3648,0	4,3994
1086-1206	121,65	154,26	15	17		4134 4	4,9980
1086-1207	137,87	174,82	17	19		4620,8	5,5763
1086-1208	21,35	26,66	5	7		1075,2	0 9530
1086-1/209	$-\frac{25,62}{25,62}$	32,00	6	8		1228,8	1.0918
	$-\frac{28,02}{34,16}$	42,66	8		-	1536,0	1,3642
1086-1211 1086-1212	$-\frac{34,10}{42,70}$	53,33	$\left \frac{\circ}{10} \right $	10	3,00	1843,2	1 6376
1086-1213	$-\frac{12,76}{51,24}$	64,00	$\frac{10}{12}$	14	-	2150,4	1,9119
1086-1214	59,78	74,66	14	16	•	2457,6	2,1843
1086-1215	68,32	85,33	16	18	1	2764,8	2,4577

TOCT 18793—80 CTP. 5

				Разме	ры в мм				прообъщение
Обозначение	Приме-	парам	Основные параметры витков		P ₃ ,	D			
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	пружи-	Н (кгс)	H (krc)	<i>D</i>	đ	t	H_0
1086-1216					 				130,4
1086-1217			46					26,61	157,0
1086-1218									183,7
1086-1219				1	1				210,3
1086-1221									236,9
1086-1222				9500,00 (950,00)	11800,00 (1180,00)	100	16,00		263,5
1086-1223		89							290,1
1086-1224		23						-	343,3
1086-1225	_	FOCT 13773—68							396,5
1086-1226		CT.	i I	\				-	449,8
1086-1227		10							503,0
1086-1228								-	134,0
1086-1229								-	178,0
1086 1231			63	11/8/00,00	15000,00	80		22,00 -	222,0
1086-1232				(11180,00)	(1500,00)			22,00	266,0
1086-1233]					310,0
1086-1234		<u>.</u> 						_	354,0
1086 1235		1	(í i	[ĺ	1 1	398,0

Размеры в мм

О б означение пружины	F-2	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n_1	s _k , не менес	Длина развернутои пружины L	Масса кг, нс более
1086-1/216	34,16	42,44	4	6		1612,8	2,5418
1086-1217	42,70	53,10	5	7		1881,6	2,9666
1086-1218	51,24	63,68	6	8		2150,4	3,3923
1086-1219	59,78	74,27	7	9		2419,2	3,8170
1086-1221	68,32	84,89	8	10		2688,0	4,2406
1086-1222	76,86	95,52 9	11		2956,8	4 6644	
1086 1223	85,40	106,11	10	12	-	3225,6	5 0810
1086-1224	102,48	127,33	12	14		3763,2	5,9296
1086-1225	119,56	148,55	14	16	4,00	4300,8	6 7798
1086-1226	136,64,	169,78	16	1/8		4838,4	7,6281
1086-1227	153,72	191,09	18	20		5376,0	8,4787
1086-1228	23,60	30,00	5	7		1433,8	2,2600
1086-1229	33,04	42,00	7	9		1843,2	2,9072
1086-1231	42,48	53,99	9	11		2252,8	3,5553
1086-1232	51,92	66,00	11	13		2 662,4	4,2015
1086-1233	61,36	77,99	13	15		3072,0	4,8476
1086-1234	70,80	89,99	15	17		3481,6	5,4858
1086-1235	80,24	101,99	17	19	Į.	3891,2	6,1330

-
Ō
Õ
∺
•
_
_
87
9
Ψ
Į
6
8
_
0
'-'
ਨਾਂ

Обозначение	Приме		овные метры ков	P_2 ,	P ₃ ,	<u> </u>		t	H ₀
пружины	няемость	Обозна чение стан- дарта	Номер пружи- ны	H (krc)	Н (кгс)	D	d	ι	
1086-1236									1562
1086-1237									207,9
1086-1238				15000,00	18000,00 (1800,00)	9 5	18,00		259,6
1086-1239		89—	76	(1500,00)				25,84	311,2
1086-1241	_								362,9
1086-1242								[414,6
1086-1243	_					·			466,3
1086-1244	_	13773-							127,5
1086-1245		13							160,0
1086-1246	-	roct						1	192,5
1086-1247	-	0.1	0.0	16000,00	20000,00	100		00.50	225,0
1086-1248			86	(1600,00)	(2000,00)	120	20,00	32,50	290,0
1086-1249									355,0
1086-1251	_								420,0
1086-1252					<u> </u>				485,0
1086-1253	_		104	20000,00	25000,00	125	22,00	33.66	134,0
1086-1254			101	(2000,00)	(2500,00)	120	22,00	33,66	167,6

P	a	3	M	е	p	ы	В	MM
---	---	---	---	---	---	---	---	----

Обозначение пружины	F_2	F ₃ *	Число рабочих витков л	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1236	32,65	39,19	5	7		1724,8	3,4433
1086-1/237	45,71	54,87	7	9		2217,6	4,4288
1086-1238	58,77	70,58	9	11		2710,4	5.4134
1086-1239	71,83	86,23	11	13	4,50	3203,2	6,3900
1086-1241	84,89	101,92	13	15		3696,0	7,3747
1086-1242	97,95	117,57	15	17		4188,8	8,3613
1086-1243	110,00	133,27	17	19		4681,6	9,3459
1086-1244	30,00	37,52	3	5		1600,0	3,9398
1086-1245	40,00	50,00	4	6		1920,0	4,7292
1086-1246	50,00	62,50	5	7		2240,0	5,5125
1086-1247	60,00	74,99	6	8 _	5,00	2560,0	6,3012
1086-1248	80,00	100,00	8	10		3200,0	7,8838
1086-1/249	100,00	125,00	10	_12		3840,0	9,4625
1086-1251	120,00	150,00	12	14		4480,0	11,0345
1086-1252	140,00	175,00	14	16		5120,0	12.6122
1086-1253	28,00	34,98	3	5	F F O	1648,0	4,9024
1086-1254	37,32	46,64	4	6	5, 50	1977,6	5,8853

ГОСТ
18793—80
Стр.
S

Обозначение	Приме		вные метры ков	P_2 ,	P_3 ,				
пружины	няемость	Обозна чение стан- дарта	Номер пружи ны	H (krc)	Н (кге)	D	d	t	H_0
1086-1255		<u>.</u>							201,3
1086-1256			}				}		235,0
1086-1257	_						00.00		268,6
1086-1258	_			20000,00					302,3
1086-1259			104	(2000 00)	(2000,00)	125	22,00	33,66	369, 6
1086-1261									436,9
1086-1262	_	89							504,2
1086-1263		13773							571,6
1086-1264		1 2							157,5
1086-1265	_	roct							197,5
1086-1266		2							237.5
1086-1267	_								277,5
1086-1268	_		117	24000,00 (2400,00)	30000,00 (300 0,00)	150	25,00	40,00	317,5
1086-1269									357,5
1086-1271									437,5
1086-1272									517,5

Обозначение пружи ны	F ₂	F ₃ *	Число рабочих витков п	Число витков полное n _i	s _k , не менее	Длина развернутой пружины <i>L</i>	Масса, кг, не более
1086-1255	46,65	58,30	5	7		2307,2	6,8746
1086-1256	55,98	69,96	6	8		2636,8	7,8589
1086-1257	65,31	81,62	7	9		2966,4	8,8426
1086-1258	74,64	93,28	8	10	5,50	3296,0	9,8219
1086-1259	93,30	116,60	10	12		3955,2	11,7896
1086-1261	111,96	139 92	12	14		4614,4	13,7628
1086-1262	130,62	163,24	14	16		5273,6	15,7252
1086-1263	149,28	186,56	16	18		5932,8	17,6927
1086-1264	36,00	44,99	3	5		2000,0	7,6843
1086-1265	48,00	60,00	4	6		2400,0	9,2333
1086-1266	60,00	75,00	5	7		2800,0	11,2333
1086-1267	72,00	90,00	6	8		3200,0	12,3123
1086-1268	84,00	105,00	7	9	6,25	3600,0	13,8533
1086-1269	96,00	120,00	8	10		4000,0	15,3943
1086-1271	120,00	150,00	10	12		4800,0	18,4743
1086-1272	144,00	179,99	12	14		5600,0	22,5633

,	_
	100
	18793-
	80
1	TP.
Į	8

				1 a s m c	рывмм				
Обознат инс пруживы	Приме насмость			P ₂ , H (Krc)	Р ₃ , Н (кгс)	D	d	t	H_0
np y minus	11 0 110(13	чение сган- дарга	Помер пружи ны	II (KIC)	II (KIC)				
1086-1273	_		117	24000,00	30000,00	150	25,00	40,00	597,5
1086-1274				(2400,00)	(3000,00)	100	20,00	10,00	677,5
1086-1275	_	1							202,0
1086-1276									251,3
1086-1277									300,7
1086-1278			}	}					350,0
1086-1279	_	89—	184	60000,00	75000.00	180	36,00	49,33	399,3
1086-1281		13773-		(6000,00)	(7500,00)			ĺ	448,6
1086-1282		13			l				547,3
1086-1283		rocr					}		646,0
1086-1284	-	0.1					}		744,6
1086-1285	_								843,3
1086-1286									231,8
1086-1287	_		194	71000.00		210	40,00	57,27	289,0
1086-1288	_	1		(7100,00)	(9000,00)				346,4
1086-1289	_	ļ							403,6
1086-1291		ļ		1				ĺ	<u>460,9</u>

Обозначение пружины	$arGamma_2$	ſ *	Число рабочих визков и	Число вигкол полное n ₁	s _k ,	Длипа р ізвернугон пружаны L	Масса, кг, не более
1086-1273	168,00	209,99	14	16	6,25	6400,0	24,6433
1086-1274	192,00	240,00	16	18	0,20	7200 0	29,9323
1086-1275	32 00	46,00	3	5		2304,0	18 3653
1086-1276	42 C4	53,33	4	6		2764,8	21,9924
1086-1277	53,30	63,66	5	7		3225,6	25,7289
1086-1278	63 96	80,00	6	8		3686,4	29 4106
1086-1279	74,62	93,33	7	9	9 00	4147,2	33,0923
1086-1281	85,28	106 66	8	10	9 00	4608,0	36,7746
1086-1282	106,60	153 33	10	12		5529,6	44,1378
1086-1283	127,92	160,00	12	14		6451 2	51,5014
1086-1284	19,24	186 66	14	16		7372 8	58,8570
1086-1285	170,56	213,33	16	18		8294,4	66,2286
1086-1286	40,86	51,82	3	5		2720,0	26,7689
1086-1287	54,48	69,09	4	6	10.00	3264,0	32,1363
1086-1288	68,10	86 37	5	7	10,00	3808,0	37,5075
1086-1289	81,72	103,65	6	8		4352,0	42,8686
1086-1291	95 34	120,92	7	9		4896,0	48,2352

Pa	a 3	3 N	ı e	р	Ы	В	MM
----	------------	-----	-----	---	---	---	----

Обозначение Приме-	Приме-	Основные параметры витков		P_2	P_3 ,				
пружины	няемость	Обозна- чение стан- дарта	Номер пружи ны	Н (кгс)	Н (кгс)	D	d		H_0
1086-1292		89							518,2
1086-1293		73		71000 00	90000,00				632,7
1086-1294		137	194	71000,00 (7100,00)	(9000,00)	210	40,00	57,27	747,2
1086-1295		CT							861,8
1086-1296		ΓŌ							976,3

Обозначение пружины	/ 2	F ₃ *	Число рабочих витков <i>п</i>	Число витков полное n ₁	s _k , не менее	Длипа развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1292	108,96	138 19	8	10		5440,0	53,1572
1086-1293	136,20	172,74	10	12		6528,0	64,3348
1086-1294	163,44	207,29	12	14	10,00	7616,0	75,0735
1086-1295	190,68	241,84	14	16		8704,0	85,8011
1086-1296	217,92	276,39	16	18		9792,0	96,5397

^{*} F_3 — деформация при соприкосновении витков, применять при ударных нагрузках не рекомендуется.


Пример условного обозначения пружины размерами $D\!=\!3\,$ мм, $H_0\!=\!5.8\,$ мм:

Пружина 1086-0751 ГОСТ 18793-80

- 2. Направление навивки правое (при применении сдвоенных пружин внутренняя пружина должна иметь левую навивку).
 - 3. Технические требования по ГОСТ 16118—70.
- 4. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 5. Пример применения пружин сжатия, штырей для пружин и рекомендуемые диаметры отверстий под пружины сжатия даны в рекомендуемом приложении 1.
- 6. Графики усилий пружин сжатия в зависимости от их нагружения даны в справочном приложении 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое


ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРУЖИН СЖАТИЯ, ШТЫРЕЙ ДЛЯ ПРУЖИН И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ





D	<i>D</i> ₁	ć	D	D ,	с	D	<i>D</i> 1	с
33	4	0,6	2.	28	1,0	63	67	2,0
4	5		25	0		73	75	
5	6		٥,	33	1,6	80	85	
6	7		32	35		85	90	
8	9		- 34	27		90	95	
10	11		36	<u> </u>		95	100	
11	13	1,0	38	42		100	106	2,5
12	14		42	46		120	126	
15	17		45	50		125	131	
16	18		48	52		150	156	
18	20		50	55		180	186	
20	22		52	56		210	216	
22	24		55	60				
24	26		60	65	2,0			


ГРАФИКИ УСИЛИЙ ПРЖКЧП КЖТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ (3 кгс)






































































1086-1050

100 110 F₂

1635-1857










1085-1052


70 80
















140 F₂







6-1132

<u> 1085 – 1131</u>

<u> 1086-1134</u>

1086 - 11<u>38</u>



P₂

