# ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

#### НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

УДК 531.7:621:006.354 Группа Г02

## межгосударственный стандарт

#### ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

#### Нормальные линейные размеры

ГОСТ 6636—69

Basic norms of interchangeability.
Standard linear dimensions

MKC 17.040 21.020

Дата введения 01.01.70

1. Настоящий стандарт устанавливает ряды нормальных линейных размеров в диапазоне от 0,001 до 100000 мм, предназначенные для применения в машиностроении и рекомендуемые для использования в других отраслях промышленности.

Стандарт не распространяется на технологические межоперационные размеры, связанные расчетной зависимостью с принятыми значениями других параметров; на размеры, установленные в стандартах на конкретные изделия; на оптимальные размеры, замена которых нормальными линейными размерами приведет к снижению качества продукции.

- 2. Размеры в диапазоне от 0,001 до 0,009 мм должны соответствовать указанным ниже: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008; 0,009 мм.
- 3. Размеры в диапазоне от 0,01 до 100000 мм должны соответствовать указанным в таблице.

 $\Pi$  р и м е ч а н и е. Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам предпочтительных чисел по ГОСТ 8032 приведено в приложении.

Размеры, ми	Р	a	3	M	е	$\mathfrak{p}$	Ы,	MN
-------------	---	---	---	---	---	----------------	----	----

Размеры, мм Ряд										Дополни-	Ряд				Дополни-		
Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	тельный размер*	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	тельный размер*
0,010	0,010	0,010 0,011	_	0,100	0,100	0,100 0,110	0,100 0,105 0,110 0,115	1,0	1,0	1,0 1,1	1,0 1,05 1,1 1,15		10	10	10 11	10 10,5 11 11,5	10,2 10,8 11,2 11,8
	0,012	0,012 0,014	0,012 0,013 0,014 0,015		0,120	0,120 0,140	0,120 0,130 0,140 0,150		1,2	1,2 1,4	1,2 1,3 1,4 1,5	1,25 1,35 1,45 1,55		12	12 14	12 13 14 15	12,5 13,5 14,5 15,5
0,016	0,016	0,016 0,018	0,016 0,017 0,018 0,019	0,160	0,160	0,160 0,180	0,160 0,170 0,180 0,190	1,6	1,6	1,6 1,8	1,6 1,7 1,8 1,9	1,65 1,75 1,85 1,95	16	16	16 18	16 17 18 19	16,5 17,5 18,5 19,5
	0,020	0,020	0,020 0,021 0,022 0,024		0,200	0,200 0,220	0,200 0,210 0,220 0,240		2,0	2,0 2,2	2,0 2,1 2,2 2,4	2,05 2,15 2,3		20	20 22	20 21 22 24	20,5 21,5 23
0,025	0,025	0,025 0,028	0,025 0,026 0,028 0,030	0,250	0,250	0,250 0,280	0,250 0,260 0,280 0,300	2,5	2,5	2,5 2,8	2,5 2,6 2,8 3,0	2,7 2,9 3,1	25	25	25 28	25 26 28 30	27 29 31
	0,032	0,032 0,036	0,032 0,034 0,036 0,038		0,320	0,320 0,360	0,320 0,340 0,360 0,380		3,2	3,2 3,6	3,2 3,4 3,6 3,8	3,3 3,5 3,7 3,9		32	32 36	32 34 36 38	33 35 37 39
0,040	0,040	0,040 0,045	0,040 0,042 0,045 0,048	0,400	0,400	0,400 0,450	0,400 0,420 0,450 0,480	4,0	4,0	4,0 4,5	4,0 4,2 4,5 4,8	4,1 4,4 4,6 4,9	40	40	40 45	40 42 45 48	41 44 46 49
	0,050	0,050 0,056	0,050 0,053 0,056 0,060		0,500	0,500 0,560	0,500 0,530 0,560 0,600		5,0	5,0 5,6	5,0 5,3 5,6 6,0	5,2 5,5 5,8 6,2		50	50 56	50 53 56 60	52 55 58 62
0,063	0,063	0,063 0,071	0,063 0,067 0,071 0,075	0,630	0,630	0,630 0,710	0,630 0,670 0,710 0,750	6,3	6,3	6,3 7,1	6,3 6,7 7,1 7,5	6,5 7,0 7,3 7,8	63	63	63 71	63 67 71 75	65 70 73 78
	0,080	0,080	0,080 0,085 0,090 0,095		0,800	0,800 0,900	0,800 0,850 0,900 0,950		8,0	8,0 9,0	8,0 8,5 9,0 9,5	8,2 8,8 9,2 9,8		80	80 90	80 85 90 95	82 88 92 98

							Разме	ры, мм				Ряд		Продолжение
		яд		Дополнитель-	Ряд			T	Дополнитель-		1	Дополнитель-		
Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	ный размер*	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	ный размер*	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40	ный размер*
100	100	100 110	100 105 110 120	102 108 112 115	1000	1000	1000 1120	1000 1060 1120 1180	1030 1090 1150 1220	10000	10000	10000 11200	10000 10600 11200 11800	10300 10900 11500 12200
	125	125 140	125 130 140 150	118 135 145 155		1250	1250 1400	1250 1320 1400 1500	1280 1360 1450 1550		12500	12500 14000	12500 13200 14000 15000	12800 13600 14500 15500
160	160	160 180	160 170 180 190	165 175 185 195	1600	1600	1600 1800	1600 1700 1800 1900	1650 1750 1850 1950	16000	16000	16000 18000	16000 17000 18000 19000	16500 17500 18500 19500
	200	200	200	205		2000	2000	2000	2060		20000	20000	20000	
		220	210 220 240	205 215 230			2240	2120 2240 2360	2180 2300 2430	25000	25000	25000 28000	25000 26500 28000 30000	25800 27200 29000 30700
250	250	250 280	250 260 280 300	270 290 310 315	2500	2500	2500 2800	2500 2650 2800 3000	2580 2720 2900 3070		31500	31500 35500	31500 33500 35500 37500	32500 34500 36500 38700
	320	320 360	320 340 360 380	330 350 370 390		3150	3150 3550	3150 3350 3550 3750	3250 3450 3650 3870	40000	40000	40000 45000	40000 42500 45000 47500	41200 43700 46200 48700
400	400	400 450	400 420 450 480	410 440 460 490	4000	4000	4000 4500	4000 4250 4500 4750	4120 4370 4620 4870		50000	50000 56000	50000 53000 56000 60000	51500 54500 58000 61500
	500	500 560	500 530 560 600	515 545 580 615		5000	5000 5600	5000 5300 5600 6000	5150 5450 5800 6150	63000	63000	63000 71000	63000 67000 71000 75000	65000 69000 73000 77500
630	630	630 710	630 670 710 750	650 690 730 775	6300	6300	6300 7100	6300 6700 7100 7500	6500 6900 7300 7750		80000	80000 90000	80000 85000 90000 95000	82500 87500 92500 97500
	800	800 900	800 850 900 950	825 875 925 975		8000	8000 9000	8000 8500 9000 9500	8250 8750 9250 9750	100000	100000	100000	100000	

 $<sup>^{*}</sup>$  Для размеров свыше 1000 мм допускается также применять числа из ряда R160 по ГОСТ 8032.

<sup>1—3. (</sup>Измененная редакция, Изм. № 2).

## С. 4 ГОСТ 6636-69

4. При выборе размеров предпочтение должно отдаваться рядам с более крупной градацией (ряд Ra5 следует предпочитать ряду Ra10; ряд Ra10 — ряду Ra20; ряд Ra20 — ряду Ra40).

Дополнительные размеры, приведенные в таблице, допускается применять лишь в отдельных, технически обоснованных случаях.

- 5. Кроме основных рядов, указанных в таблице, допускается применять производные ряды, получаемые путем отбора каждого второго, третьего или *n*-го члена одного и того же ряда по таблице.
- 6. Из основных рядов допускается составлять ряды, которые в различных диапазонах ряда имеют неодинаковые знаменатели прогрессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

#### Соответствие рядов нормальных линейных размеров рядам предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84

Размеры, мм	Обозначение рядов нормальных размеров								
	Ra5	Ra10	Ra20	Ra40					
	Соответствующие ряды (R) предпочтительных чисел и ряды (R') и (R") округленных предпочтительных чисел								
0,01 1000	R5	R'10*	R'20**	R'40					
1000 100000	R5	R10	R20	R40					

<sup>\*</sup> Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм, относящихся к ряду R"10.

 $\Pi$  р и м е ч а н и е. Дополнительные размеры, приведенные в настоящем стандарте, соответствуют числам из ряда R80 по ГОСТ 8032 (в диапазоне размеров до 500 мм с отдельными округлениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 2).

<sup>\*\*</sup> Кроме размеров 0,012; 0,12; 1,2 и 12 мм, относящихся к ряду R"20.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.82 № 2766
- 3. B3AMEH FOCT 6636-60
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ΓΟCT 8032—84	3, приложение

5. ИЗДАНИЕ (июль 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1981 г., октябре 1988 г. (ИУС 9—81, 1—89)

Редактор *Л.В. Коретникова*Технический редактор *В.Н. Прусакова*Корректор *В.И. Варенцова*Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной* 

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.07.2004. Подписано в печать 04.08.2004. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 111 экз. С 3070. Зак. 682.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14. http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru Hабрано в Издательстве на ПЭВМ Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6. Плр № 080102