


Вариант 14

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В полуцилиндрическую расточку корпуса вкладывается трубка 3. Крышка 2 зажимает ее в корпусе и соединяется с корпусом двумя винтами 4 (M10x70 ГОСТ 1491-80). Винты ввинчиваются в гайки 5 (M10 ГОСТ 15523-70), которые вкладываются в специальные призматические гнезда, выполненные в корпусе.



- Создать модель сборочной единицы.
- Создать спецификацию сборочной единицы.
- Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным разрезом, разрезы А-А и Б-Б (вместо видов слева и справа).
- Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1