Министерство науки и высшего образования

ФГБОУ ВО "РГРТУ" им. В.Ф.Уткина

Кафедра ИТГД

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Модуль: "Машиностроительное черчение"

Тема: "Резьбовое соединение деталей"

МЧ.01 "Изображение

Задания: и обозначение резьбы" МЧ.02 "Резьбовое соединение"

МЧ.03 "Стандартные крепежные изделия"

Рязань 2023

ווסלח. ע למוחמ

Взам. инв. № Инв. № дубл.


In. и дата 🔝

нв. Nº подл.

Формирование резьбовой поверхности

1 Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении некоторой плоской фигуры по цилиндрической или конической поверхности так, что плоскость фигуры всегда проходит через ось поверхности вращния.

- 2 Режущим инструментом может выступать: фреза; гребенка; метчик; резец.
- 3. Профиль винтовой канавки будет идентичен профилю режущего инструмента.



в зависимости от формы поверхности

цилиндрическая




коническая




в зависимости от расположения резьбы на поверхности


внешняя ("на стрежне")



внутренняя ("в отверстии")




в зависимости от формы профиля




- 1 Фигура сечения винтового выступа плоскостью, проходящей через ось резьбы, называется **профилем** резьбы.
- 2 Часть винтового выступа, которая образуется производящим контуром за один оборот, называется витком.

К параметрам резьбы относятся:

- Шаг резьбы расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля, измеренными вдоль оси резьбы, Ход резьбы относительное осевое перемещение винта (гайки) за один оборот.



по направлению винтовой линии



по величине шага

с крупным шагом специальная

резьба М6-6д

резьба М6х0.75-6д

резьба М6х0.5-6д

по эксплуатационному назначению.

крепежная

крепежно-уплотняющая

ходобая

специальная

по соответствию параметров резьбы стандартам

стандартизованные

резьбы с установленными стандартом параметрами:

- профилем,
- *ШО2ОМ,*
- диаметром.


специальные

имеют **стандартный профиль**, а размеры диаметра или шага отличны от стандартных значений

не стандартизованные

параметры не соответствуют стандартам Элементы резьбы

1 Резьба, как внутренняя, так и наружная, характеризуется тремя **диаметрами**: внутренний диаметр; средний диаметр; наружный диаметр резьбы.




Для наружной резьбы (болт):

- d1 внутренний диаметр;
- d2 средний диаметр;
- d наружный диаметр.


Для внутренней резьбы (гайка):

- D1 внутренний диаметр,
- D2 средний диаметр;
- D наружный диаметр.




2 Участок конечных витков резьбы, имеющих неполный профиль, называется сбегом резьбы. За длину резьбы принимается длина резьбы полного профиля, в которую включается фаска, выполненная на конце стержня или в начале отверстия.

4 Для того чтобы избежать образования сбега, на детали выполняется специальная проточка, служащая для



Изображение резьбы



Резьбовые соединения

1 Машины, станки, приборы и аппараты состоят из различных определенным образом объединенных и взаимосвязанных деталей, которые соединяются между собой различными способами. Соединение деталей обеспечивает их определенное взаимное положение в процессе работы.

виды соединений

разъемные

допускают разборку и повторную сборку соединяемых деталей без разрушения и повреждения соединительных элементов

подвижные

допускают перемещение деталей в каком-либо одном направлении

- зубчатые соединения;
- шпоночные соединения.

неподвижные


ИСКЛЮЧОЮТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ положение деталей.


– резьбовые соединения;


неразъемные

соединения деталей с жесткой механической связью, сохраняющейся в течение всего срока их службы. Разборка таких соединений невозможна без разрушений или повреждений самих деталей или связывающих их элементов

- соединение сваркой;
- соединение заклепками;
- соединение пайкой;
- соединение склеиванием
- спединения с натягом.








- 2 При выполнении на чертежах соединений деталей используют их полные, упрощенные или условные изображения.
- 3 При обозначении сварки, пайки и др) применяют дополнительные условные обозначения.

Резьбовые соединения



Изображение и обозначение резьбы

Тип резьбы	Профиль резьбы	Условное обозначение и изображение	Стандарт	Назначение	Пример
метрическая	треугольный 60°	W/S	профиль ГОСТ 9150–2002 параметры ГОСТ 8724–2002	основной тип крепежной резьбы	M12-8g M12x1.25-8g M12 LH-7H
метрическая коническая	треугольный 60° конусность 1:16	MK27x2	профиль ГОСТ 6357–81	конические резьбовые соединения	MK 10x 1 MK 10x 1 LH
трубная цилиндрическая	треугольный 55°	G1/2-A	профиль, размеры, диаметр, шаги ГОСТ 25229–82	герметичные соединения	G1/2-A G3/8 LH-B G1/2-B3-80
трубная коническая	треугольный 55° конусность 1:16	R3/4	профиль, размеры, диаметры, шаги ГОСТ 6211–81	соединение труб при больших давлениях и температуре	R1/2 Rc1/2
коническая дюймовая	треугольный 60° конусность 1:16	K1/8 FOCT 6111-52	профиль, основные размеры ГОСТ 6111–52	соединения топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов	K3/4" FOCT 6111-52
КРУГЛОЯ	КРЦ2ЛЫŪ	F27	профиль, размеры, допуски ГОСТ 13536–68 ГОСТ 28108–89	шпиндели вентилей смесителей, туалетных и водопроводных кранов электротехника	Кр.7x2.54 ГОСТ 13536–68 E27
упорная	неравнобокая трапеция 3°, 30°	S28x10(P5)LH	профиль и основные параметры ГОСТ 10177–82	передача усилий в одной направлении	S80
трапецеидальная	равнобокая трапеция 30°	Tr 16x8(P4)	профиль ГОСТ 9484–81 параметры ГОСТ 24738–81 ГОСТ 24739–81	передача возвратно- постапетельных движений и осевых усилий	Tr40x6-7e Tr20x8LH-8e-85 Tr20x8(P4)-8H

Крепежные резьбовые изделия

Все крепёжные изделия изготавливают по соответствующим стандартам, усливающим требования к конструкции, материалу, покрытию и прочим условиям изгтовления этих деталей.

Каждая крепёжная деталь имеет условное обозначение, в котором отражаются:

- *ФОРМО;*
- основные размеры,,
- Mamepuan;
- покрытие.


В зависимости от необходимых механических свойств материала, из которых изготовлена крепёжная деталь, она характеризуется определённым классом прочности или относится к определённой группе, которые устанавливает ГОСТы.

Условное обозначение стандартной крепёжной детали должно отражать:

- 1) форму и основные размеры детали, определяемые соответствующим размерным стандартом;
- 2) класс прочности или группу детали, характеризующие механические свойства её матриала;
- 3) условное обозначение покрытия, предохраняющего деталь от коррозии.

При выполнении эскиза или чертежа крепежного резьбового изделия с натуры, все необходимые размеры определяют непосредственным обмером, после чего уточняют по таблицам соответствующего стандарта крепежной детали.

Расположение размеров на чертеже/эскизе должно соответствовать расположению их в стандарте.




Болты


1 Болт – крепешная деталь, представляющая собой цилиндрический стержень с головкой шести– или четирехраноой на одном конце, и резьбой для гайки на другом..

2 Болты применяют для соединения деталей со сквозными отверстиями без резьбы.

3 Наиболее часто применяются: – болты с шестигранной головкой;

- точность: повышенаая (А), нормальная(Б), грубая (С)
- головка: нормальная или уменьшенная; шаг резьбы: мелкий или крупный;
- четыре варианта исполнения.





Γαūκυ


1 Гайка — крепёжная деталь представляющая собой призму или цилиндр со сквозным (иногда глухим) резьбовым отверстием для навинчивания на болт или шпильку.


2 По своей форме гайки бывают шестигранные, квадратные, круглые, гайки-барашки, колпачковые и др. Шестигранные гайки подразделяют на обыкновенные, прорезные и корончатые.

3 Гайки бывают нормальной высоты, низкие и особо высокие. Шестигранные гайки выпускают с нормальным или уменьшенным размером "под ключ", с крупным или мелким шагом. Шестигранные гайки выпускают повышенной, нормальной и грубой точности.

4 Шестигранные гайки выпускают в трех исполнениях:

- с двумя наружными фасками первое исполнение,
- с одной фаской второе исполнение.
- с одной фаской и цилиндрический буртиком с другой стороны.







На сборочных чертежах головки болтов и гайки можно вычерчивать по размерам, которые являются функцией наружного диаметра d резьбы

Эти размеры используются только для построения изображений, и на рабочих чертежах крепежных изделий их проставлять нельзя.

Крепежные резьбовые изделия: шпильки, шайбы

- 1 Шпилька крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.
- 2. Шпильки применяется, когда у деталей нет места для размещения головки болта или если одна из деталей имеет значительную толщину и применение болта не экономично.
- 3 Часть шпильки, которая ввинчивается в резьбовое отверствие детали, называется ввинчиваемым (посадочным) концом, а часть, на которую надевают гайки – гаечным или стажным концом.





- 4 Шайба крепёжное изделие, характерное наличием отверстия без резьбы, которая подкладывается под гайку в соединениях болтом, винтом и шпилькой. Бывают шайбы круглые, квадратные, пружинные, стопорные и другие.
- 5. Шпайбы предохраняют поверхность детали, соприкасающуюся с ней, от износа и повреждений при завинчивании гайки. Пружинные и стопорные шайбы предохраняют гайки от самоотвинчивания и применяются в тех случаях, когда соединение подвергается переменным нагрузкам и вибрации.
- 6 Шайбы изготовляют двух исполнений: исполнение 1 без скоса кромок, исполнение 2 со скосом одной или двух кромок. Шайбы бывают: нормальные, цвеличенные, цменьшенные. Шайбы изготовляют двух классов точности А и С.


Крепежные резьбовые изделия: винты


1 Винт – крепёжное изделие, представляющее собой цилиндрический стрержень с головкой на одном конце и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей на другом.

- 2 Винты, применяемые для неподвижного соединения деталей, называются **крепежными**, для фиксирования относительного положения деталей **установочными**.
- 3. По способу завинчивания они разделяются на:
- винты с головкой под отвертку
- винты с головкой «под ключ».

Головки винтов бывают различной формы, которая устанавливается соответсвующим стандартом. Наибольшее применение имеют следующие типы крепежных винтов:

- с цилиндрической головкой
- с полукруглой головкой
- с полупотайной головкой
- с потайной головкой
- с цилиндрической головкой и шестигранным цглцблением "под ключ"





Условные обозначения болтов, винтов, шпилек, гаек

Болт 2 M12x1,25-6gx60.58.35X.029 ГОСТ ...

Шайба 2.12.02.Cm3кл.019 ГОСТ...

