


#### БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ VHUREPCUTET

П.В. ЗЕЛЁНЫЙ Е.И. БЕЛЯКОВА О.Н. КУЧУРА

## ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА.

## ПРАКТИКУМ ПО ЧЕРТЕЖАМ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



**Минск БНТУ** 2013

#### П.В. ЗЕЛЁНЫЙ Е.И. БЕЛЯКОВА О.Н. КУЧУРА

# ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. ПРАКТИКУМ ПО ЧЕРТЕЖАМ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Под редакцией П.В. Зелёного

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям

Минск БНТУ 2013

#### Рецензенты:

зав. кафедрой «Инженерная графика» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, канд. техн. наук, доцент *В.А. Столер*;

доцент кафедры «Инженерная графика» Белорусского государственного технологического университета, канд. техн. наук *Н.И. Жарков* 

#### Зелёный, П.В.

3-48 Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных единиц: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям / П.В. Зелёный, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура; под ред. П.В. Зелёного. — Минск: БНТУ, 2013. — 101 с. ISBN 978-985-525-753-1.

Практикум дает подробное представление о сборочной единице и её чертеже на детально рассмотренном примере, чему способствуют трехмерные изображения сборочной единицы в целом и входящих в неё деталей, приведенные к каждому чертежу.

Практикум содержит условия к 30 вариантам заданий по выполнению учебных чертежей сборочных единиц. Каждое из них состоит из схематического изображения сборочной единицы, краткого описания её устройства и чертежей входящих в неё деталей, кроме стандартных крепежных изделий, на которые в описании приведены ГОСТ.

В практикуме дан образец выполнения учебного чертежа сборочной единицы по схеме, описанию и чертежам входящих в неё деталей согласно одному из вариантов приведенных заданий.

В приложении приведены основные требования к чертежам в соответствии со стандартами ЕСКД, а также справочные данные по стандартным изделиям, используемым для крепления деталей сборочной единицы в соответствии с приведенными заданиями.

Практикум может использоваться на практических занятиях по выполнению чертежей сборочных единиц, а также при самостоятельном изучении этой темы в курсе инженерной графики.

**УДК** 744:621 (076.5) **ББК 30.11я7** 

ISBN 978-985-525-753-1

© Зелёный П.В., Белякова Е.И., Кучура О.Н., 2013

© Белорусский национальный технический университет, 2013

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Инженерная графика представляет собой учебную дисциплину, входящую в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин подготовки специалистов с высшим образованием по большинству направлений образования профиля «Техника и технологии», по направлению образования «Экономика и организация производства», по группам специальностей «Преподавание технологии» и «Профессиональное образование». Она является объединительным курсом, предусматривающим согласно образовательным стандартам изучение следующих разделов: «Начертательная геометрия», «Проекционное черчение», «Машиностроительное черчение», «Инженерная компьютерная графика и моделирование». Инженерная графика несет основную нагрузку в графической подготовке инженера, являясь одним из важных компонентов и его общетехнической подготовки.

Инженерная графика — это первая ступень обучения студентов основным правилам выполнения и чтения конструкторской документации и решения на чертежах инженерно-технических задач, получения для этого необходимых знаний, умений и навыков в соответствии с образовательными стандартами. Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными документами различного назначения достигается в результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, подкреплённого практикой курсового и дипломного проектирования по специальности.

Машиностроительное черчение — это раздел инженерной графики, в котором на учебных чертежах изучаются основные правила выполнения и оформления рабочей конструкторской документации в соответствии со стандартами ЕСКД. Детальное изучение и закрепление знаний стандартов ЕСКД осуществляется в процессе выполнения индивидуальных графических работ, предусмотренных программой.

Основная цель изучения раздела «Машиностроительное черчение» — это приобретение знаний и навыков выполнения и чтения конструкторской документации, а также навыков изложения технических идей с помощью чертежей, понимания принципа действия изображённого технического изделия.

Учебные задачи курса машиностроительного черчения заключаются в следующем:

- дальнейшее развитие техники выполнения чертежей;
- изучение стандартов ЕСКД по выполнению и чтению чертежей реальных машиностроительных деталей и изделий различного назначения с учетом технологий их получения;
- усвоение правил пользования справочными материалами при выполнении чертежей;
- усвоение правил нанесения размеров в соответствии со стандартами ЕСКД и с учетом основных положений конструирования и технологии деталей машин;

- усвоение правил и приобретение навыков выполнения чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами ЕСКД (сборочного чертежа);
- усвоение правил разработки рабочей конструкторской документации по чертежам общих видов изделий;
- изучение правил выполнения и чтения чертежей и схем по обучаемой специальности.

Глубина изучения отдельных тем машиностроительного черчения может быть различной, что устанавливается учебными программами согласно стандарту специальности, в зависимости от направления и профиля специальности, количества часов, выделяемых на изучение дисциплины, ее расположения в учебном плане.

Чтение и выполнение чертежей сборочных единиц — обязательная к изучению тема раздела машиностроительного черчения. Её изучение основывается на выполнении чертежа сборочного узла по чертежам (эскизам) входящих в него деталей и справочным данным стандартных крепежных изделий. При этом предпочтительно использовать разборные натурные образцы вычерчиваемых узлов или, в крайнем случае, чертежи входящих в сборочную единицу оригинальных (нестандартных) деталей, ее схему и описание конструкции по вариантам.

Поскольку в инженерной графике изучение рабочей конструкторской документации является начальным этапам, то приводимые в заданиях чертежи и те чертежи, которые необходимо выполнить студентам, не содержат всей необходимой информации и могут быть отнесены только к разряду учебных.

При оформлении графических работ необходимо соблюдать требования действующих государственных стандартов ЕСКД (приложение 1).

В приложении 2 приведены методические указания по оформлению графических работ.

Графические работы согласно приведенным образцам следует выполнять на стандартных листах белой чертежной бумаги формата А3.

В приложении 3 приведено описание чертежных материалов, принадлежностей и инструментов, рекомендуемых при оформлении графических работ.

В приложении 4 приведена справочная информация по стандартным крепежным резьбовым деталям и другим изделиям, применяемым в сборочных единицах.

В приложении 5 приведен перечень действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА), изучаемых в процессе выполнения графических работ.

Авторы приносят благодарность за оказанную помощь при оформлении средствами компьютерной графики графической части индивидуальных заданий и образцов их выполнения инженеру О.П. Курилёнок, а также студентам автотракторного факультета Д.И. Добровольскому и В.С. Лысогорову.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТАХ НА ИЗДЕЛИЕ – СПЕЦИФИКАЦИИ И СБОРОЧНОМ ЧЕРТЕЖЕ

#### 1.1. Краткое содержание

- спецификация на сборочную единицу (изделие).
- а. Определение спецификации как основного конструкторского документа, определяющего состав изделия и разработанной для него рабочей документации.
- б. Форма спецификации, её разделы и графы, содержание разделов и их заполнение в соответствии с ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» (форма 1 заглавный лист, форма 1а последующие листы).
- в. Заполнение основной надписи спецификации согласно ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» (форма 2 заглавный лист, форма 2a последующие листы).
  - сборочный чертеж.
- а. Понятие о сборочном чертеже как составной части рабочей документации на изделие, его назначение, условности и упрощения на сборочных чертежах.
- б. Правила нанесения номеров позиций составных частей специфицируемого изделия согласно ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам».
- в. Заполнение основной надписи сборочного чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» (форма 1).

#### 1.2. Вопросы и задания

- 1. На какой *стадии проектирования* и на основании какого документа разрабатываются спецификация и сборочный чертеж?
- 2. Охарактеризуйте назначение спецификации и сборочного чертежа как конструкторских документов.
- 3. Что должен содержать сборочный чертёж?
- 4. Исходя из каких соображений выбирают необходимые изображения на сборочном чертеже?
- 5. Как выполняют *штриховку смежных сечений деталей* на сборочном чертеже, содержащем разрезы, и как штрихуют одну и ту же деталь на всех её изображениях?
- 6. Какие детали изображают в продольных разрезах не рассеченными?
- 7. Как наносят *номера позиций* деталей, в каком порядке и где приводят краткие сведения о них?
- 8. Когда применяют общую линию-выноску при нанесении позиций?
- 9. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?
- 10. Какие размеры на сборочных чертежах относятся  $\kappa$  справочным и как их помечают?
- 11. Расскажите о форме и порядке заполнения спецификации?
- 12. Как записываются в ней нестандартные и стандартные изделия?
- 13. Какая форма основной надписи применяется на спецификации?

#### 1.3. Сведения о спецификации и сборочном чертеже

Спецификация является основным конструкторским документом на изделие. Сборочный чертеж указывается в ней среди прочей конструкторской документации. Однако на практике вначале разрабатывают сборочный чертеж, другие конструкторские документы и только затем составляют спецификацию.

#### 1.3.1. Сборочный чертеж

#### 1.3.1.1. Назначение сборочного чертежа и его содержание

Сборочный чертеж предназначен для выполнения сборочных технологических операций в производственных условиях и поэтому входит в комплект рабочей документации (схожие с ним чертежи общего вида входят в комплект технической документации и непосредственно в производственные цеха не поступают, а предназначены для разработки по ним чертежей деталей, сборочных чертежей и спецификаций в конструкторском бюро).

По сборочному чертежу изделия рабочий должен правильно понять принцип работы устройства, определить положение его составных частей, их взаимодействие, убедиться в том, что на сборку поступили требуемые детали, прочитать монтажные размеры, уяснить, как соединяются детали, выяснить размеры, необходимые для дополнительной обработки в процессе сборки, а также технические условия на испытания, подвижность деталей, покрытия и т.д.

Сборочный чертеж согласно ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам» должен содержать:

- изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы;
- размеры и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу;
  - номера позиций составных частей, входящих в изделие;
- габаритные, установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры.

#### 1.3.1.2. Выбор и выполнение изображений

Изображения (виды, разрезы, сечения) располагают на сборочных чертежах также, как и на чертежах деталей – в проекционной связи согласно ГОСТ 2.305-68 «Изображения – виды, разрезы, сечения».

Количество изображений на сборочном чертеже должно быть минимальным, но достаточным, чтобы дать представление о расположении и взаимной связи составных частей изделия, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающих возможность осуществления сборки (изготовления) и контроля изделия.

Изображение простых изделий следует ограничивать одним видом или разрезом, если его достаточно для осуществления сборки. Сборочный чертеж не должен содержать тех изображений, которые даны только для выявления

формы и размеров элементов деталей (эти изображения типичны для чертежей общего вида и необходимы только для разработки рабочей документации). Однако в практике встречаются сборочные чертежи, которые ничем не отличаются от чертежей общего вида, так как все изображения, поясняя взаимное расположение деталей и способы их соединения, одновременно выявляют и форму всех элементов деталей.

Полнота изображения изделия на сборочном чертеже определяется наличием необходимых видов, разрезов, сечений и выносных элементов, позволяющих выявить характер соединения деталей. При определении необходимого количества изображений исходят, прежде всего, из сложности изделия. Применяют разрезы простые и сложные, полные и местные. С целью сокращения количества изображений рекомендуется применять также местные и дополнительные виды. Если изображение изделия проецируется в форме симметричной фигуры, рекомендуется в одном изображении соединять половину вида с половиной разреза или часть вида и часть разреза.

Штриховку смежных сечений деталей на сборочном чертеже выполняют в противоположных направлениях и под углом 45° или со сдвигом штриховки, или с изменением расстояния между штрихами (ГОСТ 2.306-68 «Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах»). Обязательно одну и ту же деталь штрихуют в одном направлении на всех изображения.

Болты (без отверстий облегчения), винты, шпильки, гайки, шайбы, заклепки, стержни, сплошные валы, шпиндели, рукоятки, шпонки, шарики изображают в продольных разрезах не рассеченными согласно ГОСТ 2.305-68 «Изображения – виды, разрезы, сечения».

Линии невидимого контура на сборочных чертежах применяют только для изображения простых (невидимых) элементов, когда выполнение разрезов не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоемкость.

На сборочном чертеже подвижные детали показывают, как правило, в рабочем положении. Крайние и промежуточные положения механизма или отдельных частей устройства изображают штрихпунктирной линией с двумя точками толщиной от S/3 до S/2 по контуру (ГОСТ 2.303-68 «Линии») [1].

Краны трубопроводов изображают открытыми. Положение пробки крана должно обеспечивать движение жидкости или газа между сообщаемыми им трубопроводами и такое его положение называют рабочим [1].

Вентили и клапанные устройства изображают закрытыми [20].

В тех случаях, когда некоторые детали, в частности, штурвалы вентилей (маховички) и рукояти пробковых кранов на одном из видов, как правило, горизонтальном, закрывают конструктивные особенности изделия, их вычерчивают отдельно на свободном поле чертежа с пояснительной надписью по типу: А Дет. поз. 8, а на другом соответствующем виде, где эта деталь условно не изображена, делают надпись: Дет. поз. 8 не показана [1].

При вычерчивании устройства, обеспечивающего уплотнение шпинделя набивкой или набором уплотнительных колец круглого или прямоугольного сечения, осаживаемая нажимная втулка условно вычерчивается в крайнем вы-

двинутом (исходном) положении [1, 7].

Сложные сборочные чертежи для пояснения принципа устройства узла и взаимодействия его частей в ряде случаев дополняют кинематическими схемами.

#### 1.3.1.3. Условности и упрощения на сборочных чертежах

На сборочных чертежах могут применяться упрощения – допускается не показывать фаски, проточки, скругления, выступы, углубления, рифления, насечки и другие мелкие элементы; зазоры между отверстием и стержнем (на начальной стадии обучения этими допущениями пользоваться не рекомендуется).

Допускается не изображать крышки, кожухи и даже условно удалить группу деталей, если необходимо показать закрытые ими другие составные части изделия, сопровождая изображения соответствующими надписями (см. пункт 1.3.1.2) [1].

Изделия, которые изготовлены из прозрачного материала, изображают как непрозрачные.

На сборочных чертежах часто приходится изображать резьбы и резьбовые соединения, так как они широко распространены в технике. Резьбовые соединения могут быть получены или навинчиванием (ввинчиванием) одной детали на (в) другую или посредством стандартных резьбовых крепежных изделий. При изображении ввернутого в отверстие стержня резьбовой детали (винта, шпильки, цилиндрической части детали с выполненной на нем резьбой и др.) наружная резьба на стержне изображается полностью, а внутренняя резьба в отверстии показывается только на участке, не закрытом резьбой стержня согласно ГОСТ 2.311-68 «Изображение резьбы» (рис. П4.1, П4.5).

Шлицы под отвертку на головках винтов следует условно изображать повернутыми в одну сторону по часовой стрелке на угол 45° на виде, перпендикулярном оси винта, и по оси винта — на виде параллельном оси (рис. 3) [3].

Зацепление зубчатых колес, реек и червяков изображают условно согласно ГОСТ 2.402-68 «Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач»: окружности поверхностей выступов зубьев показывают сплошными основными линиями на всем протяжении, включая зону зацепления; окружности делительных окружностей, изображаемые штрихпунктирными линиями, касающимися друг друга; в осевом разрезе принято зуб ведущего колеса (шестерни) показывать расположенным перед зубом ведомого колеса. В продольном разрезе зуб не штрихуется [3].

Зубья червячных колес и витки червяков вычерчивают в осевых разрезах и сечениях, а в остальных случаях зубья и витки не вычерчивают и изображаемые детали ограничивают поверхностями их вершин, которые показывают сплошными основными линиями, в том числе и в зоне зацепления, где они пересекаются между собой. На сборочных чертежах червячных передач показывают также начальные окружности, начальные линии и образующие начальных поверхностей, изображая их штрихпунктирными тонкими линиями. Если секущая плоскость проходит через ось червяка перпендикулярно к оси червячного коле-

са то червячное колесо и червяк, как правило, показывают нерассеченными. При необходимости показать их рассеченными применяют местный разрез и проводят штриховку до линии поверхности впадин (рис. 3).

Для упрощения изображения винтовой цилиндрической или конической пружины их витки изображают прямыми линиями, соединяющими соответствующие участки контуров их сечений. Допускается изображать пружины лишь сечениями их витков. Изделия, расположенные за пружиной, считаются условно невидимыми до осевой линии сечения витков. Если диаметр проволоки пружины 2 мм и менее, пружину допускается изображать одной линией толщиной 0,6 ... 1,5 мм [1, 8].

На сборочных чертежах подвижные уплотнения допускается изображать условно, указывая стрелкой направление действия уплотнения согласно ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам» [1, 20].

Чертежи подшипников качения отличаются относительной сложностью, но поскольку они являются стандартными изделиями, необходимости в их подробном вычерчивании нет. Принято изображать подшипники качения в осевых разрезах на сборочных чертежах изделий упрощенно по правилам, установленным ГОСТ 2.420-69 «Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах».

#### 1.3.1.4. Нанесение номеров позиций составных частей сборочной единицы

Все составные части сборочной единицы на сборочном чертеже нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации сборочной единицы, то есть вначале заполняют спецификацию, а потом переносят номера позиций на сборочный чертеж изделия.

Номера позиций деталей и других составных частей изделия указывают на полках линий-выносок, выполняемых тонкими сплошными линиями, проводимых от изображений составных частей согласно ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам». При этом вначале линии на изображении составной части изделия, к которой она относится, ставится точка. При узких изображениях составной части изделия точку заменяют стрелкой [7]. Номера позиций располагают параллельно основной надписи вне контура изображения на расстоянии не менее 30 мм и группируют в строчку или колонку (по возможности) на одной линии (рис. 3).

Размер шрифта, которым выполняют номера позиций, должен быть на один-два номера больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на данном чертеже. Линии-выноски не должны быть параллельными линиям штриховки разрезов и сечений и не должны пересекаться между собой и пересекать (по возможности) размерные и выносные линии, не должны пересекать изображения других составных частей изделия. Допускается их выполнять с одним изломом (рис. 3).

Допускается проводить общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций для группы крепежных изделий (болт, гайка, шайба),

относящихся к одному и тому же месту крепления, причем на верхней полке указывают номер позиции той детали, на изображении которой линия-выноска начинается точкой или стрелкой (рис. 3).

Краткие сведения о составной части приводят в спецификации.

#### 1.3.1.5. Нанесение размеров и обозначений на сборочных чертежах

Простановка размеров на сборочных чертежах обусловлена расчетом, компоновкой, требованиями технологии и условиями эксплуатации изделия. Назначая их, конструктор тем самым требует точного их исполнения в процессе сборки или точной взаимосвязи, согласования всех составных частей.

Размеры на сборочных чертежах можно отнести к двум группам:

- размеры, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу, то есть все, исполнительные размеры, в частности, характеризующие эксплуатационные параметры изделия, такие как: ход поршня, клапана и т.п.;
- размеры, не подлежащие выполнению по данному сборочному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом, как правило, справочные размеры, такие как: габаритные, определяющие предельные внешние (внутренние) очертания изделия, например, высоту длину и ширину или его наибольший диаметр; установочные и присоединительные размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию, в частности, размеры центровых окружностей на фланцах, по которым расположены крепежные отверстия, и диаметры этих отверстий, расстояния между отверстиями, присоединительные размеры резьбы и др.; характерные (директивные) размеры, в частности, размеры плеч рычагов и рукояток, диаметры штурвалов (маховичков), диаметры отверстий и размеры резьб для присоединения трубопроводов, ПО которым подается рабочее тело (жидкость ИЛИ газ) и др.

Габаритные, установочные, присоединительные, эксплуатационные размеры и размеры, характеризующие положения движущихся частей изделия, относящиеся к справочным и сопровождаются надписью «Размеры для справожной надписью (рис. 3). При наличии на сборочном чертеже и рабочих размеров все справочные размеры отмечаются знаком «\*» и с этого же знака начинают указанную надпись — «\*Размеры для справок» (рис. 23).

Размеры стандартных крепежных изделий можно узнать по номеру позиции на сборочном чертеже и по их обозначению в спецификации.

#### 1.3.1.6. Заполнение основной надписи сборочного чертежа

Сборочные чертежи содержат ту же основную надпись, что и чертежи деталей согласно ГОСТ 2.104-206 «Основные надписи», в соответствующих графах которой приводятся важные технические сведения и обозначения. Содержание, расположение и размеры граф основных надписей должны соответствовать форме 1 (рис. П2.2 и П2.3).

В графе основной надписи, где приводится буквенно-цифровое обозначение сборочного чертежа, в конце наносят прописные буквы СБ, но в основной надписи спецификации эти буквы писать не надо (рис. 2 и 3).

#### 1.3.2. Спецификация

#### 1.3.2.1. Назначение спецификации

Спецификация является обязательным основным конструкторским документом на изделие. В соответствии с ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» спецификация — текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы и разработанной для неё рабочей конструкторской документации, необходимый для комплектования конструкторских документов, подготовки производства, изготовления изделия и планирования запуска производства.

Спецификацию составляют на каждую сборочную единицу на отдельных листах формата A4 по установленным формам (рис. П2.4 и П2.5).

В спецификацию вносят составные части, которые входят в специфицируемое изделие, и конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его составным частям, не входящим в данную спецификацию.

По спецификации узнают, сколько наименований составных частей поступят на сборку, сколько из них изготавливаются по чертежам, сколько являются стандартными, в частности, крепежными, входят ли в изделие предварительно собранные другие сборочные единицы, какое количество каждого наименования составных частей.

### 1.3.2.2. Форма спецификации, её разделы и графы, содержание разделов и их заполнение

В случае простых изделий спецификация состоит из следующих разделов, которые располагают в такой последовательности:

- документация;
- детали;
- стандартные изделия;
- материалы.

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают (рис. 2 и 22). Ниже каждого заголовка оставляют свободную строку, а в конце каждого раздела — не менее одной строки для возможных дополнительных записей. Ширина строк — не менее 8 мм.

В раздел «<u>Документоция</u>» вносят документы, которые составляют основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия (для простых изделий – только сборочный чертеж).

В раздел «<u>Детали</u>» вносят все нестандартные (оригинальные) детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие. Запись деталей производят в порядке возрастания цифр, входящих в их обозначение.

В раздел «Стандартные изделия» вносят изделия, примененные по государственным, отраслевым стандартам. В пределах каждой категории стандар-

тов запись производят по группам изделий, объединяемых по функциональному назначению (крепежные изделия, подшипники и т.п.), в пределах группы – в алфавитном порядка наименований (например, болты, винты, гайки, шпильки, шплинты), в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения – в порядке возрастания основных параметров, например, диаметра, длины.

В раздел «МОТЕРИОЛЫ» записываются материалы, непосредственно входящие в сборочную единицу, в следующей последовательности: металлы черные, металлы цветные, провода, пластмассы, бумажные и текстильные материалы, резиновые и кожевенные и т.д.

В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых записаны в графе «Обозначение».

В графе «Зоно» указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции составной части изделия (при разбивке поля чертежа на зоны).

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей изделия в последовательности записи их в спецификации. Для раздела « $\Delta$ окументо- $\underline{\text{ция}}$ » графу не заполняют.

В графе «Обозначение» в разделе «<u>Документация</u>» указывают обозначение записываемых документов, в разделе «<u>Детали</u>» – обозначение основных конструкторских документов. В разделах «<u>Стандартные изделия</u>» и «<u>Материалы</u>» графы «Формат» и «Обозначение» не заполняют.

В графе «Наименование» в разделе «<u>Документация</u>» указывают только наименования документов, в частности, «<u>Сборочный чертеж</u>», а в разделе «<u>Детали</u>» – наименования деталей в соответствии с основными надписями на их чертежах.

В разделах «Стандартные изделия» и «Материалы» записывают наименования и обозначения в соответствии со стандартами на них.

Наименования деталей записывают в именительном падеже единственного числа. Если наименование состоит из двух слов, то на перовом месте пишут имя существительное.

В графе «Кол.» указывают количество деталей на одно изделие (рис. 2).

#### 1.3.2.3. Заполнение основной надписи спецификации

Спецификация согласно ГОСТ 2.104-206 «Основные надписи» содержит на заглавном листе основную надпись формы 2 (рис.  $\Pi$ 2.4), а на последующих листах формы 2a (рис.  $\Pi$ 2.5) [20].

## 2. ОПИСАНИЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ И КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НЕЕ НА ПРИМЕРЕ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

На рис. 1-21 подробно представлена сборочная единица на примере червячного редуктора (приведен его сборочный чертеж со спецификацией, чертежи входящих в него нестандартных деталей, а также трехмерные изображения всего узла и деталей к каждому чертежу).

На рис. 1 показаны 3-х мерные изображения входящих в сборочную единицу всех нестандартных (оригинальных) деталей согласно спецификации, приведенной на рис. 2, и их относительное положение перед сборкой узла. Собранным узел изображен на сборочном чертеже вместе с входящими в него стандартными изделиями на рис. 3.

#### 2.1. Устройство и принцип работы редуктора

Редуктор предназначен для передачи вращения от двигателя к рабочему механизму и уменьшения количества оборотов. Червячные редукторы применяют при необходимости значительного уменьшения количества оборотов (в десятки раз). Из-за больших потерь энергии на трение их применяют только в таких механизмах, которые работают, как правило, эпизодически.

Редуктор содержит *корпус* 1, в приливе верхней части которого выполнено горизонтальное отверстие Ø16,5 мм (рис. 4 и 5). В отверстии с возможностью вращения установлен *червяк* 2, являющийся ведущей деталью передачи (рис. 6 и 7). Ниже в цилиндрической полости корпуса Ø46 мм расположено *червячное колесо* 3 (рис. 8 и 9), зубчатый венец которого находится в зацеплении с винтовой поверхностью червяка (рис. 3).

Червячное колесо закреплено на *ведомом валу* 4 (рис. 10 и 11). Вал одним концом установлен с возможностью вращения в сквозном отверстии Ø10 мм, выполненном в приливе на тыльной стороне корпуса. При этом червяк и вал расположены так, что их геометрические оси скрещиваются под прямым углом (рис. 3). Это является характерной особенностью, как правило, всех зубчатых червячных передач.

Для связи редуктора с двигателем предназначена ременная передача (не изображена), *шкив* 5 которой (рис. 12 и 13) установлен на выходном конце червяка. Для передачи движения на рабочий механизм (не изображен) предназначен *кулачёк* 6 (рис. 14 и 15), закрепленный на выходном конце ведомого вала (рис. 3).

Полость корпуса для удержания в нем смазки закрыта *крышкой* 7 (рис. 16 и 17), ввинченной в резьбовое отверстие на его лицевой стороне. В крышке имеется отверстие Ø12 мм для опирания ведомого вала 4 своим вторым концом.

Крепление кулачка на выходном конце ведомого вала обеспечивают его защемлением между буртиком *втулки* 8 (рис. 18 и 19), упирающейся в ступень вала с одной стороны, и *шайбой* 9 (рис. 20 и 21), упирающейся в навинченную на вал *гайку* 13 (Гайка М8-6H.5 ГОСТ 5915-70) с другой стороны.






Рис. 1.

Фармат	Зона	Обозначение	Наименование	Kon	При
			<u>Документация</u>		
A3		БНТУ.ИГОО11.000СБ	Сборочный чертеж		
			<u>Детали</u>		
-		Temes			
A3 A4	1	БНТУ.ИГОО11.001	Корпус	1	
$\rightarrow$	2	БНТУ.ИГОО11.002	Червяк	$\vdash$	
A4 A4	3	БНТУ.ИГОО11.003	Колесо червячное	1	
A4 A4	5	БНТУ.ИГОО11.004	Вал Шкив	1	
A4	6	БНТУ.ИГОО11.005 БНТУ.ИГОО11.006	Кулачок	1	
A4 A4	7	БНТ У.ИГ 00 11.008	Крышка	1	
A4	8	БНТУ.ИГОО11.008	Втулка	1	
A4	9	БНТУ.ИГОО11.009	Шайба	1	
		277 2.77 00 71.00 7	Bassa		
			Стандартные изделия		
	10		Масленка 3.1.1.Ц6		
			ΓΟCT 19853-74	1	
	11		Болт M8-6gx30		
			ΓΟCT 7805-70	1	
	12		Винт М6-6дх10.14Н		
$\perp$	Ш		ΓΟCT 1477-93	1	
	13		Гайка М8–6Н.5 ГОСТ5915–70	1	
4	14		Шайба А.8.01 ГОСТ 11371-78	1	
4	15		Шпонка 3х3,7х10		
4	<u> </u>		FOCT 24071-80	1	
Изм /	lucm I	√° докум. Подп. Дата	БНТУ.ИГОО11.000		
Разрі Пров. Н. ко	αδ.		Редуктор Гр.	lucm .	/IUEM 1





#### Размеры для справак.

Изні Лікт Разрай Паав Т конто	ο Ν <sup>α</sup> δίσκυμη Τυχού	/ladn	Homa	БНТУ.ИГОО11.000 СБ				
				Редуктор Сборочный чертеж	Лип	Мисса 1   Листо	1:1 1:1	
Н кантр Чтв								

В вертикальное отверстие Ø6 мм, выполненное в корпусе над червяком, запрессована масленка 10 (Масленка 3.1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74) для периодической подачи смазки в полость корпуса (рис. 3).

В нижней части корпуса в приливе выполнено прорезное отверстие (рис. 4 и 5) для установки редуктора на рабочем механизме путем обжатия несущей его цилиндрической детали (не изображена) диаметром 10 мм (рис. 3). Обжатие обеспечивается стягиванием разделенных прорезью нижерасположенных частей прилива болтом 11 (Болт М8-6g×30 ГОСТ 7805-70).

Крепление шкива на выходном конце червяка обеспечивает ввинченный в ступицу шкива *установочный винт* 12 (Винт М6-6g×10.14H ГОСТ 1477-93) за счет упора его плоского конца в выполненную на червяке лыску (рис. 3, 6 и 8).

*Шайба* 14 (Шайба A.8.01 ГОСТ 11371-78) обеспечивает большую площадь опоры шестигранной головки болта, предохраняя контактирующие поверхности от смятия (рис. 3).

Сегментная шпонка 15 (Шпонка 3×3,7×10 ГОСТ 24071-80) обеспечивает фиксирование червячного колеса с ведомым валом (рис. 3) для их совместного вращения.

Работает устройство следующим образом.

Вращение от двигателя передаётся посредством ременной передачи (не изображена) и её шкива 5 на червяк 2 и далее, благодаря зубчатому зацеплению, на червячное колесо 3. Червячное колесо вращает ведомый вал 4 и кулачок 6. Фигурная рабочая поверхность кулачка обеспечивает преобразование вращения кулачка в поступательное движение контактирующей с ней детали рабочего механизма (не изображен) по определенному закону.

#### 2.2. Чтение рабочих чертежей деталей редуктора

Прежде, чем приступить к выполнению сборочного чертежа, необходимо прочесть чертежи входящих в изделие деталей, уяснить назначение выполненных на деталях конструктивных элементов и положение деталей в узле по его схеме или прилагаемому трехмерному изображению узла. В рассматриваемом примере чтению чертежей деталей способствуют трехмерные изображения каждой из них, прилагаемые к чертежам.

Корпус 1 представляет собой объемную деталь сложной формы, которая продиктована его внутренней конструкцией — цилиндрической полостью под червячное колесо 3, приливом в верхней части под отверстие для размещения червяка 2 и приливом в нижней части под прорезное крепежное отверстие и отверстие под болт, стягивающий прорезь (рис. 1, 4 и 5). С тыльной стороны в задней стенке полости корпуса выполнен прилив под отверстие для ведомого вала 4. Передняя стенка полости отсутствует, чтобы обеспечить возможность размещения внутри полости червячного колеса 3.





Рис. 4



Изготовлен корпус методом литья из серого чугуна (СЧ 20 ГОСТ 1412-85) с последующей обработкой резанием — сверлением отверстий, нарезанием резьбы по переднему краю полости под ввинчиваемую крышку 7, фрезерованием прорези в нижнем приливе, фрезерованием, развертыванием и шлифованием до необходимой точности привалочных плоскостей и других поверхностей, сопрягаемых с деталями редуктора.

Червяк 2, выполняющий функцию ведущего вала редуктора, представляет собой цилиндрическую деталь, в средней части которой содержится винтовая поверхность. На одном конце детали выполнена лыска для упора установочного винта 12 своим гладким концом, а на другом — бурт для упора червяка в торец верхнего прилива корпуса и восприятия осевой нагрузки, возникающей в червячном зацеплении при передаче крутящего момента (рис. 6 и 7).





Рис. 6

Перед буртом выполнена канавка (проточка) для выхода шлифовального круга, изображенная на выносном элементе увеличено.

Изготовлен червяк обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной легированной стали (Сталь 20X ГОСТ 4543-71), отличающейся высокой поверхностной твердостью для работы в условиях износа при трении. В рассматриваемом устройстве имеет место значительное трение винтовой поверхности червяка о зубья червячного колеса, что является недостатком всех червячных передач по сравнению с другими зубчатыми передачами.



			БНТУ.ИГООТ	11.002			
Изм Лист № доким	П. Э.	D	44 0	/lum.	Масса	Масштаб	
Разраб. Сухав Пров.	Nodn	Дата	Червяк			1:1	
Тконтр				Лист Листов 1		ob 1	
Н контр Утв			Сталь20Х ГОСТ4543-71				

Червячное колесо 3, выполняющее функцию ведомой детали червячной передачи, представляет собой цилиндрический диск с цилиндрическим отверстием в центре и прорезью под сегментную шпонку 15. По периметру диска выполнен зубчатый венец глобоидальной формы для большего охвата его зубьями винтовой поверхности червяка и увеличения длины контактных линий в зоне зацепления (рис. 8 и 9).

Изготовлено червячное колесо обработкой резанием цилиндрической заготовки в форме диска из безоловянной бронзы (Бр А9ЖЗЛ ГОСТ 493-79), обладающей антифрикционными свойствами.






Рис. 8

Ведомый *вал* 4, на который посажено червячное колесо, представляет собой цилиндрическую деталь ступенчатой формы, средняя ступень которой предназначена для установки червячного колеса, для чего в ней выполнено углубление (шпоночный паз) под сегментную шпонку 15 (рис. 10 и 11). Ступень большого диаметра, выполненная на одном конце вала, предназначена для упора в неё червячного колеса 2, а ступень меньшего диаметра — для установки несущих деталей кулачка 6 (втулки 8 и шайбы 9) и удерживающей их гайки 13.

На валу выполнены две канавки (проточки) для выхода шлифовального круга, изображенные увеличено на выносных элементах.

Изготовлен ведомый вал обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной углеродистой качественной стали (Сталь 45 ГОСТ 1050-88), отличающейся повышенной прочностью.









Рис. 10.



Шкив 5, обеспечивающий передачу вращения на червяк, представляет собой деталь в форме ступенчатого тела вращения, с рабочей поверхностью в форме канавки, образованной двумя соосными коническими поверхностями, предназначенными для контактирования с приводным ремнем, защемляемым между ними, и выполненными на ступени большего диаметра (рис. 12 и 13). Ступень меньшего диаметра шкива выполняет функцию его ступицы и содержит радиальное резьбовое отверстие для установочного винта 12. В центре шкива выполнено соосное его рабочей поверхности отверстие для установки шкива на червяке 1.

Изготовлен шкив обработкой резанием цилиндрической заготовки из стали конструкционной углеродистой обыкновенного качества (Ст 3 ГОСТ 380-94).





Рис. 12

Кулачек 6, обеспечивающий передачу движения на рабочий исполнительный механизм (не изображен) и преобразование вращения ведомого вала 4 в поступательное движение по определённому закону, обеспечиваемому торцевой фигурной поверхностью, представляет собой полую цилиндрическую деталь в форме чаши (рис. 14 и 15). В её торцевой стенке (дне) имеется отверстие под втулку 8, предназначенную для установки кулачка на ведомом валу 4. Торцевая фигурная рабочая поверхность кулачка выполнена с другой, противоположной стороны этой детали (по краю чаши).



				БНТУ.ИГОО11.005				
Hand Alexand	AM James	71-2-	0		Num	Масса	Маситад	
Изм. Лист Разраб Прав	т аакум. Еухав	Падп. Дата	Шкив			2:1		
Т.контр.					/luem	Листо	oô 1	
Н.контр. Утв.				Cm3				




Рис. 14

Изготовлен кулачек обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной углеродистой качественной стали (Столь 45 ГОСТ 1050-88).


Крышка 7, обеспечивающая запирание полости в корпусе 1, представляет собой цилиндрическую деталь в форме ступенчатого диска с отверстием в центре для дополнительного опирания ведомого вала 4 (рис. 16 и 17). На меньшей её ступени выполнена резьба для ввинчивания крышки в корпус, а на большой – четыре равномерно расположенные радиальные прорези под ключ.

На крышке выполнены также два технологических элемента — фаска вначале резьбы и канавка (проточка) в её конце (изображена на выносном элементе увеличено) для выхода резьбонарезного инструмента. Для уменьшения материалоемкости с внутренней стороны крышки выполнена выборка металла.

Изготовлена крышка обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной углеродистой качественной стали (Сталь 45 ГОСТ 1050-88).

Втулка 8, предназначенная для установки кулачка 6 на ведомом валу 4, представляет собой гладкую ступенчатую цилиндрическую деталь с отверстием в центре (рис. 18 и 19). Ступень большего диаметра выполняет функцию буртика, с которым контактирует тыльной стороной торцевая стенка кулачка.

В конце ступени малого диаметра выполнена проточка для выхода шлифовального круга при шлифовании по цилиндру этой ступени и торцу большой ступени и обеспечения необходимой точности сопряжения этих поверхностей с соответствующими посадочными поверхностями кулачка.







Рис. 16.







Рис. 18.



Изготовлена втулка также обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной углеродистой качественной стали (Столь 45 ГОСТ 1050-88).

*Шайба* 9, предназначенная для защемления торцевой стенки кулачка между ней и буртиком втулки 8, представляет собой диск цилиндрической формы с отверстием в центре и фаской с одной стороны (рис. 20 и 21).

Изготовлена шайба обработкой резанием цилиндрической заготовки из конструкционной углеродистой качественной стали (Сталь 35 ГОСТ 1050-88).






Рис. 20.



# 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ





Сборочная единица "Основание в сборе" содержит три детали. Тарелка 2 прикреплена к фиксатору 1 винтом 5 (М12х30 ГОСТ 17473-80) и гайкой 6 (М12 ГОСТ 5915-70). Основание 3 соединено с фиксатором двумя винтами 4 (М8х16 ГОСТ 1491-80).

### Требуется :

- а) Въполнитъ сборочнъй чертёж узла на ф **A3** в М1:1. Чертеж должен содержатъ главнъй вид с разрезом и вид слева.
- б) Оставить спецификацию сборочной единицы.


**Примечание.** Развёртка деталей **2** и **3** на учебных чертежах не дана.






\*Размер для справок.


Поз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ	Поз.	Наименование	<i>М</i> атериал	Кол.	М
1	Фиксатор	<b>Лист</b> <sup>Б-ПВ-6 ГОСТ 19903-90 Отват ГОСТ 14637-88</sup>	1	1:2	2	Тарелка	Лист <sup>Б-ГВ-6</sup> ГОСТ 19903-90 ОтВал ГОСТ 14637-88	1	1:2






Прз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ
3	Основание	Полистирол ГЮМ- 111 ГОСТ 20282- 86	1	1:2


# *За∂ание* **2**




Сборочная единица "Основание в сборе" содержит три детали. Пластина **2** и три пластины 3 соединяются с основанием 1 двумя винтами 4 (M8x45 FOCT 1491-80).


- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф АЗ в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с местными разрезами, вид сверху и вид спева.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.











Пьз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ	Гьз.	Наименование	<i>М</i> атериал	Кол.	М
2	Птастина	Опаль 65Г ГОСТ 14959-79	1	1:2	3	Птастина	Гъпистирол ГОМ-111 ГОСТ20282-86	3	1:2















Оборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Корпус 1 соединяется с кронштейном 2 винтом 5 (M16x25 ГОСТ 17473-80). Ролик **3** свободно вращается на оси, которой является винт 4 (М10х70 ГОСТ 1491-80), установленный в отверстия кронитейна и ролика, и зафиксированный гайкой 6 (М10 ГОСТ 5916-70, низкая, Н=6).


### Требуется:

- а) Въполнить сборочный чертеж узла на ф. АЗ в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, вид сверху с местными разрезами и вид спева.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.

Примечание. Развертка детали 2 на учебном чертеже не





# *За∂ание* **9**




Сборочная единица "Основание в сборе" содержит четъре детали. Втулка 4 крепится к основанию 1 винтом 6 (МВх 12 ГОСТ 17473-80). Отакан 2 устанавливается в цилиндрические проточки основания и кръики 3 и закрепляется двумя стягивающим винтами 5 (М10х 90 ГОСТ 17475-80), гайками 7 (М10 ГОСТ 5916, низкая, Н=6), и шайбами 8 (10 ГОСТ 11371-80).


- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф **А3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом и вид спева.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы






Пъз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	Μ	Прз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	Μ
1	Основание	<i>Оталь35</i> ГОСТ 1050-88	1	1:2	2	Стакан	Оталь35 ГОСТ 1050-88	1	1:2






Прз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ	Пъз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	М
3	Крьшка	Сталь35 ГОСТ 1050-88	1	1:2	4	Втулка	Полистирол ПОМ- 111 ГОСТ 20282-86	1	1:2




Сборочная единица "Корпус в оборе" содержит четъре детали. В пазы основания 1 вкладъвается пластина 4. Корпус 2 устанавливается на ф86 основания и зажимает пластину. Кръика 3 закръвает отверстие в корпусе и соединяется с ним четъръмя винтами 5 (М8х25 ГОСТ 17475-80).


### Требуется:


- а) Въполнить оборочный черпёж узла на ф A3 в M1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом и вид спева с местным разрезом (показать форму пластины 4).
- б) Составить спецификацию сборочной единицы





Гьз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	Μ	Пъз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	M
1	Основание	20Л ГОСТ 977-88	1	1:2	2	Корпус	Попистирол ПОМ-111 ГОСТ 20282-86	1	1:2






\*Размер для оправок.


Гьз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	Μ	Пъз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	М
3	Крьшка	OMB FOCT 380-88	1	1:2	4	Ппастина	<b>Juan</b> 5-TB-4 (1007 19903-90 078an (1007 14637-88	1	1:2

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четъре детали. На винт 3 навинчивается справа крышка 4 до конца резьбы. Отева на винт навинчивается поршень 2 до упора. Затем эти три соединенные детали устанавливаются в корпусе 1 и крышка 4 соединяется с корпусом четърымя винтами 5 (М8х16 ГОСТ 17473-80).

### Требуется:

а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезам (см. чертёж корпуса) и вид слева.







Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Втулка 2 крепится к корпусу 1 тремя винтами 4 (М8х35 ГОСТ 1491-80). Пробка 3 ввинчивается во втулку заподлицо.

### Требуется:


<del>6</del>


- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, вид сверху и вид слева.
- б) Ооставить спецификацию сборочной единицы.







Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ
1	Корпус	20Л ГОСТ 977-88	1	1:2






Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ	Поз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	М
2	Втулка	Оталь35 ГОСТ 1050-88	1	1:2	3	Пробка	Оталь35 ГОСТ 1050- 88	1	1:2






Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В ципиндрическую проточку корпуса 1 вкладывается втулка 3. Крышка 2 зажимает втулку и соединяется с корпусом четырымя болтами 4 (М8х25 ГССТ 7798-70). Под головку болта положиты пружинную щайбу 5 (8 65Г ГССТ 6402-70).


- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф **A3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезами (см. чертеж корпуса), вид сверху и вид спева с разрезом.
- б) Ооставить спецификацию сборочной единицы.







Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В полуцилиндрическую расточку корпуса 1 вкладывается трубка 3. Крышка 2 зажимает её в корпусе и соединяется с корпусом двумя винтами 4 (М10х70 ГОСТ 1491-80). Винты ввинчиваются в гайки 5 (М10 ГОСТ 15523-70,особо высокая, Н=15 мм.), которые вкладываются в специальные призматические гнезда,выполненные корпусе (см. вид A).

- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф. **A3** в M1:1. Чертёж должен содержать главный вид с разрезом, вид спева с разрезом **A-A** (см. схему) и вид справа с разрезом **Б-Б** (см. схему).
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.









Сборочная единица "Ролик" содержит три детали. Ролик 2 устанавливается в отверстиях стоек 1, которые крепятся к основанию 3 двумя винтами 4 (М10х25 ГОСТ 17475-80).


### Требуется:

- а) Въполнить оборочный чертёж узла на ф A3 в M1:1. Чертеж должен содержать главный вид с местными разрезами, вид сверху и вид слева с местным разрезом по присоединительным отверстиям ø11.
- б) Фатавить апецификацию оборочной единицы.

**Примечание.** Развертка детали **1** на учебном чертеже не дана.










### \*Размер для справок.

Пъз.	Наименование	<i>Мате</i> риал	Кол.	Μ
1	Стойка	Лист <sup>5- ГВ- 10 ГОСТ 19903-90</sup>	1	1:2





ГЬз.	Наименование	<i>М</i> ат <b>е</b> риал	Кол.	М	Пьз.	Наименование	<i>Мат</i> ериал	Кол.	М
2	Ропик	Сталь35 ГОСТ 1050-88	1	1:2	3	Основание	Оталь35 ГОСТ 1050-88	1	1:4





Оборочная единица "Кронитейн в сборе" содержит три детали. В отверстие кронитейна 1 вставляется снизу фланец 2, на который сверху надевается кольцо 3. Все три детали соединяются тремя винтами 4 (М8х35 ГОСТ 1491-80).

### Требуется:

- а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф. **A3** в M1:1. Чертеж должен содержать главный вид с двумя местными разрезами (см. чертеж кронитейна), вид сверху и вид слева.
- б) Ооставить спецификацию сборочной единицы.


**Примечание.** Развертка детали **1** на учебном чертеже не показана.






<sup>^</sup> Размер для справок.


Поз.	Наименование	<i>М</i> атериал	Кол.	Μ
1	Кронштейн	Пист <sup>Б-</sup> ГВ- 12 ГОСТ 19903-90 Отват ГОСТ 14637-88	1	1:2



160



Поз.	Наименование	<i>М</i> атериал	Кол.	М	Поз.	Наименование	Материал	Кол.	М
2	Фланец	Гълистирол ПОМ- 111 ГОСТ 20282- 86	1	1:2	3	Кольцо	Сталь35 ГССТ 1050- 88	1	1:2





Сборочная единица "Кронитейн в сборе" содержит три детали. Втулка 3 вставляется в отверстие ?46 кронитейна 1. Крышка 2 прижимает втулку к кронитейну и соединяется с ним двумя болтами 4 (М8х22 ГОСТ7798-70). Под головки болтов положить ивйбы 5 (8 ГОСТ11371-78).


### Требуется :

- а) Въполнить сборочный чертеж узла на ф. **A3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с местными разрезами (см. чертеж кронштейна), вид сверху и вид спева.
- б) Оставить спецификацию сборочной единицы.

**Примечание.** Развертка детали **1** на учебном чертеже не дана.










\* Размер для справок.

Поз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ
1	Кронитейн	Лист <sup>5-ПВ-8</sup> ГОСТ 19903-90 Отват ГОСТ 14637-88	1	1:2





Поз.	Наименование	Материал	Кол.	М	Поз.	Наименование	<i>М</i> атериал	Кол.	М
2	Крьика	Оталь35 ГССТ 1050- 88	1	1:2	3	Втулка	Попистирол ПОМ- 111 ГОСТ 20282- 86	1	1:2





Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. К корпусу 3 крепятся уголок 1 и планка **2** двумя винтами **4** (M8x20 ГОСТ 1491-80); порядок установки деталей 1 и 2 смотри на схеме.

### Требуется:

- а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф АЗ в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид, вид слева и вид сверху.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.


Примечание. Развертка детали 1 на учебном чертеже







Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четъре детали. В кръшку 2 ввинчивается поршень 3 так ,чтобы левьй его конец въступал из отверстия кръшки примерно на 25 мм. Затем кръшка с поршнем крепятся к корпусу 1 четърьмя винтами 5 (М8х20 ГССТ 1491-80). В отверстие ?5 поршня 3 вставляется штифт 4 (рукоятка).

- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф. **A3** в M1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом и вид слева.
- б) Оставить спецификацию сборочной единицы.




Пьз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ	Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ
1	Корпус	20Л ГОСТ 977-80	1	1:2	2	Крьшка	20Л ГОСТ 977-80	1	1:2







Поз.	Наименование	Материал	Кол.	М	Поз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	М
3	Горшень	Оталь35 ГОСТ 1050- 88	1	1:2	4	Штифт	Сталь35 ГОСТ 1050- 88	1	1:2



Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Контакт 3 устанавливается в крышке 2 до упора, а затем крышка с деталью 3 соединяется с корпусом 1 тремя винтами 5 (МВх35 ГССТ 1491-80). Установочный винт 4 (МВх25 ГССТ 1477-93) ввинчивается в крышку 2 и входит в паз контакта 3, предотвращая его поворот вокруг оси.


- а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф **А3** в М:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом и вид слева.
- б) Ооставить спецификацию сборочной единицы






Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.

Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ
1	Корпус	20Л ГОСТ 977-88	1	1:2







Поз.	Наименование	Материал	Кол.	М	Пьз.	Наименование	Материал	Кол.	М
2	Крьика	Оталь45 ГОСТ 1050-88	1	1:2	3	Контакт	Оталь45 ГОСТ 1050-88	1	1:2

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В пазы корпуса 3 вставляется снизу до упора скоба 1. Затем эти две детали крепятся к основанию 2 двумя винтами 4 (М10х16 ГССТ 1491-80).


- а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, вид сверху и вид спева с разрезом.
- б) Оставить спецификацию сборочной единицы.






Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четъри детали. Пършень 3 ввинчивается во фланец 2 до упора. В паз поршня 3 вставляется уплотнительное кольцо 5 (Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73). Затем эти детали в сборе крепятся к корпусу 1 четърымя винтами 4 (М8х12 ГОСТ 1491-80).

- а) Въполнитъ сборочнъй чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержатъ главнъй вид с разрезом и вид спева с разрезом (см. разрез А-А на чертеже корпуса), вид сверху и вид спева.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.







Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Кръшка 2 навинчивается на корпус 1 до упора. Ппастина 3 крепится к корпусу 1 двумя винтами 4 (М10х20 ГОСТ 17475-80). В отверстия М12х1,25 корпуса ввинчены два винта 5 (М12х1,25х10 ГОСТ 17473-80).

### Требуется:

а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф A3 в M1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, вид спева и местнай вид сверху на пластину 3.








Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Корпус 3 устанавливается между крышкой 1 и фланцем 2 и зажимается тремя илильками 6 (М8х105 ГОСТ 22032-76) с шайбами 5 (8 ГОСТ 11371-78) и гайками 4 (М8 ГОСТ 5915-70).

### Требуется :

а) Въполнитъ сборочнъй чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержатъ главнъй вид со спожнъм ломанъм разрезом (см. чертеж кръшки) и вид спева.










Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Зонд 1 вставляется в корпус 2,а затем корпус соединяется с основанием 3 винтами 4 (М8х25 ГОСТ 1491-80).


- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф. **A3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, виды спева и справа; по сквозным прямоугольным пазам детали **3** выполнить местный горизонтальный разрез.
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.






Поз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ	Поз.	Наименование	<i>Материал</i>	Кол.	Μ
1	Зонд	Оталь 30 ГОСТ 1050-88	1	1:1	2	Корпус	Полистирол ПОМ-111 ГОСТ 20282-86	1	1:2







Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Μ
3	Основание	Полистирол ПОМ- 111 ГОСТ 20282- 86	1	1:2



Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четъре детали. Втулка 4 вставляется в корпус 1. Затем эти две детали крепятся к основанию 2 двумя винтами 5 (М8х16 ГОСТ 1491-80). Кръцка 3 крепится к корпусу 1 двумя винтами 6 (М8х18 ГОСТ 17475-80).


- а) Выполнить сборочный чертёж узла на ф. **А3** в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с разрезом, вид слева.
- б) Оставить спецификацию сборочной единицы.





Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Втулка 2 устанавливается в корпусе 1 и фиксируется с помощью четърёх винтов 4 (M10x25 ГОСТ 1491-80). Винт **3** ввинчивается во втулку с зазором (см. схему).

- а) Въполнить сборочный чертёж узла на ф. АЗ в М1:1. Чертеж должен содержать главный вид с местными разрезами (см. чертежи корпуса и винта), и вид слева с местным разрезом (см. чертёж корпуса).
- б) Составить спецификацию сборочной единицы.



# 4. ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Графическая работа, выполняемая каждым студентом индивидуально по вариантам, согласно приведенным заданиям 1-30, должна состоять из двух частей — спецификации как основного конструкторского документа на изделие и его сборочного чертежа. Вначале следует приступить к выполнению сборочного чертежа — начертить необходимые изображения, затем следует составить спецификацию, после чего приступить к завершению сборочного чертежа — нанести номера позиций и проставить требуемые размеры.

# 4.1. Методические указания к выполнению чертежа сборочной единицы

Образец сборочного чертежа, выполненного согласно варианту задания под номером 30, представлен на рис. 23.

Сборочный чертеж к любому из приведенных заданий следует выполнить на формате А3 белой чертежной бумаги, расположив его горизонтально. Количество необходимых изображений и их вид указан в требованиях к каждому заданию. В рассматриваемом примере согласно 30 варианту достаточно выполнить два изображения — главный вид с разрезами и вид слева с местным разрезом (рис. 23).

### 4.2. Методические указания к выполнению спецификации

Образец выполнения спецификации согласно того же варианта задания под номером 30 приведен на рис. 22.

Поскольку во всех вариантах заданий приведены детали относительно простых изделий — содержащих небольшое количество наименований, для выполнения второй части заданий достаточно только первого листа спецификации — формы 2 согласно ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» (рис. 22).

# 4.3. Методические указания по защите графической работы

Графическая работа по теме «Чертеж сборочной единицы» как учебное задание должна быть защищена студентом по завершении её выполнения.

Предварительно мнение об уровне знаний, умений и навыков студента у преподавателя складывается при общении с ним на практических занятиях в процессе выполнения графической работы и на консультациях. Окончательное решение относительно полученного студентом уровня знаний, умений и навыков по данной теме преподаватель выносит уже в результате его опроса по предъявленным к защите сборочному чертежу и спецификации, выполненных студентом согласно своему варианту задания, а также опроса по теоретическому материалу, краткое содержание которого приведено в пункте 1.1 данного учебного пособия.

Actor 30-FB	සු	(	Бознач	ение		Havwercear	<b>v</b> e	Кол	При
						Дркументаци	<u>/</u> 9		
A3		<b>ЕНТУ.И</b> Г	0030.00	00Œ		Обфочный чергеж			
						Детапи			
A3		В-ПУ.И	0030.00	01		Карпус		1	
A		В-ПУ.И	70030.0	02		Вгулка		1	
A	$\Box$	<b>В-П</b> У.И	0030.0	03		Вит		1	
$\parallel$						Стандартные и	зделия		
+	4					B/HT M10x25 F00T14	191-80	4	
$\blacksquare$									
+									
+									
+									
	$\pm$					EHTY.I/T0030.0	 000		
Ивм Лис Разраб.	π	Nұдокум	Подп	Дата				Лист	Л
Провери					Ка	лус в обфе			
Нконгр Утв.	+		-	$\vdash \vdash \vdash$	_				

Рис. 22




Рис. 23

#### 5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

#### Учебники и учебные пособия

- 1. Бабулин, Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: учебник / Н.А. Бабулин. 12-е изд, доп. М.: Высш. шк., 2005. 453 с.: ил.
- 2. Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие для техн. спец. вузов / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000.-447 с.: ил.
- 3. Зелёный, П.В. Инженерная графика. Практикум: учебное пособие / П.В. Зелёный, Е.И. Белякова; под ред. П.В. Зелёного. Минск: БНТУ, 2011. 258 с.
- 4. Инженерная графика: альбом чертежей сборочных единиц для деталирования: учебное пособие / М.В. Мисько [и др.]; под ред. М.В. Мисько. Минск: БГУИР, 2011. 87 с.: ил.
- 5. Королёв, Ю.И. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.И. Королёв, С.Ю. Устюжанина. СПб.: Питер, 2011. 464 с.: ил.
- 6. Курмаз, Л.В. Детали машин. Проектирование: учебное пособие / Л.В. Курмаз, А.Т. Скойбеда. Минск: УП «Технопринт», 2001. 290 с.
- 7. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: учебник / В.С. Левицкий. 2007. 435 с.: ил.
- 8. Машиностроительное черчение: учебник для студентов машиностроительных и приборостроительных специальностей вузов / Г.П. Вяткин [и др.]; под ред. Г.П. Вяткина. 20-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1985. 368 с.: ил.
- 9. Новичихина, Л.И. Справочник по техническому черчению / Л.И. Новичихина. Минск: Книжный Дом, 2004. 320 с.: ил.
- 10. Орлов, П.И. Основы конструирования / П.И. Орлов. М.: Машиностроение, 1988. T. 1, 2.
- 11. Скойбеда, А.Т. Детали машин и основы конструирования / А.Т. Скойбеда, А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик. Минск: Выш. шк., 2000. 584 с.
- 12. Альбом чертежей для деталирования по курсу «Инженерная графика» / В.В. Скурко [и др.]. Минск: МРТИ, 1991.
- 13. Чертежи радиотехнических и электронных изделий. Задания по инженерной графике для выполнения чертежей сборочных единиц для радиотехнических специальностей / В.В. Скурко [и др.]. Минск: МРТИ, 1987.
- 14. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для вузов / А.А. Чекмарев. -7-е изд. стер. М.: Высш. шк., 2006 364 с.
- 15. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие / А.Е. Шейнблит. 2-е изд., перераб. и доп. Калининград: Янтар. сказ, 1999. 454 с.: ил.
- 16. Санюкевич, Ф.М. Детали машин. Курсовое проектирование: учебное пособие / Ф.М. Санюкевич. Брест: БГТУ, 2003. 462 с.: ил

#### Справочники по черчению

- 17. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / В.И. Анурьев. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1999. Ил; табл.
- 18. Курмаз, Л.В. Конструирование узлов и деталей машин: справочник учебно-метод. пособие / Л.В. Курмаз, О.Л. Курмаз. 2007. 455 с.
- 19. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение: справочник / Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев. 3-е изд., перераб. и доп. СПб: Политехника, 1999. 447 с: ил; табл.
- 20. Справочное руководство по черчению / В.Н. Богданов [и др.]. М.: Машиностроение, 1989. 864 с.: ил.
- 21. Федоренко, В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. Л.: Машиностроение, 1984.
- 22. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. 8-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2008. 493 с.: ил.

*Примечание:* можно пользоваться указанными учебниками, учебными пособиями и сборниками задач и других лет издания, а также учебниками и сборниками по начертательной геометрии других авторов.

#### приложения

#### Приложение 1

### Общие правила оформления чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД

Для оформления чертежей пользуются Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), стандарты которой устанавливают единые для всех предприятий правила разработки, оформления и обращения конструкторской документации. Рассмотрим кратко некоторые стандарты (ГОСТ — государственный стандарт) этой системы, знание которых необходимо для оформления любых чертежей, в том числе чертежей графических работ по начертательной геометрии.

#### **Форматы – ГОСТ 2.301**-68

Этот стандарт устанавливает форматы листов чертежей – размеры внешней рамки чертежа в миллиметрах (мм).

Формат с размерами сторон  $1189 \times 841$  мм, площадь которого равна  $1 \text{ м}^2$  с соотношением сторон 5/7, принят за самый большой основной формат.

Прочие основные форматы получают последовательным делением большей стороны предыдущего формата пополам параллельно его меньшей стороне (табл.  $\Pi$ 1.1).

Таблица П1.1

#### Основные стандартные форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68

Обозначение	A0	A1	A2	A3	A4	A5
Размеры сторон	1189×841	594×841	594×420	297×420	297×210	148×210

Применяются для выполнения чертежей и дополнительные форматы, образование и размеры которых смотрите в указанном стандарте (здесь не приведены).

Чертежи индивидуальных заданий контрольной работы следует выполнять на форматах A3 с размерами сторон 297×420.

#### **Масштабы – ГОСТ 2.302**-68

Этот стандарт устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах.

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующих рядов (табл.  $\Pi$ 1.2).

Таблица П1.2

Масштабы изображений на чертежах по ГОСТ 2.302-68

	***************************************	<u>-</u>					
Масштаб уменьшения	1:2	1:2,5	1:4	1:5	1:10		1:1000
Натуральная величина	1:1						
Масштаб увеличения	2:1	1:2,5	4:1	5:1			100:1

Чертежи индивидуальных заданий выполнять в натуральную величину в М1:1.

#### **Линии – ГОСТ 2.303**-68

Этот стандарт устанавливает начертание и основные назначения линий на чертежах.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на чертеже.

Толщина *S* сплошной толстой основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа, а толщина всех прочих линий на чертеже берется в зависимости от выбранной для чертежа сплошной толстой основной линии.

Начертание, назначение и относительная толщина линий, применяемых при выполнении чертежей, приведены в табл. П1.3.

Таблица П1.3

Наименование Начертание		Толщина линии, мм	Основное назначение
1	2	3	4
1. Сплошная толстая основная		S = 0,51,4	Линии видимого контура
2. Сплошная тонкая		От s/3 до s/2	Линии выносные и размерные
3. Сплошная волнистая	~~~	От s/3 до s/2	Линия обрыва изображения
4. Штриховая	12	От s/3 до s/2	Линии невидимого контура
5. Штрихпунктирная тонкая	35	От s/3 до s/2	Линии осевые и линии симметрии
6. Штрихпунктирная с двумя точками	46	От s/3 до s/2	Линии сгиба на развертках

Рекомендуемая толщина линий различного назначения и их начертание для выполнения графических работ по начертательной геометрии на формате A3:

- а) сплошная толстая основная S = 0.7 0.9 мм;
- б) все тонкие линии S/3;
- в) начертание штриховой линии:
- длина штрихов 4 мм;
- разрывы между штрихами 1 мм.

При этом на чертеже:

- штрихи этой линии должны касаться линий видимого контура;
- на изгибах линии ее штрихи должны касаться друг друга;
- г) начертание штрихпунктирной линии:
- длинные штрихи 12 мм;
- между длинными штрихами под короткий пунктир расстояние 3 мм;
- длина пунктира 1 мм.

При этом на чертеже:

- штрихпунктирные линии должны пересекаться длинными штрихами;
- за видимый контур изображения длинные штрихи этой линии выступают на 2 мм.

#### **Шрифты чертежные – ГОСТ 2.304**-81

Этот стандарт устанавливает чертежные шрифты, т.е. размеры и начертание цифр и букв различных алфавитов (рис.  $\Pi$ 1.1 –  $\Pi$ 1.3).

Некоторые определения:

1. Размер шрифта h – высота прописных (больших) букв и цифр в миллиметрах.

Стандартом установлены следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. На рис.  $\Pi$ 1.1,  $\Pi$ 1.2 и  $\Pi$ 1.3 приведены примеры стандартных шрифтов.

- 2. Высота строчных (маленьких) букв C (без отростков k) определяется по отношению C = 7/10h, то есть в каждом размере шрифта высота строчных букв на размер меньше прописных.
- 3. Толщина линий шрифта  $\mathcal{O}$  определяется в зависимости от высоты и типа шрифта:
  - для шрифта типа A (узкого) d = 1/14h;
  - для шрифта типа **Б** (широкого) d = 1/10h.

Буквы шрифта любого типа можно выполнять с наклоном в  $75^{\circ}$  к одной из сторон рамки чертежа или без наклона.

4. Ширина и начертание каждой буквы (прописной и строчной), расстояние между буквами и цифрами, минимальное расстояние между словами и минимальный шаг строк для шрифта типа  $\mathbf{b}$  русского (кириллицы), латинского и греческого алфавитов, а также начертание и ширина арабских цифр даны на рис. П1.1 — П1.3, где все буквы и цифры выполнены шрифтом типа  $\mathbf{b}$  на вспомогательных сетках с шагом между линиями, равным d = 1/10 h, которому равна толщина линий шрифта.

# Шрифт N10 (типБ-широкий) АБВГД ЕЖЗИЙКЛМНОПР ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцч 1234567890 ШЩЪЫЬЭЮЯ Контрольная работа N1

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ

ВОЕЧЕТЕР

абвгдежзийклмнопрстуфхучшщъыьэюя

1234567890 3

Разработал Рецензент вариант

# Применяемые знаки 0 Ø15 □34 ⊳1:7≤1:3

R — радиус дуги

— знак конусности (для конических поверхностей)

**Ø**- диаметр окружности

- знак цклона (для наклонных плоскостей)

— знак призматической поверхности (сторона квадрата)

Рис. П.1.1.

**Шрифт** N 7 (тип Б широкий)

Применяемые знаки R20 Ø15=34>1:7>1:345°

Рис. П1.2


### Греческий алфавит

### AΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

## ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



1 – альфа 13 – ню 14 - кси 2 - δema 15 – омикрон 3 – гамма 16 – пи – дельта 17 – po 5 – эпсилон 6 – дзета 18 - сигма 19 - may 7 – эта 8 – тэта 20 - ипсилон 21 - φυ 9 – йота 22 - XU 10 - каппа 23 – пси 11 – ламба 24 - омега 12 - мю

# Латинский алфавит ABCDEFGHIJKLMN

## OPQRSTUVWXYZ

# abcdefghijklmnopq

## rstuvwyz

Рис. П1.3

#### Нанесение размеров – ГОСТ 2.307-68

В некоторых таблицах с вариантами графических работ на заданных условиях НАНЕСЕНЫ РАЗМЕРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, по которым




Рис. П1.4




Рис. П1.5




Рис. П1.6

на чертежах индивидуальных заданий нужно построить проекции изображений. Размеры нанесены в соответствии с рассматриваемым стандартом. Некоторые правила нанесения размеров и используемые при этом знаки, которые встречаются на заданных графических условиях задач, рассмотрены ниже.

Основанием для определения величины изображенного предмета служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Для формата A3 размерные числа следует выполнять чертежным шрифтом  $\mathfrak{N}_{2}$  5.

Линейные размеры (длина, высота и ширина) геометрических элементов, размеры диаметров и радиусов указывают на чертежах в миллиметрах БЕЗ ОБОЗНА-ЧЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ.

1. Линейные размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями со стрелками на концах, ограниченными перпендикулярными к ним выносными линиями, выступающими на 1...5 мм за концы стрелок (желательно принимать 2 мм, см. образцы на рис. П1.4 – П1.6).

Величины элементов стрелок размерных линий выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всем чертеже (см. рис. П1.4).

Размерное число наносить с небольшим зазором (примерно 0,5...1 мм) к размерной линии.

Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями — 7 мм, а между размерной и линией контура — 10 мм (см. рис. П1.5).

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

При нанесении нескольких параллельных размерных линий размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рис. П1.5).

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям, или четко наносимыми точками (см. рис. П1.6).

- 2. Размеры окружностей поверхностей вращения (цилиндрических, конических, сферических, торовых) к их проекциям в виде окружностей или в виде очерковых образующих указывают размерной линией с двумя стрелками и размерным числом со знаком  $\emptyset$ , который заменяет слово «диаметр» и наносится перед размерным числом (см. рис. П1.7, справа) или размерная линия со стрелками ограничивается двумя выносными линиями (см. рис. П1.7, слева). Относительные размеры знака «Ø» представлены на этом же рисунке.
- 3. Размеры дуг окружностей, равных 180° или менее 180°, указывают на чертеже размерной линией с одной стрелкой и прописной буквой *R* перед размерным числом, которая заменяет слово «радиус» (рис. П1.8 и П1.9).

Перед размерным числом диаметра или радиуса сферы наносят те




Рис. П1.7




Рис. П1.8





Рис. 3.5.7 Стрелку нанести За контуром



(5 мм за центром)

Рис. П1.10

же знаки Ø или R. Если на чертеже сферическая форма не читается, то перед указанными знаками допускается наносить слово или знак в форме окружности О, например, «Сфера Ø18», «OR12». Диаметр знака сферы равен высоте размерных чисел на чертеже.


При недостатке места для стрелок следует прервать линию внутри контура (см. рис. П1.7, справа), или нанести стрелку за контуром (рис. П1.10).

Размерные линии допускается проводить с обрывом при указании размера диаметра окружности, как это показано на рис. П1.10, причем независимо от того, изображена окружность полностью или частично. Обрыв размерной линии делают за центром окружности на расстоянии не менее 5 мм.

- 4. Угловые размеры наносят на дуговых размерных линиях, ограниченных выносными линиями, выходящими из вершины угла, и размерное число сопровождается знаком «°», заменяющим слово «градус» (рис. П1.11).
- 5. Размеры призматических поверхностей с равными сторонами (квадрат), параллельными оси предмета, наносятся как линейные размеры, но предваряются знаком « », заменяющим на чертеже слово «квадрат» (рис. П1.12 и П1.13).

Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается разрывать линию очеркового контура для нанесения размерного числа и наносить размер-

# Осевую линию прервать под размерное число 120° Рис. 73.51.8 Рис. П1.12 Рис. 3.5.9



Рисрые. 13.5.10

ные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа линии штриховки, осевые, центровые и другие линии прерывают (см. рис. П1.11 и П1.13).

Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу (пазу, выступу, отверстию и т.п.), рекомендуется группировать в одном месте, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно.

#### Методические указания по оформлению графических работ

Выполненные листы графической работы с первым титульным листом необходимо сшить в альбом папкой формата A4 с прозрачным передним листом (продаются в отделах канцелярских товаров) и снабдить титульным листом.

Титульный лист выполнить на формате A4 с размерами сторон  $297 \times 210$  и оформить по образцу (рис.  $\Pi2.1$ ). Титульный лист допускается выполнять средствами компьютерной графики на листе формата A4 писчей бумаги, при этом обязательно использовать стандартный чертежный шрифт по ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». Для выполнения надписей на титульном листе использовать прямой или наклонный чертежный шрифт  $\mathbb{N} 25$ , 7 и 10 типа  $\mathbb{E} 30$  (широкий).

Каждый лист графической работы выполнить на стандартных листах формата A3 (ГОСТ 2.301-68 «Форматы») с размерами сторон 420×297 мм. Оформление формата A3 показано на рис. П2.3. Если размеры листа бумаги не соответствуют необходимому для выполнения чертежа формату по ГОСТ 2.301-68 (превышают его), на листе вычерчивается сплошной тонкой линией внешняя рамка чертежа (рамка формата). По ней формат должен быть вырезан из листа, желательно, после завершения работы над чертежом. Внутренняя рамка чертежа выполняется сплошными толстыми основными линиями.

Для выполнения текста основной надписи следует использовать стандартный чертежный шрифт № 7 и № 5 типа Б (ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные»).

На чертежах по машиностроительному черчению следует выполнять стандартную по ЕСКД основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». Допускается использовать на этих чертежах стандартные форматы с уже готовой типографской рамкой чертежа и таблицей под основную надпись.

Содержание, размеры и расположение граф стандартной основной надписи формы 1, используемой на чертежах и схемах, даны на рис.  $\Pi 2.2$  и  $\Pi 2.3$ . На формате A4 основная надпись должна располагаться только вдоль короткой стороны рамки чертежа (рис.  $\Pi 2.2$ ), а на всех других форматах, включая формат A3 (рис.  $\Pi .2.3$ ), она может располагаться как вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны.

Форма основной надписи на спецификации согласно ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» (форма 2 – заглавный лист, форма 2a – последующие листы) приведена на рис.  $\Pi 2.4$  и  $\Pi 2.5$ .

Форма спецификации согласно ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» (форма 1- заглавный лист, форма 1a- последующие листы) приведена на рис.  $\Pi 2.4$  и  $\Pi 2.5$ .



Рис. П2.1




Рис. П2.2




Рис. П2.3

ξQ	Формат Зона Поз.	Обозначение	Наименование	Коў Прим.
∞ <u></u>	6,6,8	70	63	0 22
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-	Изм / <i>Лист</i> Разраб .	№ докцм. Подпись Дата	/ <i>Ium</i> .	Лист Листов
	Провер . Т .контр . Утв .			

Рис. П2.4

30HQ	Поз.	Обоз	начение	Наим ни	енова- 1е	Кол.	Прим
$\mathbb{H}$							
$\mathbb{H}$							
$\mathbb{H}$							
H							
H							
H							
$\mathbb{H}$							
$\parallel$							
廿							
$\mathbb{H}$							
							Лис Т
Изм /	\ис т	№ до- Под кум. п.	Да- та				

Рис. П2.5

#### Чертежные материалы, принадлежности и инструменты

Чертежные материалы, принадлежности и инструменты для графического выполнения индивидуальных графических заданий существенно влияют на качество и трудоемкость выполнения чертежей.

Для облегчения выполнения и качественного графического оформления чертежей необходимо приобрести:

- 1. Чертежную белую бумагу ватман формата А3 хорошего качества без типографской рамки чертежа и основной надписи.
- 2. Чертежные линейки и угольники желательно деревянные или из качественной прозрачной пластмассы (с выступающими опорными элементами во избежание размазывания вычерченных линий):
- линейка должна быть длиной не менее 400 мм (для вычерчивания рамки чертежа и нанесения горизонтальных линий связи);
- можно использовать роликовые линейки-рейсшины хорошего качества (длина 220...300 мм) для вычерчивания параллельных линий;
- прямоугольные треугольники (деревянные или пластмассовые с выступающими опорными элементами) должны иметь острые углы в 45° или 30° и 60° и прямолинейные гладкие кромки. При покупке желательно проверять качество изготовления треугольника, в частности, выдержан ли прямой угол.
- 3. Учебный набор чертежных инструментов (готовальня) с циркулем и измерителем. Можно приобрести циркуль отдельно хорошего качества, удобный в пользовании, с возможностью легкой замены грифеля. В головку циркуля нужно вставить хороший грифель и заточить его.
  - 4. Карандаши:
- рекомендуем карандаши чешской фирмы «KOH-I-NOOR» HARDVUTH твердости грифеля «HB» (твердо-мягкий), «ВН» (мягко-твердый), «В» (мягкий) и «F» (более мягкий); грифель из карандаша твердостью «В» или «F» нужно вставлять в головку циркуля; при использовании обычных карандашей должна быть приобретена точилка с контейнером для сбора срезаемой при заточке части карандаша;
- рекомендуем автоматические цанговые карандаши с грифелями 0,9; 0,7 и 0,5 мм для выполнения толстых и тонких линий на чертежах (карандаши и грифели к ним приобретать качественные).
- 5. Немаловажное значение для качества выполнения графических работ имеет и ластик: он должен вытирать линию, а не размазывать ее, и не должен протирать бумагу (без абразивных включений белого цвета, как правило).

Качественными являются чертежные принадлежности (карандаши, ластики, циркули, линейки и др.) также других известных фирм: Pentel, Rotring, Maped, Staedtler, Pelikan и др.






Рис. П4.1. Справочная схема для вычерчивания резьбового соединения винтом

I<sub>1</sub>=2d или 2,5d - легкие сплавы


### Винты

с ци**линдрической** головкой по ГОСТ 1491-80 с пот айной головкой ГОСТ 17475-80 Исполнение 1





С ПОЛУПОТ АЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 17474-80 Изполнение 1 с полукруглой головкой ГОСТ 17473-80 Изполнение 1






Рис. П4.2. Стандартные винты

<b>Резьба </b> <i>d</i> , мм	6	8	10	12	14	16
Шаг крупный	1	1,25	1,5	1,75	2	2
резьбы мелкий	_	1	1,25	1,25	1,5	1,5
D	10	13	16	18	21	24
<b>D</b> <sub>1</sub>	11	14,5	18	21,5	25	28,5
k	3,9	5	6	7	8	9
<b>K</b> <sub>1</sub>	4,2	5,6	7	8	9,5	11
<b>k</b> <sub>2</sub>	3	4	5	6	7	8
<b>п</b> * не менее	1,66	2,06	2,56	3,06	3,06	4,07
<b>t</b> *, не менее	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4
<b>t</b> *, He MeHee	2,3	3,26	3,76	3,96	4,26	5,24
$  \boldsymbol{t}_{2}^{\hat{c}}, He MeHee$	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2
<b>t</b> *, не менее	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4
f	1,5	2	2,5	3	3,5	4
R~	5,1	6,6	8,1	9,1	10,6	12,1
R~	12	15	19	22,5	26	30
b	18	22	26	30	34	38

\*Гарамет ры принимают ся по ГОСТ24669-81. \*\*Длину винт ов выбирают из спедующего ряда: *I*=(7),8,10,11,12,(13),14,16,(18),20,(22),25,(28),30,(32),35,(38)


Рис. П4.3. Размеры стандартных винтов


# Оторные поверхности (гнёзда) под крепёжные детали (головки винтов)

по ГОСТ 12876-67

Год цилиндрическую головку винта по ГОСТ 1491-80


Под полукруглую головку винта по ГОСТ 17473-80






Под полупот айную головку винта по ГОСТ 17474-80

Под пот айную головку винта по ГОСТ 17475-80







d (A amenyorpersobly)	) 610	18	19020	12 16
D	117	18	268 32 2	20 26
$D_1$	12,4	16,4	20,4392	1,4 32,4
t <sub>2</sub>	4,7	<u> 6</u>	7	8 10,5
$d_{1}^{**}$ (2-ой ряд)	6,6,5	9	"11 4 7	14 18

Разімер Отверстия оквозные под винты принимаются по ГОСТ 11284-75 **FOCT 11284-75** 

Рис. П4.4. Размеры стандартных посадочных гнезд под головки винтов






*Ip*=1+(0,25...0,5)d *Ic*=1+(0,5...1,0)d d=M - наружный диаметр резьбы P - шаг резьбы d<sub>1</sub>=d

I<sub>1</sub>=d - сталь, бронза, латунь I<sub>1</sub>=1,25d или 1,6d - ковкий и серьй чугун I<sub>1</sub>=2d или 2,5d - легкие сплавы

Рис. П4.5. Справочная схема для вычерчивания резьбового соединения шпилькой

# Шћильки

### MADIOPHICHIPE 11




Меть еругов детенти,	и, ГС	<b>E</b>	BBI/	Дпи <b>на</b> пина	o- o6	d=0		24
B ROLODANO BRATINARIO ED COL		CLIN HASTRO CA KLUCOSTUCC KIND HANDE KIND HANDE	ки а т и	Дги <b>на</b> <sub>гина</sub> Н <b>изаблабе</b> Концаонца <b>Б</b> л <b>Б</b> л	<i>P</i> -ш <b>эр</b>		MEDKY MARIE	<b>24</b> <b>Йе</b> пкий)
шлильжа ка	B B	AA		N D	7(-) 2	<b>2(1,5)/23</b> (1)	<b>D</b> ,5 <b>(47,5)</b> (1,2	<b>208</b> (2)
Ст алылыробранзаятуыныуны ил.				1d 1d	6	168	20 10	24
Ко <b>вков</b> кий оговерый гуугун (додухжин стальной бар	230322073	- <b>22803252078</b> 5	- 76	<b>1,25</b> 0,25d	7,5	2010	25 12	30
Ко <b>в</b> юткий озоворый гулугун (долушку автасы спальэ броброно) к				<b>1,6d1,6d</b>	10	2514	32 16	38
Ter Herek var rateuriabli (Lotavar variast crate)		- <b>22</b> 03 <b>927</b> 89		2d 2d	12	3216	4020	48
Періспосиональнія вы в (долуктивност стерыя в)	22046046	- <b>22</b> 044 <b>76</b>	-76	2,522,5d	15	4020	50 25	60
*A^n\(\delta\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Black M Torlit		<b>Т</b> АВЫ	Длина		<b>Э.К.О.Г.О</b>	b <sub>a</sub> b
**/	d42-67164		яда:		18	38 22	46 26	54
16,(98),295,(27),257,(28),90,(32),	<b>95</b> ,( <b>389</b> ),4 <b>0</b> ,	(42),45,(48	),50	MM				

Рис. П4.6. Размеры стандартных шпилек



# Гайқиынестиграннье

ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15523-70 Исполнение 1




Резьба <i>d</i> , Резьба <i>d</i> .	MM	6	8	10	12
Наг резьбы	ММ Крупньй ко∨пньй	<b>10</b>	1,25	1,5	41,75
шаг резьоы	МЕЛКИИ Медкий	15	12,	1,25	2 1,25
Γ <b>Ο</b> ΕΤ <u>С</u> 5915 <sub>15</sub> 7θ <sub>0</sub>		<b>1</b> 24	1330	16	36 18
кладас	6	12692	<b>14,2</b> 3	17,63	9,69,9
тонновоми ВВ	m	5,12	6,816	8,4	1910,8
TOTGC5598277070	<b>§</b>	<b>2</b> 24	1330	16	36 18
класс Классти А ТОЧНОСТИ В	€	1000	14,32,	<sup>5</sup> 17,6 <sup>4</sup>	1019,9 1019,9
точности В′	H	3,2	<b>b</b> 3	165/	19 25 6
ГОСТ 15523-70	Se E		437	7 6 3	ر م م
класс	dw Merice e	10,9	14,2'	′ 17,6 ັ	9,9
точности В	m	7,2	9,6	12	14
	<b>d</b> a	6-6,75	8-8,75	10-10,8	12-13
	dw He Meree	9	11,7	14,5	16,5

Рис. П4.8. Размеры стандартных шестигранных гаек

# Шαūδы Круглье, гост 11371-78




# Пружинные, ГССТ 6402-70 Исполнение 1



<b>д</b> (диамет р резьбы крепежной дет али)	10	12	16	20	24
<b>О</b> 1 (класс т очност и А)	10,5	13	17	21	25
d <sub>2</sub>	20	24	30	37	44
<b>d</b> 3	10,2	12,2	16,3	20,5	24,5
S	2	2,5	3		4
S₁=b	2,5	3	3,5	4,5	5,5

Рис. П4.9. Размеры стандартных шайб



d=M - наружный диаметр резьбы P - шаг резьбы d<sub>1</sub>=d

Рис. П4.10. Справочная схема для вычерчивания соединения болтом

# Болты С **ШЕСТ ИГ РАННОЙ ГОЛОВКОЙ** ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70


d=(6...48)mm d=(1,6...48)mm

# Исполнение 1 <u>15°...30</u>° b

<i>d₁</i> = <i>d</i> ;	D=0.95S
<i>a.</i>	0.000

Personal of	<b>I\I\</b> I	616	_	<b>20<sub>0</sub></b>	242
ПРЕДЕЗЕДЕ	кфунчын	12	1,25	2,51,5	<b>375</b>
•	MELIKAN MELIKAN	_1,5		1,5,25	425
ГОСТ 7805-70	Ş	10,4	13	30°76	398 158
КЛАЮСТИ А	<b>k</b> ^{\chi_{\text{e}}}	426	85,33	3.6.4	405
точности В ГОСТ 7798-70	es	10,94	14,2	3017,6	38,9
ГООТ (2005-70)	Sk	1010	13	13 16	158
классчност и В	ke	426,	25,33	3, <b>6</b> ,4	39,6
точности А	е	11,1	14,4		21,1
80,90,10 <b>0</b> ,110		38	2	# <b>B</b>	54
8,10,12,14,16,20,25,2	28,30,35	18	22	26	30

Рис. П4.11. Размеры стандартных болтов с шестигранной головкой



Ic=1+(0,5...1,0)d - глубина отверстия Ip=1+(0,25...0,5)d - глубина резьбы в отверстии

1 - глубина ввинчивания резьбовой детали, зависящая от материала детали, в которой выполнено резьбовое отверстие:

I<sub>1</sub>=d - сталь, бронза, латунь I<sub>1</sub>=1,25d или 1,6d - ковкий и серьй чугун I<sub>1</sub>=2d или 2,5d - легкие сплавы


d=M - наружный диаметр резьбы; P - шаг резьбы

Рис. П4.12. Справочная схема для вычерчивания резьбового отверстия

# Штифты

# цилиндрические незакаленные гост 3128-70

Исполнение 1 Класс точности В




<b>d</b> ,	4	5	6	8	10	12
C	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5
1						
8	+	-	-	-	-	-
10	+	+	-	-	-	-
12	+	+	+	-	-	-
14	+	+	+	-	-	-
16	+	+	+	+	-	-
18	+	+	+	+	+	-
20	+	+	+	+	+	-
22	+	+	+	+	+	+
24	+	+	+	+	+	+
25	+	+	+	+	+	+
26	+	+	+	+	+	+
28	+	+	+	+	+	+
30	+	+	+	+	+	+
32	+	+	+	+	+	+
35	+	+	+	+	+	+

Рис. П4.13. Размеры стандартных штифтов

# Винты установочные

### С ПЛОСКИМ КОНЦОМ И ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ классов точности А и В ГОСТ 1477-93



<b>d</b> , MM		4	5	6	8	10	12
<b>P</b> ⊥⊥	іаг резьбы	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
	не менее	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
<b>d</b> p	не более	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
n	номин.	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
"	не менее	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
f	не менее	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	не более	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6
I		Стандартные длины винтов					
4		+	-	-	-	-	-
5		+	+	-	_	-	-
6		+	+	+	_	-	-
8		+	+	+	+	-	-
10		+	+	+	+	+	-
12		+	+	+	+	+	+
(14)		+	+	+	+	+	+
16		+	+	+	+	+	+
(18)		+	+	+	+	+	+
20		+	+	+	+	+	+
<b>d</b> <sub>f</sub>			Внутре	нний,	диаметр	резьбь	
	Рис. 114.14. Размеры стандартных установочных винтов						

Рис. 114.14. Размеры стандартных установочных винтов

### Кольца

# резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств гост 9833-73

Кольца уплотнительные сечением 2,5 мм

Обозначение ти-	<b>d</b> 1, MM		
поразмера кольца	Номин.	Пред. откл.	
032-036-25	31,0		
034-038-25	33,0		
036-040-25	35,0	-0,6	
037-041-25	36,0		
038-042-25	37,0		
040-044-25	39,0		
041-045-25	40,0		
042-046-25	41,0	0.7	
043-047-25	42,0	-0,7	
044-048-25	43,0		
045-049-25	44,0		

Рис. П4.15. Размеры стандартных уплотнительных колец

# Приложение 5 Перечень технических нормативных правовых актов (ТНПА)

Номер ТНПА	Наименования ТНПА
ΓOCT 2.001-93	Единая система конструкторской документации. Общие положения
ΓOCT 2.101-68	Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ΓOCT 2.102-68	Единая система конструкторской документации. Виды и комплект-
	ность конструкторской документации
ΓOCT 2.103-68	Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ΓΟCT 2.104-2006	Единая система конструкторской документации. Основные надписи
	Единая система конструкторской документации. Общие требования
ΓOCT 2.105-95	к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ΓOCT 2.109-73	Единая система конструкторской документации. Основные требова-
	ния к чертежам
EOCT 2 114 OF	Единая система конструкторской документации. Технические усло-
ΓOCT 2.114-95	ВИЯ
ΓOCT 2.118-73	Единая система конструкторской документации. Техническое пред-
	ложение
ΓOCT 2.119-73	Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ΓOCT 2.120-73	Единая система конструкторской документации. Технический про-
	ект
ΓOCT 2.125-88	Единая система конструкторской документации. Правила выполне-
	ния эскизных конструкторских документов
ΓOCT 2.201-80	Единая система конструкторской документации. Обозначение изде-
	лий и конструкторских документов
ΓOCT 2.301-68	Единая система конструкторской документации. Форматы
ΓOCT 2.302-68	Единая система конструкторской документации. Масштабы
ΓΟCT 2.303-68	Единая система конструкторской документации. Линии
ΓOCT 2.304-81	Единая система конструкторской документации. Шрифты чертеж-
EO CE 2 205 / 0	ные
ΓΟCT 2.305-68	Единая система конструкторской документации. Изображения – ви-
ΓΟCT 2.306-68	ды, разрезы, сечения
1001 2.300-00	Единая система конструкторской документации. Обозначения графиноских материал и правила их намериал на портожку
ΓΟCT 2.307-68	фических материалов и правила их нанесения на чертежах  Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров
1001 2.307-00	и предельных отклонений
ΓΟCT 2.308-79	Единая система конструкторской документации. Указание на черте-
10012.30077	жах допусков формы и расположения поверхностей
ΓΟCT 2.311-68	Единая система конструкторской документации. Изображение резь-
	бы
ΓΟCT 2.315-68	Единая система конструкторской документации. Изображения
	упрощенные и условные крепежных деталей
ΓOCT 2.316-68	Единая система конструкторской документации. Правила нанесения
	на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ΓOCT 2.317-69	Единая система конструкторской документации. Аксонометрические
	проекции
ΓOCT 2.402-68	Единая система конструкторской документации. Условные изобра-
	жения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач
ΓOCT 2.403-75	Единая система конструкторской документации. Правила выполне-
	ния чертежей цилиндрических зубчатых колес
ΓOCT 2.409-78	Единая система конструкторской документации. Правила выполне-
	ния чертежей зубчатых (шлицевых) соединений.

Номер ТНПА	Наименования ТНПА
ΓΟCT 2.501-88	Единая система конструкторской документации. Правила учета и
	хранения
ΓΟCT 1139-80	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые пря-
	мобочные. Размеры и лопуски
ΓOCT 1491-80	Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Кон-
	струкция и размеры
<b>ΓΟCT 591</b> 5-70	Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ΓOCT 6111-52	Резьба коническая дюймовая с углом профиля $60^{\circ}$
ГОСТ 6211-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая
ГОСТ 6357-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндриче-
	ская
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Технические условия
ГОСТ 7798-70	Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и
	размеры
ΓΟCT 8724-2002	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диа-
10018/24-2002	метры и шаги
ГОСТ 9150-2002	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Про-
1001 9150-2002	филь
ΓOCT 9563-60	Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули
ΓΟCT 10177-82	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профили и
	основные размеры
ΓOCT 10549-80	Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
ГОСТ 10748-79	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с
	призматическими высокими шпонками. Размеры шпонок и сечений
	пазов. Допуски и посадки
ΓOCT 11708-82	Резьба. Термины и определения.
ΓOCT 11371-78	Шайбы. Технические условия
ΓOCT 12876-67	Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры
ΓOCT 16530-83	Передачи зубчатые. Общие термины, определения, обозначения
ΓOCT 16531-83	Передачи зубчатые цилиндрические. Общие термины, определения,
	обозначения
ΓOCT 16532-70	Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацеп-
	ления. Расчет геометрии
ГОСТ 17473-80	Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструк-
	ция и размеры
ΓOCT 17474-80	Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструк-
EOCT 17475 00	ция и размеры
ΓΟCT 17475-80	Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и
FOCT 21/05 7/	размеры
ΓΟCT 21495-76	Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В.
ΓOCT 22032-76	Конструкция и размеры
ГОСТ 22043-76	Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А.
1001 22043-70	Конструкция и размеры
ΓΟCT 23360-78	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с
1001 23300-70	призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. До-
	пуски и посадки
ΓΟCT 24738-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная од-
100121/3001	нозаходная. Диаметры и шаги
ΓΟCT 24739-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная мно-
	гозаходная
L	I to the second

#### СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общие сведения о конструкторских документах на изделие –
спецификации и сборочном чертеже
1.1. Краткое содержание
1.2. Вопросы и задания
1.3. Сведения о спецификации и сборочном чертеже
1.3.1. Сборочный чертеж
1.3.1.1. Назначение сборочного чертежа и его содержание
1.3.1.2. Выбор и выполнение изображений
1.3.1.3. Условности и упрощения на сборочных чертежах
1.3.1.4. Нанесение номеров позиций составных частей сборочной
единицы
1.3.1.5. Нанесение размеров и обозначений на сборочных чертежах
1.3.1.6. Заполнение основной надписи сборочного чертежа
1.3.2. Спецификация
1.3.2.1. Назначение спецификации
1.3.2.2. Форма спецификации, её разделы и графы, содержание
разделов и их заполнение
1.3.2.3. <b>Запо</b> лнение основной надписи спецификации
2. Описание сборочной единицы и конструкторской документации
на неё на примере червячного редуктора
2.1. Устройство и принцип работы редуктора
2.2. Чтение рабочих чертежей деталей редуктора
3. Индивидуальные задания
4. Образец выполнения графической работы
4.1. Методические указания к выполнению чертежа сборочной
единицы
4.2. Методические указания к выполнению спецификации
4.3. Методические указания по защите графической работы
Список рекомендуемой литературы
Приложения
Приложение 1. Общие правила оформления чертежей
в соответствии со стандартами ЕСКД
Приложение 2. Методические указания по оформлению
графических работ
Приложение 3. Чертежные материалы, принадлежности
и инструменты
Приложение 4. Справочная информация по резьбовым
соединениям
Приложение 5. Перечень технических нормативных правовых
актов (ТНПА)

#### Учебное издание

ЗЕЛЁНЫЙ Петр Васильевич БЕЛЯКОВА Евгения Ивановна КУЧУРА Ольга Николаевна

#### ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. ПРАКТИКУМ ПО ЧЕРТЕЖАМ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям

Технический редактор О. В. Песенько

Подписано в печать 28.02.2012. Формат  $60\times84^{-1}/_8$ . Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 11,74. Уч.-изд. л. 4,59. Тираж 500. Заказ 1026.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет. ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.