

01.30. КОНТАКТОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ

Контактодержатель предназначен для закрепления и подключения транзистора к источнику тока при тренировке. Он состоит из корпуса 3, колодки 13 со штепселями 11 и 12, столика 1, запорного механизма и других деталей.

Запорный механизм состоит из подвижных деталей: ручки 2, направляющей 17, фланцев 16, фиксаторов 6, толкателя 5, пружин 4 и 15, упора 8, деталей крепления и радиатора 14.

Столик 1 представляет собой печатную плату, к печатному проводнику которой присоединены припоем ПОС 40 ГОСТ 1499—70 три контактные пластинки. Материал контактных пластин — бронза марки Бр. КМц3-1.

Закладка транзистора производится в таком порядке. При нажатии пальцами на фиксаторы 6 отводится ручка 2 вместе с радиатором 14 и в открывшееся гнездо на столике 1 пинцетом закладывается транзистор. Затем при движении ручки 2 влево направляющая 17 вместе с отпущенными фиксаторами 6 перемещается вдоль корпуса 3, сжимая пружину 15, которая через толкатель 8 радиатором 14 зажимает транзистор. При этом пружины выталкиваются фиксатором наружу, фиксируя зажатое состояние.

На чертеже контактодержатель показан в рабочем состоянии — транзистор зажат. Снятие транзистора происходит в таком же порядке.

Контрольные вопросы

- 1. Назовите по ГОСТ 2.305-68 разрезы, приведенные на чертеже.
- 2. На каких изображениях допускается показывать половину вида вместе с половиной разреза?
- 3. Найдите недостающие проекции точек K, M и N. На каких поверхностях они находятся?
- 4. Сколько пружин имеет контактодержатель? Как они изображаются в продольных разрезах?
 - 5. Сколько отверстий имеет направляющая 17?
- 6. Укажите на чертеже изображение выносного элемента. С какой целью он выполнен?
 - 7. Укажите на чертеже условное изображение пайки.
 - 8. Какие детали устройства являются токоведущими?
 - 9. Как производится подключение транзистора?