

01.29. ГНЕЗДО ЗАРЯДА

Гнездо заряда является входным устройством для прибора, контролирующего источник питания.

Устройство включает корпус 2, конденсатор, внутренний контакт 19, пружину 18, изолятор 16, втулку 20, шарик 26, замыкатель 1 и другие детали.

Замыкатель состоит из контактной пружины, резьбовой втулки, соединенной с пружиной развальцовкой, и контакта (заклепки). Пружина изготовлена из стали марки сталь 65Γ , резьбовая втулка — из стали марки Ct 3, а контакт — из латуни марки ΠC -59.

Вставку испытываемого прибора вставляют в гнездо и вворачивают втулку 20, в результате шарик 26 выходит из отверстия корпуса 2, толкает контактную пружину 1 и отжимает ее от конденсатора. При этом конденсатор, состоящий из пластин 7, 9, 12 и прокладок 11, 13, отключается и начинает заряжаться через контакт 19 и винт 23. Накопленный заряд приводит в действие контролирующий прибор. Пружина 18 возвращает втулку 20 в исходное положение, в результате чего конденсатор разряжается на корпус прибора через контакт 21. Положение замыкателя 1 регулируется гайкой 24.

Гнездо присоединяется к прибору посредством резьбы на нижнем выступе корпуса.

Контрольные вопросы

- 1. Назовите по ГОСТ 2.305-68 все изображения чертежа.
- 2. Укажите на чертеже местные разрезы.
- 3. Найти недостающие проекции точек K, M и N. На каких поверхностях они находятся?
 - 4. Какие детали имеют свойства диэлектриков?
 - 5. Укажите нестандартные детали, имеющие резьбу.
 - 6. Какие размеры следует учесть при закреплении гнезда на корпусе приоора?
 - 7. Укажите детали токопроводящей системы.
 - 8. Каково назначение пружины 18?
 - 9. Какие необходимо выполнить операции, чтобы заменить пружину 18?