Служба охраны труда и промышленной безопасности Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

учебный кейс

для руководителей среднего звена

по охране труда

Составитель: Жендаева Лилия Юрьевна

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОДЕРАТОРА

1. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

1.1 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОМ

(все фамилии участников в учебных материалах изменены)

Описание ситуации: в 9 часов 59 минут местного времени на посту ЭЦ станции Абакан Абаканской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ударом электрического тока был смертельно травмирован электромеханик Радев С.В.

Обстоятельства происшествия:

15 ноября на посту ЭЦ станции Абакан производилась работа по замене прибора «пускателя магнитного автоматического» (далее - ПМА) І фидера на вводной панели ПВ-ЭЦК - напряжение на фазах 220 В, между фазами 380 В. Работа по замене пускателя не являлась плановой работой по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Работа производилась бригадой в составе старшего электромеханика Милова О.Н. и электромеханика Радева С.В.

Электромеханик Радева С.В. поднялся на 2 этаж в релейное помещение, надел куртку от костюма х/б и отправился в кабинет старшего электромеханика для получения целевого инструктажа по охране труда и плана заданий на рабочую рабочую Bo время получения задания электромеханик Радев C.B. сообщил старшему электромеханику необходимости замены пускателя магнитного, который поступил из ремонтнотехнологического участка дистанции.

В 8 часов 10 минут электромеханик Радев С.В. приступил к непосредственным должностным обязанностям, пошел в кабинет дежурного по станции оформить запись по устранению замечаний, выявленных в ходе комиссионного месячного осмотра в журнале формы ДУ-46 для дальнейшей

организации работ бригады электромехаников, отправленной для выполнения работ в поле.

В 8 часов 40 минут старший электромеханик поднялся в кабинет дежурного по станции для согласования работ по замене прибора ПМА основного питания, І фидер, с дежурной по станции, электромеханик Радев С.В. указал старшему электромеханику на благоприятную поездную обстановку для замены прибора, и они совместно приняли решение о замене прибора. После этого старший электромеханик остался оформлять запись на смену прибора в журнал ДУ-46, а электромеханик Радев С.В. отправился на 2 этаж в релейное помещение.

В 9 часов 00 минут после согласования работ с дежурной по станции старший электромеханик позвонил по телефону электромеханику Радеву С.В. и сообщил, что I фидер можно отключать.

В 9 часов 13 минут электромеханик Радев С.В. отключил І фидер в ЩВПУ и начал подготовку рабочего места.

В 9 часов 35 минут старший электромеханик вызвал по технологической связи энергодиспетчера и спросил, будет ли производится отключение II фидера ДПР, на что энергодиспетчер уведомил его о том, что отключение II фидера не планируется.

В 9 часов 40 минут электромеханик Радев С.В. со старшим электромехаником Миловым О.Н. проанализировали принципиальную схему вводной панели для замены ПМА основного питания І фидер. После этого электромеханик Радев С.В. приступил к замене прибора, попросив старшего электромеханика находиться с обратной стороны панели ПВ ЭЦК.

В 9 часов 45 минут перед заменой ПМА электромеханик Радев С.В. проверил отсутствие напряжения на клеммах ПМА со стороны основного питания I фидер, при этом не произвел отключение напряжения и не проверил отсутствие резервного питания, II фидер, на заменяемом ПМА.

Из опроса старшего электромеханика Милова О.Н установлено, что он напомнил электромеханику Радеву С.В. о необходимости использования

סעם

диэлектрических перчаток. По факту электромеханик Радев С.В. диэлектрические перчатки не использовал.

Электромеханик Радев С.В. отсоединил силовые провода на клеммах № 1 - 6 ПМА, демонтировал прибор, подлежащий замене, смонтировал пускатель магнитный на раме вводной панели ПВ-ЭЦК и приготовился к подключению силовых проводов. В этот момент старший электромеханик пошел к рабочему месту электромеханика поста ЭЦ для отслеживания поездной обстановки на мониторе компьютера.

В 9 часов 59 минут при подключении фазы «С» силового провода резервного питания, II фидер, находящейся под напряжением, на контакт ПМА основного питания, I фидер, произошло межфазное короткое замыкание, в результате которого электромеханик Радев С.В. получил поражение электрическим током.

В 10 часов 00 минут старший электромеханик следовавший к компьютеру, установленному на рабочем столе электромеханика поста ЭЦ, услышал звук сработавшей сигнализации контроля перегорания предохранителей и вскрик пострадавшего. Выйдя из-за стоек питающих панелей старший электромеханик увидел электромеханика Радева С.В. полулежащим на стативе № 201 без сознания, оттащил его от вводной панели, попытался привести пострадавшего в сознание. Глаза пострадавшего были открыты, зрачки нормального размера, дыхание было тяжелое и глубокое, старшим электромехаником были проведены реанимационные действия.

В 10 часов 10 минут прибыла бригада скорой помощи с оборудованием для проведения реанимационных действий, но в 10 часов 46 минут врач бригады скорой помощи констатировал смерть электромеханика Радева С.В.

Согласно судебно-медицинской экспертизе установлено, что смерть наступила в результате электротравмы с поражением техническим электричеством при контакте с токопроводящим элементом, содержащим железо, что подтверждается признаками, обнаруженными при судебномедицинской экспертизе.




Рис. 1 Схема места происшествия






Рис. 2 Размещение оборудования в релейном помещении

2.СПИСОК ЗАДАНИЙ К ДАННОМУ КЕЙСУ

2.1 ЗАДАНИЯ

Задание №1

Обсудите с группой участников обстоятельства несчастного случая. Составьте перечень причастных лиц, действия которых повлекли за собой получение травмы работником.

Запишите.

Задание №2

Перечислите перечень причин, которые привели к несчастному случаю: что НЕ было сделано, либо было сделано С НАРУШЕНИЕМ действующих норм и правил.

Запишите.

Задание №3

Перечислите перечень возможных последствий несчастного случая для работника, руководителя, организации.

Запишите.

Задание №4

Перечислите перечень правил и инструкций по охране труда, которые были нарушены.

Запишите.

Задание №5

Разработайте перечень профилактических мероприятий, которые позволят не допустить аналогичные случаи в дальнейшем.

Запишите.

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗБОРА СИТУАЦИИ

3.1 ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Нарушение технологического процесса:

В нарушение п. 5.1, 5.2, 5.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда от 24 июля 2013 г. № 328н: невыполнение технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

Неудовлетворительная организация производства работ:

Нарушен п. 4.4.09 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки ИОТ-ШЧ-7-003-2015», утвержденной 30 декабря 2015 г.

Непроведение целевого инструктажа по охране труда в нарушение п. 5.3 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда от 24 июля 2013 г. № 328н.

Нарушены 5.9 П. «Правил ПО охране при эксплуатации труда электроустановок», утвержденных приказом Минтруда от 24 июля 2013 г. № 328н, п. 4.4.13 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки ИОТ-ШЧ-7-003-2015», утвержденной 30 декабря 2015 г.: неприменение средств индивидуальной защиты, отсутствие контроля за применением средств защиты, используемых в электроустановках и отсутствие требования остановки выполнения работы пострадавшим без применения электрозащитных средств и отсутствия снятия напряжения.

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИЧАСТНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ, ЧТО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО

Со стороны первых руководителей дистанции пути:

Начальником производственного участка сигнализации, централизации и блокировки Абакан - Туба:

- 1. Не обеспечена технически правильная эксплуатация оборудования и других основных средств, безопасные и здоровые условия труда;
- 2. Не проконтролировано соблюдение работниками бригады ЭЦ Абакан правил и норм охраны труда;
 - 3. Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках.

Со стороны руководителя работ:

Старшим электромехаником бригады по обслуживанию устройств электрической централизации и автоблокировки по станции Абакан:

- 1. Не выполнены технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: работы выполнялись без полного снятия напряжения с токоведущих частей электроустановки, без проверки отсутствия напряжения, без установки заземления, не были вывешены плакаты, запрещающие производить работу, не вывешены указательные плакаты «Заземлено»;
- 2. Не выполнены организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: работа не оформлена распоряжением в журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, не проведен допуск к работе и надзор во время работы по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках;
- 3. Не проведен целевой инструктаж по охране труда по выполняемой работе перед началом выполнения работ;
- 4. Не распределены права допускающего, производителя работ, фактически допускающим являлся пострадавший, не имея на это права,

подготовку рабочего места должен был произвести старший электромеханик;

- 5. Не осуществлен надзор во время производства работ;
- 6. Не обеспечено безопасное проведение работ членами бригады: не проконтролировано применение электрозащитных средств пострадавшим и не потребована остановка выполнения работы электромехаником пострадавшим без применения электрозащитных средств и отсутствия снятия напряжения.

Со стороны работника:

- 1. Не применение электрозащитных средств;
- 2. Нарушение технологического процесса.

3.3 СПИСОК ПОСЛЕДСТВИЙ

- 1. Смерть или нанесение вреда здоровью работника;
- 2. Старший электромеханик освобожден от занимаемой должности.
- 3. По результатам проведенной внеплановой целевой проверки состояния охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности в Абаканской дистанции сигнализации, централизации и блокировки привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора начальник дистанции, главный инженер, ведущий специалист по охране труда за упущение контроля системы управления охраной труда.

3.4 СПИСОК ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРЕДОТВРАТИТЬ СОЗДАНИЕ АНАЛОГИЧНОЙ СИТУАЦИИ

- 1. Исключение формального подхода к допуску производства работ, при проведении целевого инструктажа по охране труда с причастными работниками;
- 2. Проведение внепланового инструктажа по охране труда с указанием причин и обстоятельств допущенного случая смертельного травматизма с электромехаником Абаканской дистанции сигнализации, централизации и блокировки со всеми работниками;
- 3. Запрет работ в электроустановках по замене приборов не штепсельного типа, требующих снятия напряжения и установки заземлений;
- 4. Определить производство работ по замене магнитных пускателей только в технологическое окно с полным снятием напряжения с токоведущих частей электропитающей установки, отключением всех источников питания, в том числе и ДГА;
- 5. Разработка «Плана корректирующих мероприятий по предупреждению случаев электротравматизма в структурных подразделениях хозяйства автоматики и телемеханики Красноярской дирекции инфраструктуры;
- 6. Проведение проверок укомплектованности принципиальными и монтажными схемами вводных и распределительных панелей;
- 7. На всех 178 постах ЭЦ на вводных и распределительных панелях разместить памятки о запрете производства работ без снятия напряжения и использования средств защиты в электроустановках.

ПРМЕР ПАМЯТКИ

Электромеханик ПОМНИ!

- В вводных и распределительных панелях <u>запрещено</u> производство работ по замене элементов и устройств <u>нештепсельного</u> типа:
- без оформления распоряжения или наряда-допуска,
- полного снятия напряжения
- без установки заземления
- без ИСПОЛЬЗОВАНИЯ средств защиты в электроустановках!

От этого зависит твоя ЖИЗНЬ!!!

- 8. Определить места измерений напряжений, допустимых токов фаз и нагрузок и конкретных цепей при максимальной нагрузке во вводных и распределительных панелях;
 - 9. Проведение инвентаризации средств индивидуальной защиты;
 - 10. Проведение проверки наличия переносных заземлений;
- 11. Проведение внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках у 9 главных инженеров дистанций сигнализации, централизации и блокировки в комиссии дирекции инфраструктуры;
- 12. Проведение практических занятий при работе по смене пускателей магнитных автоматических на вводной панели ПВ-ЭЦК с работниками, по изучению технологических карт выполнения работ в стойках питания и вводных щитах;
 - 13. Проведение противоаварийных тренировок во всех бригадах;
- 14. Проведение практических занятий по оформлению работ в электроустановках с лицами, имеющими право выдачи нарядов допуска, распоряжений;
- 15. Разработка памяток по заполнению оперативного журнала и журнала учета работ по нарядам допускам и распоряжениям;

ПРИМЕР ПАМЯТОК

ПАМЯТКА

по заполнению

Журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках

Номер	Номе	Место и	Производител	Члены бригады	Работник,	Технические мероприятия по	Подписи	К работе	Работа
распо	p	наименовани	ь работы,	(фамилия,	отдавший	обеспечению безопасности работ с	работников,	приступил	закончен
ряжен	наряд	е работы	наблюдающи	инициалы,	распоряже	указанием необходимых отключений,	проводивших	и (дата,	а (дата,
ки	a		й (фамилия,	группа по	ние	мест установки заземлений	и	время)	время)
			инициалы,	электробезопасн	(фамилия,		получивших		
			группа по	ости)	инициалы,		целевые		
			электробезоп		группа по		инструктажи		
			асности)		электробез				
					опасности)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Пост ЭЦ ст.	Крылов О.В.	Радаев С.П.	Крылов	Произвести отключение питания –	Подпись	15.11.	15.11.
		Абакан.	IV rp	IV rp	O.B.	снятие напряжение с основного питания	Крылова	2018	2018
		Вводная			IV rp	I фидера (Выключение автомата Q1 в	O.B.		
		панель ПВ-				ЩВПУ); снятие напряжения с		8:40	10:00
		ЭЦК				резервного питания II фидера	Подпись		
		Замена				(рубильник 1В в вводной панели ПВ-	Радаева С.П.		
		прибора				ЭЦК).			
		магнитного				Вывесить запрещающие плакаты («Не			
		пускателя				включать работают люди») на автомате			
		ПМА-602М				Q1 и рубильнике 1В.			
		основного				Проверить отсутствие напряжения на			
		питания (I				клеммах прибора магнитного пускателя			
		фидер)				ПМА Со стороны I фидера и со стороны			
						II фидера			
						Установить переносное заземление			
						Вывесить плакат «Заземлено» в месте			
						установки заземления.			
						Вывесить плакат «Работать здесь» в			
						месте производства работ по замене			
						ПМА.			

ПАМЯТКА

по заполнению

оперативного журнала при работы в электроустановках

Дата, время	Содержание сообщения в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы замечания
23.11.2018 - 09:00	Работа в релейном помещении по проверке напряжений на путевых реле. Бригада в составе: электромеханик Иванов И.И IV гр Электромеханик Петров П.П IV гр	
	Время начала работы 09:30 Время окончания работы 10:30	
29.12.2018 - 08:00	Работа в четной горловине станции по проведению внутренней проверке стрелочных электроприводов. Бригада в составе: электромеханик Иванов И.И IV гр Электромеханик Петров П.П IV гр Время начала работы 09:30	
	Время окончания работы 10:30	

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА – СТАРШЕГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- 1. Провести технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках:
 - полностью снять напряжения с токоведущих частей электроустановки;
 - проверить отсутствие напряжения;
 - установить заземления;
 - вывесить плакаты, запрещающие производить работу, указательные плакаты «Заземлено».
- 2. Выполнить организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках:
 - оформить работы распоряжением в журнале учета работ по нарядамдопускам и распоряжениям;
 - провести допуск работника/работников к работе;
 - производить надзор во время работы по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.
- 3. Провести целевой инструктаж с работником/работниками по охране труда по выполняемой работе перед началом выполнения работ.
 - 4. Осуществить подготовку рабочего места.
- 5. Осуществлять контроль применения электрозащитных средств работником, в данном случае электоромехаником, и остановить выполнение работы электромехаником, в случае не применения электрозащитных средств и/или отсутствия снятия напряжения.

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ РАБОТНИКА

- 1. Немедленно освободить пострадавшего от воздействия опасного фактора. При необходимости и наличии возможности эвакуировать пострадавшего с места происшествия.
- 2. Выполнить неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других людей.
 - 3. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи и/или спасателей.
- 4. По возможности, оказать первую помощь, которая включает оценку его состояния, осмотр и оказание помощи в зависимости от состояния и характера повреждения.
 - 5. Проинформировать о произошедшем работодателя.
- 6. Обеспечить транспортировку в лечебное учреждение, в случае, если нет возможности вызвать бригаду спасателей или скорой помощи, или их подъезд к месту происшествия невозможен.
- 7. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств. В случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку: составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия.
- 8. Во время процедуры опроса очевидцев давать полную и правдивую информацию для надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформления материалов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОМ

(все фамилии участников в учебных материалах изменены)

Описание ситуации: в 9 часов 59 минут местного времени на посту ЭЦ станции Абакан Абаканской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ударом электрического тока был смертельно травмирован электромеханик Радев С.В.

Обстоятельства происшествия:

15 ноября на посту ЭЦ станции Абакан производилась работа по замене прибора «пускателя магнитного автоматического» (далее - ПМА) І фидера на вводной панели ПВ-ЭЦК - напряжение на фазах 220 В, между фазами 380 В. Работа по замене пускателя не являлась плановой работой по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Работа производилась бригадой в составе старшего электромеханика Милова О.Н. и электромеханика Радева С.В.

Электромеханик Радева С.В. поднялся на 2 этаж в релейное помещение, надел куртку от костюма х/б и отправился в кабинет старшего электромеханика для получения целевого инструктажа по охране труда и плана заданий на рабочую рабочую Bo время получения задания электромеханик Радев C.B. сообщил старшему электромеханику необходимости замены пускателя магнитного, который поступил из ремонтнотехнологического участка дистанции.

В 8 часов 10 минут электромеханик Радев С.В. приступил к непосредственным должностным обязанностям, пошел в кабинет дежурного по станции оформить запись по устранению замечаний, выявленных в ходе комиссионного месячного осмотра в журнале формы ДУ-46 для дальнейшей

организации работ бригады электромехаников, отправленной для выполнения работ в поле.

В 8 часов 40 минут старший электромеханик поднялся в кабинет дежурного по станции для согласования работ по замене прибора ПМА основного питания, І фидер, с дежурной по станции, электромеханик Радев С.В. указал старшему электромеханику на благоприятную поездную обстановку для замены прибора, и они совместно приняли решение о замене прибора. После этого старший электромеханик остался оформлять запись на смену прибора в журнал ДУ-46, а электромеханик Радев С.В. отправился на 2 этаж в релейное помещение.

В 9 часов 00 минут после согласования работ с дежурной по станции старший электромеханик позвонил по телефону электромеханику Радеву С.В. и сообщил, что I фидер можно отключать.

В 9 часов 13 минут электромеханик Радев С.В. отключил І фидер в ЩВПУ и начал подготовку рабочего места.

В 9 часов 35 минут старший электромеханик вызвал по технологической связи энергодиспетчера и спросил, будет ли производится отключение II фидера ДПР, на что энергодиспетчер уведомил его о том, что отключение II фидера не планируется.

В 9 часов 40 минут электромеханик Радев С.В. со старшим электромехаником Миловым О.Н. проанализировали принципиальную схему вводной панели для замены ПМА основного питания І фидер. После этого электромеханик Радев С.В. приступил к замене прибора, попросив старшего электромеханика находиться с обратной стороны панели ПВ ЭЦК.

В 9 часов 45 минут перед заменой ПМА электромеханик Радев С.В. проверил отсутствие напряжения на клеммах ПМА со стороны основного питания I фидер, при этом не произвел отключение напряжения и не проверил отсутствие резервного питания, II фидер, на заменяемом ПМА.

Из опроса старшего электромеханика Милова О.Н установлено, что он напомнил электромеханику Радеву С.В. о необходимости использования

סעם

диэлектрических перчаток. По факту электромеханик Радев С.В. диэлектрические перчатки не использовал.

Электромеханик Радев С.В. отсоединил силовые провода на клеммах № 1 - 6 ПМА, демонтировал прибор, подлежащий замене, смонтировал пускатель магнитный на раме вводной панели ПВ-ЭЦК и приготовился к подключению силовых проводов. В этот момент старший электромеханик пошел к рабочему месту электромеханика поста ЭЦ для отслеживания поездной обстановки на мониторе компьютера.

В 9 часов 59 минут при подключении фазы «С» силового провода резервного питания, II фидер, находящейся под напряжением, на контакт ПМА основного питания, I фидер, произошло межфазное короткое замыкание, в результате которого электромеханик Радев С.В. получил поражение электрическим током.

В 10 часов 00 минут старший электромеханик следовавший к компьютеру, установленному на рабочем столе электромеханика поста ЭЦ, услышал звук сработавшей сигнализации контроля перегорания предохранителей и вскрик пострадавшего. Выйдя из-за стоек питающих панелей старший электромеханик увидел электромеханика Радева С.В. полулежащим на стативе № 201 без сознания, оттащил его от вводной панели, попытался привести пострадавшего в сознание. Глаза пострадавшего были открыты, зрачки нормального размера, дыхание было тяжелое и глубокое, старшим электромехаником были проведены реанимационные действия.

В 10 часов 10 минут прибыла бригада скорой помощи с оборудованием для проведения реанимационных действий, но в 10 часов 46 минут врач бригады скорой помощи констатировал смерть электромеханика Радева С.В.

Согласно судебно-медицинской экспертизе установлено, что смерть наступила в результате электротравмы с поражением техническим электричеством при контакте с токопроводящим элементом, содержащим железо, что подтверждается признаками, обнаруженными при судебномедицинской экспертизе.




Рис. 1 Схема места происшествия






Рис. 2 Размещение оборудования в релейном помещении

ЗАДАНИЯ

Задание №1

Обсудите с группой участников обстоятельства несчастного случая.

Составьте перечень причастных лиц, действия которых повлекли за собой

получение травмы работником.

Запишите.

Задание №2

Перечислите перечень причин, которые привели к несчастному случаю: что

НЕ было сделано, либо было сделано С НАРУШЕНИЕМ действующих норм и

правил.

Запишите.

Задание №3

Перечислите перечень возможных последствий несчастного случая для

работника, руководителя, организации.

Запишите.

Задание №4

Перечислите перечень правил и инструкций по охране труда, которые были

нарушены.

Запишите.

Задание №5

Разработайте перечень профилактических мероприятий, которые позволят не

допустить аналогичные случаи в дальнейшем.

Запишите.

Учебный кейс для руководителей среднего звена

Охрана труда