MACS

MACS v0.7.1 | Settings | Tools | Capture | REC | Sync integration | Downsample analysis (≤10kHz) | 00:00.0 | Start | Mark | Reset | Markers

Lofargram — Mode: Classic · left click = confirm · right click = clear


Palette: Thermal | FFT: 131072 | ≈0.34 Hz/bin

Cursor: + Classic | ♦ Harmonic | ↔ Sideband | Fmin 0 | Fmax 1000 Hz | Floor -120 | Dyn. 100 dB | Norm | Integrate | Box | Noise sub.



Psd

Palette: Thermal | FFT: 131072 | ≈0.34 Hz/bin | Power Spectral Density (PSD) | Integrate | Box



Live monitor

Speed: 1x

Vol 100%

Listen

Compare against database

Compare marks against database

MARKED FREQUENCIES

— None —

Suggest groups...

NEW CONTACT

Contact name (e.g. Type 209) *

Optional description

+ Create with marked frequencies

CONTACTS 49 in library

Browse all contacts... | Import... | Export...

Pin contacts to keep them in the sidebar.

RECORDINGS

PLAYBACK OUTPUT

Bandpass filter

Volume 100%

Loop

Speed: 1x

- sonar_20261021_105008
- sabre_turn_20kt
- sabre_turn_20kt_nohiss
- sabre_speedchange
- sabre_speedchange_nohiss

Acoustic mode