

	A	B	C	D	E	F	G
1	0	$\bar{x}_{\Phi 0}$	$\bar{x}_{A 0}$	$i_{H 0}$	$i_{K 0}$	$=0,5*(1 + B1+D1)$	$=0,5*(1 + 10-C1-E1)$
2	1	$\bar{x}_{\Phi 1}$	$\bar{x}_{A 1}$	$i_{H 1}$	$i_{K 1}$	$=0,5*(1 + B2+D2)$	$=0,5*(1 + 10-C2-E2)$
3	2	$\bar{x}_{\Phi 2}$	$\bar{x}_{A 2}$	$i_{H 2}$	$i_{K 2}$	$=0,5*(1 + B3+D3)$	$=0,5*(1 + 10-C3-E3)$
4	3	$\bar{x}_{\Phi 3}$	$\bar{x}_{A 3}$	$i_{H 3}$	$i_{K 3}$	$=0,5*(1 + B4+D4)$	$=0,5*(1 + 10-C4-E4)$
5	4	$\bar{x}_{\Phi 4}$	$\bar{x}_{A 4}$	$i_{H 4}$	$i_{K 4}$	$=0,5*(1 + B5+D5)$	$=0,5*(1 + 10-C5-E5)$
6	5	$\bar{x}_{\Phi 5}$	$\bar{x}_{A 5}$	$i_{H 5}$	$i_{K 5}$	$=0,5*(1 + B6+D6)$	$=0,5*(1 + 10-C6-E6)$
7	6	$\bar{x}_{\Phi 6}$	$\bar{x}_{A 6}$	$i_{H 6}$	$i_{K 6}$	$=0,5*(1 + B7+D7)$	$=0,5*(1 + 10-C7-E7)$
8	7	$\bar{x}_{\Phi 7}$	$\bar{x}_{A 7}$	$i_{H 7}$	$i_{K 7}$	$=0,5*(1 + B8+D8)$	$=0,5*(1 + 10-C8-E8)$