

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	$=\Delta T^*A1$	S_0	x_{f0}	M_{y0}	I_{x0}	I_{y0}	I_{yf0}
2	1	$=\Delta T^*A2$	S_1	x_{f1}	M_{y1}	I_{x1}	I_{y1}	I_{yf1}
3	2	$=\Delta T^*A3$	S_2	x_{f2}	M_{y2}	I_{x2}	I_{y2}	I_{yf2}
4	3	$=\Delta T^*A4$	S_3	x_{f3}	M_{y3}	I_{x3}	I_{y3}	I_{yf3}
5	4	$=\Delta T^*A5$	S_4	x_{f4}	M_{y4}	I_{x4}	I_{y4}	I_{yf4}
6	5	$=\Delta T^*A6$	S_5	x_{f5}	M_{y5}	I_{x5}	I_{y5}	I_{yf5}
7	6	$=\Delta T^*A7$	S_6	x_{f6}	M_{y6}	I_{x6}	I_{y6}	I_{yf6}
8	7	$=\Delta T^*A8$	S_7	x_{f7}	M_{y7}	I_{x7}	I_{y7}	I_{yf7}