

1. การบ่งชี้สารเดี่ยว หรือสารผสมและผู้ผลิต (Identification of The Substance or Mixture and The Supplier)

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์	เฮกเซน
ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่างๆ ในการใช้	ใช้เป็นตัวทำละลาย ตัวเจือปนปฏิกิริยา และใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี
รายละเอียดผู้ผลิต บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร	บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 พระโขนงใต้ พระโขนง ททท. 10260 +66 2335 4999 +66 2016 3991
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	+66 2335 8888

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยว หรือสารผสมตามระบบ GHS

ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 2
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
การระคายเคืองต่อดวงตา	ประเภทย่อย 2B
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ประเภทย่อย 2
ความเป็นพิษจากการสำลัก	ประเภทย่อย 1
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว	ประเภทย่อย 3 (ระบบประสาทส่วนกลาง)
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ	ประเภทย่อย 2 (ระบบประสาทส่วนกลาง)

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ: อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

- H225 – ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
- H304 – อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
- H315 – ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- H336 – อาจทำให้ง่วงซึม หรือมีเมื่อย
- H361 – มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์
- H373 – อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

- P201 – รับคำแนะนำเฉพาะก่อนใช้
- P202 – ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านคำเตือนและคำแนะนำก่อนใช้
- P210 – เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผิวที่ร้อน-ห้ามสูบบุหรี่
- P233 – เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น
- P240 – ให้สายต่อดิน เชื่อมประจุต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เดิม
- P241 – ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด/การระบาย/แสงสว่าง
- P242 – ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- P243 – ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- P260 – ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ละอองสารเข้าไป
- P264 – ล้างผิวหนังหลังจากการใช้สาร
- P271 – ใช้เฉพาะนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี
- P280 – สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- P301 + P310 – ถ้ากลืนกิน ให้รีบโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
- P303 + P361 + P353 – ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฟักบัว
- P304 + P340 + P312 – หากหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในที่หายใจได้ โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย
- P308 + P313 – ถ้าได้รับสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
- P331 – ห้ามทำให้อาเจียน
- P332 + P313 – หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
- P362 + P364 – ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วซักก่อนนำมาใช้อีก
- P370 + P378 – เมื่อเกิดไฟไหม้ใช้โฟมหรือผงเคมีแห้งเพื่อดับไฟ
- P403 + P233 – จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- P403 + P235 – เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น
- P405 – จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
- P501 – กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/สากล)

อันตรายอื่นๆ

ส่วนผสมมีสารที่เป็นพิษเฉียบพลันไม่ทราบผล 59.9999%

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

สารเคมีนี้ถูกนิยามว่าเป็นสารผสม

สารอันตรายหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่ต้องเปิดเผย

ลำดับ	องค์ประกอบสาร	CAS No.	Content (%)
1	Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Light	64742-49-0	100

ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายที่มีอยู่ในสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผย

ลำดับ	องค์ประกอบสาร	CAS No.	Content (%)
1	Cyclohexane	110-82-7	≤ 3
2	Hexane (Mixture or Isomers)	Excl. n-Hexane	30 - 45
3	Methylcyclopentane	96-37-7	10 - 20
4	n-Hexane	110-54-3	40 - 60

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

การหายใจเข้าไป	นำผู้ประสบเหตุออกจากบริเวณพื้นที่ รับการรักษาทางการแพทย์ทันที ผู้ช่วยเหลือต้องป้องกันตัวเองและใช้เครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ให้ออกซิเจนเสริมถ้ามี หากหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์
การสัมผัสทางผิวหนัง	ล้างด้วยน้ำและสบู่ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ชักทำความสะอาดก่อนใช้ซ้ำ
การสัมผัสทางดวงตา	ล้างด้วยน้ำสะอาด หากระคายเคืองให้พบแพทย์
การกลืนกิน	รีบพบแพทย์ทันที ห้ามทำให้อาเจียน
ข้อควรทราบสำหรับแพทย์	หากกลืนกินเข้าไป สารอาจถูกดูดเข้าไปในปอดและทำให้เกิดปอดอักเสบ จากสารเคมีได้ ต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสม สารนี้หรือส่วนประกอบของสารนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นหัวใจหากได้รับสารในปริมาณสูงมาก (สูงกว่าขีดจำกัดการสัมผัสในที่ทำงานมาก) หรือเมื่อได้รับสารที่มีสารกระตุ้นหัวใจ เช่น เอพีนเฟริน ร่วมด้วย ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าว

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารที่ใช้ในการดับเพลิง	โฟม เคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	น้ำในรูปแบบสายฉีด

อุปกรณ์ป้องกันขณะดับเพลิง	อพยพออกจากพื้นที่ หากการรั่วไหลหรือการหกของสารเคมียังไม่ถูกไหม้ ให้ฉีดน้ำเพื่อกระจายไอระเหยและป้องกันบุคลากรที่พยายามหยุดการรั่วไหล ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่ดับไฟหรือเจือจางแล้วไหลลงสู่ลำธาร ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำดื่ม นักดับเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน และในพื้นที่ปิด ควรใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพา (SCBA) ใช้น้ำฉีดเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิว ที่สัมผัสกับไฟและเพื่อปกป้องบุคลากร
---------------------------	---

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measure)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด อพยพบุคลากรไปยังพื้นที่ปลอดภัย ระวังไอระเหยที่อาจสะสมจนก่อให้เกิดความเข้มข้นที่ระเบิดได้ ไอระเหยสามารถสะสมในพื้นที่ต่ำได้
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ป้องกันการรั่วไหลหรือหกเพิ่มเติม หากทำได้อย่างปลอดภัย หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือท่อระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	ควบคุมการหกและระเหย จากนั้นรวบรวมด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ (เช่น ทราย ดิน ดินเบา เวอร์มิคูไลต์) และใส่ในภาชนะเพื่อกำจัดตามระเบียบ ขอบ่งกับท้องถิ่น/ระดับชาติ (ดูหัวข้อ 13)

7. การจัดการ และการเก็บรักษา (Handling and Storage)

การจัดการ	หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ป้องกันการสัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด คลื่น/ไอระเหยที่เป็นพิษ/ระคายเคืองอาจเกิดขึ้นจากวัสดุที่ได้รับความร้อน หรือถูกควน ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ ป้องกันการหก และการรั่วไหลเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่น วัสดุอาจสะสม ประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ (แหล่งกำเนิดประกายไฟ) ใช้การต่อสายดินและ/หรือการต่อลงดินที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การต่อสายดิน และการเชื่อมต่ออาจไม่สามารถขจัดอันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถิตได้ ปริมาณมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในห้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่ American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) หรือ National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
-----------	--

การจัดเก็บ	ควรมีน้ำดับเพลิงสำรองไว้ให้เพียงพอ แนะนำให้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์/ระบบฉีดน้ำดับเพลิงแบบถาวร ชนิดของภาชนะที่ใช้เก็บวัสดุอาจส่งผลต่อการสะสมและการกระจายตัวของไฟฟ้าสถิต ควรปิดภาชนะให้สนิท ควรจัดการกับภาชนะด้วยความระมัดระวัง เปิดช้าๆ เพื่อควบคุมแรงดันที่อาจเกิดขึ้น เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรเก็บภาชนะนอกอาคาร หรือแยกเป็นสัดส่วน ภาชนะเก็บควรต่อสายดินและเชื่อมต่อ ภาชนะเก็บแบบถาวร ภาชนะสำหรับถ่ายโอน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องควรต่อสายดิน และเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	อุณหภูมิห้อง
รายละเอียดอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ระดับการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมที่ควรพิจารณา: ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เกินขีดจำกัดการสัมผัส ใช้เครื่องระบายอากาศที่ป้องกันการระเบิด
การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
การป้องกันระบบหายใจ	หากมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการปกป้องสุขภาพของคนงานได้ อาจจำเป็นต้องใช้หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการรับรอง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษาหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (หากมี) หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ควรพิจารณาสำหรับวัสดุนี้ ได้แก่ หน้ากากกรองอากาศแบบครึ่งหน้า ชนิดตัวกรอง A
การป้องกันตา	หากมีโอกาสสัมผัส ควรสวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง
การป้องกันมือ	ข้อมูลถุงมือที่ให้ไว้ทั้งหมดอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์และข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ ความเหมาะสมของถุงมือและระยะเวลาการสัมผัสจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเฉพาะ โปรดติดต่อผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกถุงมือและระยะเวลาการสัมผัส สำหรับสภาพการใช้งานของคุณ ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่สึกหรอหรือเสียหาย ประเภทของถุงมือที่ควรพิจารณาสำหรับวัสดุนี้ ได้แก่ ถุงมือทนสารเคมี: ไนไตรล์
การป้องกันอื่นๆ	ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น ล้างมือหลังสัมผัสวัสดุ และก่อนรับประทานอาหาร ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ชักเสื้อผ้าทำงานและอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อจัดสิ่งปนเปื้อน ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดได้ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทั่วไป	ของเหลว
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นเล็กน้อย
ความไวไฟ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	0.68 kg/L ที่ 15.0 °C
จุดไหลเท	-108 °C
จุดเยือกแข็ง	-95 °C
จุดวาบไฟ	-28 °C
จุดเดือด	65 - 68 °C
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง	267 °C (จากการประมาณค่านอกช่วง)
อุณหภูมิที่สารเริ่มสลายตัวทางเคมี	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	18 kPa ที่ 20.0 °C
ขีดจำกัดการจุดติดไฟ	ค่าต่ำสุด (LFL) % : 1.2 % v/v ค่าสูงสุด (UFL) % : 8.0 % v/v
อัตราการระเหย	14 (n-Butyl acetate เท่ากับ 1)
pH	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย	น้อยมากในน้ำ
ความหนืด	0.4 cSt ที่ 40.0 °C
มวลโมเลกุล	86 g/mol (การคำนวณ)
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน	0.00135 ต่อ 1 °C (การคำนวณ)
สัมประสิทธิ์การกระจายของสารในชั้นน้ำและออกทานอล	> 4 (การคาดการณ์)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี	มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน	สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง ขาง และพลาสติกบางชนิด
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	ดูส่วนที่ 5 หากเกิดเพลิงไหม้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน	
ทางปาก	LD50 (หนูเพศผู้ และเพศเมีย): 16,000 mg/kg (OECD Test Guideline 401)
ผิวหนัง	LD50 (กระต่าย): > 2,000 mg/kg (OECD Test Guideline 402)

การหายใจ	LC50 (หนู): ๓ ชั่วโมง - 172 mg/L (RTECS)
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	กระด่ำ: 24 ชั่วโมง (OECD Test Guideline 404)
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	กระด่ำ: ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลา 72 ชั่วโมง (OECD Test Guideline 405)
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
การเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	การได้รับสารพิษมากเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ โดยอ้างอิงจากการทดสอบในสัตว์ทดลอง สารพิษที่ต้องสงสัยต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ สารพิษที่ต้องสงสัยต่อภาวะเจริญพันธุ์ สารพิษที่ต้องสงสัยต่อภาวะเจริญพันธุ์
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	อาจทำให้ง่วงนอนหรือเวียนศีรษะได้ - ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ	อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆ หากสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ - ระบบประสาท
ความเป็นอันตรายจากการกลืน	LC50 (หนู, 4 ชม.): 48,000 ppm โดยการสูดดม LD50; (หนู) 32.0 g/kg (Couri, Milks) ผ่านทางปาก

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	คาดว่าจะเป็พิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และอาจก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ความคงและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้าย	ระเหยง่ายมาก จะกระจายตัวสู่อากาศอย่างรวดเร็ว ไม่คาดว่าจะกระจายตัวไปยังตะกอนและของแข็งในน้ำเสีย
ผลกระทบในทางเสียหยาอื่นๆ	ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดการหรือกำจัดอย่างไม่เป็นมืออาชีพ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดของเสีย	ละลายหรือผสมวัสดุกับตัวทำละลายที่ติดไฟได้ แล้วเผาในเตาเผาสารเคมีที่ติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้เพิ่มเติมและระบบดักจับควัน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมด
การกำจัดบรรจุภัณฑ์	เทของเหลวที่เหลือออก และทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ใหม่ ห้ามเผาหรือใช้ชุดตัดแก้สในการตัดโลหะกับถังเปล่า

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

เป็นอันตรายสำหรับการขนส่งหากมีค่าจุดวาบไฟต่ำกว่า 61 องศาเซลเซียส

กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดการขนส่งของวัตถุอันตราย (Transportation of Dangerous Goods: TDG)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)	UN 1208
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	Hexanes
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มการบรรจุ	II

สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง (International Air Transport Association: IATA)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)	UN 1208
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	Hexanes
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มการบรรจุ	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (International Maritime Dangerous Goods: IMDG)

หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)	UN 1208
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง	Hexanes
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มการบรรจุ	II
มลพิษทางทะเล	เป็นมลพิษทางทะเล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 แต่ไม่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย: 18 มิถุนายน 2562

วันที่ปรับปรุง: 24 มีนาคม 2569

การอ้างอิง/แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. National Institute of Technology and Evaluation (SAFE NITE)

http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

2. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), United Nation, 2011

ข้อมูลในเอกสารนี้ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้บริษัทฯ จะไม่รับประกันใดๆ ในเรื่องความสมบูรณ์ ความครอบคลุมและความถูกต้องของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย