

國立中央大學

理學院
機械工廠

平面磨床操作標準說明書

文件編號：

版 次：

制定單位：理學院機械工廠

作 者：周瑞星

制訂日期：

核 准：

生效日期：

國立中央大學 理學院	名稱	平面磨床操作標準說明書	版次 01	生效日期 2007/12/01
	文件編號			頁次：1/1 頁

物品名稱：平面磨床 財產編號：3070104-04-1	保管人：周瑞星 代理人：
操作說明： 1 · 徹底清潔磁性夾具。 2 · 接通磁性夾具電路，確定工件已夾固。 3 · 調校機台換向止擋，使磨輪能越過工件兩端 25mm。 4 · 旋轉橫進手輪至工件邊重疊 3 mm 位置。 5 · 旋轉高低進給手輪至工件面最高點約 0.8 mm 位置。 6 · 升起安全擋板 7 · 開啟電源降低磨輪至發生火花 8 · 開切削液。 9 · 開始左右橫向切削工作物。 1 0 · 應用游標卡尺檢驗尺寸。 1 1 · 切削工作完成後，磨具歸定位。 1 2 · 機台清潔。	注意事項： 1 · 平面磨床操作應戴上安全眼鏡。 2 · 磨床啟動時不可面對砂輪應站旁邊。 3 · 新的砂輪啟動後 1 分鐘才可使用。 4 · 不可用砂輪邊磨削。 5 · 磨床每次磨削厚度 0.05 mm 至 0.08 mm。