

國立中央大學

理學院
機械工廠

車床操作標準說明書

文件編號：

版 次：

制定單位：理學院機械工廠

作 者：周瑞星

制訂日期：

核 准：

生效日期：

國立中央大學 理學院	名稱	車床操作標準說明書	版次 01	生效日期 2007/12/01
	文件編號			頁次：1/1 頁

物品名稱：車床 財產編號：3070101-04-2 3070101-15-5 3070101-04-01 3070101-04-03	保管人：周瑞星 代理人：
操作說明： 1．夾緊工作物。 2．調整刀具。 3．調整切削速度。 4．開啟電源。 5．刀具校正中心。 6．開始切削工作物。 7．應用游標卡尺檢驗尺寸。 8．切削工作完成後，工具、刀具歸定位。 9．機台清潔。	注意事項： 1．車床操作戴上安全眼鏡。 2．車床操作嚴禁戴手套，勿穿寬鬆衣服。 3．當量度時，車床要完全停止。 4．細長工件切削不可太厚，以免飛出。 5．身體不可斜靠車床，站立正確，讓身體避開飛屑。 6．車床四週保持清潔，預防跌倒。