

國立中央大學

理學院
機械工廠

鑽床操作標準說明書

文件編號：

版 次：

制定單位：理學院機械工廠

作 者：周瑞星

制訂日期：

核 准：

生效日期：

國立中央大學 理學院	名稱	鑽床操作標準說明書	版次 01	生效日期 2007/12/01
	文件編號			頁次：1/1 頁

物品名稱：鑽床 財產編號：3090101-01-9 3070102-01-9 3070102-06-3	保管人：周瑞星 代理人：
操作說明： 1．夾緊工作物。 2．先用中心鑽鑽取點孔。 3．更換正確尺寸鑽頭。 4．調整切削速度。 5．開始鑽削工作物。 6．鑽孔時應經常升起鑽頭，加切削液。 7．切削工作完成後，工具、刀具歸定位。 8．機台清潔。	注意事項： 1．鑽床操作戴上安全眼鏡。 2．鑽床操作嚴禁戴手套，勿穿寬鬆衣服。 3．當量度時，鑽頭要完全停止。 4．鑽匙用後，不可留在夾頭上。 5．快要鑽穿時，減輕進給壓力。 6．鑽床四週保持清潔，預防跌倒。