



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE DE TOITURE PAR DRONE

Exemple de livrable client - version publique anonymisée



Référence	NDG-DRONE-DEMO-001
Date	10 août 2026
Localisation	Manage (Belgique) - adresse anonymisée
Mission	Inspection visuelle extérieure de toiture

Statut	DÉMONSTRATION - NON CONTRACTUEL
--------	---------------------------------

1. Objet et limites

Le relevé documente l'état apparent de la couverture et de ses éléments périphériques à l'aide de photographies aériennes. L'inspection est visuelle et sans contact.

Elle ne permet pas de contrôler la sous-toiture, la charpente, l'humidité interne ou les éléments cachés, ni de certifier l'étanchéité ou l'intégrité structurelle du bâtiment.

Principe : visible = constat ; doute = à confirmer ; non visible = aucune conclusion.

2. Vue générale



Vue verticale de contextualisation de la toiture inspectée et des volumes voisins.



3. Synthèse des observations

Réf.	Élément	Constat photographique	Niveau
OBS-01	Couverture	Aspect général homogène ; traces ponctuelles et vieillissement apparent à surveiller.	JAUNE
OBS-02	Rive basse / raccords	Plusieurs reprises visibles et aspect irrégulier des raccords en partie basse.	ORANGE
OBS-03	Corniche	Corniche visible et documentée ; aucun encombrement significatif confirmé sur les images.	JAUNE
OBS-04	Fenêtre de toit	Raccords visibles ; aucune anomalie majeure évidente sur les vues disponibles.	JAUNE
OBS-05	Évacuation EP	Descente et raccordements visibles ; aucune obstruction interne ne peut être évaluée par photo.	JAUNE
OBS-06	Façade	Dégradation localisée du revêtement visible près de la descente.	JAUNE

Le niveau indique une priorité de contrôle visuel et non un diagnostic technique.

OBS-01 - Couverture principale



Constat photographique

Aspect globalement régulier. Des traces ponctuelles et variations d'aspect sont visibles. Aucun déplacement massif de la couverture n'est évident sur cette vue.

Recommandation

Surveillance périodique dans le cadre de l'entretien normal.

OBS-02 - Rive basse et raccords de zinguerie



Constat photographique

La jonction entre couverture et zinguerie présente plusieurs reprises visibles et un aspect irrégulier. Les photographies ne permettent pas d'établir si ces reprises sont actuellement défailantes.

Recommandation

Un contrôle ciblé par un couvreur peut être envisagé.

OBS-03 - Corniche



Constat photographique

La corniche et la zone d'évacuation sont visibles. Aucun encombrement significatif ni accumulation anormale de déchets n'est confirmé sur les images.

Recommandation

Aucune intervention spécifique sur la seule base de ces images ; maintenir l'entretien périodique habituel.

OBS-04 - Évacuation d'eaux pluviales



Constat photographique

La descente d'eaux pluviales et ses raccordements extérieurs sont documentés. L'intérieur de la conduite n'est pas visible.

Recommandation

Contrôle fonctionnel seulement en cas de symptôme ou lors de l'entretien courant.

OBS-05 - Revêtement de façade



Constat photographique

Une dégradation localisée du revêtement est visible près de la descente. Sa profondeur et son origine ne peuvent pas être déterminées depuis les images.

Recommandation

Faire examiner localement la zone si une évolution ou une humidité est constatée.



AVIS AUX RIVERAINS

Inspection technique par drone

Adresse du site : [ANONYMISÉE] – 7170 Manage

Madame, Monsieur,

Dans le cadre d'une inspection technique de toiture, NDG Live Tech réalisera une opération de prise de vues aériennes par drone aux abords de l'adresse indiquée ci-dessus.

Période d'intervention : du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026.

Créneau horaire : entre 09h00 et 18h00.

Les vols ne seront pas réalisés en continu. Ils seront effectués uniquement lorsque les conditions météorologiques le permettront, en fonction de la disponibilité du temps de vol nécessaire à l'inspection et après validation des autorisations requises via SkeyDrone / DAA Planner. La durée effective de chaque vol sera limitée au strict nécessaire.

Objet de la mission

L'intervention a pour unique objectif de contrôler l'état de la toiture et façades. Pour des raisons techniques et de sécurité, le drone pourra être amené à survoler ponctuellement et brièvement les abords immédiats des propriétés voisines. Aucune prise de vue volontaire des riverains ou de leur vie privée n'est recherchée.

Conformité réglementaire

- Exploitant UAS enregistré auprès de la DGTA
- N° d'exploitant : [MASQUÉ]
- Drone : DJI Mini 5 Pro – Classe C0
- Mission enregistrée dans DAA Planner (SkeyDrone)
- Catégorie OPEN A1 – VLOS
- Assurance Responsabilité Civile
- Respect de la réglementation européenne et belge applicable aux opérations UAS.

Respect de la vie privée

Les images seront limitées aux besoins de l'inspection technique. Toutes les précautions seront prises afin de limiter le survol des propriétés voisines et de respecter la vie privée des personnes.

Contact

Nicolas De Greef

NDG Live Tech

[E-MAIL MASQUÉ]

[TÉLÉPHONE MASQUÉ]

www.ndglivetech.com

Exploitant UAS enregistré – [NUMÉRO MASQUÉ]

Reproduction du document d'information utilisé pour la mission ; seules les données sensibles ont été masquées pour cette version de démonstration.

5. Conclusion

Le relevé fournit un état visuel daté de la couverture, des rives, de la corniche, de la fenêtre de toit, des évacuations et de certains éléments de façade. Les images ne montrent pas d'encombrement significatif de la corniche. Le point principal à confirmer concerne l'aspect repris et irrégulier de certains raccords de zinguerie en rive basse.

