# Tutorial - 8
SolidWorks (part modeling)-1
All dimensions are in mm

Q.1.

140
120
40

Ø100
Ø20
Ø60

SECTION A-A

A

A

Q.2.

80
40

Ø60
Ø20

Ø20
Ø60
Ø100

40
80

300