
Reference
(f_r, h_r)
r_k
Controller
(f_c, h_c)
u_k
Plant
(f_p, h_p)
y_k
Observer
(f_o, h_o)
$\hat{x}_k$