

Terület:

Nr.:

R+K

AA 55

Általános előírások

- Minden egyes lineáris egység csapvégét Höltoplast védőlakkal kell bevonni a csomagolás megkezdése előtt. Ez alól két megrendelő kivétel:
 - > ERSA
 - FOPAC → a tengelyvéget vékony olajbevonattal kell védeni a korrózió ellen
- A lineáris egységek vezetőszánjait hullámpapírral kell körbetekerni.



A lineáris egységeket minden esetben légpárnás fóliába kell csomagolni.
 A csomagolásnál különösen ügyelni kell arra, hogy a tengelyvégeket a lehető legjobban megvédjük az esetleges szállítás közbeni mechanikai sérülésektől!
 Az egységet az alábbi képek szerinti módon kell a légpárnás fóliába csomagolni:



Fólia felső végének ráhajtása az egységre.



Sarkok felhajtása.

Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:		Oldal:
	Gyapjas Ferenc		Laki Éva		2011. 12. 01.	1/6



Terület:

R+K

Nr.:

AA 55

3.



Az egység felpörgetése.



Sarkok felhajtása.







Végek rögzítése ragasztószalaggal.

- Az egységek kartonba behelyezésénél ügyelni kell a megfelelő méretű karton kiválasztására.
- A kartont annyi tömőanyaggal kell kibélelni, hogy az árut megvédjük az esetleges szállítás közbeni mechanikai sérülésektől!
- A kartonban minden esetben mellékelni kell az adott típushoz tartozó kezelési leírást (Betriebsanleitung).

Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:			Oldal:
	Gyapjas Ferenc		Laki Éva	2	2011.	12. 01.	2/6



Terület:

R+K

AA 55

Nr.:

A megrendelőlap vagy a Fertigungsliste alapján ellenőrizni kell, hogy az adott megrendeléshez milyen típusú és mekkora darabszámú tartozékot kell a készülék mellé csomagolni. Sonder egységeknél (a cikkszám eleje: 3000..., 7000..., 9000... stb.) az összeállítási rajz alapján lehet ellenőrizni, hogy pontosan miből áll össze a komplett készülék.

A Sonder egységeket, a QS-nek minden esetben le kell ellenőrizni. Amíg a vizsgálati jegyzőkönyvön nem szerepel a QS-es bélyegző addig az egységet nem lehet lecsomagolni!

 A lineáris egységhez rendelt tartozékokat és egyéb kiegészítőket csak csomagolt állapotban (fóliába lehegesztve) lehet kiszállítani.

Csomagolásnál ügyelni kell arra, hogy a tartozékok és egyéb kiegészítők elkülönüljenek az egységről, mert a súlyosabb készülékek esetleg kárt okozhatnak bennük!



-FIGYELEM!

AVERY (MINOVATEC) megrendelések esetén a becsomagolt kézikerekek mindegyikét az alábbi címkével kell ellátni:

- Ha lehetséges, akkor egy megrendelést egy csomagolási egységben kell szállítani.
- Az egységhez tartozó Vizsgálati jegyzőkönyv (F 03.02 R) csomagolásra vonatkozó részét az egység lecsomagolását követően ki kell tölteni, és alá kell írni. A jegyzőkönyv ezen részével az alábbiakat kell ellenőrizni:
- > A típuscímke feliratozása megfelelő
- > A kezelési utasítás mellékelve lett
- ➤ A tartozékok le lettek csomagolva
- A csomagolás az előírásnak megfelelő és a megfelelő adatok fel lettek tüntetve a csomagoláson

Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:		Oldal:
	Gyapjas Ferenc		Laki Éva		2011. 12. 01.	3/6




Terület:

R+K

Nr.:

AA 55

• A *Fertigungsliste*-n folyamatosan jelölni kell, hogy mely megrendelések mely pozíciói vannak már lecsomagolva.





• A karton tetejére rá kell ragasztani, az adott megrendelés pozíciós címkéit.



• A kartont vagy a bundot a csomagolás befejező részeként le kell pántolni.



Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:		Oldal:
	Gyapjas Ferenc	= -	Laki Éva		2011. 12. 01.	4/6



Terület:

R+K

AA 55

Nr.:

Különleges csomagolások

- Ha egy készülék extra hosszú vagy alakú (összeszerelt kombináció), akkor az egység védelme érdekében a legoptimálisabb csomagolási egységet kell elkészíteni a rendelkezésre álló kartonokból, élvédőkből és raklapokból!
- Speciális vevői megrendelések esetén az egységeket faládában kell szállítani.
 Ilyen speciális vevők: HP, Minovatec, SRD, Bode)
- Az "E" típusú egység, ha nincs összeszerelve, vagy a megrendelés csak horganyzott cső kiszállítására vonatkozik. Minden esetben a QS átvizsgálása után vékonyan "műszer" olajos ronggyal a cső külső felületét át kell törölni.

Raktári megrendelések csomagolása

- Az "E" típusú egységeknél a kezelési utasítást egybe kell csomagolni az egységgel!
- RK Compact egységeknél a kezelési utasítást nem kell mellékelni.
- A raktári megrendeléseket szállításonként, ha lehetséges egy szállítási egységben kell kiszállítani.

Speciális vevői igények

ERSA

A tengelyvégeket nem kell védőlakkal bevonni

BST

A kartonon kívülről "BST" feliratnak kell szerepelnie (A5-ös etikett)

FOPACK

- A tengelyvégeket nem kell védőlakkal bevonni, hanem csak olajjal bekenni
- Típuscímkét nem kell sem a készülékre sem a kezelési utasításra rá ragasztani

KHS

- Egységenként 4 darab típuscímkének kell lennie:
- 1. készülék
- 2. becsomagolt készülék csomagolása
- 3. kezelési utasítás
- 4. karton

Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:		Oldal:
	Gyapjas Ferenc		Laki Éva		2011. 12. 01.	5/6



Terület:

R+K

Nr.:

AA 55

OPTIMA

- Az "EP" típusú egységeknél a hosszabbik tengelycsonkot védőhüvellyel kell ellátni
- A tengelycsonk menetes részét nem szabad védőlakkal bevonni!

WINDMÖLLER

 A pozíciós címkéből nem csak a kartonra kell kívülről ragasztani, hanem a készülékenként a csomagolásra is!

Változások feljegyzése

Verzió szám	A változás dátuma	A változás leírása
1.	2007.06.20.	Eredeti példány
2.	2008.10.03.	Kézikerekek címkézése az Avery megrendeléseknél
3.	2011.12.01	Horganyzott csövek felület védelme
4.		

Készítette:		Jóváhagyta:		Dátum:		Oldal:
	Gyapjas Ferenc		Laki Éva		2011. 12. 01.	6/6