

Sensores, Actuadores y Periféricos










Sensores, Actuadores y Periféricos











Sensores, Actuadores y Periféricos

Conexiones externas

- Entrada/salida digital (1 o más bits)
- PWM
- Entrada/salida analógica
- Comunicación
 - UART
 - 12C
 - SPI








- Modulación de ancho de pulso
- Onda pulsada de frecuencia fija y ciclo de trabajo variable
- La información se transmite en la duración (o ancho) del pulso
- Aplicaciones:
 - Brillo regulable para LEDs
 - Control de motor de continua
 - Control de giro de servomotor















Pines disponibles en kit de desarrollo:

o LEDs: GPIO0, GPIO2, GPIO15

Servomotor: GPIO14

Configuración:

```
from machine import Pin, PWM

pwm = PWM(Pin(0), freq=10000)

pwm.duty(512)

Ciclo de trabajo: 0 - 1023
```









PWM - Control de motor de continua

- Valor medio determina la velocidad de giro
- Para ciclo de trabajo 0: mínima velocidad (valor medio nulo)
- Para ciclo de trabajo 1023: máxima velocidad (valor medio máximo)
- Interfaz de potencia: puente H (circuitería adicional)









PWM - Control de servomotor

- Se configura a 50Hz (pulsos separados 20 ms)
- Para la posición 0°: pulso de 1ms (ciclo de trabajo 51)
- Para la posición 90°: pulso de 1.5ms (ciclo de trabajo 76)
- Para la posición 180°: pulso de 2ms (ciclo de trabajo 102)









Entrada/Salida analógica

- Conversor analógico-digital de 12 bits
- Conversor digital-analógico de 8 bits
- Aplicaciones:
 - Leer tensiones variables de sensores como temperaturas, luminosidad, etc.
 - Generar formas de onda arbitrarias o valores de tensión específicos







Configuración ADC

```
1 from machine import Pin, ADC
2
3 adc = ADC(Pin(35), atten=ADC.ATTN_11DB)
4
5 lectura = adc.read_uv()
6 print(f"{lectura/1000} mV")
```

Factor de atenuación:

- ADC.ATTN_0DB: 100mV ~ 950mV
- ADC.ATTN_2_5DB: 100mv ~ 1250mV
- ADC.ATTN_6DB: 150mV ~ 1750mV
- ADC.ATTN_11DB: 150mV ~ 2450mV







Configuración DAC







Protocolos

- UART: comunicación serie asincrónica
- I2C: comunicación serie sincrónica de baja velocidad
- SPI: comunicación serie sincrónica de alta velocidad

Aplicaciones:

- UART: terminal en PC usando conversor UART a USB
- I2C: pantallas LCD, sensores varios
- SPI: tarjetas SD, pantallas LCD










Otros sensores y actuadores



Sensor de temperatura y humedad DHT11/22



LED RGB NeoPixel (ws2812b)









Configuración DHT11/22

```
from dht import DHT11
from machine import Pin

dht = DHT11(Pin(32))

dht.measure()
print(f"Temperatura: {dht.temperature()} °C")
print(f"Humedad: {dht.humidity()} %")
```









Configuración NeoPixel

```
1  from neopixel import NeoPixel
2  from machine import Pin
3
4  np = NeoPixel(Pin(27), 3)
5
6  # Orden: R, G, B
7  np[0] = (255, 0, 0)
8  np[1] = (0, 255, 0)
9  np[2] = (0, 0, 255)
10  np.write()
```









Ejercicio 1

Hacer parpadear un LED de forma suave, variando su brillo

• Ejercicio 2

Cambiar el brillo un LED según la posición del potenciómetro

Ejercicio 3

Cambiar el ángulo de giro del servomotor usando el potenciómetro









Ejercicio 4

 Encender el LED verde, amarillo o rojo según la posición del potenciómetro. Entre 0 – 1V, verde. Entre 1 – 2V, amarillo. Entre 2 – 3V, rojo.

Ejercicio 5

 Leer la temperatura del DHT11/22 y encender el LED verde si la temperatura está por debajo de 30°C. Si está por encima, encender el LED rojo





