第 10 章

有毒有害元素的替代技术

10.1 背景及政策

10.2 有毒有害元素替代材料的研究和应用进展

9.1 背景及政策

制造业产品中使用有毒有害物质的情况相当普遍;

涉及衣、食、住、行各个方面,给自然生态环境、人类健康带来严重威胁

西方国家认识较早--- 技术、法律、贸易壁垒 中国正在迎头赶上---

2006-2020国家中长期科学技术发展规划; "十一五"国家科技支撑重大项目;

电子电器行业增长最快,该领域有毒有害物质替代技术发展最有代表性

2003.2.13 欧盟出台了两个相关文件

《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》

(The restriction of the use of certain hazardous substances in the electrical and electronic equipment, ROHS)

《关于报废电子电器设备指令》 (waste electrical and electronic equipment, WEEE)


WEEE指令核心为3R

再利用、循环使用、回收利用;

设计电压交流电<1000V直流<1500V (除国防武器类);

2005.8.13之后生产商(进口商) 必须承担进入欧盟的回收、处理任务;

产品上必须有专门标示:



ROHS指令与WEEE一脉相承,但技术性限制更为明确; 2006.7.1后进入欧盟市场的电子产品不得含有6种物质:

受限物质	可能存在形式	危害
铅	焊料、CRT玻璃、铅酸电池、 PVC稳定剂、润滑剂	神经毒性、精神障碍、脑 变炎、儿童永久损伤
汞	温控器、传感器、荧光灯管、染料、电池、金属蚀刻	中枢神经中毒、肾衰竭
镉	电镀、光敏器件、涂料	毒性肺水肿、呼吸困难、 骨软化
六价铬	防腐涂层、电镀处理、陶瓷 釉、染料	剧毒及腐蚀性、遗传基因 缺陷
多溴联苯 多溴二苯醚	阻燃剂、印刷电路板、电缆 电线、连接件、塑胶件	神经毒性、致癌及胎儿畸形

10.2 有毒有害元素替代材料的研究和应用进展

10.2.1 无铅焊料

长期以来电子封装领域焊料以锡铅合金(63Sn37Pb)为主

优点:铜基底润湿性好、

熔点低、

性价比高、

力学性能好

问题: 铅的巨大毒害作用

焊料无铅化最早始于美国; 1991年参议院提交了限铅(0.1%)提案,遭到强烈抵制;

直到2006.7.1欧盟开始执行ROHS指令

无铅焊料以锡Sn为主体(含量低于0.1%):添加Ag, Cu, Zn, Sb, In等其他合金元素;

应该具有以下特征:

- 1) 无毒性;
- 2) 与铅锡焊料相近熔点187℃和小的融程(<30 ℃);
- 3) 润湿性能 (润湿时间<1s @ 245 ℃,)
- 4) 抗氧化性能
- 5) 物理性能--- 导电、导热、膨胀系数
- 6) 机械强度--- 蠕变应力>3.5MPa, 延伸率>10% 和耐热疲劳性---铅锡焊料的85%

目前主要的无铅焊料可分为:

高温焊料: 220~230℃

Sn-Sb: 包共晶合金系,熔点最高,

Sn-Ag: 综合性能最好,成本偏高;元件耐热要求高

Sn-Cu: 成本低,但是润湿性和耐氧化性较差

中温焊料: 197℃

Sn-Zn: 成本低,但是润湿性和耐氧化性较差

低温焊料: 139、117℃

Sn-Bi: 熔点过低,耐热性能不足抵抗电器运行发热

Sn-In: 同上

目前大量的研究表明,从熔化温度、润湿性、机械性能、成本考虑,目前尚未有铅锡焊料的理想替代物

10.2.2 无毒塑料稳定剂

聚氯乙烯(PVC),产量仅次于聚丙烯(PP)聚乙烯(PE)

枝化点、双键、引发剂残基等结构缺陷

- --- 受热、剪切、高能射线辐照下发生降解,
- --- 使得塑料颜色加深、力学性能下降、影响寿命和使用

加入稳定剂促进PVC的塑化、熔融和提高相关性能

稳定剂机理:

- 1) 吸收中和降解出的HCI;
- 2) 置换烯丙基氯或叔丁基氯原子,减少降解位点;
- 3) 与多烯加成, 防止生成大共轭体系;
- 4) 捕获加热、剪切、氧化过程产生的自由基;

铅盐化合物:

- 三碱式硫酸铅,三盐,3PbO-PbSO₄-H₂O
- 二碱式亚磷酸铅,二盐, 2PbO·PbHPO₃·0.5H₂O
- 二碱式硬脂酸铅, 2PbO-[CH₃(CH₂)₁₆COO]₂Pb 铅盐具有很强的结合HCI的能力,形成PbCl₂,抑制降解

优点: 热稳定性好、价格低廉、电绝缘性、耐候性

--- 在稳定剂应用领域一直起主导作用

缺点:制品颜色不透明、润滑性差、严重的毒性

金属皂类稳定剂---另外一大类热稳定剂

高级脂肪酸(硬脂酸、月桂酸)金属盐的总称

(Cd, Ba, Ca, Zn)

热稳定性一般,但是透明性、润滑性比铅盐好

--- 经常与铅盐配合使用

最常用的镉皂盐受到禁用

铅盐化合物:

- 三碱式硫酸铅,三盐,3PbO-PbSO₄-H₂O
- 二碱式亚磷酸铅,二盐, 2PbO-PbHPO₃-0.5H₂O
- 二碱式硬脂酸铅, 2PbO-[CH₃(CH₂)₁₆COO]₂Pb 铅盐具有很强的结合HCI的能力,形成PbCl₂,抑制降解

优点: 热稳定性好、价格低廉、电绝缘性、耐候性

--- 在稳定剂应用领域一直起主导作用

缺点:制品颜色不透明、润滑性差、严重的毒性

金属皂类稳定剂---另外一大类热稳定剂 高级脂肪酸(硬脂酸、月桂酸)金属盐的总称 (Cd, Ba, Ca, Zn)

热稳定性一般,但是透明性、润滑性比铅盐好

--- 经常与铅盐配合使用 最常用的镉皂盐受到禁用

铅盐化合物:

- 三碱式硫酸铅,三盐,3PbO-PbSO₄-H₂O
- 二碱式亚磷酸铅,二盐, 2PbO-PbHPO₃-0.5H₂O
- 二碱式硬脂酸铅, 2PbO-[CH₃(CH₂)₁₆COO]₂Pb 铅盐具有很强的结合HCI的能力,形成PbCl₂,抑制降解

优点: 热稳定性好、价格低廉、电绝缘性、耐候性

--- 在稳定剂应用领域一直起主导作用

缺点:制品颜色不透明、润滑性差、严重的毒性

金属皂类稳定剂---另外一大类热稳定剂 高级脂肪酸(硬脂酸、月桂酸)金属盐的总称 (Cd, Ba, Ca, Zn)

热稳定性一般,但是透明性、润滑性比铅盐好

--- 经常与铅盐配合使用 最常用的镉皂盐受到禁用 由于Pb, Cd的毒害作用---

欧盟于2003年8月起禁止在PVC中使用铅盐、镉等18类材料2015年起全面禁用铅盐稳定剂;

目前的无毒热稳定剂主要有:

1) 有机锡类: 锡和碳元素直接结合所形成的金属有机化合物

R_nSnY_{4-n}: R为甲基、丁基、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯

Y为脂肪酸或硫醇根;

如:二月桂酸二丁基锡;二巯基乙酸辛酯二丁基锡

热稳定性好、耐候性、透明性好、综合性能优良; 不足:成本过高,在PVC加工过程中产生异味

美国的有机锡类产品已经占总量的28%;

2) Ca / Zn 复合稳定剂:金属皂的一个分支高活性锌皂和低活性钙皂复合使用

锌化合物能够吸收HCI,生成Zn-Cl络合物通过Ca/Zn复合,钙皂可以抑制ZnCl₂的生成,


钙锌缔合作用较弱,通常加入一些辅助稳定剂 如环氧类增稠剂、亚磷酸酯等

3)稀土类稳定剂

基于我国稀土资源优势,独具特色的一类稳定剂 金属镧、铈、镨的氧化物、氯化物、有机酸盐等

单一或混合体系, 无毒、热稳定性优异、耐候性好

4)水滑石类----Layered Double Hydroxide, LDHs, 层状双羟基复合金属氧化物 , 阴离子层柱状化合物 典型的化学组成: Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃·4H₂O



热稳定性源自水滑石与PVC降解过程产生HCI的反应能力 热稳定性效果比常规金属皂类及混合物要好。 透明性好、绝缘性、耐候性好、无毒,极具开发前景。

我国目前的热稳定剂行业还有很大差距:

- 1. 品种少,结构不合理; 有机锡类国外有上千种,国内只有40~50种
- 2. 生产规模小,产品质量差
- 3. 热稳定剂开发力度不够

10.2.3 汞、铬等的替代材料

Hg—水银

金属态、有机汞—甲基汞;危害和毒理研究广泛而深入

同时,汞被广泛应用于工业—照明,电池,冶金,仪表

照明工业中,主要的电光源中,汞是必需元素

- --- 荧光灯、节能灯、汞灯中; 汞被作为发光元素
- --- 高压钠灯、卤素灯中汞作为缓冲气体、改善光源

估计世界有50亿只汞灯在使用,含有汞总量为100t;

- 1)准分子光源 电介质周围的放电空间填充合适的放电气体(氙气) 交变电场---172nm的紫外线---激发荧光粉---(无汞)荧光
- 2) 锌替代汞光源 金属锌或其卤化物代替汞,放电光源的填充物质 锌的电离电位、平均激发电位与汞的十分接近 较为理想的汞替代品, 但是锌光源在可见区域辐射只有汞的1/4

3) 微波硫灯

铬及其化合物是冶金、金属加工、电镀、油漆颜料 等行业常见原料;

六价铬--- 电镀行业应用最广泛的镀种 良好的硬度、耐磨性、耐腐蚀和装饰性

目前最严重、最难处理的电镀工艺污染源

美国环保局(EPA)将六价铬定为17种高危险毒性物质

三价铬电镀技术

无铬镀层-Ni