


**MARGEN DERECHA
CAUCE ANTEQUERA
LOTE F 23**

Sin escala



**Planta Esquemática
Lotes en Riesgo
Sin Escala.**



**MARGEN DERECHA
CAUCE ANTEQUERA
LOTE F 25**

Sin escala



LOTE F 25

**MARGEN DERECHA
CAUCE ANTEQUERA
LOTE G 42**

Sin escala



LOTE G 42

LOTE J 20

**MARGEN IZQUIERDA
CAUCE ANTEQUERA
LOTE J 20**

Sin escala



**MARGEN DERECHA
CAUCE ANTEQUERA
LOTE H 30**

Sin escala



LOTE H 30

LOGOS S.R.L.
Ingeniería - Consultoría

REHABILITACION DE ARROYOS ANTEQUERA Y TACUARI

Título

Relevamiento de Lotes en Riesgo | Chacarita Alta

Solicitante

BID Cauces

Antequera/Tacuari- Paraguay

Número

04

Tipo

A3

Hoja

4 /15

08/06/2018	Ing. F. Ramírez	Ing. C. López	Estudio Inicial
Fecha	Diseñador	Verificación	Descripción