



Industrie- und Handelskammer
Handwerkskammer
Berufsbildung

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
www.ihk-pal.de

Telefon +49(0)711 2005-0
Telefax +49(0)711 2005-1830

Stuttgart, 04. Dezember 2024

Änderungsmitteilung Für den Prüfungsausschuss

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25 0942 Mechatroniker/-in Schriftliche Prüfung – Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in dem Heft
Lösungsvorschlag – Funktionsanalyse Teil B folgender Fehler aufgetreten ist.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Lösungsvorschläge zu der Teilaufgaben 3 der Aufgabe U2 fehlerhaft ist. Nachfolgend ist die Korrektur dargestellt. Bitte bei der Bewertung berücksichtigen.

50 H7: $G_{oB} = 50,025 \text{ mm}$ $G_{uB} = 50,000 \text{ mm}$ (Bohrung)
50 j6: $G_{oW} = 50,011 \text{ mm}$ $G_{uW} = 49,995 \text{ mm}$ (Welle)

Höchstübermaß: $P_{üH} = G_{uB} - G_{oW} = 50,000 \text{ mm} - 50,011 \text{ mm} = \underline{\underline{-0,011 \text{ mm}}}$

Höchstspiel: $P_{SH} = G_{oB} - G_{uW} = 50,025 \text{ mm} - 49,995 \text{ mm} = \underline{\underline{0,030 \text{ mm}}}$

Bitte informieren Sie Ihre Prüfungsausschüsse.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
IHK Region Stuttgart
PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle