Aplicatii SCADA care contin sisteme de reglare automata

Objective


- Prezentarea unui sistem de reglare automata
- Prezentarea unui sistem SCADA care contine sisteme de reglare automata
- Prezentarea unui sistem SCADA pentru controlul debitului
- Prezentarea unui sistem SCADA pentru controlul temperaturii

• Organizarea sarcinilor de lucru

- Parcurgeti cele patru capitole ale cursului.
- In cadrul fiecarui capitol urmariti exemplele ilustrative si incercati sa le realizati in medul de dezvoltare "Citect".
- Fixati principalele idei ale cursului, prezentate în rezumat.
- Completati testul de autoevaluare.
- Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevaluare este de 15 minute.

1. Prezentarea unui sistem de reglare automata

SRA - Sistemele de Reglre Automata sunt sisteme cu bucla de reactie (loop control) care functioneaza pe baza analizei in permanenta a valorii de iesire (marimii reglate), preluata prin intermediul reactiei negative. Diferenta dintre valoarea de iesire si valoarea de referinta, numita "eroare", este folosita de SRA pentru eliminarea acesteia sau mentinerea ei in anumite intervale prestabilite.



Un SRA se compune din urmatoarele elemente:


- RA Regulator automat;
- PF Partea fixata(Procesul condus);

Marimile definite:

- r Referinta;
- e Eroarea;

- u Comanda;
- v Perturbatia;
- y Variabila de proces(Marimea reglata, iesirea);


Daca definim $H_r(s)$ functia de transfer a regulatorului si $H_f(s)$ functia de transfer a partii fixate, Schema unui SRA devine:



Partea fixata(PF) contine procesul tehnologic(PT) asupra caruia actioneaza regulatorul automat(RA).

Procesul tehnologic(PT) este comandat de catre regulatorul automat(RA) prin intermediul elementelor de executie(EE). Citirea marimii reglate(y - variabila de proces) se face prin intermediul traductorilor(T) care ofera marimea x proportionla cu marimea y adica x=k*y.

Putem deci reprezenta un SRA sub forma:



Unde:


- RA Regulator automat;
- PT Procesul tehnologic;
- EE Element de Executie;
- T Traductor;

Marimile definite:

- r Referinta:
- e Eroarea;
- u Comanda;
- m Executia;
- v Perturbatia;

- y Variabila de proces(Marimea reglata, iesirea);
- x Reactia:

Mult mai fireasca ar fi reprezentarea in care procesul tehnologic(PT) ar fi reprezentat separat, la care se adauga in mod firesc dispozitivul de automatizare. Aceasta reprezentare ar corespunde dezvoltarii firesti a sistemelor tehnologice in care initial se realizeaza un proces tehnologic dupa care se automatizeaza.



2. Aplicatii SCADA care contin un sisteme de reglare automata

Un SRA de ti PID mentine valoarea iesirii y in jurul valorii de referinta r prin intermediul comenzii u. Comanda u este generata de SRA prin intermedul unei functii de transfer caracterizata de trei constante: kp,ki,kd si Ti.

- kp este constanta Proportionala (cu valori intre 0-4)
- ki este constanta Integrativa (cu valori intre 0-5)
- kd este constanta Derivativa (cu valori intre 0.2-2)
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

In imaginea de jos este reprezentata comanda u (cu rosu) si iesirea y(cu verde).

Sistem de Reglare Automata PID Your browser does not support the HTML5 canvas tag.					
r: kp:					
ki:	kd:				

Pentru implementarea regulatorului PID se va folosi metoda "Velocity". Conform acesti metode, comanda u din momentul k depinde de referinta r, de iesirea y si de e_v (e, din momentul k-1). Intervalul de timp dintre momentul k si momentul k-1 este Te(Timpul de esantionare).

Comanda u se obtine prin insumarea elementului proportional, integrativ (inte) si derivativ(deriv) astfel:

```
e = r - y;
inte = inte + e * Te;
deriv = (e - e_v) / Te;
u = kp * e + ki * inte + kd * deriv;
e_v = e;
```

In care:

- y este iesirea din pasul curent
- r este valoareareferinta
- e este eroarea calculata (r-y) din pasul curent
- e_v este valoarea calculata pentru e in pasul anterior
- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- kp este constanta Proportionala (cu valori intre 0-4)
- ki este constanta Integrativa (cu valori intre 0-5)
- kd este constanta Derivativa (cu valori intre 0.2-2)
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

Variabila de proces adica iesirea y reprezentand totodata marimea reglata ar trebui sa provina din procesul tehnologic(PT) prin plasarea unui traductor. Folosind de exemplu functia de transfer a unui sistem de ordinul 5 si anume: $H_f(s)=1/(5s+1)$. Dupa discretizare obtinem relatia:

$$y = (u*Te + 5 * y_v) / (5 + Te);$$


In care:

- y este valoarea calculata pentru iesire din pasul curent
- y v este valoarea calculata pentru y in pasul anterior
- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

Dupa cum se observa ea depinde de de y_v(y din pasul anterior), comanda u din pasul curent si de timpul de esantionare Te.

Trending marimi SRA

Pe baza ecuatiilor descrise mai sus, folosind obiectul "Trend" vom realiza proiectul SCADA <u>Sist_regl</u> pagina grafica **sra_pid** unde vom afisa grafic evolutia in timp a marimilor u,y,r.



	Tag-uri aferente									
Nume	Tip	Domeniu	Um	Array Size	Comentariu					
init_sra	DIGITAL	-	-	-	Variabila pentu initializare					
y	REAL	250	-	-	RA- y - Iesirea, Process variable					
y_v	REAL	250	-	-	RA- y_v - Iesirea_v, Process variable_v					
u	REAL	250	-	-	RA - u - Comanda Output					
r	REAL	250	-	-	RA - r - Referinta, Set Point					
e	REAL	250	-	-	RA - e - Eroarea Error					
e_v	REAL	250	-	-	RA - e_v - Eroarea_v Error_v					
v	REAL	250	-	-	RA - v - Perturbatia					
kp	REAL	10	-	-	RA - kp - coeficient roportional					
ki	REAL	5	-	-	RA - ki - coeficient integrativ					
kd	REAL	2	-	-	RA - kd - coeficient derivativ					
Te	REAL	5	-	-	RA - Te - Timp de esantionare					
inte	REAL	5	-	_	RA - inte - Element integrativ					


deriv	REAL	5	-	-	RA - deriv - Element derivativ
-------	------	---	---	---	--------------------------------

Pentru a afisa graficele, de pe HMI s-a plasat pe ecran functia ini_sra(); Plot_pid():


```
FUNCTION ini sra()
  IF init sra=0 THEN
        kp = 0.5;
        ki=2.5;
        kd=0.01;
        r=125;
        y=50;
        Te=0.250;
        init sra=1;
  END
END
REAL Buf3[100];
REAL Buf4[100];
REAL Buf5[100];
INT hPlot;
FUNCTION Plot pid(INT hAn, INT iGridCol= Yellow, INT iFrameCol= Black, INT iFillCol=Black)
        INT i=1;
        e=0;
        e v=0;
        y=0;
        y_v=0;
        inte=0;
        deriv=0;
        u=0;
        FOR i=0 TO 99 DO
                e=r-y;
                inte = inte + e * Te;
                deriv = (e - e_v) / Te;
                u = kp * e + ki * inte + kd * deriv;
                y = (u * Te + 5 * y_v) / (5 + Te);
                e_v = e;
                y_v = y;
                Buf3[i] = y;
                Buf4[i] = u;
                Buf5[i] = r;
        END
        INT FrameWidth=10;
        hPlot=PlotOpen(hAn, "Display", 65);
        PlotGrid(hPlot, 100, 0, 0, 400, 220, 5, iGridCol, 9, iGridCol, FrameWidth, iFrameCol, iFillCol, 0);
        PlotScaleMarker(hPlot,-10,210, 6, 1, Black, 1);
        PlotLine(hPlot, 0, Light Green, 2, 0, Light Red , 1, 100, Buf3[0], -400,900,1);
        PlotLine(hPlot, 0, Light_Red, 2, 0, Light_Red, 1, 100, Buf4[0], -400,900,1);
        PlotLine(hPlot, 0, Light Blue, 2, 0, Light Red , 1, 100, Buf5[0], -400,900,1);
        PlotClose(hPlot);
END
```

Aplicatie SCADA care contine un sistem de reglare automata PID

Pagina grafica **loop_ctrl_00** din cadrul proiectului SCADA <u>Sist_regl</u> contine un SRA (sistem de reglare automata) de tip PID (proportional-integrativ-derivativ) discret.



Avem nevoie de asemenea de doua variabile de tip Trand TAG pentru a afisa evolutia in timp a comenzii si a iesirii(valorii reglate).



Pentru realizarea aplicatiei, trebuie sa mai adaugam urmatoarele TAG-uri:

Tag-uri aferente							
Nume	Tip	Domeniu	Um	Comentariu			
init_00	DIGITAL	-	-	-	Variabila pentu initializare		
mod_f	DIGITAL	-	-	-	RA Mod de functionare(Automat/Manual)		

Pentru a actualiza elementele grafice de pe HMI s-a plasat pe ecran functia ini_00(); reglare_00():

```
FUNCTION ini_00()
   IF init_00=0 THEN
        kp=0.5;
        ki=2.5;
        kd=0.2;
        r=100;
        y=50;
```

Pentru a introduce un element perturbativ in sistem, s-a introdus un slider cu care se poate seta valoarea v.

In functia reglare_00() se forteaza iesirea y la valoarea y-v daca v>0;

Utilizare Genie Faceplate intr-un sistem de reglare automata PID

Putem adauga aplicatiei un Genie Faceplate realizand astfel pagina grafica loop_ctrl_01.




Genie Faceplate necesita o serie de TAG-uri cu nume predefinite pentru a putea fi folosit cum ar fi: LOOP_1_OPM, LOOP_1_PV, LOOP_1_OP, LOOP_1_SP.

Nu vom folosi deci variabilele consacrate unui SRA (mod_f,r,u,y), vom defini:

- LOOP_1_OPM pentru mod_f
- LOOP_1_PV pentru y
- LOOP_1_OP pentru u
- LOOP_1_PS pentru r

Pentru realizarea aplicatiei, adaugam urmatoarele TAG-uri:

Tag-uri aferente									
Nume	Tip	Domeniu	Um	Array Size	Comentariu				
init_01	DIGITAL	-	-	-	Variabila pentu initializare				
LOOP_1_OPM	DIGITAL	-	-	-	RA Output mode				
LOOP_1_PV	REAL	250	-	-	RA- y - Process variable				
LOOP_1_OP	REAL	250	-	-	RA - u - comanda Output				
LOOP_1_SP	REAL	250	-	-	RA - r - Set Point				



Pentru a actualiza elementele grafice de pe HMI s-a plasat pe ecran functia ini_01(); reglare_01():

```
FUNCTION ini_01()
```

```
IF init 01=0 THEN
       kp = 0.5;
       ki=2.5;
       kd=0.2;
       LOOP 1 SP=75;
       LOOP 1 PV=50;
       Te=0.250;
       LOOP 1 OPM=1
       init 01=1;
 END
END
FUNCTION reglare_01()
        IF LOOP 1 OPM=1 THEN
               IF v>0 THEN
                       LOOP 1 PV=r-v;
                        IF LOOP 1 PV
```

Sistem de reglare automata PI

Urmatoarea pagina grafica **loop_ctrl_03** face parte din proiectul SCADA <u>Sist_regl</u> contine un sistem de reglare automata SRA generic de tip PI (proportional-integrativ) discret.

Se foloseste metoda "Velocity PI" sau "incrementala" pentru un sistem avand functia de transfer $H_f(s)=1/(5s+1)$

Dupa discretizare, se obtine relatia pentru comanda u:

$$u = u_v + e^*(kp + (ki^*(Te/2))) + e_v^*((ki^*(Te/2)) - kp);$$

In care:

- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- u_v este valoarea calculata pentru u in pasul anterior
- e este eroarea calculata (r-y) din pasul curent
- e_v este valoarea calculata pentru e in pasul anterior
- kp este constanta Proportionala (cu valori intre 0-4)
- ki este constanta Integrativa (cu valori intre 0-5)
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)


Variabila de proces adica iesirea y reprezentand totodata marimea reglata ar trebui sa provina din procesul tehnologic(PT) prin plasarea unui traductor. Aplicatia fiind o simulare, vom simula y cu relatia:

$$y = (u*Te + 5 * y_v) / (5 + Te);$$


In care:

- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- y este valoarea calculata pentru iesire din pasul curent
- y_v este valoarea calculata pentru y in pasul anterior
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

Dupa cum se observa ea depinde de de $y_v(y \text{ din pasul anterior})$, comanda u din pasul curent si de timpul de esantionare Te




	Tag-uri aferente									
Nume	Tip	Domeniu	Um	Array Size	Comentariu					
init_03	DIGITAL	-	-	-	Variabila pentu initializare					
mod_f	DIGITAL	-	-	-	RA Mod de functionare(Automat/Manual)					
y	REAL	250	-	-	RA- y - Iesirea, Process variable					
y_v	REAL	250	-	-	RA- y_v - Iesirea_v, Process variable_v					
u	REAL	250	-	-	RA - u - Comanda Output					
r	REAL	250	-	-	RA - r - Referinta, Set Point					
e	REAL	250	-	-	RA - e - Eroarea Error					
e_v	REAL	250	-	-	RA - e_v - Eroarea_v Error_v					
V	REAL	250	-	-	RA - v - Perturbatia					
kp	REAL	10	-	-	RA - kp - coeficient roportional					
ki	REAL	5	-	-	RA - ki - coeficient integrativ					
Te	REAL	5	-	-	RA - Te - Timp de esantionare					
inte	REAL	5	-	-	RA - inte - Element integrativ					



Pentru a afisa graficele, de pe HMI s-a plasat pe ecran functia ini_03(); regl_03():


Utilizare Genie Faceplate intr-un sistem de reglare automata PI

Urmatoarea pagina grafica **loop_ctrl_02** face parte din proiectul SCADA <u>Sist_regl</u> contine un sistem de reglare automata SRA generic de tip PI (proportional-integrativ) discret.



	Tag-uri aferente									
Nume	Tip	Domeniu	Um	Array Size	Comentariu					
init_02	DIGITAL	-	-	_	Variabila pentu initializare					
LOOP_1_OPM	DIGITAL	-	-	_	RA Output mode					
LOOP_1_PV	REAL	250	-	-	RA- y - Ierirea, Process variable					
y_v	REAL	250	-	-	RA- y_v - Process variable_v					
LOOP_1_OP	REAL	250	-	-	RA - u - Comanda, Output					
u_v	REAL	250	-	-	RA - u_v - Comanda_v, Output_v					
LOOP_1_SP	REAL	250	-	-	RA - r - Refereinta, Set Point					
e	REAL	250	-	-	RA - e -Eroarea, Error					
e_v	REAL	250	-	-	RA - e_v - Error_v					
v	REAL	250	-	-	RA - v - Perturbatia					
kp	REAL	10	-	-	RA - kp - Coeficient Proportional					
ki	REAL	5	-	-	RA - ki - Coeficient Integrativ					

Te	REAL	5	-	-	RA - Te - Timp de esantionare



Pentru a actualiza elementele grafice de pe HMI s-a plasat pe ecran functia ini_02; reglare_02:

```
FUNCTION reglare_02()

IF LOOP_1_OPM=1 THEN


IF v>0 THEN

LOOP_1_PV=r-v;

IF LOOP_1_PV
```


Sistem SCADA pentru controlul nivelului unui lichid intr-un rezervor

Vom realiza o noua pagina grafica numita "sra_niv" in cadrul proiectului Sist regl.



	Tag-uri aferente									
Nume	Tip	Domeniu	Um	Array Size	Comentariu					
init_04	DIGITAL	-	-	-	Variabila pentu initializare					
mod_f	DIGITAL	-	-	-	RA Mod de functionare(Automat/Manual)					
y	REAL	250	-	-	RA- y - Iesirea, Process variable					
y_v	REAL	250	-	-	RA- y_v - Iesirea_v, Process variable_v					
u	REAL	250	-	-	RA - u - Comanda Output					
r	REAL	250	-	-	RA - r - Referinta, Set Point					
e	REAL	250	-	-	RA - e - Eroarea Error					
e_v	REAL	250	-	-	RA - e_v - Eroarea_v Error_v					
V	REAL	250	-	-	RA - v - Perturbatia					
kp	REAL	10	-	-	RA - kp - coeficient roportional					
ki	REAL	5	-	-	RA - ki - coeficient integrativ					
Te	REAL	5	-	-	RA - Te - Timp de esantionare					
inte	REAL	5	-	-	RA - inte - Element integrativ					

depl_d	INT	10	-	_	Deplasare sageti alimentare
depl_c	INT	10	-	_	Deplasare sageti consum
pmp	DIGITAL	-	-	-	Comanda pompa



```
FUNCTION ini_04()
   IF init_04=0 THEN
        kp=1.25;
        ki=2.5;
        r=75;
        Te=0.250;
        mod_f=1;
        init_04=1;
   END
```

```
FUNCTION reglare_04()
        IF mod_f=1 THEN
               IF v>0 THEN
                       y=r-v;
                      IF y0 THEN
               pmp=1;
        ELSE
              pmp=0;
        END
        IF pmp=1 THEN
               depl_d=depl_d+1
        IF depl_d>10 THEN
              depl_d=0
       END
        depl c=depl c+1
        IF depl_c>10 THEN depl_c=0
        END
END
```