IT-ARC-ZIE-001: Calibração de Mira Laser, Intensificador de Imagem e Freios em Arco Cirúrgico Ziehm

CÓDIGO: IT-ARC-ZIE-001-CALIBRACAO-LASER-MIRA-INTENSIFICADOR-IMAGEM
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO

Instrução técnica para alinhamento dos apontadores laser cruzados, calibração da corrente do intensificador de imagem (I.I.) e ajuste mecânico das guias ortogonais da família Ziehm Vision.

2. PROCEDIMENTOS DE ALINHAMENTO

- Ativar a mira laser do colimador e do intensificador.
- Centralizar os feixes cruzados no centro geométrico do receptor: desvio máximo permitido de **± 2 ext{ mm}**.
- Realizar calibração de ganho da câmera CCD acoplada à óptica do intensificador.
- Testar as travas mecânicas de rotação orbital de 135° e movimento horizontal telescópico.

ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA

Registrar os valores de dose por minuto em escopia contínua e pulsada, garantindo conformidade com a portaria 453 e RDC 611 da ANVISA.