Lötarbeitsplatz





Wichtige Informationen

• Lötstation: JBC CD2E020

• mobile Lötkolben: PINECIL v1 und v2

• Entlötstation: PACE ST 115 Basisstation und SX-70 Kolben

• Lötmikroskop: AmScope SE400-Z-3PL

• Lötdampfabsaugung: qubo Fume Extraction Unit

Ansprechpartner

• Discord-Channel: #werkzeuge

Workflow

- Stromversorgung des Arbeitsplatzes über die Verteilerleiste einschalten (auf der rechten Seite links neben der Entlötstation)
- ggf. Arbeitsplatzbeleuchtung aus dem Standby wecken (geht nach 45min Inaktivität aus)

Links

Wiki-Seite



https://wiki.netz39.de/internal:inventory:tools:loetarbeitsplatz

Arbeitsschutz







Vorsicht vor heißen Werkzeugen